

The Electric
TRANSFORMERS

كاميليا يوسف محمد



المحولات الكهربائية

الجزء الأول

دکتور مہندس کا میلیا یوسف محمد

> مراجعة الأستاذالدكتور محمد أحمد قمر

الطبعة الأولى في نوف مبر ١٩٩١

الطبعة الثانية في أغسطس ١٩٩٥

الطبعةالثالثة فييونيك ٢٠٠١

الطبعة الرابعة مـــارس ٢٠٠٦

تصميم الغلاف: م/أحمد طه هاشم بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

تقدمت صناعة المحولات وتطورت في الآونة الاخيرة ، وتعددت أشكالها وتصميماتها بحيث تخدم الغرض الذي صنعت من أجله . وتعتبر المحولات احد المكونات الاساسية في أية شبكة كهربية . وموضوعنا في هذا الكتاب «المحولات الكهربائية» يدور حول المكونات الرئيسية للمحولات – طرق التبريد – مغير الجهد – الزيوت – الأعطال ... وقد تناول الكتاب كل ما يهم المهندسين والفنيين من العاملين بمجال الكهرباء بغرض التوسع في معرفة أكثر عن المحولات .

لم أتطرق للحديث عن المحولات الجافة - المحول الذاتى - محولات القياس - تأثير التوافقيات - حسابات تيار القصر للمحول على أن يكون ذلك في الجزء الثاني والمكمل لهذا الكتاب إن شاء الله .

وهذه محاولة متواضعة لإثراء المكتبة العربية بما يفيد الجيل الجديد من المهندسين والفنيين ، وبحثاً دائماً وراء الجديد لما يحدث حوانا من تطورات في العالم لنساير الركب.

وأنه لمن دواعى السرور أن تكون توجيهات السيد المهندس / محمد مأهد أباظة وزير الكهرباء والطاقة وتصريحاته الدائمة عن البحث والدراسة مما شجعنى على القيام بهذا العمل.

وقد كان تشجيع السيد المهندس/ أحمد مصطفم المفتم ، رئيس مجلس إدارة الشركة، الدائم للبحث العلمي وتوفيره المستمر لكل الإمكانيات دافعاً لتجميع المادة العلمية ، التي يستفيد منها زملائي المهندسين والفنيين .

ولا يسعنى فى هذا المقام إلا أن أتوجه بالشكر الى سيادته على تشجيعه الدائم للعلم السايرة التقدم ورفعة الشركة.

وقد قام بمراجعة الكتاب الاستاذ الدكتور/ محمد أحمد قمر الذي أضفى قيمة كبيرة على الكتاب ، وساعد في إخراج الكتاب في الصورة التي ظهر بها .

المحسولات الكهسريائيسة

وقد وافق السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة على طباعة هذا الكتاب علي نفقة الشركة ، فتكفلت دار الجامعيين للطباعة والنشر ، وقد قامت بجهد مشرف في سبيل إخراج الكتاب على هذا النحو .

وفقنا الله جميعاً الى ما فيه خير بلدنا ، وأساله تعالي أن ييسر بهذا العمل الفائدة المرجوة لخدمة المهندسين والفنيين بقطاع الكهرباء .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

والله ولي التوفيق

الاسكندرية في ٤ / ١١ / ١٩٩١

د. کامیلیا یوسف

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمحة للتنويسه

يعتبر المحول الكهربى جزءاً بالغ الأهمية ، والفائدة ، في الدائرة الكهربية، ولولاه ما تحققت الاغراض الحيوية الاتية:

- نقل القدرة الكهربية بمقادير ضخمة لمسافات طويلة جداً ، من مواقع توليدها ، الى مساحات الاستفادة بها ، على جهود كهربية فائقة العلو (مئات الالوف من القوات وصلت إلى حد المليون في بعض الحالات) ، بما يعمل على الحد من المفقودات الكهربية في خطوط النقل ، وذلك بعد رفع جهد المولد ، الذي لايزال محدوداً ، بسبب الصعوبات التكنولوچية ، برغم نظريات التصميم المتطورة (لايزيد عن بضع عشرات الآلاف من القوات ، ولايكاد يصل إلى نصف المائة ألف أو يجاوزها في بعض الاحيان) .

- توزيع القدرة الكهربية ، في مساحات الاستفادة بها ، بالجهود المناسبة لاغراض استخدامها ، في البيوت والمصانع ، وغيرها .

- المواحة بين أى جهاز كهربى ، مهما كان الجهد الذى يعمل به . وينبوع التغذية الكهربى ، الذى يمثلك جهداً ، لا يمكن تغييره ، إلا باستخدام محول كهربى ، ذى مواصفات معينة ، حتى أننا يمكن أن نتصور ، أن معظم الاجهزة الكهربية ، يدخل فى بنيتها الاساسية محول كهربى ، للقيام بهذه المهمة ، مع ينابيع تغذية كهربية مختلفة الجهود .

والمحول الكهربي بسيط في نظرياته ، سهل في استخداماته ، ومن المفروض أنه لا يكلف الدائرة الكهربية ، التي يدخل في تركيبها ، سوى مفقودات كهربية قليلة ، إذ أن كل ما يقوم به ، هو عملية مواحمة بين أجزاء الدائرة المختلفة ، إساساً في الجهود ، وذلك من خلال عملية تحويل الطاقة الكهربية من ملف الى آخر في المحول ، عبر المجال المغناطيسي في القلب الحديدي ، فهو جهاز بالغ العلو في الكفاءة ، التي قد تتعدى ٩٩ ٪ من المحولات الكبيرة جداً . هذا ، وبينما نجد محولات كهربية بالغة الصغر ، لاتتعدى قدرتها جزءاً من المقولت أمبير ، في الاجهزة متناهية الصغر ، فقد تصل قدرة المحولات الكبيرة الي عشرات الالوف من الميجاقولت أمبير ، في المحولات الكبيرة التي تستخدم مع خطوط نقل القدرة الكهربية ، ومثل هذه المحولات تحتاج الي وسائل نقل خاصة عند نقلها من مكان الي مكان ، وهي غالباً ما تكون مزودة بعجلات تصلح لتبادلها بين بعضها في المكان الواحد .

الممولات الكهريائية

هذا ، وإن اهمية استخدامات المحول الكهربى في دوائر الاتصالات الكهربية (التي توصف بأنها دوائر التيار الخفيف (Light Current Circuits) ، لاتقل عن اهمية استخداماته في دوائر القوى الكهربية (وهي التي تعرف بأنها دوائر التيار الثقيل (Heavy) . ولا شك ان كل ملفين مترابطين بمجال مغناطيسي Current Circuits) (Linked By A يمثلان محولاً كهربياً ، مهما بلغت قيمة الجزء من هذا المجال المتبادل (Magnetic Flux) بينهما ، وذلك على حساب مدى تقاربهما ، وطبيعة المادة التي تحتويهما ، ويمكن المجال المغناطيسي أن يتخذها مساراً له وإنما كل ما في الامر ، أن نسبة تحويل الجهد والقدرة من ملف الى الآخر؛ تتوقف على مدى التشابك (Linkage) بينهما .

والحقيقة أن ما يعنينا في هذا المقام ، هو تلك المحولات التي تستخدم في دوائر القوى الكهربية . اذ ان معالجة النوع الآخر من المحولات ، يحتاج الى طريقة مختلفة في العرض والتحليل ، وإن اهم ماأحب أن أنوه عنه في هذه المقدمة ، التي وصفتها بأنها للتنويه ، أن هناك نوعين من المحولات التي تستخدم في دوائر القوى الكهربية ، يتم التمييز بينهما ، منذ الوهلة الاولى ، في تصميم كل منهما ، وهما ما يطلق عليه اسم محولات القوى Power) (Transformer)، ومحولات التوزيع (Distribution Transformers) وكما يستدل عليه من التسمية ، فان النوع الاول هو تلك المحولات ، التي يعمل الواحد منها مع المولد في المحطة ، كوحدة واحدة لتغذية خط النقل بالقدرة الكهربية ، التي يعطيها المولد ، عند الجهد العالى اللازم لنقل القدرة بأعلى كفاءة ممكنة ، ومثل هذا المحول يراعى عند تصميمه ان تكون مفقودات الحديد فيه حوالي ٧٥ ٪ من مفقودات النحاس عندالحمل الكامل ، مما يؤهله لأن يعمل بالقيمة القصوى للكفاءة عند حوالي من ٨٥ ٪ الى ٩٠ ٪ من الحمل الكلي ، أما النوع الثاني وهو محولات التوزيع ، فانه يراعي عند تصميمها ، ان تكون مفقودات الحديد حوالي ٢٥ ٪ من مفقودات النحاس عند الحمل الكامل ، وفي هذه الحالة ، فان ما يؤخذ في الاعتبار ، ليس هو موضع القيمة القصوى للكفاءة بالنسبة للحمل الكامل ، وانما يراعى خفض قيمة مفقودات الحديد قدر الامكان ، حتى نحصل على كفاءة يومية (All Day Or (Daily Efficiency مناسبة لان توفر لنا دفع ثمن اقل في الطاقة المبددة في المفقودات ، مما يقلل من ثمن تكاليف تشغيل المحول ، وسوف يراعي شرح ذلك بالمثال في احد فصول الكتاب.

ولاشك ان هذا الكتاب ، هو محاولة طيبة ، لتقديم العون المفيد ، بالمعلومات الاساسية ، اللازمة لتشغيل وصيانة محولات القرى والتوزيع ، التى تعتبر من الاجزاء الرئيسية فى شبكة الكهرباء بمدينة الاسكندرية ، وتدخل فى اختصاص شركة توزيع كهرباء الاسكندرية ، التى رأت أن تضعه بين أيدى المهندسين والفنيين المختصين ، من العاملين بها ، والعاملين بشركات توزيع الكهرباء الاخرى . نسأل الله تعالى ان يجدوا فيه الفائدة المرجوة ، وان يعين المسئولين بهذه الشركة ، وعلى رأسهم السيد المهندس رئيس مجلس الادارة ، على مواصلة هذا المجهود العلمي المستنير ، الذي درجوا على نهجه ، وكان آخر ماوصل الينا منه هو كتاب المكثفات وتحسين معامل القدرة ، الذي تمت طباعته وتوزيعه منذ شهور قليلة ، والله ولى التوفيق .

دكتور محمد احمد قمر

استاذ بكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية

وعضى مجلس ادارة شركة توزيع كهرباء اسكندرية

الاسكندرية في

1991/11/1

البابالاول

١-١ نبذة عن تاريخ انتاج المحولات

فى عام ١٨٩٠ تم تسجيل براءة اختراع أول محول ثلاثى الأوجه فى السويد وانجلترا . وكانت قدرته ٢٠٠٠ كيلو وات _ ١٥٠٠ قدولت ، وقد تم عن طريقه رفع الجهد ونقل الطاقة خلال خط بطول ١٠ كم . وتم تشغيله عام ١٨٩٣ شكل (١ - ١) يبين هذا المحول . فى عام ١٨٩١ تم تصنيع محول ثلاثى الأوجه وكانت قدرته ١٠٠ ك . ف . أ وجهد ١٥ / ٥٥٠ , ك . ف واستخدم لنقل الطاقة بين لوفين وفرانكفورت .

من عام ١٩٠٠ الى ١٩١٠ حدثت توسعات فى صناعة المحولات نتيجة التقدم الكبير فى تكنولوچيا المواد ، وقد توصل العلماء الى صناعة صلب كهربى سليكونى وكذلك التوصل الى استخدام الزيت المعدنى كعازل وكوسط للتبريد .

في حوالي عام ١٩٠٨ تمت صناعة محول ٣ و ٥ م . ف . أ - ٤٠ ك . ف .


فى عام ١٩١٠ تم تصنيع أول محول ثلاثى الأوجه فى ألمانيا وكانت قدرته Γ_0 م . ف . أ وجهد ١١٠ / ٥ و ٥ ك . ف . أما عن محولات الرفع ذات القدرات والجهود المتوسطة فقد قامت إحدى الشركات بصناعة محول رفع ذى قدرة ١١ م . ف . أ وجهد Γ / ٥٠ ك . ف ، وتم استخدام هذا النوع لمحطات التوليد، كما اعتبرت هذه القدرات كبيرة جداً بالنسبة لتصميم محول ثلاثى الأوجه .

حدث عجز فى المواد المستخدمة لتصنيع المحولات نتيجة نشوب الحرب العالمية الأولى ، أثرت فى الحد من التوسع وتقدم صناعة المحولات ، كذلك أثيرت أزمة كهربة الريف ، فى العالم ، ولحلها تم إنتاج حوالى ١٧٠٠ محول توزيع قدرة كل محول ١٤٠٨ .

في عام ١٩٢٣ بدأ في تصنيع محول ٣٠ م.ف.أ - ١١٠ ك.ف .

بوصول عام ١٩٣٠ كانت قد وضعت أساسيات تصميم محولات القدرة الكبيرة، وذات القدرات والجهود العالية، والتي استمرت حتى الآن.

وقد صاحب تصنيع المحولات الكبيرة مشكلات عديدة أهمها الحصول على قلب (core) للمحول موثوقاً به بالكامل . ففي حوالي عام ١٩٢٠ أمكن لصناع



شکل (۱ - ۱)


ومصممى المحولات الوصول الى حل مشاكل القلب ، وأمكن الاستمرار قدماً فى صناعة محولات القدرة الكبيرة ، ولكن معدلات الحصول على قدرات كبيرة المحولات كانت تسير ببطء ، فحتى عام ١٩٢٥ كانت ٢٠ م . ف . أ هى أقصى قدرة أمكن الوصول اليها . بينما لم يتمكن مصنعو المحولات من الوصول الى قدرة ٣٠ م . ف . أ حتى عام ١٩٢٨ . ثم بدأ فى تصنيع محول ثلاثى الأوجه قدرته ٢٠ م . ف . أ وجهد ٢٠٠ / ١١٠ ك . ف .

في بداية الثلاثينيات تم تصنيع محولات قدرة ٥٠ م.ف.أ - ١٣٠ ك.ف.ثم بدأت صناعة محولات الجهد المرتفع ٢٢٠ ك.ف، والتي تمت صناعتها وتشغيلها عام ١٩٣٦ ، وكانت بقدرة ٣٥ م.ف.أ.


ثم ارتفعت قدرة المحولات الي ١٢٠ م . ف . أ .

فى عام ١٩٥٧ تم تصنيع أكبر محول قدرة ثلاثة أوجه ـ ثلاثة ملفات بقدرة ١٩٥٧ م . ف . أ وبجهد ٢٢٠ ك . ف .

ظهرت في عام ١٩٤٦ محاولة تصنيع محولات الجهود الفائقة ، اكبر من ١٩٤٠ ك . ڤ ، وظهر هذا في التعاون بين شركة (ASEA) ومجلس القوى الكهربائية السويدي وتم تصنيع محول بقدرة ١١٥ م . ڤ . أ وجهد ٤٠٠ ك . ڤ – شكل (٢ – ١) – وكان ذلك حوالي عام ١٩٥٢ . وقد ادخلت بعض التعديلات حيث استخدمت ملفات على شكل قرص وملفات من النوع اللولبي ، التي تمتلك استقرارا ميكانيكيا . وكانت جميع الملفات بدون نقط تقسيم (لتنظيم الجهد) ، واكنها احتوت على مجموعة منظمات منفصلة . حيث وصلت اطراف النهايات ، وكانها احتوت على مجموعة منظمات منفصلة . حيث وصلت اطراف النهايات ، يتكون من مجموعتين على التوازي ملفوفتين على الساق ، وذلك لتقليل الجهد في يتكون من مجموعتين على التوازي ملفوفتين على الساق ، وذلك لتقليل الجهد في اتجاه الفك (Yoke) ، مع اختبار درجة العزل (BIL) ، عند ١٧٧٥ ك . ڤ . في حوالـــي عام ١٩٥٩ تم تصنيع أول محول في العالـم بالسويد بقدرة في حوالـــي عام ١٩٥٩ تم تصنيع أول محول في العالـم بالسويد بقدرة محولات ثلاثيــة الاوجـه – ذات ثلاثــة ملفـات – ١٠٠٠ م . ف . ا



شکل (۲ – ۱)



شکل (۳ – ۱)

في اوائل الستينات بدأ التفكير في تصنيع محولات ذات جهد ٥٠٠ ك . ف . والتفكير في كيفية تقليل وزن المحول بقدر الامكان مع الاحتفاظ بجميع الخصائص الهامة .

وعلى ذلك ففى عام ١٩٦٧ تم تصنيع اول محول ٤٠٠ م . ف . أ بجهد م . و . ف . أ بجهد م . و . ف . أ بجهد م . و . ف . المادى الوجه وذلك باستخدام قلب ذى ثلاثة سيقان ملفوفة – بعدها تم تصنيع محول بنفس المواصفات ولكن القلب بساقين ملفوفين فانخفض وزن المحول حوالى ٢٠ ٪ تم تمكن العلماء من تصنيع نفس المحول باستخدام ساق احادى ملفوف مما ادى الى تخفيض الوزن ، وكذلك المفقودات .

وفى كندا تم تشغيل اول محول ٧٠٠ ك . ف سنة ١٩٦٥ وتم اختباره حتى ٢١٥٠ ك . ف . ف . ف المانيا تم انشاء محول ذاتى أحادى الوجهة قسدرته ١٩٦٨ م . ف . أ بجهد ٧٣٥ ك . ف وذلك عام ١٩٦٨ .


خلال صيف ١٩٧١ تم الانتهاء من تصنيع اول محول ذاتى - أحادى الوجه - بجهد ١٩٧٠/٧٦٥/١٥٠٠ ك . ف ويقدرة ٣٣٣ م . ف . أ وتم استخدامه لاختبارات الجهد العالى للمعدات الكهربائية .


فى حوالى عام ١٩٧٤ تم تصنيع اول واكبر محول لمحطة توليد نووية بالمانيا بقدرة ١٠٢٠ م . ف . أ وجهد ٢٧/٤١٥ ك . ف .


في عام ١٩٧٧ تم تصنيع اول محول ثلاثي الاوجه بقدرة ٢٥٠ م . ف . ا بجهد ٥٣٥ ك . ف - ا يوضع هذا المحول - وهو صناعة شركة (ASEA) .

شكل (٤ - ١) يوضح بعض انواع المحولات منذ عام ١٨٩١ وحتى عام ١٩٧٩٠ وكدلك معدل التغيير في الجهد والقدرة حتى عام ١٩٨٠ .

وما زال العلم يتقدم حتى الآن بخطى واسعة في عالم تصنيع المحولات والتي تأتى ثمارها في كل حين .








المصولات الكهريائيسة


يعرف المحول بانه معدة كهربائية تستخدم لخفض أو رفع الجهد الكهربى لقدار معين من القدرة الكهربائية . يتكون المحول ببساطة من دائرتين كهربائيتين متداخلتين عن طريق دائرة مغناطيسية . احدى هاتين الدائرتين هي ملف الجهد العالى ، والأخرى هي ملف الجهد المنخفض ، أما الدائرة المغناطيسية فهي عبارة عن القلب الحديدي . ملف الجهد العالى (أو الملف الابتدائي) (High Votlage (أو الملف الابتدائي) or Primary Winding) و القلب الحديدة العالى (أو الملف الابتدائي) و Power والتي يطلق عليها اسم قدرة المدخل (Input Power) بينما ملف الجهد المنخفض (أو الملف الثانوي) or (و الملف الثانوي) Low Voltage Winding or (أو الملف الثانوي) secondary Winding السم قدرة المخرج (Output Power) ويعتبرالمحول معدة ذات كفاءة عالية جداء اسم قدرة المخرج (Output Power) ويعتبرالمحول معدة ذات كفاءة عالية جداء حيث يمكن الحصول على قدرة مخرج تكاد تكون مساوية لقدرة المدخل (اذا امكن الوصول مثلا بمفقودات الحديد والنحاس الي ١ ٪) .

شكل (٥-١) يوضح شكلا مبسطا لمحول يتكون من ملف الجهد العالى وملف الجهد المنخفض والقلب الحديدي .


فى حوالى عام ١٨١٩ اكتشف لاول مرة انه عند مرور تيار فى موصل نحاس يتولد مجال مفناطيسى فى الحيز المحيط بالموصل . وكانت هذه بداية علم الهندسة الكهربائية ، ثم كانت منطلقا لتقهم العلاقة بين اتجاه التيار فى موصل وقيمة واتجاه المجال المغناطيسى الناتج وفى شكل (١ - ١) تتضح العلاقة بين التيار والمجال المغناطيسى ، حيث تمثل الدائرة الداخلية مقطع فى الموصل (أى متعامد على الصفحة) ويكون اتجاه التيار فى الموصل كما لو كان داخلاً للدائرة . ويمكن تمثيل المجال المغناطيسى الناتج بالدوائر المحيطة بالموصل وفى اتجاه عقارب الساعة . بينما شكل (٧ - ١) يمثل موصلين هما الدائرتين الداخليتين (الموصلان متعامدان على الصفحة) ، الموصل اليمين يمر به تيار فى اتجاه خارج من الموصل . ويتطبيق قاعدة اليد اليمنى ، ينتج مجال مغناطيسى حول موصل



شكل (٥ - ١)



شکل (۲ – ۱)



المحسولات الكهسريائي

ويكون المجال بين الموصلين في نفس الاتجاه . أي ان الفيض بين الموصلين هو محصلة مجموع الفيض الناتج عن التيار المار بالموصلين وبالتالي تزداد كثافة الفيض بينهما .

عند مرور تيار كهربي في موصل أو ملف ينتج عنه مجالا مغناطيسيا مسببا قوة دافعة مغناطيسية ($Magnetomotive\ Force\ "m.m.f"$ تدفع بمرور الفيض المغناطيسي (Flux) في دائرة مغناطيسية مقفلة ، كما تدفع القوة الدافعة الكهربية التيار الكهربي في مسار مقفل ، وحدة قياس القوة الدافعة (C.G.G. المغناطيسية هي جلبرت (Gilbert) في مجموعة الوحدات العلمية (S. Units ، وتكون خطوط القوى دائما على شكل دوائر مغلقة وتتحرك في مسار يعرف بالدائرة المفناطيسية (Magnetic Circuit) . يمثل المجال المغناطيسي بخطوط القوى ، ومجموعة خطوط القوى تسمى بالفيض المغناطيسي (Magnetic Flux) ويحداته هي الويير (Weber) في مجموعة ، ويدفع هذا المجال ، المقاس بالويبر ، (M . K . S Units) المحداث العملية ويرمز له بالرمز Φ ، في الدائرة المغناطيسية المغلقة ، القوة الدافعة المغناطيسية ، التي يرمز لها بالرمز (m.m.f) ، والتي تقاس بالامبير لفات (Ampere - Turns الملف المؤثر ، الذي عدد لفاته N ، ويمر فيه (Rationalized M . K التيار I ، وهذه القيمة مقاسة بالوحدات العملية المنسقة S of Units) . وكما هو الحال في الدائرة الكهربية ، فإن العلاقة بين القوة الدافعة المغناطيسية (m, m, f) والمجال المغناطيسي (Φ) تكون باستخدام المقاومة المغناطيسية (Reluctance) للدائرة المغناطيسية ، التي يرمز لها بالرمز : كما هو الحال في قانون أوم للدائرة الكهربية حيث : (R_e)

$$I = \frac{e.m.f}{R}$$
 تنظر $\phi = \frac{m.m.f}{R_e}$

وتحصل على قيمة (R_e) للدائرة المغناطيسية ، بدلالة متوسط طول المساد المقفل اخطوط القوى المغناطيسية (L) بالمتر ، ومساحة مقطع القلب الحديدى (A) متر مربع ، الذى تخترقه هذه الخطوط فى اتجاه عمودى على المقطع ،

ومعامل النفاذ النسبي لمادة الحديد μ_r ، ومعامل نفاذ الفراغ المطلق μ_o ، الذي يساوى ($^{-7}$) ، في حالة مجموعة الوحدات العملية المنسقة التي نستخدمها ، بحيث تكون

$$R_e = \frac{L}{\mu_0 \mu_r A}$$

وتكون كثافة الفيض المغناطيسي في القلب الحديدي (B) ، مقاسة بالويبر لكل متر مربع ، في هذه الحالة عبارة عن

$$B = \frac{\Phi}{A}$$

كما ان معدل انحدار الجهد المغناطيسي على طول المسار (H) ، الذي يقاس في هذه الحالة بالامبير لفات لكل متر عبارة عن :

$$H = \frac{m \cdot m \cdot f}{L} = \frac{NI}{L}$$

ويمكن مما سبق الحصول على العلاقة بين B , H في الدائرة المغناطيسية ، على النحو التالى :

$$\frac{B}{H} = \frac{\Phi}{A} * \frac{L}{NI} = \frac{NI}{L/\mu_0 \mu_r A} * \frac{1}{A} * \frac{L}{NI}$$
$$= \mu_0 \mu_r$$

يساوى ١٠ ^ خط، وأن الجاوس هو مقياس كثافة الخطوط المغناطيسية بالخط لكاسم ٢٠ .

يمكن ايجاد اتجاه خطوط القوى المغناطيسية باستخدام بوصلة صغيرة ، حيث تشير النهاية N دائماً الى اتجاه هذه الخطوط [كما فى شكلى N - 1 ، (N - 1) . فى شكل N - 1 تم وضع موصل فى مركز قطعة من الورق نش عليها بعض برادة الحديد . عند مرور تيار بالموصل تتوزع البرادة على شكل دوائر مركزية ، أى يمثل الشكل خطوط قوى مغناطيسية فى دائرة مقفلة حول الموصل الذى مر به تيار كهربى ، يلاحظ أن كمية الفيض ، فى كل مسار ، تقل بينما طول المسار يزيد ، أى أن كثافة الفيض تكون قوية بالقرب من الموصل وتضعف كلما بعدت عنه .

من الأهمية ملاحظة أن جميع المواد ليست لها خاصية التوصيل المغناطيسي، والتي تعرف أيضاً بالنفاذ المغناطيسي or والتي تعرف أيضاً بالنفاذ المغناطيسي الخطوط المغناطيسية ، فمثلاً الهواء وهي قابلية المادة لتمرير الخطوط المغناطيسية ، فمثلاً الهواء يعتبر وسطاً غير جيد لتمرير الخطوط المغناطيسية ، وكذلك النحاس والزنك ، بينما الحديد يعتبر وسطاً جيداً لتوصيل المجال المغناطيسي أي لتمرير خطوط القوى المغناطيسية ، فان استخدام الحديد عن الهواء كوسط لتمرير خطوط القوى المغناطيسية ، فان استخدام ملف مكون من عدد من اللفات ويمر به تيار معين ، مع استخدام قلب حديدي بدلاً من الهواء يجعل عدد خطوط القوى المغناطيسية قد تزداد الي أكثر من ٢٠٠٠ مرة . تقاس مدى كفاءة مادة معينة لتمرير خطوط القوى المغناطيسي المغناطيسي بمعامل النفاذ المغناطيسي النسبي (Relative Permeability) وتعتمد قيمة هذا المعامل على نوع الحديد المستخدم ، وكلما كان الحديد نقى ولين كلما كان المعامل كبير ، وهو النوع المفضل في استخدام قلب المحول .

وتكون قيمة معامل النفاذ:

$$\mu = \frac{B}{H} = \mu_r \mu_o$$

حيث :

كثافة الفيض B

شدة المجال المغناطيسي أو معدل انحدار الجهد المغناطيسي H

معامل النفاذ النسبي للمادة μ_r

معامل النفاذ للفراغ المطلق μ_o

كما سبق بيانه ، وتتوقف الوحدات على حسب نظام الوحدات المستخدم .

Retentivity الاستبقاء


يعتبر الاستبقاء من الخصائص الهامة للحديد ، فعند قطع مصدر التيار عن الملف الملفوف على القلب الحديدى ، تبقى كمية من خطوط القوى المغناطيسية بالقلب الحديدى ، وكلما كان الحديد أكثر صلابة كلما زادت كمية الخطوط المغناطيسية المتبقاه . فاذا استخدم صلب شديد الصلابه (Hard Steel) بدلاً من الحديد اللين (Soft Iron) فان عدداً كبيراً من الخطوط المغناطيسية تبقى من الحديد اللين (Soft Iron) فان عدداً كبيراً من الخطوط المغناطيسية تبقى بالقلب . بذلك يصبح الحديد الصلب في هذه الحالة ذا مغناطيسية متبقاه ، وهذا هو تعريف الاستبقاء . وعلى ذلك تكون قيم الاستبقاء الكبيره غير مرغوبه في المحولات ، ويفضل استخدام حديد لين للقلب .


ظاهرة التأثير المغناطيسي أو الحث المغناطيسي

Magnetic Induction

عند مرور تيار كهربائى فى ملف ملفوف فى الهواء ، أو على قلب حديد أو صلب تنتج خطوط قوى مغناطيسية حول الملف ، ويكون التأثير المغناطيسي لهذه الخطوط على اى موصل كهربى يتشابك معها هو ما يعرف بظاهرة الحث المغناطيسي أو الحث باختصار .


ويكون حاصل ضرب التيار المار في عدد لفات الملف هو مقياس القوه الدافعه المغناط بسية (Magnetomotive Force) ويتناسب عدد خطوط القوى المغناط بسية الناتجة في الدائرة المغناط يسية مباشرة مع عدد الامبير – لفات





شکل (۹ – ۱)

شکل (۸ – ۱)



شکل (۱۰ – ۱)

المحولات الكهربائيسة

للملف.

تجب ملاحظة أنه في منطقة معينة يحدث ما يسمى بالتشبع (Saturation Region) في الدائرة المغناطيسية والعلاقة بين كثافة الفيض (B) وشدة المجال المغناطيسي (H) أو معدل انحدار الجهد المغناطيسي (H = NIII) ، لمادة مغناطيسية معينة يعرف بمنحنى المغنطة و شكل (H = NIII) يوضح الشكل العام لمنحنى المغنطة وواضح فيه منطقة التشبع، والتي مهما زادت شدة المجال المغناطيسي في أثنائها ، فان قيمة كثافة الفيض المغناطيسي تزداد زيادة طفيفة ، مما يعتبر معه أن قيمة الفيض تظل ثابته على وجه التقريب في مثل الحديد الزهر ((L = IIII)) ، الصلب المصبوب ((L = IIII)) ، مصلب شرائح مثل الحديد الزهر ((L = IIII)) ، الصلب المصبوب ((L = IIII)) ، مصلب شرائح الطريقة التي يصنع بها القلب ، حيث تراعى نسب المركبات الكيميائية الداخله في تصنيع المادة ، لأن اي تغيير طفيف في هذه المركبات يؤثر بدرجة كبيرة على الخواص المغناطيسية المادة ، وبالتالي على شكل منحنى المغناط لها .

سبق أن ذكرنا أنه نتيجة مرور تيار في ملف يحدث تأثير مغناطيسي حول هذا الملف ناشيء عن خطوط القوى المغناطيسية ، أو أن نتيجة مرور التيار في ملف ينشأ فيض مغناطيسي حوله .

ونذكر الآن كيف ينتج التيار الكهربى مصاحباً لنشوء المجال المغناطيسى في شكل (١-١) (أب) عبارة عن موصل يمكن أن يتحرك الى الامام أو الى الخلف على طول دائرة مغناطيسية (جـ ء هـ و) خلال خطوط قوى مغناطيسية متجهة الى أسفل . اذا فرضنا أن الموصل تـم تحريكه الى اليمين ، فانه تبعاً لقاعدة اليد اليمنى للتأثير المغناطيسي ، سوف ينتج فـرق جهـد بين طرفيه (أ ، ب) ، ويتم مرور تيار في الموصل خلال الدائره المغلقة (أ ب هـ ء) ، في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة أي أنه لكى يحدث فرق جهد كهربى بين طرفى الموصل (أ ب) ، يجب أن تتوافر حركة نسبية بين الموصل ، أو الدائره الكهربية ، وبين المجال المغناطيسي

طريقة عمل المحول


لفهم طريقة عمل المحول المثالي ببساطة يمكن الرجوع الى شكل (1-1) ، الذي يمثل قلب من الحديد اللين (NS) ملفوف عليه ملف (P) يمر به تيار (I) في اتجاه دوران عقارب الساعة نتيجة تسليط مصدر كهربي لتيار مستمر (E) على طرفي الملف . يؤدى ذلك الى جعل القلب الحديدي مغناطيساً له القطب العلوى عباره عن (S) ، بينما تكون خطوط القوى المغناطيسية الناشئة عن الملف متجهة الى اسفل كما في الشكل . نفرض وجود دائرة توصيل كهربي مغلقة $(I + e^-)$ موضوعة أعلى القلب ، حيث يمر عدد معين من الخطوط المغناطيسية خلالها .

جميع مكونات التجربة تكون في حالة استقرار وبالتالي فان قيمة التيار (I) لاتتغير ، وعلى ذلك لايمر اى تيار في الدائره (I) ب جـ (I) . نفرض فتح مصدر الكهرباء (E) ، كما في شكل (I) فيصبح تيار المغنطة في الملف (P) يساوى صفراً


تضمحل الخطوط المغناطيسية التى تقطع الدائرة (أ ب ج ء) بسرعة كبيرة جداً ، محدثة مرور تيار فى الدائره (أ ب ج ء) فى اتجاه دوران عقارب الساعة (1) .

يلاحظ ان التيار (i) الناتج في الدائرة (أ ب ج $_{2}$) يكون في نفس اتجاه التيار بالملف (P) وعلى ذلك يعرف الملف (P) بالملف الابتدائي للمحول $_{2}$ وتعرف الدائرة (أ ب ج $_{2}$) بالملف الثانوي للمحول والملفين متصلين من خلال دائرة مغناطيسية عباره عن القلب الحديدي الذي يمر به خطوط القوى المغناطيسية التي تتشابك مع الملف الابتدائي $_{2}$ وكذلك مع الملف الثانوي $_{2}$ وإذا تم توصيل مصدر الكهرياء (E) مرة اخرى $_{2}$ فأن التيار (I) في الملف (P) يزداد $_{2}$ ويمر تيار تزداد عدد الخطوط المغناطيسية المتشابكة مع الدائرة (أ ب ج $_{2}$) ويمر تيار في اتجاه عكس اتجاه دوران عقارب الساعة في دائرة الملف الثانوي المغلقة (أ $_{2}$ ب ج $_{2}$)


والحقيقة ان نتيجة مرور التيار في الملف الابتدائي فان خطوط القوى الناتجة لاتتشابك جميعها مع الملف الثانوي بل يتسرب جزء من هذه الخطوط يطلق عليها




شکل (۱۱ – ۱)



شکل (۱۲ – ۱)



شکل (۱۳ - ۱۱)




شکل (۱۵ - ۱)

لحولات الكهربائي


اسم خطوط التسرب (Leukage lines) . شكل (۱۰۱۶) يوضع خطوط النسرب تنجة مرور تيار بائلف الابتدائي ، وكلما زاد عند خطوط التسرب كلما التنفضت كلاحة المحول الهذا الفرض يغضل أن يكن القلب الحديدي شكل مستمر وكامل . يعيث لا يوجد اي نقط توصيل في القلب عنى لا تعوق مسال خطوط القوى مع الثلقين والنسل الاشكال القوى مع الثلقين معاً ، هن الشكل الدائري المفلق ، ولكن من عوب هذا الشكل انه بحتاج الي دقة عالية جداً في التصنيع والانشاء .

تتوقف قيبة الجهد التواد في الملف الثانوي على عند لفاته فاذا تم استخدام الفتين فأن الجهد بتضاعف ، وهكذا كلما زاد عند اللفات . شكل (١٠٥) يوضع عند ٢ لفه للطف الثانوي .

ويكون الشكل العام العكونات الاساسية للمحول ، كما في شكل (١-١٦) وفيه اللف الذي يتم توصيله يمصدر الجهد والتيار التفير ، وهو ما يسمى باللف الابتدائي (أو عنف الجهد العالى مثلاً) ، والملف الذي يحول هذا التبار والعهد التغير الى الحمل . وهو ما يسمى باللف الثانوي (الذي يمثل في هذه الحالة علف الجهد المنفقض) ، ويتم ألف الملفين على القلب الحديدي ، الذي يمثل الدائرة المتاطيسية . عند مرور تيار أو أو اللف (P) يتسبب في انشاء فيض مفناطيسي متشابك معه (٥٠) في القلب الحديدي ، وهذا الفيض يتشابك ايضاً مع اللَّف (S) ، فينتج فيه قوة دافعه كهربائية (e.m.f) بالتأثير اللَّتبادل . اذا تم ترصيل الملف (5) الى حمل . قان القوة الدافعة الكهربائية تعمل على مرور التيار في الحمل أي أن القدرة الكهربية تتحل بهذا الشكل الى الحمل . اللف الثانوي (S) يستقبل هذه القدرة عن طريق للجال الفتاطيسيي الاساسي الثانع من مرور تيار باللف الابتدائي (P) والذي بكن متصلاً اصلاً بمصدر القدرة المراد تحوطها من خلال المحول . يتشابك المجال المفتاطيسي (١٠٥) مع كل من الملف الثَّانوي (S) واللَّف الابتدائي (P) واذلك تتولد قوة دافعة كهربية ايضاً في الملف الإبتدائي (\mathcal{D}) ، وتعرف بالقوة الدافعة الإبتدائية ويرمز لها بالرمز (\mathcal{E}_1) ، وتعرف في الله الفائري بالترة الدادة المهربات المادرة ورسر لها بالرر (2) ، وتكون النسبة بينهما كالنسبة بين عدد اللفات في كل من الملفين الابتدائي



شكل (١٥ - ١)



شکل (۱۹ – ۱۱)

المحولات الكهربائية

-44-


والثانوى . يكون قلب المحول عبارة عن شرائح رقيقة من الحديد ، ونظراً لأن الفيض المغناطيسى المتردد يمر خلال هذه الشرائح ، تتولد فيها ايضاً قوى كهربية بالتأثير المغناطيسى تعمل على انشاء تيارات كهربية في مسارات مقفلة في القلب الحديدى ، وتعرف هذه التيارات بالتيارات الاعصارية Currents وهي تتسبب في سخونة القلب الحديدى ، وبالتالى فقد في الطاقة ، ومن هنا جاءت تسميتها بالتيارات الطفيلية (Parasitic Currents) .

اذا تم تصنيع القلب الحديدى من قطعة مصمته من الصلب ، فسوف تنخفض مقاومته لمرور التيارات الاعصارية ، فترتفع قيمتها ، وبالتالى تزداد مفقودات التيارات الاعصارية . لا يمكن التخلص كلية من التيارات الاعصارية ، ولكن يتم تخفيضها بقدر الامكان . مما يقلل سخونة القلب الحديدى بقدر الامكان . وعلى ذلك يتم تصنيع المحول من شرائح رقيقة من الصلب تكون معزولة عن بعضها البعض بطبقة من الورنيش أو طبقة من أية مادة عازلة مناسبة . وعلى ذلك يتم تقسيم السمك الكلى للقلب (l) الى شرائح رقيقة متساوية سمك كل منها (l) . فتمر بذلك يكون مسار التيارات الاعصارية كما هو موضح فى شكل (l) ، فتمر التيارات الاعصارية فى الشرائح ، ولا تمر بينها ، مما يؤدى الى تقليل مساحة المقطع ، وبالتالى زيادة المقاومة الكهربية الى حد كبير .


بأضافة مادة السيليكون (Silicon) للصلب ، عند تصنيع القلب الحديدى يمكن تقليل التيارات الاعصارية الى حد كبير ، لان مادة السيليكون تزيد معامل المقاومة (Resisitivity) للصلب ، بدون التأثير على خواصه المغناطيسية . ليست التيارات الاعصارية فقط هى المتسببة في سخونة القلب ، ولكن نتيجة التغيير الدائم في القيمة والاتجاه لتيار المغنطة تنشأ في القلب الحديدي مفقودات تعرف بمفقودات التخلف (Hysteresis Losses) ، وهي تعمل ايضاً على سخونة القلب الحديدي


تشفيل المحول عند اللاحمل

شكل (۱–۱۸) أ يوضع محول ذو وجه واحد ، والملف الثانوى له (S) غير متصل بالحمل . يتم توصيل الملف الابتدائى (P) بجهد متردد (V_1) ويكون الملف الثانوى



شكل (۱۷ - ۱۱)





شکل (۱۸ – ۱۰)

المحولات الكهربائي

كدائرة مفتوحة . الجهد (V_1) يتسبب في مرور تيار (I_0) في الملف الابتدائي ، بينما لا يمر اي تيار بالملف الثانوي (S) ، وهذا هو ما يعرف بتشغيل الحول عند اللاحمل . يتسبب التيار (I_0) في توليد مجال مغناطيسي على شكل موجه جيبية I_0 ، ويعرف I_0 بتيار اللاحمل وهو يتركب من مركبتين ، احداهما تيار الاثارة المحول والثانية المركبة التي تعطى مفقودات الحديد . ويكون Φ_0 هو الفيض المغناطيسي الرئيسي أو المتبادل . حيث ان Φ_0 يتشابك مع كل من الملف الابتدائي والملف الثانوي للمحول ، فانه يولد قوة دافعة كهربية (E_1) تتولد بالملف ، نتيجة التأثير الذاتي ، بينما (E_2) تحدث بالملف الثانوي نتيجة التأثير المتبادل وتكون قيمة جذر متوسط المربع (r.m.s) لكل منهما عبارة عن :

$$E_1 = 4.44 \text{ f N}_1 \Phi_{0 \text{ max}} 10^{-8} \text{ volt}$$
 (1)

$$E_2 = 4.44 \text{ f N}_2 \Phi_{0 \text{ max}} 10^{-8} \text{ volt}$$
 (Y)

حيث

عدد لفات الملف الابتدائی
$$=N_{I}$$
 عدد لفات الملف الثانوی $=N_{2}$ = التردد (هرتز)

المناطيسى المتبادل = $\Phi_{0 \; \mathrm{max}}$

بقسمة المعادلتين ١، ٢

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \tag{7}$$

تمثل هذه النسبة خاصية أساسية للمحولات ، وهي أن النسبة بين القوة الدافعة الكهربائية المتولدة بالملفين تتناسب مع عدد لفات الملفين .


وتسمى النسبة N_I/N_2 نسبة المحول ($Transformer\ Ratio$) وعلى ذلك فان أى محول يمكن استخدامه كوحدة لرفع أو خفض الجهد .


ويعتمد هذا على طريقة توصيل الملف الابتدائي والملف الثانوي ، وأيهما يكون ملف الجهد العالى ، وأيهما يكون ملف الجهد المنخفض ، وعادة يسمى الملف المتصل بمصدر التغذية بالملف 'لابتدائي ، والملف المتصل بالحمل الملف الثانوي ، في شكل ((1 - 1)) يلاحظ أن جزء من الفيض المغناطيسي يتسرب بالحيز المحيط بالملف الابتدائي ((P)) ويرمز له بالرمز ((11)) ، وهو يمر خلال الهواء ويتشابك فقط بملفات الملف الابتدائي ((N_1)) . وقيمة ((11)) تتناسب مع تيار الملف الابتدائي ، ويكون مترددا ، ويحدث قوة دافعة كهربية بالتأثير الذاتي ، يرمز لها بالرمز ((E_{11})) ، في الملف الابتدائي ،أي أن مركبتين للقوة الدافعة الكهربية تتولدان بالملف الابتدائي ، احداهما ((E_1)) نتيجة الفيض الاساسي ، والاخرى ((E_{11})) نتيجة فيض التسرب ، وتكون المعادلة العامة في هذه الحالة .

$$\overline{V}_1 = \overline{I}_0 R_1 - \overline{E}_1 - \overline{E}_{11}$$

يلاحظ وجود اشارة (-) قبل كل من E_{11} , E_{1} ، لأن القوة الدافعة الكهربية في عكس اتجاه جهد المصدر ، وتكون R_{1} هي قيمة مقاومة الملف الابتدائي .

شكل (۱۹ – ۱) وضح رسم المتجهات للمحول في حالة اللاحمل ويلاحظ أن هناك زاوية اختلاف (δ) بين الفيض الرئيسي (δ) والفيض التسربي (δ) والفيض التسربي (δ) والمنطق عليها اسم زاوية الفقد (δ) بين الفيض الرئيسي (δ) وهي راجعة الى فقد التخلف بالقلب الحديدى . كذلك يلاحظ أن اتجاه الفيض المغناطيسي يكون متعامدا على اتجاه القوة الدافعة الكهربية . لا يرتياوالملف الثانوي (δ) في حالة تشغيل المحول عند اللاحمل ، وبالتالي لا يستهلك به اية قدرة . في نفس الوقت ، فان الملف الابتدائي يسحب من مصدر التغذية (الشبكة أو المولد) جزءاً من القدرة الفعالة ، عزء صغير من القدرة الفعالة غير الفعالة ، وكذلك جزءاً من القدرة الفعالة . جزء صغير من القدرة الفعالة ويكون كل من (δ) دائما صغيرا (δ) حوالي من المالي ، المالي الماليك أن الماليك أن القدرة الفعالة فتكون عبارة عن قيمة تيار الحمل الكامل) ، اما الجزء الاكبر من القدرة الفعالة فتكون عبارة عن مفقودات التبارات الاعصارية ومفقودات التخلف في القلب الحديدي (أي مفقودات اللاحمل تحتوي على كل من مفقودات الحديد المعلى على كل من





شکل (۱۹ – ۱) ۱۹۰۰ – ۲۸

لحولات الكهربائية

مفقودات النحاس المتمثلة في القيمة I_0^2 ، الناشئة عن تيار اللاحمل في الملف الابتدائي ، والمفقودات في القلب الحديدي . عند استخدام جهد ثابت (V_I) كتغذية من خلال الملف الابتدائي ، فإن مفقودات اللاحمل لا تعتمد على حمل المحول ، حيث تعتمد مفقودات الحديد على القيمة الاساسية للفيض المغناطيسي (ϕ_0) الذي لا ترتبط قيمته بتيار الحمل دائما تعتمد على الجهد (V_I) ، ويمعنى اخر فإن اللاحمل (عندما تكون V_I ثابتة) تعتبر مفقودات ثابتة في المحول ، موجودة في أية حالة تشغيل للمحول ولا تعتمد على الحمل بأي شكل .

تشفيل المحول عند الحمل:

شكل (۱۸ - ۱) ب يوضح توصيل الملف الثانوى للمحول على حمل (R). حيث تم توصيل مفتاح لتوصيل الحمل ، ومر تبار I_2 بالملف الثانوى . هذا التيار يحدث فيض مغناطيسي متردد يتكون من جزئين ، الجزء الاكبر عبارة عن (ϕ_1) ، وهو الذي يمر بالقلب ، وجزء صغير عبارة عن (ϕ_{12}) ، يمر بالهواء ، ويتشابك مع الملف الثانوي فقط ، وهو ما يعرف بالفيض المغناطيسي المتسرب. التيار المار بالملف الثانوى ، والناشئ عن وجود الحمل ، ينشئ الفيض المغناطيسى (ϕ_0) ، الذي يضاد (ϕ_0) ، على حسب قانون لنز ، وبمعنى آخر فان الفيض الناتج من التيار المار بالملف الثانوى يعمل على الغاء الفيض الرئيسي (ϕ_o) ، وهو ما يهده بالغاء (E_1) ، (E_2) وانهيار العملية بأسرها ، ولكن المصدر الكهربائي يعمل على مساندة هذه العملية ، وذلك بايجاد فيض مغناطیسی جدید فی القلب الحدیدی قیمته (ϕ_1) ، یساوی ویضاد (ϕ_2) ، بحيث لا تتأثر قيمة (ϕ_0) ، ويظل باقيا كما هو في القلب الحديدي .ويستلزم ذلك ان تكون الامبير - لفات (القوة الدافعة المغناطيسية) التي تنشئ (ϕ_{7}) مساوية للامبير لفات التي أنشأت (ϕ_{2}) لان كلا من الفيضين يقابل (ϕ_{7}) نفس المقاومة المغناطيسية في القلب الحديدي . لذلك يجب أن يكون اللف الماويا I_2 مساويا I_3 الميث يكون I_{12} هو مركبة التيار في الملف I_{12} الم الابتدائي التي تحمل الطاقة من الملف الابتدائي الى الملف الثانوي خلال المجال المغناطيسي المتبادل بين الملفين . ونجد في هذه الحالة ان

الدائرة المكافئة للمحول:

تتكون الدائرة المكافئة من جزئين رئيسيين ، جزء يمثل الملف الابتدائى وتكون مكوناته عبارة عن $(X_o\,,R_o\,,X_1\,,R_1)$ ، وجزء يمثل الملف الثانوى وتكون مكوناته $(R_2\,,X_2)$ كما في شكل $(Y_0\,,Y_0\,)$ أ

الجزئين (X_o , R_o) عثل مفقودات اللاحمل ، وعانعه المغنطة) ويربط بين الجزئين المجال المغناطيسي في القلب الحديدي .

لكى يتم رسم الدائرة المكافئة للمحول بدون رسم القلب الحديدى يتم نقل مكونات الملف الابتدائى الى الملف الثانوى ، أو العكس ، وبالتالى نحصل على دائرة كهربائية واحدة متصلة (ليست مفصولة بالقلب الحديدى) أحد طرفيها متصل بمصدر التغذية ، والطرف الآخر متصل بالحمل ، كما فى شكل (٢٠ – ١) ب بحيث تكون نفس الخصائص مشتركة فى الدائرتين (٢٠-١) أ ، (٢٠ – ١) ب .

عند نقل مكونات الملف الابتدائى الى الملف الثانوى تعرف بأن الملف الابتدائى اصبح منسوبا الى الملف الثانوى وتصبح


$$R_1 = R_1 (I_1/I_2)^2 = R_1 (N_2/N_1)^2$$


 $X_1 = X1 (N_2/N_1)^2$

بينما نجد عند نقل مكونات الملف الثانوى الى الملف الابتدائى ان الملف الثانوى أصبح منسوبا الى الملف الابتدائى وتصبح :

$$R_2 = R_2 (I_2/I_1)^2 = R_2 (N_1/N_2)^2$$

 $X_2 = X_2 (N_1/N_2)^2$





شکل (۲۰ – ۱)

المصولات الكهربائي

44

٣-١١ لكونات الرئيسية للمحولات

يعتبر القلب والملفات هي المكونات الاساسية للمحولات، فيمثل القلب الدوائر المغناطيسية حيث يسمح بمرور دوران الفيض المغناطيسي ، بينما تمثل الملفات الدوائر الكهربائية نتيجة مرور التيار الكهربي بالملفات الابتدائية والثانوية ،


تشكل الملفات والقلب وحدة كاملة لكل وجه فى المحول ويتم تنظيم جهد المحول من خلال تغيير عدد لفات الملف الابتدائى وهو ما يعرف بتغيير خطوة المحول ، أو تغيير نقط التقسيم على الملف الابتدائى وكذلك نهايات الملفات على الملف الابتدائى وكذلك نهايات الملفات بالاطراف . فتخرج اطراف الملفات خارج جسم المحول من خلال عازل اختراق يحتوى على موصل مركزى (قضيب أو انبوبة) ، ويتم تثبيت العوازل على جسم المحول العلوى بحيث يكون الجزء العلوى خارج المحول ، وجزء من العازل مغموس داخل المحول . قد يحتوى المحول على انابيب للتبريد ملحومة مع الجسم أو يحتوى على مشعات (ردياتورات) مثبته على جسم المحول من الخارج ، جميع الاجهزة المساعدة مثبته على جسم المحول .

عند تشغيل المحولات تكون جميع أجزائها الرئيسية (الملفات ـ اطراف النهاية ...) مسلط عليها جهد عالى بالنسبة للقلب ، للخزان ، وللأجزاء المتصلة بالأرض ومن هنا يأتى أهمية وجود مواد عازلة بين مكونات المحول ، بعضها البعض .


تنقسم المواد العازلة المستخدمة بالمحولات الى مواد صلبة ومواد سائلة ، العازلات الصلبة شائعة الاستخدام في المحولات عبارة عن : ورق ، خشب ، الواح ورق مضغوط .. أما العازلات السائلة مثل الزيت والذي يستخدم ايضاً كمبرد .

اثناء تحميل المحول ، ومع تغير درجات الحرارة المحيطة بالمحول ، فان الزيت داخل جسم المحول يتعدد أو ينكمش ، ولذلك يجهز المحول بخزان احتياطى ، وهو ما يعرف بخزان التمدد ، والذى يتصل بالخزان الرئيسى بأنبوبة ، يملأ الخزان الاحتياطى بالزيت حتى حد معين ، ويترك حيز بدون زيت تحسباً للتمدد ويجهز الخزان الاحتياطى بأنبوبة بيان الزيت محدد بها الحد الأدنى ، الحد الأعلى لمستوى الزيت بالخزان الاحتياطى (بعد التمدد) .


الاشكال (٢٦-١) ، (٢٣-١) ، (٣٣-١) توضيح أنواعاً مختلفة من المحولات ،موضيحاً عليها المكونات الرئيسية .



شكل (۲۱-۱) محول توزيع أحادى الوجه (إنتاج وستنجهاوس)



شكل (۲۲-۱) محول قدرة ۳۰ م.ف.أ. (إنتاج وستنجهاوس)



شكل (۲۳-۱) مجول توزيع ۷۵۰ ك.ن.أ. (إنتاج روسي)

وعلى ذلك يمكن تلخيص المكونات الرئيسية للمحول كالآتى:

- النوائر المغناطيسية أو القلب.
 - الملفات الثانوية والابتدائية.
 - تجميم القلب والملفات.
 - العازلات (اطراف الملفات)
 - عزل الملفات .
 - الخزان التبريد

The Magnetic Circuit الدائرة المغناطيسية

الغرض من الدوائر المغناطيسية بالمحول هو تجهيز مسار ، ذي مقاومة صغيرة ، لمرور خطوط الفيض المغناطيسي (Flux) الناتج من مرور تيار متردد في الملف الابتدائي المحول . شكل (٢٤-١) يوضح ثلاثة انواع للدوائر المغناطيسية :

شكل (٢٤ - ١) أ يوضح ملف ملفوف في الهواء (اي بدون قلب حديدي)

شكل (٢٤ - ١) ب يوضح ملف ملفوف على قلب حديدى .

شكل (٢٤ - ١) جـ يوضع ملف ملفوف على قلب حديدى يحتوى على ثغرة هوائية .

عند تسليط جهد (E) على الملف ، يمر تيار _ في الاتجاه المضبح بالاشكال _

ينتج عنه فيض مغناطيسى يمر في الدائرة المغناطيسية (الخطوط المتقطعة) وفي الاتجاء الموضح بالشكل، وتكون قيمة هذا الفيض

$$\Phi = \frac{0.4 \,\pi\,\mathrm{N\,I}}{1/\mu_{\mathrm{r}}\,\mathrm{A}}$$

وذلك باستخدام الوحداتالعلمية غير المنسقة حيث يكون:

 $\Phi = 1$ الفيض المغناطيسى (خط)

N = عدد لفات الملف

I = التيار المار في الملف (أمبير)

L = متوسط طول المسار المغناطيسي (سم)

المدولات الكهربائيية

معامل النفاذ المغناطيسي النسبي للمادة المستخدمة في الدائرة المغناطيسية μ_r . (Relative Permeabi lity)

A = A مساحة مقطع المسار المغناطيسي (سم A).


تعرف النسبة ($l / \mu_r A$) بالمعاوقة المغناطيسية ويرمز لها بالرمز (S) وهي مقاومة الدائرة المغناطيسية لمرور الفيض المغناطيسي بالدائرة ، وتقاس بالوحدات العملية المنسقة (امبير ـ لفات / ويبر) .

وتعرف (NI) بالقوة الدافعة الغناطيسة (Magnetomotive Force m.m.f) وهي القوة التي تعمل على مرور الفيض المغناطيسي في الدائرة المغناطيسية ووحدتها الامبير الفات.


يمكن تغيير الامبير ـ لفات (NI) للملف اما بتغيير عدد اللفات (N) أو بتغيير التيار (I) أو بتغيير التيار (I) أو بتغيير الاثنين معاً ، وبالتالى يتغير الفيض المغناطيسى (Φ) فى الدائرة المغناطيسية . معامل النفاذ المغناطيسى النسبى (μ_p) للهواء يكون ثابت ، وبالتالى فان الفيض (Φ)سوف يتناسب مباشرة مع القوة الدافعة المغناطيسية ، كما تعرف كثافة الفيض (Φ) ويرمز لها بعدد خطوط الفيض مقسوماً على مساحة مقطع الدائرة المغناطيسية (Φ) ويرمز لها بالرمز (Φ) ، وهي تتناسب ايضاً مع شدة المجال المغناطيسى (Φ) . والعلاقة بين Φ

لو أخذنا عدداً معيناً من الامبير ـ لفة / سم نجد ان معامل النفاذ النسبى للحديد (μ_{r}) يعتبر كبيراً جداً بالنسبة لمعامل النفاذ للهواء ، الذى يؤخذ على أنه الواحد الصحيح كأساس للمقارنة ، وذلك لأن كثافة الفيض تكون كبيرة جداً للحديد عنها للهواء ، أو عند كثافة تدفق معينة فإن عدد الامبير ـ لفة / سم اللازمة لانتاج التدفق الكلى يكون أقل كثيراً في الحديد عنه للهواء ، وعلى ذلك فان معامل النفاذ النسبى للحديد غير ثابت القيمة ، وإذا زادت كثافة الفيض فان الحديد سوف يتشبع ويكون المنحنى مسطح ويصبح موازياً لمنحنى المغنطة للهواء ، كما في شكل (0.1-1) .

اذا تم عمل ثغرة هوائية (Air Gap) بالقلب الحديدى كما فى شكل (١-٢٤) جـ فان المعاوقة المغناطيسية (Reluctance) تزيد قيمتها ويصبح منحنى المغنطة اكثر خطية ، كما فى شكل (١-٢٥) ، ويقع بين منحنى الهواء ومنحنى الحديد . وفى حالة ازدياد عدد الثغرات



شكل (٢٤-١) أنواع مختلفة من الدوائر المغناطيسية .



شكل (٢٥) النحنيات المغناطيسية

الهوائية في القلب الحديدي فان المنحنى سوف يقترب من منحنى المغنطة للهواء . تعرف الدائرة المغناطيسية بالمحولات بالقلب وسنتعرض لتكوين القلب وأنواعه .

The Core القلب

يعرف القلب بأنه دائرة مغناطيسية مغلقة تسمح بمرور الفيض المغناطيسي مغلق الدائرة (Magnetic Flux)، في نفس الوقت الذي يكون القلب هو أيضاً القاعدة الاساسية التي تننى عليها الملفات .

يتم تصنيع القلب من شرائح (Laminations) من الصلب السليكونى (Silicon Steel)، نسبة السيليكون فيه ٤ - ٥ ٪ ، وسمك الشرائح تتراوح بين ٣٥, مم الى ٥, مم (وفى الغالب ٣٥, مم) ، وتغطى الشرائح بمادة عازلة أما طلاء (ورنيش) أو ورق . من خصائص هذه السبكة :

- المقاسمة الكهربائية عالية High Electrical Resistance
- معامل النفاذ المغناطيسي مرتفع High Permeability
- فقد التخلف المغناطيسي منخفض جداً Low Hysteresis Loss

ويعتبر تقليل الفقد الناشىء عن التيارات الاعصارية (Eddy Current Loss) من مميزات استخدام الشرائح فى صناعة القلب ، وكلما قل سمك الشرائح كلما كان الفقد منخفضاً ، ولكن يجب مراعاة التوقف عند سمك معين حتى لا تكون الشرائح ضعيفة ميكانيكياً (٣٥, مم عادة) .


يتم ربط أو مسك الشرائح المكونة للقلب عن طريق مسامير (Bolts) أو شرائح (Tape)، أو أربطة (Bonds) بحيث تكون جميع الاربطة معزولة . في الصناعات الحديثة لم يعد استخدام المسامير الرباط وذلك منعاً لزيادة الفقد في القلب بالاضافة الى ما تحتاجه من عمل فتحات لربط المسامير بالشرائح وما تسببه من مخاطر انهيار العزل .

شكل (٢٦-١) يمثل اشكالاً مختلفة لقلب المحول.


شكل (٢٦-١) أ يوضع ثلاثة وحدات لقلب محول أحادى الوجه ، يمكن استخدامهم لتكوبن قلب لمحول ثلاثي الاوجه .

شکل (۱-۲٦) ب يسمى قلب من النوع Y يحتوى على مسار تعادل بينما شکل (۱-۲٦) جـ

المحولات الكهربائية



شکل (۲۹–۱)



شکل (۲۷-۱)

يسمى أيضاً قلب من النوع Y ، ولكن لا يحتوى على مسار تعادل وأحياناً يسمى قلب متماثل (Symmetrical) ..

شكل (٢٦-١) ء يمثل قلب محول ثلاثي الأوجه في اتجاه مشترك.

يلاحظ من الاشكال السابقة أن هناك جزءاً من القلب توضع عليه الملفات ، ويعرف هذا الجزء بالساق (Limb)، بينما يوجد جزء آخر لا توضع عليه الملفات ويعرف بالفك (Yoke) ويتم من خلاله استكمال الدائرة المغناطيسية .

شكل (٢٧-١) يوضح جزء الربط بين الساق والفك.

غالباً يكون مقطع الساق دائرياً مدرجاً ، حيث أن الشرائح ذات سمك قليل جداً ، وبالتالى فان المقطع فى الشرائح المتجاورة يكون دائرة ، فيما عدا فراغات صغيرة جداً عند المحيط ، شكل (٢٨-١) يوضح قطاعات مختلفة فى ساق ذات عدد من الشرائح ، ٧ ، ١٤ (هذا الرقم يمثل عدد الشرائح فى نصف الدائرة) .


يوجد نوعان من اشكال القلب هما:


1 - النوع ذو القلب The Core Type

فى هذا النوع يكون الحديد أو الصلب محاط بالملفات وهو المستخدم فى جميع المحولات بجميع القدرات ، ذات الوجه الواحد أو الاوجه الثلاثة شكل (١-٢٩) يوضع هذا النوع . وفيه يكون الساق (Limb) رأسياً ومقطعه شبه دائرى ، ويحمل ملفات اسطوانية _ الجزء العلوى من القلب وهو ما يعرف بالفك (Yoke) لا يحتوى على أية ملفات ، ولكن يساعد على استكمال الدائرة المغناطيسية بالقلب كما اسلفنا الذكر ،


شكل (٣٠ - ١) يمثل مقطعاً رأسياً في قلب محول ثلاثي الأوجه ، يحتوى على الملفات الابتدائية والثانوية .

(٣١ - ١) يمثل مقطعاً رأسياً ومقطعاً افقياً في محول أحادى الوجه ، موضحاً به الملقات الاستدائية والثانوية .






(4)




(*p*)

شکل (۲۸–۱)


المحسولات الكهسربائه



(شکل (۲۹-۱)




شکل (۳۱–۱)




شکل (۳۰-۱۱)

المدولات الكهربائية



شکل (۳۲–۱)



شکل (۳۳-۱)

ب - النوع ذو الدائرة المغناطيسية المحيطة (باللفائف)

(أو النوع الهيكلي) (The Shell Type)

في هذا النوع تكون الملفات محاطة بالحديد أو الصلب ، ويستخدم هذا النوع في المحولات ذات القدرات الصغيرة ، وبينما يكون النوع ذو القلب هو الغالب على صناعة المحولات في اوروبا ، فان النوع الهيكلي هو الغالب على صناعة المحولات في امريكا .

يوضع شكل (٣٢ - ١) هذا النوع وفيه يكون الساق (Limb) في وضع افقى ومقطعه مستطيل وبالتالى تكون الملفات ذات مقطع مستطيل .

شكل (٣٣ - ١) يمثل مقطعاً في محول أحادى الوجه موضحاً به الملفان الابتدائي والثانوى ، في جميع الحالات يتم توصيل الساق مع الفك باستخدام احدى الطريقتين الآتيتين :

- وصلة تناكب (Butt)

يتم فيها تجميع شرائح الصلب السليكونى المكونه للساق والفك فى شكل حزمة أو كومة أو مجموعة منفصلة ، ثم يتم وضع الملفات على السيقان (Limbs) ويتم ربط الفك بأعلى الساق.

الأسطح المتلاصقة للشرائح المكونة للساق أو الفك تكون معزولة بمادة عازلة ، منعاً لحدوث قصر بالشرائح بعد تثبيت الساق العلوى ، يتم ضغط الدائرة المغناطيسية ـ القلب ـ وتمسك الشرائح بمسامير ربط

ا تداخل (Interleaved) حداخل

يتم فيها تداخل بين نهايتى الساق والفك المتجاورتين ، بحيث تتداخل الشرائح مع بعضها _ ويتم التثبيت بعمل عاشق ومعشوق بين الشرائح المتجاورة .

من مميزات هذه الطريقة ، وزن أقل للقلب ، متانة ميكانيكية كبيرة Mechanical من مميزات هذه الطريقة ، وزن أقل للقلب ، متانة ميكانيكية كبيرة كبيرة لتيار . Strength ، الفراغ أو الحيز عند اماكن الربط يكون صغيراً ، مع قيمة صغيرة لتيار التنبيه . يتم تصنيع القلب حديثاً من شرائح مصنوعة من صلب مسحوب على البارد في التجاه الحبيبات (Grain-Oriented Cold Rolled Steel)، ذي سمك يتراوح بين ٣, مم

الى ٣٣, مم مغطى من الوجهين بمادة عازلة . وفي المحولات الكبيرة يمكن تغطية وجه واحد بورنيش مانع للزيت (Oil Proof Varnish) .

القلب ذو الشرائح الملتفة باتجاه الحبيبات المصنوع من صلب سليكونى Strip-Wound Cores In Grain-Oriented Silicon Steel . حبيبى

تستخدم هذه المادة لتشكيل قلب المحول بأشكال مختلفة ، بحيث تكون الشرائح مستمرة ، وبذلك يمكن الاستفادة من جميع الخصائص المغناطيسية لمادة الصلب السيليكونى الحبيبى .

شكل (٣٤-١) يوضح اشكالاً مختلفة لقلب ذي الشرائح الملتفة .

- القلب الحلزوني (الدائري) (Spiral Type Core)

هذا النوع يمثل دائرة مغناطيسية مغلقة . ويستخذم في محولات التيارCurrent)
Transformer)

- القلب المقطوع وغير المقطوع (Cut or Uncut Cores)

يستخدم في المحولات المعلقة بالقرى ، ذات الوجه الواحد ، يكون المقطع على شكل حرف (C)

- القلب المقطوع ذو الاوجه الثلاثة


يكون المقطع على شكل حرف (E) ويستخدم في محولات التوزيع.

- القلب على شكل حرف (Y)


يستخدم بتوسع للمحولات ذات الاوجه الثلاثة ، حيث المفقودات منخفضة جداً .

شكل (٣٥-١) يمثل قلب محول توزيع ثلاثى الاوجه ٧٥٠ ك. ف. أ ، ملفه الثانوي ملفوف على الافرع .

شكل (٣٦-١) يمثل الشكل النهائي لقلب محول قدرة ١٥٠ م. ف. أ. ، ١٣٢ / ٦٦ ك. ف .



قلب ملزدنی



قل*ب حرف* C




قلب حرف C




قلب حرف ۲




. قلب ملزونی




قدن عرف 🗈




شکل (۱۳۲)



قلب حرف E المحسولات الكهسريائيسسة



شکل (۳۵-۱)



شکل (۳۶-۱)

المصولات الكهربائيية

الملفات Winding

تقسم الملفات الى نوعين رئيسيين : ملفات متداخلة ، وملفات مركزية

اولاً: الملفات المتداخلة Interleave

الموصلات عبارة عن شريط نحاس ذى مقطع مستطيل أو مربع ، ويمكن استخدام موصل أو أكثر على التوازى ، معتمداً على قيمة التيار.

تشكل اللفات على شكل فطيرة وتسمى (Pancake Coils) . وتستخدم لكل من المحولات ذات القلب أو المحولات الهيكلية . شكل (٧٣-١) يوضح ملف فطيرة مربوطاً بشرائط .

عند تجميع المحول يوضع عازل من الألياف الصناعية (Fiber Insulation) بين الملفات، كما في شكل (٢٨-١) ، وهذا يسمح بتعريض أكبر سطح من الملفات لوسط التبريد ، وبالتالى يسمح للحرارة بالانتقال من الموصلات الى وسط التبريد ، وبذلك يتغلب على الحرارة الزائدة ، يلاحظ شكل العازل واحتوائه على فراغات على شكل أنابيب لتسمح بمرور الزيت خلالها . حيث أن الملف على شكل فطيرة له مواصفات خاصة فانه يتم لفه على شريط عازل رأسى موضوع على اسطوانة من الورق المقوى . يتم توصيل الملفات بطريقة معينة مكونة الملف الابتدائى أو الملف الثانوى ، مع مراعاة ان يكون القلب والملفات عند التجميع مثبته تثبيتاً قوياً حتى تتحمل القوى الميكانيكية الناشئة عن حالات القصر أو الاهتزازات أو قوى الصدمات أثناء النقل .

ثانيا : الملفات المركزية Concentric

يوجد أربعة انواع من اللفات (Coils) هي :

۱ - النوع الحلزوني Spiral Type

۲ - النوع المتراكب Crossover Type

۳ – النوع اللولبي Helical Type

٤ - نوع القرص المستمر Continuous Disc Type


۱ - النوع الحلزري Spiral Type

أو النوع الاسطواني Cylinderical Type

يعتبر هذا النوع مناسباً للملفات التي يمر بها تيار كهربي عالى جداً ، ولذلك فهو يستخدم للملفات الثانوية (ملفات الجهد المنخفض) ، ويستخدم كذلك للملف الابتدائي اذا



شكل (٣٧-١) ملف فطيرة



شكل (٣٨-١) ملفات على شكل فطيرة بينهما عازل (إنتاج وستنجهاوس)

كان التيار المار به ذا قيمة كافية ، عموماً يستخدم هذا النوع للتيارات أكبر من ١٠٠ أمبير .

المخدات الحازونية تتكون من طبقات ملفوفة ومستمرة الطول من قمة اللفة الى أسفلها ، وتكون عبارة عن خوصات ذات مقطع مربع أو مستطيل متوازية . تجمع الموصلات على شكل شريط قبل مرورها على المسئول عن لف لفات الملف ، وذلك لفرضين : تجميع ومسك الموصلات معا قبل عمليات اللف ، وحمايتها من أية انهيارات ، أو أعطال قبل أو خلال عمليات تكوين الملفات . تلف اللفات الحلزونية مباشرة على اسطوانة صلبة معزولة .


فى نهاية اللفات تترك مسافة من الموصل الملفوف بطول مناسب لعمل وصلات النهاية ، وتكون حافة المجموعة أو الحرمة (Edgeblock) مكونة من شرائط متناقصة تدريجياً (Tapered Strips) ملفوفة مع بعضها فى نهاية كل ملف ، وذلك لاعطاء قوة تثبيت ميكانيكي عند التجميع على الساق .

فى المحولات ذات الملفات الاسطوانية يوضع الملف الثانوى (ملف الجهد المنخفض) فوق اسطوانة من الورق المقوى لعزلة من الساق .. ثم يترك حيز لمرور الزيت كتبريد ، ثم توضع اسطوانة من الورق المقوى كعزل ، أو اى نوع آخر من المواد العازلة الصلبة ، ثم يوضع فوقها الملف الابتدائى (ملف الجهد العالى) .


شكل (٣٩-١) يمثل أبسط أنواع اللفات الاسطوانية ذات طبقتين ، وبمقطع مستطيل يحتوى على مواسير زيت للتبريد ، اللفات متجاورة ومتلامسة مع بعضها . ومن عيب هذا النوع ضعف المتانة الميكانيكية ، يستخدم لملفات الجهد المنخفض ويوضح الشكل عدد اثنين موصل لكل لفة .

شكل (٤٠-١) يمثل ملفات اسطوانية ذات طبقات متعددة الموصلات ذات مقطع دائرى ، وتحتوى أيضاً على مواسير زيت للتبريد . بين كل اسطوانة والأخرى توجد أسطوانة من الورق العازل المقوى ، يستخدم هذا النوع لكل من الملفين الابتدائى والثانوى والجهود حتى ٥٣ ك. ف .

وتستخدم الملفات الحلزونية (Spiral Winding) في المحولات ذات القدرات المتوسطة ، في الشكل (١-٤٠) يتكون الملف من لفات متعددة تلف على اسطوانة مغطاة بمادة عازلة ، ويمكن أن تترك مسافات بين اللفات لمواسير التبريد . اللفة في الملفات الحلزونية تتكون من عدد من الموصلات متوازية ، تلف بحيث تكون أسطحها متلامسة في اتجاه شعاعي . يوضح




شکل (۱-٤٠)



شكل (۲۹-۱)



شکل (۱-٤٢)



مكل (۱۱ع-۱)

المصولات الكهريائية

شكل (٢٤-١) ملفاً حلزونياً ذا طبقتين أما شكل (٤٣-١) فيوضح ملفاً حلزونياً ذا موصلات متعددة متوازية في كل لفة ، مع وجود فواصل عازلة بين كل لفة التهوية ، أو لمرور سائل التبريد .

لتنظيم تقسيم التيار بين الموصلات المتوازية ، يجب أن تتبادل الموصلات الأوضاع، يحيث يأخذ كل موصل جميع الاوضاع المحتملة .

شكل (٤٤-١) يوضح تبادل وضع الملفات الطرونية ، ففى شكل (٤٤-١)أ نجد تبادل مجموعة من الموصلات مع مجموعة أخرى ، أما فى شكل (٤٤-١) ب فقد استخدمت الطريقة العامة للتبادل ، حيث يتم فيها تبادل موصل واحد مع موصل آخر .


شكل (٥٥-١) يوضع طريقة تبادل الوضع لمجموعة مكونة من أربعة موصلات على التوازى، وبها تبادل الموصلات بحيث أخذت جميع الاوضاع المحتملة. وفي الصناعة امكن عمل ملفات بعدد ٢٤ موصل توازى أو اكثر، وتستخدم هذه الطريقة لعمل ملفات الجهد المنخفض التي يمر بها تيار عالى جداً.

Crossover Type النوع المتراكب - ٢


هذا النوع يناسب الملفات التى يمر بها تيار حتى ٢٠ أمبير ، ويستخدم بتوسع فى ملفات الجهد العالى (الملف الابتدائي) ، بمحولات التوزيع ، وتستخدم موصلات عبارة عن سلك ملفوف أو سلك شرائط معزول بورق عازل . الملف الكامل يتكون من عدد من المخدات (Coils) تحتوى على عدد من اللفات . بين كل فخدة واخرى يوضع عازل من الورق يغلف هذا العزل حول نهاية لفة المخدة ، وهذا يساعد على حفظ مكونات الملف مضغوطه تتصل هذه المخدات (Coils) عادة على التوالى .

تترك بين كل مخدة وأخرى مسافة تعرف بقطاعات عزل الوصل Insulating Key) ويتم الربط بين المخدات في هذا الفراغ ، ويتراوح الطول المحورى لكل مخدة من ٧٥ مم الى ١٠٠ مم ، تعتمد على قيمة الجهد وعمق الملفات ، بينما تكون المسافة المتروكة بين كل مخدتين حوالي ٦ مم ، وقد تزيد تبعاً لقيمة الجهد .

شكل (٤٦-١) يمثل مخدة عبارة عن عدد من اللفات من نوع المتراكب، بينما شكل (١-٤٧) يوضع ملفاً كاملاً مكوناً من عدد ٦ مخدات متصلة على التوالى.




شکل (۱-٤٣)







شکل (۱-٤٤)



شکل (۱-٤٥)



شکل (۶۹ – ۱)



شكل (١-٤٧)

المحولات الكهربائية

۳ - النوع اللولبي Helical Type

تلف الملفات في هذا النوع كاللواب، والموصلات عبارة عن عدد من الخوص (الشرائح) ذات المقطع المستطيل ملفوفة على التوازى في اتجاه القطر، كل لفة تشغل حيزاً في اتجاه نصف القطر، وبذلك يمثل مجموع سمك اللفات في اتجاه نصف القطر عمق الملف تتحصر قيمة التيار المارة بالملفات في النوع اللهالي بين قيمة التيار المارة بالملف الحلزوني وقيمة التيار المارة بالملف ذي الاقراص المتعددة.

تلف كل لفة على التوالى مع اللفة التالية ، مع ترك فاصل بينهما ، لمرور مواسير الزيت ، بينما تترك كل مجموعة من الملفات قطاعات فصل (Radial Key Sectors) ، وتكون مواسير الزيت أما رأسية أو أفقية تتخلل اللفات ومجموعات اللفات .

يكون هذا النوع من الملفات مناسباً للجهد المنخفض للمحولات ذات الجهود ١١ ك. ف، ٣٣ ك. ف.


2 - نوع القرص المستمر Continuous Disc Type

هذا النوع من الملفات عبارة عن عدد من الاقراص ملفوفة ومستمرة ، والموصلات عبارة عن سلك أحادى أو عدد من الاسلاك المتوازية .


كل قرص عبارة عن عدد من اللفات ملفوفة فوق بعضها . شكل (٤٨-١) يمثل ملفات ذات اقراص مستمرة أحادية ، حيث تكون الموصلات ملفوفة على أسطوانة معزولة . والتأكد من انتظام توزيع التيار بالملف ، يلزم اجراء تبادل للفات على مراحل ، شكل (٤٩-١) يوضع ملفاً ذا أقراص مستمرة ، وهو عبارة عن عدد من الاقراص لاتوجد بها أية نقط لحام .

شكل (١-٤٩) يوضح ملفاً ذا اقراص ، وهو عبارة عن عدد من الأقراص لاتهجد به أية نقط لحام .


شكل (٥٠-١) أ يوضع جزءاً من قرص ملفوف بعدد ٢ لفة ، حيث يكون في كل لفة موصلان على التوازي معاً .







شکل (۱-٤٨)



شكل (٥٠١)

المصولات الكهربائيسة

شكل (٥٠-١) ب يوضح التداخل بين الأقراص عند عمليات اللف ، وتكون الملفات في هذا النوع مناسبة لعمل نقط تقسيم عليها للحصول على عدد لفات متغيرة ، اى للحصول على جهد متغير ، وإذا تم عمل نقط تقسيم عند نقط التداخل أمكن إضافة عدد ٢ لفة أى عدد ٢ قرص ، وهي تمثل تغيراً في الجهد بمقدار ٥,٥ ٪ الى ٥ ٪ من الجهد المقنن .

الملفات ذات القرص المستمر تستخدم بتوسع في تشكيل كل من الملفات الثانوية والابتدائية ، حيث انها تتميز بقوة ميكانيكية عالية .


شكل (١-٥١) يوضح الشكل العام للف قرص مستمر.

شكل (٥٢-١) يوضع الشكل النهائي لملف اولبي بموصلات متعددة ، يحتوى على نقط تقسيم .


وعلى ذلك يمكن تمثيل الملفات المركزية بشكل بسيط ، كما في شكل (٥٣-١) . ويعتمد

ملفات الجهد المنخفض		ملقات الجهد العالى		القـــدرة	نوعية الاستعمال
النـــوع	الجهد (ك. ف.)	النـــوع	الجهد (ك.ف.)	(م. ف. أ.)	
لوليي	, 28	- لفائف المونيوم - المتراكب - طبقات متعددة	rr – 11	حتی ۱	التوزيع Distribution
– قرص – لولبي	11	قرم <i>ن</i>	77 – 44	۳. – ۱	النظام System
– قرص –قرص/لولبي	77.88.11	– قرص – طبقات متعددة	0 184	۳۰ وأعلى	النقل Transmission
قرص/ اولبي	77.11	– قرص – طبقات متعددة	0177	۳۰ وأعلى	التوليد Generation

جدول (۱-۱)





شكل (٥١-١)



المدولات الكهربائية

شکل (۱-۵۲)





شكل (٥٣-١) أنواع مختلفة من الملفات المركزية (المحورية)

اختيار نوع الملفات على القدرة والجهد المقنن . جدول (١-١) يوضح نوع ملفات الجهد المعالى ، وملفات الجهد المنخفض ، الشائعة الاستعمال

الخصائص الكهربائية للموصلات (Conductors) المستخدمة في الملفات تكون الموصلات المستخدمة في الملفات أما من النحاس أو الالومنيوم جدول (١-٢) يوضح هذه الخصائص

جدول (۲-۱)

الكثافة (δ) (الوزن النوعى) كجم / م٣	معامل زيادة المقاومة بالحرارة (\alpha) لكل درجة مئوية	المقاومة النوعية (ρ) ميكوو أوم - م	نوع الموصل
A4	, . ,	.,.174	تحاس مخمر تحاس مسحوب صلد
۲۷	.,٣٩.	·,·£0	المونيوم مصبوب المونيوم مسحوب صلد

من الخصائص الكهربائية الهامة الفقد الحرارى (I^2R) في الموصلات ، فمثلاً عند درجة حرارة 0م ، وكثافة توزيع التيار 0 ميجا أمبير 0 (أو 0 أمبير 0 مم)

في حالة نحاس مسحوب صلد

في حالة المونيوم مسحوب صلد

المولات الكهربائية

تجميع القلب وملفاته

يتم تجميع القلب والملفات ليكونا الجزء الأساسي في المحول وسنعرض فيما يلى بعض الامثلة:

(أ) شكل (١-٥٤) يوضح طريقة مبسطة جداً لتجميع محول أحادى الوجه من النوع ذى القلب (Core Type Transformer)


شكل (٥٥-١) أ يوضح الشكل القياسى للقلب مكون من شرائح رقيقة من الصلب . شكل (٥٥-١) ب يوضح القلب بدون الفك العلوى ، وقد تم تركيب أحد الملفات على الساق اليمنى ومازالت الساق اليسرى بدون الملف الأخر ، الموجود بجوار المحول . ثم وضع لوح عازل فوق الفك السفلى ، فى شكل (٥٤-١) جـ ثم تركيب الملف على الساق اليسرى . ووضع لوح عازل بين الملفين . ومازال بجوار المحول الفك العلوى ولوح عازل .


فى شكل (٤٥-١) ء تم تركيب لوح عازل أسفل الفك العلوى ، ثم تم تركيب الفك العلوى ، وأصبح المحول جاهزاً للتركيب داخل الخزان .

شكل (٥٥-١) يوضح محولاً ذا قلب من النوع ثلاثي الاوجه (انتاج وستنجهاوس) .

(ب) شكل (١-٥٦) يوضح نوعاً قياسياً (Standard Type) معدلاً من المحولات ذى القلب، وفيها يكون القلب على شكل حرف (H) ، واحياناً يسمى النوع نو القلب الموزع (Type وفيها يكون القلب الموزع (H) ، واحياناً يسمى النوع نو القلب الموزع على هذا النوع (H Transformer or Distributed Core Type Transformer) استخدام قلب ذى مقطع مستطيل ، من النوع كبير الحجم الموضح فى شكل (٥٦-١) أ ، حيث يتم تقسيمه الى اربعة اجزاء ، لتكون الدائرة المغناطيسية على شكل حرف (H) ، ويكون الشكل منظوراً من أعلى مثل الصليب. فى هذا النوع يكون تسرب الفيض صغيراً جداً ، نتيجة أن الملفات كلها موضوعه على الساق المركزية ، بحيث تتشابك على قدم المساواه مع الفيض المغناطيسى ، الذى يمر فى أربعة سيقان جانبية . يتكون المحول من عدد ٢ ملف جهد عالى (يحتوى كل منها على نصف عدد لفات الجهد العالى) ، وعدد ٢


المولات الكهريائية







شکل (۱-۵٤)

المحولات الكهربائية



شكل (٥٥ - ١) محول ثلاثي الاوجه من نوع ذي القلب (إنتاج وستنجهاوس)





ملف جهد منخفض (يحتوى كل منها على نصف عدد لفات الجهد المنخفض) ، ويكون ترتيبهم كما في الشكل . يتم وضع عزل بين كل نصف من الملف الابتدائي ، ونصف الملف الثانوي ، وتترك مسافة بين انصاف الملفات للسماح لتيارات الزيت بالمرور من أسفل المحول الى أعلاه (بفعل التأثير الحراري) ، حيث يعتبر الزيت وسط تبريد جيد ، ويستخدم هذا النوع بتوسع في محولات التوزيع .

- (ج) شكل (١-٥٧) يوضح مقطع في محول احادى من النوع الهيكلي (١-٥٧) يوضح مقطع في محول احادى من النوع الهيكلي (٢-٥٧) النوع يكون الفيض المتسرب اقل ما يمكن لأن الملفات ملفوفة على الساق المركزية (الوسطى) والملفات محاطة بالقلب من الخارج . في محولات القدرة الكبيرة تكون الملفات الابتدائية والثانوية ملفوفة على شكل فطيرة (Pancake Coils) كما هو واضح في الخطوات في الاشكال (١-٥٠) ب،ج،د،ه. . شكل (١-٥٨) يوضح وضع ملفات على شكل فطيرة لمحول ذي قدرة كبيرة صناعة امريكية (تحت الانشاء) .
- (د) شكل (٥٩-١) يوضح محول توزيع أحادى الوجه ذى قلب ، مقطع على شكل حرف (C)، بشرائح ملتفة باستخدام صلب سيليكونى حبيبى ـ تم تركيب الملفات على السيقان وعزل الاطراف والمحول مجهزاً للتركيب في الخزان .


Bushing Insulators العازلات


يعرف العازل بأنه دعامة لموصل كهربي غير موصلة للكهرباء _ يتم عن طريقها توصيل نهاية الملف الى خارج جسم المحول . ويتكون العازل من جسم بورسلين خارجى ، يمكن أن يكون معرجاً ، أو مسطحاً ، على حسب قيمة جهد التشغيل ومكان تركيب المحول (داخل المبنى أو خارج المبنى) . وفي حالة الجهود العالية والفائقة تضاف مواد عازلة اضافية مثل الزيت ، أو الورق المضغوط ، داخل الجسم الخارجى المصنوع من البورسلين ، ويعتمد حجم العازل على : الجهد _ التيار _ مسار الزحف ، فعند اختيار العازل يجب مراعاة الخصائص الحرارية السطحية ، ويجب أن يكون متجانساً وخالياً من العيوب .

i - عازلات البورسلين الصلبة Solid Porcelain Bushings


غالباً ما تستخدم للجهود المنخفضة ، وتركب داخل المبنى أو خارج المبنى ، الاختلاف بينهما مسافة الزحف للعازل (هى أقصر مسافة او مجموع أقصر مسافات على أمتداد أسطح الاجزاء العازلة للعازل والتى تكون عادة معرضة لجهد التشغيل) .

الحولات الكهريائيسة






متفع فی محدل هسکلی (۲)






شكل (۱-۵۷) الم<u>ولات الكهربائي</u>ة



شكل (۱-۵۸) جزء من تجميع ملفات على شكل فطيرة لملف جهد عالى لمحول هيكلى (إنتاج وستنجهاوس)



شکل (۹۹–۱)

المحدولات الكهربائيسة

شكل (١-٦٠) يوضح عازلاً ذا حافة (Flanged Bushings) يركب داخل أُو خارج المبنى للجهود بين ٢٣٠ - ٢٥٥ قولت .

شكل (٦١ -١) يوضح عازلاً من جزئين: هيكل علوى وهيكل سفلى ، حيث يدخل الجزء السفلى بالعلوى ، ويصبحان كتلة عازلة واحدة تسمح بمرور طرف نهاية الملف ، دون تلامس مع جسم المحول . ويركب هذا النوع للجهود حتى ٥٢٥ قولت ـ داخل مبنى .

(ب) عازلات مملوءه بالزيت Oil Filled Bushings

وهذه تستخدم للمحولات المركبة داخل أو خارج المبنى ، ويكون العازل عبارة عن مادة بورسلين مملوء بالزيت ، ويحتوى على قضيب موصل مركزى أو أنبوية يمر بها الموصل .

شكل (٢٦٠-١)أ يوضح عازل بورسلين يستخدم مع محول للتركيب داخل المبنى . جهد التشغيل ١٠ ك. ف ، والتيار ٤٠٠ أمبير .

شكل (١-٦٢) ب يوضع عازل بورسلين يستخدم مع مصول للتركيب خارج المبنى . جهد ١٠ ك. ف. ٤ والتيار ٤٠٠ أمبير .

شكل (٦٣-١) أ يوضح عازل بورسلين جهد التشفيل ٣٥ ك.ف.


شكل (٦٣-١) ب يوضح عازل بورسلين قابل للفك جهد التشغيل ٣٥ ك. ف. أحياناً يحتوى العازل من الداخل على حواجز عازلة متوالية بينها مسافات تسمح بمرور الزيت كذلك يحتوى على زجاجة بيان لتوضيح مستوى الزيت داخل العازل ، كما في شكل (٦٤-١) .

(جـ) عازلات من نوع المكثف


تستخدم لحولات الجهد العالى للتركيب داخل المبنى أو خارجه . العازل عبارة عن جسم من البورسلين بداخله قضيب موصل مركزى ، يحاط بطبقات متبادلة من مادة عازلة ، مع رقائق من القصدير أو الالومنيوم ، تعمل كما لو كانت مكثفات متصلة على التوالى بين الموصل المركزى وبين جسم العازل . شكل (٥٥-١) يوضح مقطع فى الجزء الداخلى لعازل مكثف موضحاً به الرقائق المعدنية وورق مشرب بالزيت .

يمكن أن يكون جسم العازل الخارجي ، المصنوع من البورسلين ، عبارة عن جزء واحد ، أو اجزاء متعددة ، يتم تجميعها بواسطة وصلات (حلقات) محكمة (Tight Seals). يمكن أن يكون العازل الداخلي من النوع الجافه ، أو النوع المشرب بالزيت أو الراتنج .

عند تصنيع العازل يجب التأكد من معدل انحدار الجهد (Electric Gradient)، حتى لا





شكل (۲۰-۱) عازل للجهود في حدود ۲۳۰ - ۵۲۵ ڤولت




شكل (٦١-١) عازل للجهود حتى ٥٢٥ ثولت


المحولات الكهربائية







شكل (۹۲-۱) عازل جهد ۱۰ك.ف، تبار ۱۰٠٠ أمبير





شكِل (٦٣-١) عازل جهد ٣٠ ك.ف. ٧٣





شكل (٦٥-١) قلب عازل من نوع المكثف

شكل (٦٤-١) عازل يملاء بالزيت

بتعرض العازل لاجهادات زائدة .

شكل (۱-۲٦) يوضع مكونات عازل مكثف ، بعازل داخلي مشرب بالزيت ويحتوى على محول تيار .

(د) صندوق ربط الكابل The Cable Boxe

احياناً يتم تجهيز المحولات بصندوق ربط كابل يجهز الربط بين طرف النهاية من خرج العازل وبين بوطة نهاية كابل ويكون الصندوق مملوء بالزيت أو المخلوط (Compound)، معتمداً على قيمة الجهد .

شكل (١-٦٧) أ يوضح تمثيل لبوطة نهاية الكابل وصندوق الربط وعازل المحول . يجهز الصندوق بفطاء للكشف في حالة حدوث أي أعطال للمعدات داخل الصندوق . شكل (١-٦٧) بوضح الشكل التفصيلي لمحتويات صندوق الكابل .

(هـ) عوازل غاز سادس فلوريد الكبريت


الجهود العالية والفائقة يصعب استخدام عوازل مكثف أو استخدام صندوق ربط كابل لأن أحجامها كبيرة جداً بالنسبة لجهد التشغيل، وصغر الحيز المتاح، ولذا يستعاض عنها باستخدام عوازل غاز (SF6) ذات الاحجام المناسبة.


وتوجد طريقتان لاسخدام هذه العوازل


- تكون الانشاءات الخارجة من المحول مثل القضبان والعوازل في خلية معدنية Metal (Metal) تحتوى على غاز (SF6) سادس فلوريد الكبريت . في هذه الحالة يتم عمل نظام معين الربط بين عازلات المحول ، والموجودة في الزيت ، وبين التوصيلات الخارجة في ماسورة معزولة ومملؤة بغاز (SF6) تحت ضغط (حوالي ٤ بار أي أربعة أمثال الضغط الجوي) .

شكل (۲۸-۱) يوضح عازل زيت / زيت .

- اذا كانت كابلات الخروج من النوع الزيتى ، وبدلاً من استخدام صندوق مملؤ بالزيت يستخدم صندوق مضغوط بغاز (SF6) ، ويكون هذا النوع أقل حجماً ، ويمنع مخاطر استخدام صندوق الزيت . تستخدم موانع تسرب من نوع خاص لمنع أى تسرب بين الزيت









شکل (۱-۹۷) ب

المسولات الكهربائيسة




شكل (۱-٦٨) عازل زيت/زيت



شكل (۱۹-۹۹) عازل ذو مانع تسريب الغاز SF6

الحولات الكهربائية



شكل (٧٠) عازلات مختلفة للمحولات

المولات الكهربائية

وغاز (SF6)، حيث أن الزيت عند الضغط الجوى بينما غاز (SF6) عند ضغط حوالى أربعة أمثال الضغط الجوى . كذلك يتم احكام المخروط المحتوى على غاز (SF6)، لمنع تسريه إلى الزيت داخل المحول .

شكل (١-٦٩) يوضيح عازل نو مانع تسريب لغاز (SF6) .

شكل (٧٠-١) يوضح أنواع عوازل مختلفة انتاج شركة وستنجهاوس الامريكية _ يوجد بينها اختلافاً في الجهد والتيار ، والعازل ، ونوع التركيب ، توضيحها كالآتى :

أ - عازل لجهد ٣٦ ك. ف. ، ٢٠٠, ٢٠ أمبير

· - عازل لجهد ٥ , ٧٢ ك. ف. ، ١٣٠ أمبير (تركيب داخل المبنى)

ج - عازل لجهد ١٢٣ ك. ف. ، ٦٣٠ أمبير (تركيب داخل المبنى)

ء - عازل لجهد ٤٢٠ ك. ف. ، ٢٠٠٠ أمبير

هـ - عازل لجهد ١٤٥ ك. ف. ، ١٦٠٠ أمبير

و - عازل لجهد ٤٢٠ ك. ف. ، ١٦٠٠ أمبير

عزل اللفات Insulation of Winding

تنقسم عملية العزل الى نوعين : عزل رئيسى وعزل مساعد

- العزل الرئيسي Major Insulation

والمقصودية عزل ملفات المحول عن الأجزاء المؤرضة وهي القلب والخزان ، وعزل الملفات عن يعضها البعض .

وتستخدم اسطوانات عازلة بين القلب والملف الثانوى ، وبين الملف الابتدائى والملف الثانوى ، ويتم استخدام حواجز عازلة بين شرائح الساق المتجاورة (اذا كانت ضرورية) ، وأخيراً تستخدم حواجز بين الملفات والفك .

تشكل الاسطوانات من عدد من الطبقات المصنوعة من ورق مضغوط ذات خصائص خاصة ، أو مصنوعة من مواد راتنجية اصطناعية . يغطى الورق بطبقة من الورنيش ويلف على شكل اسطوانات ، وذلك باستخدام عمود دوران المفرطة ، المحصول على اسطوانات

جيدة العزل ، ولكى تكون ذات قوة ميكانيكية عالية جداً ، يتم لف الاسطوانات عند درجات حرارة عالية وتكرر عملية اللف عند حرارة تماثل حرارة عملية التحميص ، ثم تبرد .

الحواجز العازلة بين الفك والملفات تكون عبارة عن ورق مضغوط تحتوى على حلقات (Washer) متتالية ، وعلى مسافات (Block) ، ويكون الشكل العام لها كما في شكل (١-٧١) ، لها قطر داخلى وآخر خارجى ، يعتمد على حجم الملفات المستخدمة ، وتعتبر المسافات المبارزة (Block) كما لو كانت مسارات للزيت .

المحولات ذات القدرات الصغيرة ، تستخدم عازلات نهاية الملفات كما في شكل (VV-1) ، حيث يمثل شكل (VV-1) أ عازل من الخشب ، وهو عبارة عن جزء طولي وجزء عرضي ، بينما يمثل شكل (VV-1) ب عازل من الورق المضغوط على شكل حدوة حصان .

- العزل المساعد Minor Insulation

والمقصود به العزل بين الاجزاء المكونة للملفات (طبقات - مخدات - مجموعة لفات ..) .

يتم تصنيع العزل من: ألياف نباتية ـ قطن ـ ألياف صناعية أو خليط منها . تصنع هذه المواد باستخدام ماكينة الألواح المتقطعة (Intermittend Board) ، ثم تعرض لضغط عالى للتخلص من اى مياه معلقة وفى النهاية يتم الحصول على مادة مكثفة ، وتشكل الألواح بسمك ١, مم ، وبعرض ١,٨ متر ، يمكن الحصول على ألواح بسمك أكبر تناسب المحولات الكبيرة .


تمريف المواد المازلة:

المواد العازلة عبارة عن مواد غير معدنية ، عضوية أو غير عضوية ، منتظمة أو متغايرة في التركيب ، طبيعية أو اصطناعية .


من الخصائص العامة للمواد العازلة


- متانة كهريائية عالية
- معاملات توصيل حرارية جيدة
- عدم التشوة عند درجات الحراره العالية
- خصائص ميكانيكية عاليه ، على سبيل المثال تكون مقاومة للهزات والتذبذبات .

المولات الكهريائية



شکل (۷۱–۱)





شکل (۷۲–۱)

جىول(٣-١)

أنــــادة المستخدمــــة	درجة الحرارة (مئوية)	نصنيف المواد العازلة Class
قطن - حرير - ورق - خشب - ألباف - سليلوز . بدون تشرب أو غيس في الزيت	٩.	Y
نفس المواد في (Y) ولكن مشريه في راتنج طبيعي أو زيت عزل ـ شرائح خشبية ـ ورق بطبقة ورنيش ـ شرائح خلات سليلوز	1.0	А
مينا راتنج صناعى ـ شرائح ورق وقطن مجهزة بفورمالدهيد .	۱۲.	E
ميكا - ألياف صناعية - أسبستوس	۱۴.	В
نفس المواد فى(B) باضافة مواد رابطة تتحمل المقاومة الحرارية العالية .	100	F
الياف صناعية _ أسبستوس _ ميكا مع اضافة راتنج سيليكوني .	١٨.	Н
میکا _ سیرامیك _ زجاج _ كوارتز _ أسبستوس _ بدون أربطة أو مع راتنج سلیكونی ذی استقرار حراری عالی جداً.	اكبر من ۱۸۰	С

جدول (٢-٢) يوضح تصنيف المواد العازلة جدول (١-٢) يوضح خصائص بعض المواد العازلة

جدول (٤-١)

المقاومة النوعية Volume resistivity ميجا اوم / سم	المقاومة الكهربائية Electric Strength ك. ف/ مم	النفادية Permittivity	المسادة
7,×.1 ^r	٣		اسبسترس
۱۰-٤١٠	٤٠-١٠	A-Y	خلات السليولوز (حرير مناعي)
۶ ۱۰ × ۲ – ۰ , ه	V-0	V - Y	الياف
۸۱۰۱.	Y 0	10	رجاج
171.×7-V1.	77 4.	A-4	ميكا
٤ \ . × ه	٤٠ – ٤	r-r	ورقجاف
111.	٤٠ - ٢٤	Y, E - Y, Y	بولى ثيلين
_	٤٠-٥	V – £	بورسلين
17171.	r o-1.	T, 0 - Y	مطاط

الفزان Tank

توجد انواع مختلفة من الخزانات ، تتميز حسب نوع التبريد المستخدم للمحول :


- خزان مسطح مستوى عادى Plain Tank

يستخدم للمحولات ذات القدرات الصغيرة (حوالى ٥٠ ك. ف أ) ويكون السطح المستوى كافياً للتخلص من الحرارة المتولدة بالملفات نتيجة التحميل . يصنع الخزان من الصلب المعالج حرارياً ، ويكون سمكه حوالى ٣ مم ، ويستخدم لوح واحد لتشكيل جميع جوانب الخزان ، وبالتالى يتم عمل لحام كهربى لجانب أفقى واحد . القاعدة تصنع من نفس اللوح بينما يكون السطح العلوى على شكل شفة (Flange)


- خزان ذو أنابيب جانبية

يستخدم هذا الخزان في محولات التوزيع ، حيث يتم اضافة سطح تبريد على شكل انابيب خارجية ، تلحم على جسم الخزان ، وتكون مساراً متوازياً لدوران الزيت داخلياً .

المحولات الكهربائية



شکل (۲۳–۱)



شکل (۱-۷٤)

الحولادالكهربانيسة

وتكون أنابيب التبريد عادة ذات مقطع على شكل بيضاوى ٥٠ × ١٥ مم وسمك ١,٨ مم، لأن الشكل البيضاوى يسمح بمساحة تبريد أكبر .

تصنع الخزانات من ألواح ذات سمك مختلف معتمداً على قدرة المحول . شكل (٧٣ - ١) يوضع خزان لمحول ١٠٠ ك. ف. أ .

شكل (٧٤ - ١) يوضح مقطع لمجموعتين من الانابيب.

- خزان ذو زعانف مشعة Radiator Tank

تستخدم زعانف خارجية تثبت على جسم المحول ، باستخدام مسامير ربط ، ويكون الاتصال بين زيت المحول ومسارات الزيت في الزعانف المشعة بواسطة بلوف المشعات . عند نقل المحولات أو عند عمل أية اصلاحات تستلزم فك الزعانف ، يجب قفل البلوف قبل الفك .

شكل (٧٥ - ١) يوضع شكل المشع.

يتم دوران الزيت داخل المحول وخلال ممرات الزعانف في دورة طبيعية تساعد على التخلص من درجات الحرارة المرتفعة .

شكل (٧٦-١) يوضح محول قدرة أنتاج وستنجهاوس مجهز بعدد من الزعانف.


لزيادة قدرة المحول بنسبة حوالى ٣٠ ٪ تضاف مراوح اسفل الزعانف أو مقابل سطحها الخارجى ، حتى يمكن تجديد الهواء الساخن حول المحول اى مساعدة المحول على التخلص من الحرارة الزائدة .


شكل (٧٧-١) يوضح تركيب مروحة تبريد اسفل الزعانف.

شكل (٧٨-١) يوضح استخدام مراوح مع محول جاف ،

الفزان الاحتياطي Conservator


لو فرضنا محولاً يحتوى على الخزان الرئيسى فقط ومملوء بالزيت ، عند تشغيل المحول بالحمل الكامل وعند أقصى درجة حرارة محيطة ، فانه تبعاً لخصائص الزيت الطبيعية سوف يتمدد ، فيزيد حجمه ، وقد وجد عملياً أنه يمكن أن يزيد الحجم بنسبة ٨ ٪ عند التحميل الكامل مع أقصى درجة حرارة محيطة ، وعلى ذلك لا يمكن ملء الخزان بالزيت كلية ،






شكل (٧٦-١) محول قدرة (إنتاج وستنجهاوس)

المصولات الكهريائيسة



كابل تغذية ا لمردحة

شكل (٧٧-١) توضيح لشكل المروحة أسفل الزعانف



شکل (۱-۷۸)

المدولات الكهربائية

ولكن تترك مسافة كافية السماح بتمدد الزيت . نتيجة لذلك فان السطح العلوى الزيت الساخن يكون عادة معرضاً الهواء ، الذى يشكل خطورة نتيجة وجود نسبة قد تكون عالية من الرطوبة فيه ، الى جانب عمليات الاكسدة ، مما يؤدى الى تكوين مواد عالقة بالزيت . ومن هنا نبتت فكرة اضافة خزان إحتياطى، بحيث يكون الخزان الرئيسى مملوءاً تماماً بالزيت ، بينما تترك مسافة التمدد بالخزان الاحتياطى . هذا ويرتبط الخزانان بماسورة ، يتمدد الزيت من خلالها الى الخزان الاحتياطى . شكل (٧٩-١) يوضح الخزان الاحتياطى واتصاله بالخزان الرئيسى من خلال انبوبة . كذلك يوضح الشكل مبين مستوى الزيت مثبت على الخزان الاحتياطى ، النيت بالخزان الاحتياطى .

تكون المسافة المتروكة فوق مستوى الزيت بغرض:

أ - أن يتصل سطح صغير نسبياً من الزيت البارد مع الهواء عن طريق جهاز المتنفس (Breather)، وهو عبارة عن جهاز يسمح بدخول وخروج الهواء تبعاً لتغير درجة الحرارة داخل المحول ، يحتوى الجهاز على احدى المادتين:

- مادة سيلكا على شكل هلامي (Silica gel)

وهو عبارة عن ملح بللورى ماص للرطوبة والاكسچين ، ويمتاز بلونه الازرق الطبيعى ، ثم يتغير لونه الى البنفسجى عندما يتشبع بالرطوبة ، وتصل قدرته على امتصاص الرطوبة الى حوالى ٤٠ ٪ من وزنه الطبيعى . وعند تغير لونه يجب تغييره أو اعادة تجفيفه فى فرن مفتوح عند درجة حرارة بين ١٥٠ – ٢٠٠ م ، لمدة ساعتين ، حتى يستعيد اللون الازرق مرة أخرى .


- مادة كلوريد كالسيوم (Calcium Chloride)

من عيوب هذه المادة أنه اذا حدث لها تشبع يمنع التنفس عن المحلول بينما مادة سيلكا جل اذا تشبعت لا تمنع التنفس . وهي ايضاً يمكن اعادة تجفيفها ، في فرن مفتوح ، عند درجة حرارة بين ١٨٠ – ٢٠٠ م ، حتى تجف وتستخدم مرة اخرى .


يحترى جهاز المتنفس أيضاً على كمية من الزيت في قاعه ، يمر الهواء من خلالها أولاً ، للتخلص من أية شوائب ، تكون عالقة بالهواء .

شكلي (٨٠-١) ، (٨١-١) يوضيها مكان تركيب جهاز المتنفس ، بالاضافة الى المكونات


المحولات الكهربائيسة



شکل ۷۹-۱۱



شکل (۸۰)



شکل (۸۱–۱)

المحولات الكهربائيسة

الرئيسية للخزان الاحتياطي.

ب - في بعض المحولات يملأ الفراغ فوق مستوى الزيت بغاز النتروچين الخامل ، الذى لا يؤثر كيميائياً على الزيت ويحميه من عمليات التأكسد ، وفي هذه الحالة لا يحتاج المحول لتركيب جهاز المتنفس حيث تساعد طبقة الغاز على تمدده واتكماشه .

١١-٤ الحولات ثلاثية الاوجه Three - Phase Transformers


يمكننا أن نحصل على محول ثلاثى الاوجه وذلك بتوصيل ملفات ثلاثة محولات احادية الوجه معاً ، أى أننا نوصل الملفات الثانوية مع بعضها ، وكذلك الملفات الابتدائية ، وذلك بطريقة معينة (ستذكر فيما بعد).


كما أنه يمكن الحصول على محول ثلاثى الاوجه باستخدام قلب حديدى يحتوى على عدد و مسيقان للف الملفات الابتدائية والثانوية لكل وجه على كل ساق . وبذلك يكون هناك ثلاثة ملفات ابتدائية توصل معاً دلتا (Delta) أو نجمة (Star) وثلاثة ملفات ثانوية توصل معاً دلتا أو نجمة ايضاً ، على النحو المبين بجدول (٥-١)


جدول (٥-١)


الرمــز	نوع التوصيل	اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
D Y Z	دلتا نجمة متعرج دلتا مفتوحة	الملفات الابتدائية أو ملفات الجهد العالى
d y z	دلتا نجمة متعرج دلتا مفتوحة	الملفات الثانوية أو ملفات الجهد المنخفض

شكل (۸۲-۱) أيبين محول يحتوى على ملفات ثلاثية الاوجه فى الابتدائى والثانوى شكل (۸۲-۱) بيوضح شكل الملفات الابتدائية والثانوية وهى موصلة نجمة / نجمة . شكل (۸۲-۱) جيوضح شكل الملفات الابتدائية والثانوية وهى موصلة نجمة / دلتا شكل (۸۲-۱) د يوضح شكل الملفات الابتدائية والثانوية وهى موصلة نجمة / متعرج من جدول (۵-۱) د يوضح ثنه يمكن استخدام طرق عديدة للحصول على توصيل الملفات









شکل (۸۲ –۱۱)

الابتدائية والملفات الثانوية ، مع ملاحظة أن الجهود على الملفات الابتدائية الثلاثة تكون متساوية في القيمة ومتزنة وبين كل وجهين متعاقبين زاوية مرحلية ١٢٠ .

كذلك يتم لف الملف الابتدائى والملف الثانوى المناظر لكل وجه على نفس الساق ، ويكون جهد الملف الابتدائى مختلفاً مرحلياً مع جهد الملف الثانوى بزاوية ١٨٠°.

وتعرف طريقة توصيل الملفات الداخلية (سواء الابتدائية او الثانوية) بالمجموعة الاتجاهية (Vector Groups) وتتكون المجموعة من رموز تدل على طريقة توصيل الملفات الابتدائية ، وتوصيل الملفات الثانوية ، والزاوية بين المتجهين في كل مرحلة فمثلاً في المجموعة Yyoن معنى الرموز

Y : أن ملفات الملف الابتدائي متصلة عل شكل نجمة

y : أن ملفات الملف الثانوي متصلة على شكل نجمة

ن الزاوية بين المتجهين المتناظرين في كل من المجموعتين تساوى صفراً (وغالباً لا
 يكتب الصفر ويفهم ضمنياً)

بينما رموز المجموعة Yd1 معناها:

أن ملفات الملف الابتدائى متصلة عل شكل نجمة Y


أن ملفات الملف الثانوي متصلة على شكل دلتا d

 $^{\circ}$ اً، الزاوية بين المتجهين المتناظرين في كل من المجموعتين d,Y تساوى $^{\circ}$: I


لكى نفهم ان الرقم ١ معناه أن الزاوية بين المتجهين المتناظرين فى كل من المجموعتين ط,y. تساوى ٣٠ نلاحظ بالشكل (١٣-١) ان الدائرة قسمت الى ١٢ جزءاً ، وكل جزء يمثل ٣٠ (مقسمة مثل الساعة ، فالساعة ١٢ هى صفر ، ثم ١ ، ٢ ، حتى ١١) ، فالرقم ١ يمثل الزاوية ٣٠ بينما الرقم ٥ مثلاً يمثل الزاوية ١٥٠ (أى ٥ × ٣٠) . وعلى ذلك فان الرقم المجاور للرموز الدالة على توصيل الملفات الابتدائية والثانوية تضرب فى ٣٠ فتعطى زاوية الاختلاف المرحلى بين متجهى الملف الابتدائى والملف الثانوى المتناظرين

شكل (١-٨٤) أ يمثل مجموعة متصلة Yzll

شكل (١-٨٤) ب يمثل مجموعة متصلة



. شکل (۱۳ –۱)



شکل (۱- ۸٤)

جدول(1−1)


	T			•	-
الجموعــة	الرقـــــم	الزاويـــة	توصيال الملفات		رقـــم
الاتجاميــة	بالساعـــة	۱۳۰۰وی	الثانويــة	الابتدائية	المجموعة
Yy0 Dd0 Dz0	صقر	مىڤر	نجمة دلتا متعرج	نجمة دلتا دلتا	1
Yy6 Dd6 Dz6	1	°۱۸۰	نجمة دلتا متعرج	نجمة دلتا دلتا	۲
Dy1 Yd1 Yz1	١	۴.	نجمة دلتا متعرج	دلتا نجمة نجمة	۴
Dy11 Yd11 Yz11	***	°rr.	نجمة دلتا متعرج	دلتا نجمة نجمة	٤

تصنف المجموعات الاتجاهية الى اربعة مجموعات كل مجموعة تحتوى على ثلاثة طرق التوصيل الملفات الابتدائية والملفات الثانوية وموضحة بجلول (1-1).

الشكل (٨٥-١) يوضح تطبيقاً لجدول رقم (٦-١) اى تمثيل المتجهات لكل مجموعة . كما يوضح جدول (٧-١) الطرق الشائعة الاستعمال لتوصيل الملفات الثانوية والملفات الابتدائية ويحتوى الجدول على رقم الساعة _ رمز التوصيل _ رسم المتجهات _ توصيل ملفات المحول .

جدول (٨-١) يوضح أمثلة لمحولات ذات ملفات مفتوحة وفي هذه الحالة يرمز للملف

المحولات الكهربائية



شکل (۸۵ – ۱)

		7		7	
رقيم	المجمعة	رسم المتجرات		ļ	تعصيلة المح
عد ا	الاتجاهية ال	الجودالعالى	الجيدالمنحفض	الجودالعالى	الجهدا لمنخفض
	Dd o	$u \stackrel{V}{\triangle}_{W}$	u Nw	oW oW	Vo Wo
0	Yyo	$v \longrightarrow w$	u √w		Wo Wo
	Dz 0	$v \stackrel{V}{ }_{w}$	<i>y</i>	oV oV	Vo MI
	Dy 5	$v \qquad \qquad w$	z-√x y x	ου •ν •w	XQ VQ ZQ
5	Yd 5	v √w	$z < \int_{y}^{x} $	oV oV	xe
	Y2 5	v ✓w	z \sqrt_y^x		XQ MA
	Dd 6	$v \longrightarrow w$	$z \bigvee_{y} x$	No-	X Q
6	Yy 6	v ↓w	$\stackrel{z}{\checkmark}$	ov y	(g)
	Dz 6	$v \stackrel{V}{\triangle}_W$	z	e ov y	
	Dy 11	$v \triangle_w$.v _w	oV v	1 1
11	Yd 11		/ w	oV vo	
·	Yz 11	v w	y-w	ol vo	

Γ							
رقسيم		- 1	م المهجط	,			
عالم ا	عِاهِهِ ال	الا العالى الا	ولالخصا	الجيدا لنخفض الجودالعالى الج			
. о	Yiii o	v v w	y y z w	OV VOLUME X			
11	Diii 11	$v \stackrel{V}{ }_{w}$	y y z-w	[DE 0/ 1/0 REP Y			
 o	IIIyo	U-XZ-W	u w	XONE OF WORK YOUR YOUR OWN WORK TO WAR			
5	11145	U-XZ-W	$z < \int_{y}^{x}$	X-1000 - OW WO TO THE TOTAL OF			
0	Yo	ν ν υ υ ν	×w	oll ug			
مول أحادى الوجه يمكن استخرامه في تكوين محول ثهرى الأوجيه							
0	li o	U 	. - x	OV vo			
o	lo Ü.u			ox ol uq			

الثانوى المفتوح بالرمز (i) بينما الملف الابتدائى المفتوح بالرمز (I) وعلى ذلك فالتوصيله (Yiiio) معناها أن الملفات الابتدائية موصلة (Yiiio) بينما الملفات الثانوية الثلاثة موصلة (Yiiio) جميعها مفتوحة وبمعنى آخر كما لو كانت نجمة غير مجمعة فى نقطة واحدة والزاوية بين متجهات الملف الابتدائى والملف الثانوى تساوى صفراً .

كذلك يحتوى جدول (٨ -١) على توصيلة محول ذاتى ثلاثى الاوجه ، بالاضافة الى توصيلة محول أحادى الوجه مستخدم لمحول ثلاثى الأوجه .

لو أخذنا حالة محول ثلاثي الأوجه ، يحتوى على ثلاثة ملفات ، فيمكن القول بأنه يتكون من ملف ابتدائي وملف ثانوي وملف اتزان .

في هذه الحالة يرمز للمجموعة الاتجاهية (Vector Group) بعدد ثلاثة رموز وكمثال Yyd11 تعنى ان ملفات الملف الابتدائى متصلة نجمة (Y) ملفات الملف الثانوى متصلة نجمة (Y) ولا يوجد زاوية ازاحة بينها وبين (Y) ، ملفات الملف الثالث متصلة دلتا (Y) بزاوية أختلاف (Y) (وهى (Y) » (Y) عن المتجة (Y) .

طرق تحديد المجموعة الاتجاهية Vector Group غير معلوم المجموعة الاتجاهية له

يمكن تمثيل المحول كما لوكان صندوق يحتوى على ١ أطراف:

A,B,C ثلاثة أطراف هي خروج الملفات الابتدائية للأرجه الثلاثة


a,b,c وثلاثة أطراف هي خروج الملفات الثانوية للأوجه الثلاثة


ويراد معرفة طريقة توصيل الملفات الثانوية والابتدائية لهذا المحول؟


الطريقة الاولى:

باستخدام بطارية ومفتاح وقولتمتر (d.c) للتيار المستمر


يتم توصيل البطارية والمفتاح بين الطرفين a,b كما في الشكل (1-A) ، يتم معرفة القطبية (Polarity) لكل طرفين من أطراف الملف الابتدائي : $A,B \mid A,C \mid B,C$ وذلك أثناء توصيل المفتاح . مع ملاحظة توصيل أطراف القواتمتر بطريقة صحيحة بمعنى أن :







شکل (۸۹ – ۱)



شکل (۸۷ – ۱)

الطرف الموجب يتم توصيلة على A ، الطرف السالب على B كما في شكل (N-A) ثم الطرف الموجب يتم توضيلة على B ، الطرف السالب على C كما في شكل (N-A) ثم الطرف الموجب يتم توصيلة على A ، الطرف السالب على C كما في شكل (N-A) جسمعنى آخر ، عند كتابة : القياس على الاطراف A, B اي يراعى ترتيب الحروف اي توصيل الطرف الموجب مع A (وليس A) وتوصيل الطرف السالب مع A (وليس A) وتوصيل الطرف السالب مع A (عليه على الثولتمتر هل A أو A وميفر فمثلاً أذا تم التسجيل كالآتى :

اتجاه المؤشر بين A,B في الاتجاه السالب اتجاه المؤشر بين B,C في الاتجاه الموجب اتجاه المؤشر بين A,C لم يتحرك

فإن

A, B = -

B, C = +

A, C = 0

ثم تكرر نفس القياسات عند توصيل البطارية والمفتاح بين الطرفين b,c فمثلاً اذا كانت

A, B = 0

B, C = -

A, C = -

ثم تكرر نفس القياسات عند توصيل البطارية والمفتاح بين الطرفين a,c فمثلاً اذا


A, B = -


B, C = 0


 $A \cdot C = -$

فانه من جدول رقم (١-٩) نجد أن دلالة هذه القياسات تعنى أن المجموعة الاتجاهية لهذا

المدولات الكهريائيية







المحولات الكهربائي

L				
Vector Symbol	H.V. L.V.		Winding Connections	
	Windings	Windings	4 ₀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Dy11	c_1	, b ₂	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
Yd11	C_2 B_2		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
Y ₂ 11	A ₂	at a b b b b b b b	A1 A2 A4 A3 A2 A1 A1 A2 B2 b4 b3 b2 b4 B1 B2 C2 C4 C3 C2 C4	
Zy11 ,	A4 B VC 4 B B4	<u>b</u> 2	Z/N yn A4 a2 A3 A4 a2 A3 A4 a2 B1 B B3 B4 b2 b1 C4 C2 C3 C4 C2 C4 C2 C3 C4	
	AB BC AC ab + - 0 bc 0 + + ac + 0 +		Y/N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Vector Diagrams for three - phase transformers Phase displacement = +30°: Vector Group No. 4				

Vector	1		Winding Connections	
Symbol	H.V. Windings	L.V. Windings		
Yd7	A C	o c	$ \begin{array}{c c} YN \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ &$	
		AB ab bc + ac 0	BC AC 0 0	

Vector Symbol	and Vector of Induced	inal Markir r Diagrams l Voltages	Winding Connections
Yd5	Windings B C	Windings c c c b	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
		ab bc 0	BC AC + 0 0 - 0 -

المحول Yd5 وهكذا ...

الطريقة الثانية

A, a نقوم بعمل دائرة قصر بين الوجهين

٢ - يستخدم مصدر ٣٨٠ ڤولت ، ثلاثة أوجه ويسلط على أطراف الملفات الابتدائية A,B,C

cC , cB , bC , bB سين الاطراف – Υ

٤ - نرسم مثلث متساوى الأضلاع (بمقياس رسم معين) ، وطول الضلع يمثل ٣٨٠ قولت ، بحيث تكون مقابلة لأرقام ساعات المتجهات صفر ، ٤ ، ٨ كما في شكل (١-٨٧) .

ه – باستخدام برجل نرسم قوس بنصف قطر قيمة الجهد bB والمركز B ، ثم نرسم قوس بنصف قطر يناظر قيمة الجهد bC والمركز C ، وعندما يتقاطع القوسين نحصل على النقطة b (الوجه b للملف الثانوي) .

، C ومركز B ومركز CB ومركز CB ومركز -7 والمركز ويتقاطع القوسين نحصل على النقطة C والمجه C الملف الثانوي) .

a منطبقة على النقطة A منطبقة على النقطة - ۷

را الذي ، يدل على أن المجموعة a,b,c كما في الشكل (١-٨٧) الذي ، يدل على أن المجموعة Yy6 الاتجاهية للمحول هي Yy6

 $U_{b.B}$, ميث يتم حساب القيم (١-١٠) حيث يتم حساب القيم ولتبسيط الطريقة يمكن الاستعانة بالجدول (١-١٠) حيث يتم حساب القيم المنخفض $U_{c.c}$, $U_{b.c}$, $U_{c.B}$ وتساوى 380/K حيث K نسبة التحويل للمحول ، وتقارن بالقيم المقاسة ونختار المجموعة الاتجاهية.

من جدول (۱۰-۱) يلاحظ ان

 $.U_{h-B}$ الجهد بين الطرفين b, الجهد بين الطرفين -

 $.U_{c-C}$ الجهد بين الطرفين c,C يرمز له –

.
$$U_{b-C}$$
 يرمز له b , D , الجهد بين الطرفين

$$-$$
 الجهد بين الطرفين c,B يرمز له $-$

فمثلاً للحالة الاولى

$$U_{b-B} = U_{c-C} = U_H(K-1)$$

$$U_{b-C} = U_{c-B} = U_H \sqrt{1-K+K^2}$$


حيث K نسبة التحويل المحول.

كذلك جدول (١-١١) يوضع بعض الأمثلة للمساعدة في معرفة المجموعة الاتجاهية لمحول مجهول.

P C C	Yd , Dy , Ya	330	=	υ _H 1-⅓κ+κ ²	U _H 1+K ²	υ _κ 1.5 _{k+K} 2
C P P P	Yd , Dy , Yz	210	7	U _H 1+3K+K ²	и _н 1+5 к +к ²	U _H 11+K ²
B B C C	Yy, Dd, Dz	180	·: VD	υ _H (1+Κ)	U _H 1+K+K ²	UH 11+K+K ²
8	Yd , Dy , Yz	150	ی	UH 1+13k +K ²	U _H 1+K ²	UH 1+ 13k+K2
C C B	Yd , Dy ,Yz	30		U _H	u _н 1-15к +к ²	U _H {1+K ²
8 S	Yy ,Dd,Dz	0	12	U _H (K-1)	$U_{\rm H}$ 1-K + K ²	UH 1-K + K2
رسبم المتجهبات	احتمال بوضييـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الزاويسة	المجموعه (رقم الساعه)	Ub-B or Uc-C	D-q _n	п _{с-В}


جدول (۱۰ - ۱)

المصولات الكهربائيسة




المدى الكهربائية


- 0 ١ تشغيل المحولات على التوازى Transformer Operating In Parallel الشروط الواجب الالتزام بها لتوصيل محولين أو أكثر على التوازي
 - (Vector Group) الجموعة الاتجاهية ١
- من المناسب استخدام محولات لها نفس المجموعة الاتجاهية ليمكن توصيلها على التوازى . كذلك يمكن لبعض المحولات ذات المجموعات الاتجاهية المختلفة أن يتم توصيلها على التوازى طبقاً للحالات الآتية :
- أ اذا كانت المحولات لها نفس المجموعة الاتجاهية ، مثلاً محولين لهما نفس المجموعة الاتجاهية YdII , YdII الاتجاهية YdII , YdII
- Yd1,Yd5 , أى محولات لها مجموعات اتجاهية 110° أن محولات لها مجموعات اتجاهية 110° الثانوية 110° فيتم توصيل الملفات الابتدائية للمحولات بنفس النظام بينما يتم تغيير الملفات الثانوية للمحولات كما في شكل 110°
 - ج اذا كانت زاوية الاختلاف ٦٠ أي محولات لها مجموعات اتجاهية :
 - الابتدائية Yd1, Yd3, Yd5, Yd7, Yd9, Yd11 فيتم تغيير توصيلات الملفات الابتدائية وكذلك الثانوية كما في شكل (-9-1)
 - Yd5 مع محول Yd11 مع محول Yd11
 - ۲ نسبة التحويل وحدود مغير الجهد (Turns Ratio)
- عند تساوى معاوقة الجهد (Impedance Voltage)لحولين متوازيين فإن الحمل الكلى يتوزع بينهما مباشرة بنسبة قدرة كل منهما ، ويتوزع عكسياً بنسبة معاوقة الجهد . عند تساوى جهد المدخل على المحولات المتصلة على التوازى ، بينما يكون جهد المخرج غير متساوى (بإختلاف نسبة التحويل فيهما اختلافاً ضئيلاً) ، فإن تيار تعادلي Equalizing متساوى (ربإختلاف نسبة التحويل فيهما اختلافاً ضئيلاً) ، فإن تيار الحمل ، أو على طريقة توزيع الاحمال ، مع ملاحظة أن التيار التعادلي يمر بالمحولين في حالة اللاحمل أيضاً . عند تشغيل المحول وتحميله ، فان تيار الحمل يضاف اتجاهياً الى تيار التعادل وتكون المحصلة تشغيل المحول وتحميله ، فان تيار الحمل يضاف اتجاهياً الى تيار التعادل وتكون المحصلة





شکل (۸۸ - ۱)



شکل (۸۹ – ۱۱)







المصولات الكهريائية

اكبر من تيار الحمل اذا كان معامل قدرة الحمل حثياً (Inductive) ، وكان جهد الملف الثانوى مرتفعاً نسبياً (في المحول الذي نسبة تحويله أعلى) ، وتقل المحصلة اذا كان جهد الملف الثانوي منخفضاً (في المحول ذي نسبة التحويل الاقل) .

يجب مراعاة أنه عند تغيير خطوة مغير الجهدفان جهد المعاوقة (Impedance Voltage) يتغير ، ولذلك يجب مراعاة وضع المحولات المتوازية على نفس الخطوة .

Impedance Voltage جهد المعاوقة - ٣

يجب ألا يزيد جهد المعاوقة للمحول المفرد (من مجموعة متصلة على التوازى) عن +١٠ ٪ من متوسط قيمة جهد المعاوقة للمحولات المتصلة على التوازى فإذا كانت:

هى القدرات المقننة للمحولات المتصلة على التوازى S_{N1} , S_{N2} , S_{N3} , ... S_{NP} - U_{K1} , U_{K2} , U_{K3} ,.... U_{KP} ...

(اتجاهیاً) محول علی حدة S_1 , S_2 , S_3 , ... S_{P-}

$$S_1: S_2 ...$$
 $: S_P \cong \frac{S_{N1}}{U_{K1}}: \frac{S_{N2}}{U_{K2}}: \frac{S_{NP}}{U_{KP}}$

ويكون الحمل الكلى (اتجاهياً)

$$S = S_1 + S_2 + S_3 \dots + S_p$$

من هذا يتضح أن المحول الذي يكون جهد معاوقته أصغر يمر به تيار أكبر من المحول الذي له جهد معاوقة أكبر . للتغلب على ارتفاع الحمل فان اقصى حمل مسموح به يمكن حسابه من العلاقة :

$$S = S_{N1} + S_{N2} \cdot \frac{U_{k1}}{U_{k2}} + S_{N3} \cdot \frac{U_{k1}}{U_{k3}} + \dots S_{p}$$

معنى ذلك أنه يمكن تحميـل المحول الاول ١٠٠ ٪ من حملـه ، والمحـول الثانى بحمل معنى ذلك أنه يمكن تحميل المحول الثالث بحمل $\frac{U_{k1}}{U_{k3}}$ من حمله ، والمحول الثالث بحمل $\frac{U_{k1}}{U_{k3}}$ من حمله ، والمحول الثالث بحمل $\frac{U_{k1}}{U_{k3}}$

٤ - تكون نسبة القدرات للمحولات المتصلة على التوازي (ك. ف. أ) لاتتعدى ٣: ١

اقتصاديات تشفيل المحولات على التوازي

The Economics of Parallel Operation

عند تشغيل مجموعة من المحولات على التوازى نحصل على أقل مجموع مفقودات. (يتغير فقد الحمل وفقد اللاحمل التفير فقد الحمل الكلى بين عدد معين من المحولات المتصلة على التوازى يكون اقل قيمة من قيمة الفقد في حالة تقليل عدد المحولات المتصلة على التوازى. شكل (١-٩٢) يوضح منحنيات الفقد الكلى (الحمل - اللاحمل) لمحول توزيع ٢٠٠ ك. ف. أ.

منحنى رقم (١) يمثل محول واحد فقط في الخدمة .

منحنى رقم (٢) يمثل محولين متصلين على التوازي

منحنى (٣) يمثل ثلاثة محولات متصلة على التوازى .

Neutral Point Earthing التعادل ١-٦

إختيار معدات التأريض المناسبة لتوصيلها بين نقطة التعادل للنظام الكهربى والأرض (بغرض تحديد أو تخفيض قيمة تيار القصر الأرضى) ، تعتمد الى حد ما على قيمة جهد النظام المؤرض (ضغط عالى أو ضغط منخفض) ، وكذلك تعتمد جزئياً على سعة النظام الكهربائي (Power system M V A) .

نقطة التجميع: فى حالة نظام ضغط عالى _ إما أن تكون مؤرضة مباشرة مع الأرض أو مؤرضة من خلال معاوقة (مقاومة _) الفائدة من اضافة بعض أنواع معدات تحديد تيار القصر هو تقليل تيار القصر فى حدود تسمح بتشغيل أجهزة الوقاية _ ويجب أن نتذكر الأوجه السليمة ، أى التى لم يحدث عليها قصر (Sound Line) تكون عرضة لارتفاع الجهد بقيمة أكبر من قيمة جهد الوجه خلال زمن قصير ، وعلى ذلك اذا كانت أجهزة الوقاية تعمل بسرعة كافية ، فان تأثير ارتفاع الجهد لن يكون خطراً ...

المعدات الأكثر شيوعاً المستعملة لتأريض نقطة التجميع في حالة الضغوط العالية عبارة عن بعض أنواع المقاومات للنظم الصغيرة والجهود حتى ١١ ك . ف ، وهى أحياناً تأخذ شكل سبيكة (Cast) ، أو شبكة مضغوطة (Pressed Grid) ، وأحياناً في حالة تيارات القصر الأعلى تستخدم مقاومة سائلة ... المقاومات عموماً تصمم بحيث تتحمل مرور تيار القصر الذي يساوى تيار الحمل الكامل المقنن للمحول ، ولدة ٣٠ ثانية ، وقيمة المقاومة بالأوم تكون بدلالة جهد النظام ، وتيار القصر المسموح به .

ويمكن أن تؤرض نقطة التعادل خلال ملف تخميد القوس (Arc Suppression Coil)،
ويقلل هذا النوع من التأريض عدد مرات الفصل عند حدوث قصر لوجه مع الأرض ، حيث
يتم التخلص من العطل ذاتياً ، وإذا كان العطل متقطع ولم يتم التخلص منه ذاتياً ، فأن
الملف يسمح للنظام أن يعمل في حالة قصر وجه مع الأرض لمدة زمن قصير نسبياً ، حتى
يصبح العطل محدداً ، ويمكن التخلص منه بطريقة معادلة التيار التأثيري بالتيار السعوى

فى حالة نظام معزول عن الأرض اذا حدث قصر بين وجه والأرض ، فان التيار السعوى عبر بالوجهين الآخرين خلال المكثف بين الأرض والخط الهوائى وهذا التيار السعوى غير كافى لتشغيل أجهزة الوقاية ، ولكن يساعد على استمرار وبقاء القوس الكهربى خلال

العوازل الوجه العاطل ، مما تؤدى الى أن الوجهين الآخرين يخضعان لجهد غير عادى بالنسبة المرض ، اذا وصل ملف اخماد القوس نو نقط تقسم (Tapped Coil) خلال نقطة التعادل والأرض ، فانه يمكن ضبط قيمة التيار بالملف بحيث تساوى التيار السعوى ، وتكون محصلة التيار هي تيار القصر ، وهي غالباً صغيرة جداً ..

أولاً: نظام نقطة التعادل معزولة عن الأرض Ungrounded System

في هذا النظام لا يوجد أي اتصال بين نقطة التعادل والأرض ، تمثل المعاوقة بين الأرض وأي موصل بمكثف ، وبين أي موصلين بمكثف أيضاً ، ولذلك يمكن القول بأنه في حالة نظام نو ثلاثة أوجه ، (كما في شكل $\{P-1\}$) يوجد بين كل وجهين مكثف عيث تمثل مجموعة المكثفات توصيلة دلتا $\{Delta\}$ ، وكذلك بين كل وجه والأرض مكثف تمثل المجموعة بتوصيلة نجمه $\{Star\}$ وحيث أن تأثير دلتا المكثفات على الخصائص الأرضية للنظام لا تذكر $\{Polta\}$ وحيث أن تأثير دلتا المكثفات على النسبة المجموعة النجمة ، فإن التيارات $\{Polta\}$, $\{Pol$


مميزات نظام نقطة التعادل معزولة عن الأرض


١ - في حالة حدوث قصر بين الوجه والأرض يمر تيار قصر صغير جداً خلال المكثفات والأرض تقريباً ٢٥ أمبير ..

Y - تكون قيمة فولت أمبير ، وقت القصر، صغيرة جداً (Short circuit level)

عيوب هذا النظام:

١ - في حالة حدوث قصر بين وجه والأرض يرتفع الجهد على الوجهين الآخرين بقيمة الجهد الخطى (١,٧٣ من قيمة الجهد على الوجه) فاذا استمر هذا الجهد على العوازل لدة طويلة فقد تنهار العوازل ، ويمكن أن تصل قيمة الجهد على الأوجه السليمة الى ٤ - ٦ أضعاف قيمة الجهد على الوجه بسبب حدوث شرارات أرضية متكررة (Arcing Ground)





في الخطوط الهوائية ..

٢ - قيمة تيار القصر بين الوجه والأرض صغير جداً ، ولا يكفى لتشغيل أجهزة الوقاية

٣ - فى حالة حدوث قصر لا يمكن تحديده بسهولة ، ويتم فصل جميع مغذيات المحطة والدخول بكابل بعد كابل ، حتى يتم تحديد الكابل العاطل ..

٤ - اذا حدث قصرين على نفس الوجه ولكن على كابلين مختلفين يصعب تحديد أماكن العطل الا باستعمال أجهزة دقيقة (Earth Leakage Detector) مستكشف التسرب الأرضى.

ه - يمكن نشوء جهود عابرة مرتفعة (Transients) تكون ذات صفة تخريبية نتيجة توصيل مفتاح ، فى حالة وجود عطل بين وجه والأرض (الذى تصل قيمته الى ٤ - ٦ مرات جهد الوجه مع الأرض) ..

فى حالة عطل أرضى متقطع أو قوس أرضى (Intermittent Ground Fault) ينشأ ارتفاع فى الجهد خمسة أو سنة أضعاف قيمة الجهد على الوجه مع الأرض ، على الأخص فى الشبكات ذات الجهود المتوسطة ، وعلى ذلك يمكن حدوث انهيار بالعوازل فى أوضاع مختلفة عن مكان العطل ...

شكل (٩٣ - ١) ب يوضيح هذه الظاهرة ..

فى حالة الاتزان العائية تكون متجهات الجهد للأوجه E_R , E_S , E_T تدور حول نقطة التعادل N بالسرعة التزامنية _ نقطة التعادل الكهربائية هى مركز التماثل ، وتظل ثابته ولها جهد الأرضى ، ما دامت متجهات الجهد للأوجه تأخذ شكل المنحنى الجيبى ..

نفرض أن الوجه R حدث عليه قصر ولمس بالأرضى _ متجهات الأوجه تصبح كما فى شكل (B). اذا كان القصر يحتوى على فجوة أو قوس فان تيار القوس سوف يخمد عند هذه النقطة ..

يلاحظ أن جهد نقطة التعادل N (بالنسبة للأرض) سوف يحافظ على جهد الأوجه ,T كلاحظ أن جهد نقطة التروة لموجة الجهد المتغير .. خلال نصف الدورة الثابتة سوف ينعكس قطبا الجهد المتولد (المتجهات تدور ۱۸۰°) ..

وسوف يصبح متجه الجهد للأوجه كما فى شكل (C) يلاحظ أن جهد الوجه R ارتفع من الصفر الى حوالى ضعف الجهد على الوجه بالنسبة للأرضى R هذه القيمة للجهد يمكن أن تكون كافية لانهيار الفجوة وملامستها الأرض R يصبح مساوياً لجهد الأرض R ..

اذا استمر القصر لمدة ثانيتن تتكرر هذه العملية الى أن يصل جهد الوجه R الى خمسة أو سنة أضعاف قيمة جهد الوجه ..

ثانياً: نظم التأريض

تؤرض نقط التعادل في شبكات الجهد العالى اما تأريضاً مباشراً مع الأرضى أو خلال معاوقة مناسبة (مقاومة ـ ممانعة ـ محول التأريض ..) ..

وقد وجد عملياً أن حدوث قصر بين الوجه والأرض يمثل من ٧٠ الى ٩٠ ٪ من أعطال الشبكات الكهربائية ، وهكذا ظهرت أهمية تأريض نقطة التعادل ..

مميزات نظم التأريض:

١ - حيث أن تيار القصر يمر في دائرة القصر من الخط الى نقطة التعادل خلال الأرض ، فانه يمكن التخلص من القوس الأرضى المستمر عندما تكون الشبكة غير مؤرضة ..

٢ - يصل الجهد المرتفع الى أقل قيمة _ حيث أنه فى النظام المعزول عن الأرض يسبب
 ارتفاع الجهد أضراراً كثيرة للمعدات الكهربائية من محولات وكابلات وعوازل وغيرها ...

٣ - تأريض نقطة التعادل يضمن أقصى تأثير على أجهزة الوقاية الآلية سريعة الآداء لحظة حدوث قصر أرضى . تحدث أغلب الأعطال في شبكات الجهد العالى مع الأرض سواء كانت الشبكة تحتوى على كابلات أو خطوط هوائية ، وفي حالة ما تكون نقطة التعادل معزولة عن الأرض فان العطل يأخذ صورة قوس أرضى (Arcing Ground) في حالة الخطوط الهوائية ، وتحدث دائرة قصر خطيرة ، ولا تعمل أجهزة الوقاية في هذه الحالة ، مما ينتج عنه أضرار جسيمة للعزل الخاص بالمعدات الكهربائية ..

الخط عن الجهد بين الخط التأريض المباشر فان الجهد لا يزيد عن الجهد بين الخط الخط $\sqrt{3}\,\mathrm{V}_{\mathrm{ph}}$) ، وتحت جميع الظروف يكون جهد نقطة التعادل صفر ، فلا يكون

هناك جهد عائم غير محدد (No Floating Voltage) في حالة وجود التوصيل للأرضى ، وهذا يسمح بتقليل العزل لنقط التعادل للمحولات والمولدات ..

ه - في شبكات الجهد العالى وهي التي تحتوى على مولدات ذات سعة كبيرة ، تحتاج لاضافة بعض المعدات لتخفيض قيمة القصر ، وذلك باضافة معاوقة (مقاومة ، ممانعة ..) ، بين نقط التعادل والأرضى ، وتكون قيمة تيار القصر محددة بحيث تكفى لتشغيل أجهزة الوقاية الأرضية للمولد ..

٦ - اذا كانت نقطة التعادل متصلة مباشرة بالأرض ، أو خلال معدة لتخفيض قيمة التيار ، فان الشحنة الاستاتيكية الحادثة نتيجة الاحتكاك تتسرب الى الأرض (شحنات الصواعق) ، فتتلاشى جميع الأخطار على عوازل الخط والمعدات ..

٧ - نظام تأريض نقطة التعادل يكون أكثر أماناً للأشخاص والمعدات ..

تنقسم نظم التأريض الى:

4 - تأريض مباشر لنقطة التعادل مع الأرض Effective Grounded

Impedance Grounded عناسبة - تأريض نقطة التعادل خلال معاوقة مناسبة

(١) التأريض المباشر لنقطة التعادل مع الأرض

تعبير (Effective Grounded) تأريض فعال أصبح يحل مكان التعبير القديم (Solidly Grounded) تأريض راسخ .

يعرف التأريض المباشر لمحول بأن نقطة التعادل متصلة مباشرة بالأرض ، ولا يوجد أية معاوقة من نقطة التعادل والأرض ..

يمكن أن تكون سعة محول ما (تأريض مباشر) صغيرة جداً بالمقارنة بحجم النظام لتكون مؤثرة في ثبات (Stabilizing) الجهد من الوجه للأرض عند حدوث قصر أرضى للوجه ..

هذا يحدث عندما يستخدم محول تأريض لإعطاء مصدر تغذية لأجهزة الوقاية ..

يعرف التأريض الفعال (Effective Grounded) من

(Section 32 - 1.05 of A IEE Standard No 32 May 1974)

$$\frac{X_{0}}{X_{1}}$$
 < 3 & $\frac{R_{0}}{X_{1}}$ < 1 .

لأنة حالة تشغيل ولأى قيمة قدرة للمولدات

 $X_1 = Positive Sequence Reactance of the System$

 $X_0 = Zero Sequence Reactance of the System$

 $R_0 = Fault Resistance (Zero sequence resistance)$

مثال:

شكل (٩٤ - ١) يوضح مكونات المثال

1 - assume short circuit at A

بفرض حدوث قصر عند A نجد أن:

$$x_{1eq} = 25 + 7 = 32 \%$$

المانعة المئوية المكافئة حتى هذه النقطة

$$I_{3ph} = \frac{100}{x_1} = \frac{100}{32} = 3.21 \text{ (full load current)}$$
 نسبة تيار القصر من تيار الصل الكامل

$$I_{lph} = \frac{3*100}{32+32+7} = 4.23 \text{ (full load current)}$$

$$\frac{x_0}{x_1} = \frac{7}{32} = 0.219 < 3$$

2 - assume short circuit at B

$$x_{1eq} = 25 + 7 + 34 = 66 \%$$

$$x_{oeq} = 7 + 120 = 127 \%$$

$$I_{3ph} = \frac{100}{66}$$
 = 1.51 (full load current)

$$I_{1ph} = \frac{3*100}{66+66+127} = 1.16 \text{ (full load current)}$$

$$\frac{x_0}{x_1} = \frac{127}{66} \quad 1.19 < 3$$
(assume $R_0 = 0$)

من الواضح ان تكاليف تأريض نقطة التعادل تختلف باختلاف طرق التأريض وان ارخصها هو التأريض المباشر مع الارض - للاسباب التالية:

ا - تستخدم مانعة صواعق لنقطة التعادل متصلة على التوازى مع سكينة التأريض ،
 وفي حالة فصل سكينة الارض تمتص أية جهود زائدة على نقطة التعادل ، من خلال مانعة الصواعق ...

٢ - عدم الاحتياج لأي مساعدات للارض مثل مقاومة - ممانعة - معاوقة ...

Y – اذا كان توصيل المحول X فتمثل هذه الحالة اقل التكاليف – اما اذا كان التوصيل فيمكن استخدام احد صور التأريض للتوصيلة X


من مميزات هذا النظام ان قيمة التيار لجميع انواع القصر مع الارض كافية لتشغيل اجهزة الوقاية ..

من عيوب هذا النظام (التأريض المباشر لنقطة التعادل):


ا – تيار القصر في حالة قصر مع الارض يكون كبيرا وقد يتعدى قيمة تيار القصر على الاوجه الثلاثة .. وفي هذه الحالة يحتاج الى مفاتيح لها سعة فصل تيار القصر على الاوجه الثلاثة .. $Design\ Value\ of\ S$. C . $MVA\ of\ C$. B . قصر للاوجه الثلاثة .

Y - تيار القصر الارضى الكبير الذى قد يحتوى على مركبات ذات تردد عالى High . وقد Frequency Oscillation ، التى تتداخل فى بعض الحالات مع دوائر الاتصالات . وقد امكن التغلب على مثل هذه الظاهرة باستخدام اجهزة وقاية ومفاتيح لها سرعة اداء عالية

المدولات الكهريائيية



شکل (۱ – ۹٤)



(High Speed) أى تعمل بزمن قصير جدا جدا لكى لا تتأثر بمثل هذه المركبات وفى بعض الاحيان يمكن مساواه سعة الفصل المطلوبة للمفاتيح بتيار القصر للاوجه الثلاثة ، وذلك باضافة ممانعة ارضية معتدلة بين نقطة التعادل للنظام والارض ..

نظام التأريض لمحول متصل بمولد يكون عادة d جهة المولد ، y جهة الضغط العالى ، وهذه يمكن تأريضها من خلال مقاومة أو ممانعة ..

أما فى محطات محولات خفض الجهد (Step Down) يكون توصيل d ناحية الضغط المتوسط (٣٣ ك . ف مثلا أو ١١ ك . ف) و y ناحية جهد التوزيع (٤,٠ ك . ف) يمكن تأريضها جهة الضغط المنخفض ..

٢ - تأريض نقطة التعادل من خلال معاوقة مناسبة

Impedance Grounded

في حالة وجود قصر بين الوجه والارض يكون تيار القصر كبيرا ، ولتخفيض قيمة تيار القصر بقيمة معينة تضاف معاوقة قياسية بين الارض ونقطة التعادل ، وهذه المعاوقة يمكن ان تكون في صورة مقاومة (R) أو ممانعة $(\omega L = X)$ كما في شكل (٩٥ – ١) ومن الملاحظ انه في حالتي الشبكة المعزولة والشبكة المتصلة مباشرة بالارض لا يتحقق نظام مرضى للتشغيل ..

فى حالة عطل بين الوجه والارض - فى نظام تأريض خلال معاوقة - لا يكون هناك خطر لاستمرار التغذية على اعتبار ان التيار عند نقطة العطل لا يسبب انهيارا سريعا - ويكون تيار القصر هو مجموع التيار السعوى (Capacitive Current) ، والتيار الفعال خلال معاوقة نقطة التعادل (Active Current) ، وفي كثير من التركيبات لهذا النوع فان قيمة المعاوقة في التوصيل الارضى قد تتزايد ، الى حد أن التيارات الفعالة المعتدلة فقط هي التي تمر خلال نقطة القصر ..

نتيجة مرور تيار القصر الفعال (Active Current) فان القوس الارضى يمر بانتظامية اكثر عند نقطة القصر – التشغيل بخطأ مثل هذا يكون مسموحا به لزمن قصير وتيار القصر عموما لا يخمد ذاتيا – كما في شكل (٩٥ – ١)

أنواع التأريض خلال معاوقة:

أ – تأريض نقطة التعادل خلال مقامة Reactor Grounded ب – تأريض نقطة التعادل خلال ممانعة Petersen Coil ج – تأريض نقطة التعادل خلال ملف بيترسون

المعولات الكهريائية

نظام التأريض خلال مقاومة Resistance Grounded

يتم توصيل مقاومة مناسبة بين نقطة التعادل والأرض - وغالبا ما تكون قيمة مقاومة التأريض أكبر من قيمة ممانعة النظام - يحدد تيار القصر بين وجه والارض تبعا لمقاومة التأريض أو تحدد قيمة مقاومة التأريض تبعا لقيمة تيار القصر المراد مروره وقت القصر .. كما في شكل (٩٦ - ١)

يجب أن يؤخذ في الاعتبار قيمة فقد القدرة للمقارمة خلال قصر مع الارض

شكل (٩٧ - ١) يمثل العلاقة بين فقد القدرة ومقاومة التأريض (في المائة) ، فقد القدرة تمثل بنسبة معدل KVA لسعة التوليد الموصلة (في المائة) .

$$Z_0 = 3R + j8$$

$$Z_1 = Z_2 = j(16 + 8) = j24$$

$$Z_1 = Z_2 = j(16 + 8) = j24$$

$$Z_1 = Z_2 = j(16 + 8) = j24$$

$$Z_1 = Z_2 = j(16 + 8) = j24$$

$$Z_1 = Z_2 = j(16 + 8) = j24$$

$$Z_1 = Z_2 = j(16 + 8) = j24$$

$$Z_1 = Z_2 = j(16 + 8) = j24$$

$$Z_1 = Z_2 = j(16 + 8) = j24$$

$$Z_1 = Z_2 = j(16 + 8) = j24$$

$$Z_1 = Z_2 = j(16 + 8) = j24$$

$$Z_1 = Z_2 = j(16 + 8) = j24$$

$$Z_2 = j(16 + 8) = j24$$

$$Z_3 = 2 + j8$$

$$Z_4 = 2 + j8$$

$$Z_1 = Z_2 = j(16 + 8) = j24$$

$$Z_3 = 2 + j8$$

$$Z_4 = 2 + j8$$

$$Z_4 = 2 + j8$$

$$Z_5 = 2 + j8$$

$$Z_7 = 2 +$$

Voltage drop across $R = E_R = I_f R$

 P_R = the power loss in $R = I_f E_R = I_f^2 R$

If, E_R in terms of normal values / phase


P_R in normal value / phase


اذا كان فقد القدرة لمقاومة التأريض عبر عنها بدلالة نظام ثلاثى الأوجه، يجب القسمة

علی ۳

$$\begin{split} P_R &= \frac{{I_f}^2\,R}{3} \\ I_f &\text{ in per unit , } R \text{ in \%} \end{split}$$

المصولات الكهريائيسة





(1-9V) <u>*</u>

المحولات الكهربائية

121

قيمة مقاومة التأريض تعتمد على:

١ - جهد النظام

٢ - سعة النظام

شكل (٩٨ - ١) يوضح العلاقة بين مقاومة التأريض وسعة النظام عند جهود مختلفة ، مع فرض ان قيمة القصر محددة بـ ٤/١ قيمة الحمل الكامل للنظام

(Full Load System Current) وهو يعنى مجموع التيارات لجميع سعات التوليد بالنسبة للجهد الاساسى (Voltage Base)

مع ملاحظة أن قيمة مقاومة التأريض هي محصلة مقاومات على التوازي ، اذا كان هناك اكثر من مقاومة تأريض مستعملة فان من شكل (٩٩ - ١)

if R = 12 ohms

3 R = 36 ohms

$$R_{eq} = \frac{3*12}{2} = 18 \text{ ohms}$$


عمرات نظام التأريض خلال مقاومة:

١ - يكون تبار القصر كافيا لتشغيل أجهزة الوقاية ..


٢ - تقليل مخاطر القوس الارضى ، وبالتالى تقل مخاطر الجهود الفجائية العالية ،
 التى تحدث فى نظام التأريض المعزول ..

٣ - يكون تيار القصر اقل منه في نظام التأريض المباشر .

٤ - يمكن أن يتحسن اتزان الشبكة (Network Stability) خلال قصر أرضى ، حيث أن الانخفاض في القدرة نتيجة انخفاض الجهد تقريبا تساوى فقد القدرة خلال المقاومة وبالتالى يقل التقدم في زاوية التوليد .



شکل (۹۸ – ۱)



المحولات الكهربائية

التاريض خلال عانمة Reactance Grounded System

هى حالة وسط بين التأريض المباشر لنقطة التعادل ، والتأريض خلال ملف .التأريض خلال مماوقة (Impedance) بين نقطة التعادل والارض ..

هذه المعاوقة غالبا ما تكون فى صورة محول تأريض (Grounding Transformer) ، ويستخدم فى حالة المحولات الموصلة d ويراد تأريضها ، ومحول التأريض عبارة عن ملفين بنسبة ١ : ١ وتوصيلهم Z كما فى شكل (١٠٠ - ١)

مواصفات محول تأريض:

- Class OA
- 3 phase
- 50 Hz
- Voltage Rating 11000 V zig zag
- Designed to introduce 22.29 ohm impedance between each Line terminal and neutral.
- To carry 850 Amp through the neutral bushing to ground for 10 sec without exceeding a final temperature of 218 $^{\rm o}$ c .


ملحوظة:


محول التأريض (Grounding Transformer) عبارة عن (Short - Time Device)، أى يعمل لمدة زمنية قصيرة مقيدة ، وهي زمن العطل فقط ، ولذلك فان حجمه وتكاليفه تنقص كثيرا عن محول له نفس القدرة ، ولكنه (Continuous - Duty Transformer) في خدمة مستمرة .

تأريض الحولات الموصلة دلتا (Delta)

أحيانا يكون من المرغوب تأريض شبكة مغذاه من محولات قدرة أحد ملفاتها موصلة d ، وفي هذه الحالة نقطة التجميع تتم صناعيا من خلال اجهزة معدة خصيصا لهذا الغرض d وهذه الاجهزة عادة تأخذ شكل توصيلة d داخلية أو محول d) .

شكل (۱۰۱ - ۱) يمثل محول تأريض ذو توصيلة y داخلية [محول بتوصيل متعرج





Yd بينما شكل (١٠٢ - ١) يمثل محول تأريض أ

محول التأريض ذو توصيلة y داخلية يشابه في تركيبه محول ثلاثي الاوجه ذا القلب الحديدي (Core Type) ، ولكنه يحتوى على ملف واحد فقط على كل فرع ، ينقسم الملف الى جزئين ، وهو متصل داخليا كما في شكل (١٠٣ - ١) ، ويكون عادة مغمورا في الزيت . وعلى هذا فان المحول يشابه محول ذاتي بنسبة ١ : ١ ، بينما الجهد بين كل خط والارض يكون ثابتا في حالات التشغيل العادية .


فى حالة حدوث قصر فان مقاومة المحول تكون أقل مقاومة يمر خلالها تبار القصر الارضى ، كما يحدث فى حالة حدوث قصر فى شبكة تحتوى على نقطة تجميع مؤرضة ..

فى حالة التشغيل العادية فان التيار المار خلال ملفات محول التأريض يكون عبارة عن تيار المغنطة ، وعادة تكون الملفات مصممة بحيث تتحمل مرور أقصى تيار قصر مناسبا لها لمدة ٣٠ ثانية .


هناك نوع آخر من محولات التأريض عبارة عن محول ثلاثى الاوجه ذى قلب حديدى ، يحتوى على ملفين d,y ، يوصل الملف الابتدائى الموصل y على اطراف المحول المراد تأريضه ، والمحتوى على ملف d ، اما الملف الثانوى d فانه يوصل دلتا مغلقة كما فى شكل (١٠٢ – ١) . فى الحالة العادية يكون التيار المار فى الملف الابتدائى لمحول التأريض عبارة عن تيار المغنطة ، ولكن فى حالة حدوث قصر أرضى فان الدلتا المغلقة فى محول التأريض تعمل على توزيع تيار القصر على الاوجه الثلاثة للملف الابتدائى لمحول التأريض ، وعلى ذلك فان الامبير – لفة فى الملفن يكون متزنا ، وبالتالى لا ينتج أى تأثير من الصدمات العابرة ..

ويكن تمثيل مقاومة محول التأريض بمانعة كما في محولات القدرة ..

اذا كانت قيمة عانعة محول التأريض غير مناسبة لتخفيض حدود قيم تيار القصر الارضى للشبكة الكهربائية ، فانه يمكن اضافة مقارمة مناسبة مع محول التأريض لتخفيض حدود قيم تيار القصر الارضى ، وفى هذه الحالة يمكن أن توضع هذه المقاومة اما بين نقطة تجميع محول التأريض والارض ، أو بين أطراف محول التأريض والخط ، كما فى شكلى (١٠١ - ١) ، (١٠٢) .



شکل (۱۰۲ – ۱)



فى حالة استخدام مقاومة واحدة بين نقطة التجميع والارض يجب ان تصمم بحيث ير بها مجموع تيار القصر الارضى ، بينما يجب ان يكون جهد العزل مساويا جهد وجه النظام ، ومن ناحية اخرى باعتبار حالة قصر فان نقطة التجميع لملفات محول التأريض سوف ترتفع لجهد أعلى من جهد الارض (مساويا لإنخفاض الجهد على المقاومة) ، ولكن عزل ملفات محول التأريض يجب ان يتحمل جهدا مساويا لجهد الوجه ..

وعلى أية حال فى حالة اختيار الحالة الاخيرة فليس من المستحب تعريض ملفات محول التأريض الى موجة جهد مفاجئة اعلى من التى يمكن ان يتحملها ، حيث ان هذه الملفات المعزولة هى أضعف جزء فى المعدة ، ولذلك يتم استخدام المقاومات المناسبة لتوضع بين اطراف محول التأريض والخطوط ، بدلا من أن توضع بين نقطة التجميع والارض ، تماما لخدمة نفس الغرض لتخفيض حدود قيم تيار القصر ..

هذا بالاضافة الى أن جهد نقطة تجميع محول التأريض يظل جهد الارض دائما ، وبالتالى فان الملفات لا تتعرض لاية جهود عالية ، ومن ناحية أخرى فان جهد العزل للمقاومات يجب أن يكون الجهد الكامل للخط ، ولكن هذا أسهل نسبيا وأرخص ، اذا أخذنا فى الاعتبار قيمة تيار القصر ، والانخفاض فى الجهد خلال المقاومات ، ذلك لان قيمة المقاومة بالاوم ، المركبة بين اطراف محول التأريض والخط ، تصل الى ثلاثة أمثال قيمة المقاومة بالاوم ، لو كانت مركبة بين نقطة التجميع والارض ، ولكن قيمة التيار المقنن للمرور فى المقاومة فى الحالة الاولى يكون ثلث قيمة التيار فى الحالة الثانية ، حيث أنه فى حالات العطل تعمل المقاومات الثلاث فى الاوجه على التوازى للحصول على الحماية المطلوبة .

ج - تأريض نقطة التعادل خلال ملف (النظام المؤرض بالرنين) Resonant Grounded System

كذلك يطلق على هذا النظام اسم ملف پيترسون / ملف اخماد القوس الكهربى كذلك يطلق على هذا النظام اسم ملف پيترسون / ملف اخماد القوس الكهربى عادة تكون نقطة التعادل بشبكات الضغط العالى معزولة _ ولكن لكى تعمل الأجهزة خلال الأعطال الأرضية ، يجب إضافة ملف اخماد القوس الكهربى خلال نقطة التعادل لمحول القدرة . من خلال الملف يتم تعادل تيار ملف اخماد القوس مع التيار السعوى بحيث يكون تيار القصر الأرضى (الفرق بين تيار الملف والتيار السعوى) صغيراً جداً أو مساوياً للصفر . وعلى ذلك فان القوس الكهربى

يخمد عند نقطة القصر (نتيجة صغر تيار القصر) ، وبالتالى يمكن تجنب احتراق الموصلات وانهيار عزل المعدات ...

فى حالة استخدام نظام تعادل سليم يمكن عمل النظام خلال قصر أرضى لمدة زمنية طريلة نسبياً ، حتى يتم التعادل بين التيارات ، وعلى ذلك فمن الضرورى أن يكون تيار ملف اخماد القوس يساوى تقريباً التيار السعرى الذى يتغير كثيراً _ ليس فقط نتيجة العمل على الخط ، ولكن أيضاً نتيجة التأثر بدرجة الحرارة _ الفطاء الثلجى _ الذبذبة . .


ملف اخماد القوس عبارة عن ملف ذى ثغرة هوائية ، يوصل بين نقطة التعادل لمحول القدرة والأرض _ يمكن الحصول على قيم مختلفة لتيار ملف اخماد القوس عن طريق تغيير الثغرة الهوائية ، اما باستخدام نقط تفرع أو باستخدام محرك كهربى ، يغير الثغرة الهوائية ..


فى الظروف العادية لتشفيل الشبكة الهوائية _ لا توجد أعطال أرضية _ فان تيار التسريب والمكثف التسريب والمكثف لكل وجه ، كما فى شكل (١٠٤ - ١) .


نتيجة عدم اتزان جهد مكثفات الأرض وجهد مقاومة التسريب ينتج ما يسمى بجهد عدم الاتزان ، ويكون عادة عند نقطة تعادل الشبكة بالأرض ...

عند توصيل ملف اخماد القوس يرتفع جهد عدم الاتزان الى قيمة جهد نقطة التعادل وجهد عدم الاتزان يكون عادة أقل من ١ ٪ من الجهد المقنن ، ويكون جهد نقطة التعادل أقل من ١٠ ٪ من قيمة الجهد المقنن . غالباً ما تكون قيمة مقاومة التسريب كبيرة جدا ويمكن اهمالها . عند حدوث قصر بين وجه والأرض فان جهد هذا الوجه يصبح جهد الأرض، ويرتفع على الوجهين الآخرين خلال المكثفات الى جهد الخط ، وبالتالى يرتفع التيار المار فيهما ويعود خلال القصر الأرضى ..

فاذا كان التيار المار في الملف I_L الى الأرض ، فانه يتم ضبط خطوة الملف بحيث يتساوى تيار المانعة I_L مع التيار السعوى I_C للشبكة ، وفي هذه الحالة يكون يار القصر للوجه مع الأرض يساوى صفراً . .







المحسولات الكهربائد

یکن تمثیل هذه الحالة کما فی شکل (۱۰۵ – ۱) حیث یمثل شکل (أ) حالة وجود ملف فقط ویمثل شکل (ب) حالة وجود مکثف فقط ، وشکل (ج) فی حالة جمع الحالتین ه وفی هذه الحالة یکون تیار القصر I_F یساوی صفراً ، وهو ما یسمی بالتعادل بین تیار ملف اخماد القوس والتیار السعوی .

ويمكن تمثيله اتجاهياً كما في الشكل (د) ، حيث يتضح أن جهد الأرض يساوى جهد الوجه ، وأن تيار ملف الاخماد يساوى ويضاد التيار السعوى عند نقطة القصر.

إستخدمت هذه الطريقة بنجاح في حالة الضغوط العالية ، وفي الخطوط الهوائية الطويلة (أكثر من ٢٠٠ ميل) .

يفضل أن يكون تيار القصر في نقطة التعادل I_L يساوي أو أكبر من التيار السعوى I_C .

الجدول التالى يوضح تيار القصر لنقطة التعادل لكل ميل (في حالة البرج الذي يحتوي على خط واحد) .

Voltage Kv	Ampere
23.0	0.145
34.5	0.200
46.0	0.260
69.0	0.390

في حالة الكابلات يراعي الآتي:

١ ميل كابل ثلاثي الاوجه = ٢٥ ميل للخط الهوائي

١ ميل كابل أحادي الوجه = ٥٠ ميل للخط الهوائي

في حالة الخطوط أقل من ٢٠٠ ميل يفضل قياس IL للشبكة .

مثال:

ملف إخماد القوس ذو الضبط التدريجي - تبريد زيت - أحادى الرجه

Technical Data:


ZTCc 1250	النوع
11 Kv 50 Hz	جهد الشبكة المقنن عند التردد
1270 KVAr	جهد المخرج المقنن
6.36 Kv	مقنن الجهد لملف تخميد القوس
200 A	مقنن التيار
30-60 A	مدى التنظيم
120 MIN	فترة الحمل
Oil	التبريد
75°C	(D_2, D_1) درجة الحرارة المسموح بها
70°C	درجة الحرارة المسموح بها في الزيت
3 x 380 V	مواصفات محرك الادراة
2.6 A , 1.1 kv ,	, 50 Hz
	11 Kv 50 Hz 1270 KVAr 6.36 Kv 200 A 30-60 A 120 MIN Oil 75°C 70°C 3 x 380 V

فى هذا النوع يتم تغيير قيمة I_L عن طريق تغيير الثغرة الهوائية فى الدائرة المغناطيسية ، أى تغيير المقاومة المغناطيسية ، وذلك بواسطة محرك كهربى كما فى شكل 1.7 . .


يتكون ملف إخماد القوس من ملف رئيسى D_1,D_2 ، لا يحتوى على نقط تقسيم يتكون ملف إخماد القوس من ملف رئيسى M_2,N_2 بحد أقصى M_2,N_2 من معدل المخرج لملف إخماد القوس يزمن حمل حتى M_1,N_1 ثانية – كذلك ملف مساعد ثانوى M_1,N_1 لقياس قيمة الجهد بالملف (M_1,N_1 ثولت) .

يلاحظ أن قيمة مقاومة الارض الوقائية لشبكات الضغط العالى تكون بحد أقصى واحد أوم وفى هذه الحالة تكون التوصية بتوصيل ملف إخماد القوس للتأريض من نقطة انتعادل بالشبكة الكهربية.

المدولات الكهريائية



شکل (۱۰۱ – ۱)



المحولات الكهربائية

ملحوظة:

قيمة Z_0 في حالة التعادل خلال ممانعة

المعادلة العامة لقيمة (Z_0) من شكل (1 - 1) هى:

$$Z_0 = \frac{(3 Z_E + Z_{OT}) Z_C}{(3 Z_E + Z_{OT}) + Z_C}$$

والحالات المحتملة هي:

حالة رقم ١

$$\begin{vmatrix} 3 Z_{E+} & Z_{OT} | = |Z_{C}| \\ \therefore & I_{L} = I_{C} \end{vmatrix}$$

تمثل حالة تأريض نقطة التعادل خلال ملف ، وفي هذه الحالة تكون Z_0 كبيرة جداً ، وبالتالى يوجد تيار تسريب صفيراً جداً فقط ، يمر الى الارض .

قيمة تيار القصر بين وجه والارض يساوى صفراً ، وأكبر قيمة للتيار هي قيمة تيار القصر للاوجه الثلاثة .

حالة رقم ٢

$$|3Z_{E+}Z_{OT}| > |Z_C|$$

 $I_{L} < I_{C}$

فى هذه الحالة ذات قيمة ، ولكن يظل تيار القصر بين وجه والارض صغيراً جداً ، Z_0 وأصغر من تبيار القصر خلال نظام نقطة التعادل عندما تكون معزولة.

طالة رقم ^٣

$$\begin{vmatrix} 3 Z_{E+} & Z_{OT} | < |Z_C| \\ \therefore & I_L > I_C \end{vmatrix}$$

المصولات الكهريانيسة

 $Z_{\rm C}$ في هذه الحالة تزيد ، وإذا كانت قيمة $Z_{\rm E+}$ $Z_{\rm OT}$ على الاقل نصف قيمة $Z_{\rm C}$ ، فإن تيار القصر لا يزال صغيراً جداً ، وأقل من تيار القصر في حالة قصر في نظام نقطة التعادل المعزولة .

الباب الثاني

Methods of Cooling طرق التبريد ٢-١

يمكن الحفاظ على الاتزان الحرارى بالمحولات ، عن طريق تحديد مفقودات عدم التحميل (No Load Losses) بالمحولات ، بحيث يكون ارتفاع درجات الحرارة المسموح بها حسب المواصفات القياسية ، خلال التشغيل العادى للمحولات .


وعلى هذافمن الضرورى ، تجهيز المحولات بمعدات تبريد ، وهي تعتمد على نوع وسط التبريد وقدرة المحولات .

تكون جميع المحولات الكبيرة مغمورة في الزيت ، وبالاغنافة لاستخدام الزيت كعازل ، فانه يستخدم كوسط لتبريد الملفات ، ويعتمد ارتفاع درجة حرارة الملفات على الحرارة المتولدة بالملفات ، ومعدل مرور الزيت على سطح الملفات التبريدها . ويوجه الزيت للمرور خلال ممرات التبريد ، وهذا أما أن تكون أفقية أو رأسية حسب نوع الملفات . فمثلاً الملفات من النوع الملوليي والقرصي ، فإن المساحة الكبيرة من الأسطح تكون أفقية وبالتالي تحتاج الى ممرات أفقية . ويتحدد مسار مرور الزيت المرغوب فيه . يوضع حواجز خلال ممرات الزيت ، ويكون المرور بالتناوب بين ممرات الزيت الداخلية والخارجية ، علماً بأن الزيت يتحرك من أسفل الملفات الى أعلاها بفعل التيارات الحرارية ، فعندما يصعد الزيت الساخن أعلى من أسفل الملفات الى أعلاما الزعانف ، فيبرد اثناء نزوله حتى يستقر أسفل الملفات ، وعندما يسخن بالحرارة الناتجة عن الملفات يصعد إلى اعلى ، وهكذا .


شكل (١-٢) يمثل اتجاه مرور الزيت في محول يحتوي على عدد ٤ ملفات ثانوية ، وعدد ٥ ملفات النوية ، وعدد ٥ ملفات ابتدائية ، حيث ان اتجاه الزيت في الملفات الخارجية غير موجه .

شكل (٢-٢) يمثل اتجاه مرور الزيت في محول يحتوى على عدد ٤ ملفات ثانوية وعدد ٤ ملفات ثانوية وعدد ٤ ملفات ابتدائية ، حيث أن اتجاه الزيت في الملفات محدد ، وعلى ذلك فان معظم المحولات (فيما عدا المحولات الجافة) يكون وسط التبريد الداخلي زيت ، اما بتقليب طبيعي ، أو جبرى غير موجه ، أو جبرى موجه ، ويكون وسط التبريد الخارجي أما هـواء بتقليب طبيعي ، أو جبرى غير موجه ، أو حبرى موجه ، أو مياه جبرى غير موجه .

جدول (١-٢) يوضح نوع وسط التبريد ، والرموز المستخدمه .



شكل (۱ -۲)



شکل (۲ –۲)

المحسولات الكهسربائسيسسة

جدول (۲-۲) يوضح نوع التقليب ، طبيعي - جبرى موجه - جبرى غير موجه ، والرموز المستخدمة .

يتم ترتيب الرموز المستخدمه للتبريد ، حسب المواصفات القياسية العالمية ، بحيث توضع الرموز نوع وسط التبريد للملفات ، نوع وسط التبريد خارج المحول ، نوع التقليب لوسط التبريد خارج المحول ،

جدول (٣-٢) يوضح ترتيب الرموز المستخدمة لعمليات التبريد .

جدول (١-٢) الحروف الرمزية المستخدمة لطرق تبريد المحولات

_رمـز	حــرف الــــ	ط التبريــــد	نـــوع وبس
0	ز	(Mineral Oil)	زیت معدنی
L	س	(Askarel)	سائل صناعي عازل
G	ė	(Gas)	غاز
W	ي	(Water)	میاه
A	ه	(Air)	۔ هوا ء
S		(Solid Insulant)	عازل صلد

(Y-Y)

رمــــن	حــرف الر	ـ قايــــب	نــــوع الت
N	4	Natural	طبيعي
F	٤	Forced	1 ' 1
D	ŕ	Forced and guided	جبری (زیت غیر موجه) جبری (زیت موجه)
		in the winding	

جدول (۳-۲) ترتيب الرموز

المرف الرابيع	الحرف الثالث	الحرف الثاني	الحـرف الاول
لنظام التبريد الخارجي	يوضح وسط التبريد الملامس	يوضح وسط التبريد الملامس مباشرة للملفات	
نوع التقليب	نوع وسط التبريد	نوع التقليب	نوع وسط التبريد

أى أن الحرف الأول والثالث يوضحان نوع وسط التبريد ، ويستدل عليه من جدول رقم (١-٢)

الحرف الثاني والرابع يوضحان نوع التقليب ، ويستدل عليه من جدول رقم (٢-٢) .

المحولات الجافة التى ليس لها هيكل خارجى (خزان) يرمز لوسط التبريد برمزين فقط للدلالة على وسط التبريد الملامس للملفات، أو العازل المغلف لأسطح الملفات، والذى يكون مغطى بالكامل بطبقة خارجية مثل راتنجات الارلديت (الابيوكس).


مبردات الهواء Air Coolers

يستخدم الهواء المحيط بجسم المحول كمبرد عن طريق مشعات (Radiators) والتى تكون مملوءة بزيت المحولات ، ويبرد الزيت بالهواء المحيط بها . فى هذه الحالة تعرف بالتبريد بالهواء الطبيعى ، مثال ذلك محولات التوزيع . فى محولات القدره تستخدم مراوح تثبيت أما رأسياً على المشعات أو افقياً اسفل المشعات ، وذلك للحصول على معدل تبريد عالى ، ويختلف عدد المراوح وحجمها من محول الى آخر وكلما ارتفعت قدرة المحول كلما زاد معدل التبريد .


شكل (٣-٢) يوضح مروحة بمحرك.

شكل (٤-٢) يوضع محول قدره مركب عليه عدد ثلاثة مراوح بمحرك مركبه على المشعات رأسياً.

المدولات الكهربائية



شکل (۳ -۲)



مر المستعان

شکل (٤ -٢)

المحولات الكهربائي

شكل (٥- ٢) يوضح محولاً ذا قدرة كبيرة ، مركب عليه عدد ٩ مراوح بمحرك مركبه على المشعات رأسياً

يم تشغيل المراوح عن طريق دوائر تحكم يتم تشغيلها مرحلياً حسب درجة الحرارة ، فعند وصول درجة حرارة الملفات الى درجة معينة ـ نتيجة ارتفاع الحمل ـ تعطى اشارة التشغيل مجموعة من المراوح وعند الوصول إلى درجة حرارة أعلى يتم تشغيل المجموعة الثانية للمراوح . في هذه الحالة يسمى التبريد الخارجي تبريد هواء جبري (Forced Air) . شكل (٢-٢) يوضح كيفية تركيب مراوح بالمحركات على مشعات محول ويبين اتجاه التيارات في وسط التبريد الحارجي (الهواء) واتجاه التيارات في وسط التبريد الداخلي (الزيت) وتوضع شروط لتتحكم في المسافة بين هيكل المحول ، والمشعات بحيث لاتقل عن متر واحد ، وتوضع شروط لتزيد المسافة عن ثلاثة أمتار ، وعند تركيب المراوح يجب التأكد من اتجاه دورانها بحيث يجعل اتجاه الهواء خارجاً عبر المشعات كما في شكل (٢-٢) .

شكل (٧-٧) يوضح مضخة تدار بمحرك (Motor Pump) لتقليب زيت المحول ، وهو ما يطلق عليه تبريد موجه ويستخدم في محولات القدرة ذات القدرات الكبيرة جداً .

Water Cooolers المبردات بالمياه

عندما تكون المفقودات المتبددة كبيرة جداً ، مع الأخذ في الاعتبار ان مساحة الانشاءات محدودة ، فانه يلزم استخدام مبردات ذات كفاءة عالية جداً ، وعلى ذلك فاستخدام المياه يصبح ضرورياً . في هذا النوع من التبريد تستخدم انابيب لمرور المياه تحيط بالمحول ويتم ضخها بوساطة مضخة تدار بمحرك . وبرى في شكل (٨-٢) صورة محول مجهز بمبردات مياه . شكل (٩-٢) يوضح اتجاه وسط التبريد الخارجي (المياه) واتجاه وسط التبريد الداخلي (الزيت) ـ يلاحظ أن خزان التهوية يكون في مستوى أعلى من المثنعات لضمان وصول المياه إلى كل أجزاء المبرد ، وعدم تكون فقاعات هوائية داخل المبرد ، وبذلك نحصل على أكبر قدرة تبريد للزيت .


شكل (۱۰-۲) يمثل خزان مياه علوى (ضغط جوى) متصل بمبرد زيت المحول بالمياه، وهذا لا يحتاج الى مضخة لدوران المياه.

جدول (٤-٢) يوضع حالات التبريد شائعة الاستخدام.

المصولات الكهربائيية



شکل (۵ –۲)




وفيما يلى فكرة مبسطة عن بعض هذه الانواع:

۱ - زیت تبرید طبیعی وهواء طبیعی (ONAN)


فى هذه الحالة تستخدم المشعات مع الهواء المحيط ، للتبريد بالهواء الطبيعى أى لايوجد مراوح مسلطة على المشعات ، وكذلك وسط التبريد الداخلى ، وهو الزيت ، لايوجه وتكون حركته ناشئة عن التيارات الطبيعية ، فعندما يسخن الزيت يرتفع إلى أعلى المحول ، ثم يدخل الى المشعات فى مجمعها العلوى ، فينزل فى المشعات ملامساً الهواء المحيط بها ، فيبرد وينزل أسفل المحول ، وهكذا ، بمعنى آخر يتم تقليب الزيت عن طريق تيارات الحمل الحرارية الناشئة عن اختلاف درجات الحرارة بين المشعات ، وبين درجتى حرارة الزيت ، أسفل وأعلى الخزان .

شكل (۱۱-۲) أ يوضح مكان تركيب المشعات على خزان المحول ، ويتم مرور الزيت داخل المشعات عن طريق عدد ٢ صمام عزل ، حيث تكون الصمامات في وضع فتح أثناء التشفيل . شكل (۱۱-۲) ب يوضح اتجاه دوران الزيت داخل جسم المحول ، نتيجة اختلاف درجة حرارة الزيت في قاع المحول (θ_1) ، عند درجة حرارة الزيت داخل المشعات (θ_2)، حيث يعرف اختلاف درجة الحرارة كالآتي .

 $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$




شكل (٨ - ٢)




المحولات الكهربائسة


شکِل (۲ – ۲)




شکل (۹ –۲) ۰



المحولات الكهربائي





المحولات الكهربائية

شکل (۱۱ –۲)

المنسسى	<u>ح</u>	الـــرمز الك	الحرف الرابع	الحرف الثالث	الحرف الاول الحرف الثاني	الحرف الاول
تبريد زيت طبيعي وهواء طبيعي	ONAN	زطدط	⁴ (N)	(A).a	(N) F	ز (٥)
تبريد زيت طبيعي وهواء جبرى	ONAF	5 ab 3	(F) c	(A)	(<u>N</u>)	<u>()</u>
تبريد زيت وهواء جبرى	OFAF	たったう	(F) c	(A) _	(F) e	(0);
تبريد زيت موجه وهواء جبرى	ODAF	でしかい	(F) c	(A) L	(D)	9
تبريد زيت چېرى ومياه جبرى	OFWF	でいてい	(F) c	(W) &	(F) _C	(0);
تبرید زیت موچه ومیاه جبری	ODWF	5 6 P J	(F) c	(W) ₆	(D) _r	(0) :
للمحولات الجافة / تبريد هواء طبيعي	AN	F-		14-25-25 -25-25-1 5-16-6-6-5-1	(Z) r	(A)_a
المحولات الجافة / تبريد هواء جبرى	AF	e- 2			(F) c	(A)_a

جىول(٤-٢) ھالات التبريد شائعة الاستخدام

۲ - تبرید زیت طبیعی وهواء جبری (ONAF)

يمكن تثبيت مجموعة مراوح بمحركات على المشعات ، حيث يعتمد عدد المراوح على قدرة المحول ، ويكون دفع الهواء بوساطة المراوح ، وهو ما يعرف بالتبريد بهواء جبرى Circulation of Air)

شكل (١٢-٢) أ يوضح تثبيت المراوح تجاه المشعات.

شكل (٢-١٦) ب يوضح اتجاه الزيت داخل المحول نتيجة التبريد بوسط خارجى ، وهو يدخل تحت نوع الهواء الجبرى ، ففى حالة تشغيل المراوح ، نجد أن درجة حرارة الزيت داخل المشعات اصبحت (θ_3) وهذه منخفضة عن (θ_2)، وهى التى تمثل درجة حرارة الزيت قبل تشغيل المراوح ، اى أن هناك اختلافاً بين درجات حرارة الزيت داخل المحول ، عن المشعات ، حيث تكون في الاخيرة أكبر أى أن

$$\Delta\theta = (\theta_3 - \theta_1) > (\theta_2 - \theta_1)$$


حيث $(\frac{1}{0})$ درجة حرارة الزيت داخل المحيل بالمضع المحدد بالشكل $(^{1}-^{1})$ ب بمعنى آخر يزيد معدل دوران الزيت ، وبالتالى يكون للتبريد تأثير وفائدة أكبر. وهذه تمثل حالتان : تبريد زيت طبيعى وهواء طبيعى (تكون المراوح مفصولة) ، وتبريد زيت طبيعى وهواء جبرى (يتم تشغيل المراوح) ويرمز لهذا النوع بالمحولات $(ONAN \mid ONAF)$. ويجب الالتزام عند تشغيل المحولات بالقدرة المسموحة في حالة (ONAN) وهي غالباً (ONAF) من القدرة الكلية المحول ، بينما نحصل على قدرة المحول الكلية في حالة تشغيل (ONAF)


۳ - تبرید زیت جبری وهواء جبری (OFAF)

تبريد الزيت داخل المشعات يتسبب فى ارتفاع لزوجة الزيت ، ولذلك قد يلزم اضافة مضخة تدار بمحرك لتقليب الزيت بصفة مستمرة . وفى هذه الحالة تقل مساحة المشعات المستخدمة ، بينما يتم سريان الزيت عادة بين الملفات بظاهرة الحمل . وبالرجوع الى شكلى (١٣-٢) أ ، ب نجد توضيحاً لهذا النوع من التبريد ، حيث تشير الأسهم الى اتجاه سريان الزيت .


۵ – تبرید زیت جبری مرجه وهواء جبری (ODAF)

نسنخدم هذه الطريقة للمحولات ذات القدرات العالية جداً ، ومبردات الهواء عبارة عن






شکل (۲۲ –۲)



ر4)



شکل (۱۳ –۲)

المحسولات الكهربائيسة

انابيب من الالمونيوم ذات زعانف ، أو مواسير من النحاس مصنعة بشكل خاص ويستخدم عدد قليل من المراوح بسبياً ، ويصبح دوران الزيت في هذه الحالة موجه للملفات شكل (١٤ - ٢) أ يوضح استخدام مضخة تدار بمحرك في أعلى المبرد ، ويحتوى المبرد على عدد ٣ مراوح بالمحركات . نتيجة توجيه الزيت نحو الملفات ترتفع سرعته الى عشرة امثال السرعة العادية ، الناشئة عن التيارات الحرارية . يلاحظ في شكل (١٤ - ٢) ب حاجز داخل الخزان ، بجوار الملفات ، يساعد على توجيه سريان الزيت حول الملفات .

٥ - تبريد زيت موجه ومياه جبرى (ODWF)


تتكون مبردات المياه من مجموعة من المواسير ، حيث تختار المادة المصنوعة منها المواسير طبقاً لمواصفات المياه (الملح – الرمل ...) ، وتكون المواسير داخل الخزان اسطوانية . يجب أن يكون ضغط الزيت أكبر من ضغط المياه ، حتى اذا حدث تسرب يكون من الزيت الى الماء الى الزيت . شكلى (١٥-٣) أ ، ب يوضح هذه التفاصيل .


تبريد المحولات الجافة

يتم تبريد المحولات الجافة بالهواء ، بالتيارات الطبيعية ، حيث يوضع القلب والملفات في خلية معدنية مجهزة بحوامل ، وتبريد الملفات يتم بالتبادل الطبيعي للهواء بواسطة اشعاع الحرارة من الأجزاء المختلفة لهيكل المحول .

فى شكل (١٦-٢) محول من النوع الجاف يبرد بالهواء بالطريق الطبيعى ، ويلاحظ وضع الأطراف أسفل المحول ، وتكون درجة حرارتها تقريباً هى نفس درجة الحرارة المحيطة . وبالتالى لا تحتاج الى اطراف نهاية تتحمل درجات الحرارة العالية أو اطراف ذات أحجام كبيرة لضمان الأمان للمحول واستمرارية التشغيل لوقت طويل .


كما يمكن زيادة قدرة المحول الجاف بحوالي ٣٠ ٪ بإضافة مرواح تبريد كما في شكل (٢-١٧)






شکل (۲- ۱٤)


المحسولات الكهربائيسة






شکل (۱۵ –۲)

المصولات الكهربائيسه



شكل (۱٦ -۲) تبريد محول جاف (انتاج وستنجهاوس)

المصولات الكهريائيسة



شکل (۱۷ – ۲)

٢ - ٢ تغيير الجهد بتغيير نقط التقسيم

Voltage Variation By Tap-Changing

يتم تنظيم وتغيير الجهد بالمحولات عن طريق تغيير عدد اللفات ، اما في الملف الابتدائي ، أو الملف الثانوي أو الاثنين معاً ، اى بتغيير نسبة تحويل الجهد ، وبالتالى الحصول على جهد متغير . ويتم ذلك عن طريق عمل نقط تقسيم (Tapping Points) على الملف ، اى تغيير عدد اللفات ، بحيث يعطى التوصيل عند نقط التقسيم المختلفة جهداً مختلفاً .

تكون بعض المحولات مجهزة على أساس أن يتم التغيير على نقط التقسيم فى حالة اللاحمل للمحول (Off Load Tap Changing) ، ومعنى هذا ان يتم تغيير نقط التقسيم بعد عزل المحول عن مصدر التغذية الكهربائية ، أشكال (١٨-٢) ، (١٩-٢) ، (٢٠-٢) ، (٢-٢٠) توضح بعض المحولات المجهزة بنقط تقسيم خارج المحول يتم عن طريقها تغيير الجهد للقيمة المطلوبة ، ثم يتم توصيل المحول مرة أخرى بالخدمة .

أو يتم تغيير نقط التقسيم للملف في حالة الحمل (On Load Tap Changing) وفي هذه الحالة يتم تغيير نقط التقسيم بدون فصل مصدر التغذية أي بدون فصل الكهرباء عن المستهلكين.


الطريقة المستخدمة بتوسع التحكم في تغيير الجهد بتغيير نسبة تحويل محولات القدرة يمكن تمثيلها ببساطة كما في شكل (٢-٢٦) ، يوجد ثلاثة نقط تقسيم على الملف الابتدائي عند النقاط x_2 , x_2 , x_3 , x_2 , x_3 فإن اطراف الملف الابتدائي تكون Ax_2 .

معادلة نسبة التحويل


$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \tag{Y-Y}$$

$$U_1 = U_2 \frac{N_1}{N_2}$$
 (Y-Y)


$$U2 = U_1 \frac{N_2}{N_1}$$
(7-r)




شكل (۲-۱۸) محول توزيع ۳۰۰ ك.ف.أ. ثلاثة أوجه - من النوع الجاف - تغيير نقط التقسيم في حالة اللاحمل



(۱۹-۲) مفتاح تغيير نقط التقسيم لحول ٣٣/ ١١ك.ف. تغيير في حالة اللاحمل



شكل (۲۰-۲) محول ۲۰ م.ف.أ. - ۱۱۰ ك.ف - تغيير نقط التقسيم في حالة اللاحمل



شكل(٢١-٢) نقط التقسيم بمحول جاف.

المراكد ال

 U_1 الجهد بين طرفي ملف الجهد العالى (A, x_2).

الجهد بين طرفي ملف الجهد المنخفض U_2

 (A, x_2) عدد لفات ملف الجهد العالى = N_1


. عدد لفات ملف الجهد المنخفض N_2

اذا ارتفعت قيمة الجهد المسلط على الملف الابتدائى ، لمحول قدرة خفض ، وكان من المحرورى تثبيت الجهد الخارج على الملف الثانوى ، من المعادلة (x_1) يلزم زيادة عدد لفات الملف الابتدائى ، اى تغيير نقطة التقسيم من x_1 إلى x_1 . اذا ارتفع جهد الملف الثانوى فانه يلزم تخفيض جهد الملف الابتدائى أى تخفيض عدد لفات الملف الابتدائى x_1 ، اى تغيير نقطة التقسيم من x_2 إلى x_3 وبذلك تتم المحافظة على تثبيت الجهد على الملف الثانوى .


إذا كان المحول مجهزاً بأربع نقاط تقسيم يكون التغيير في نسبة التحويل + ٥ ٪ ، + ٥ ٪ ، - ٥ ٪ ، - ٥ ٪ ، - ٥ ٪ .

المحولات المجهزة بنقط تقسيم فى حالة الحمل (On Load) فان التغيير من نقطة تقسيم إلى أخرى (أو من خطوة إلى خطوة تالية) لا يحتاج الى فصل الكهرباء عن المحول.

شكل (٢-٢٣) يوضح الفكرة ببساطة لأحد أوجه المحول . تتكون الدائرة من نقط تلامس متحركة a,b ، نقط تلامس c_1,c_2 ، ممانعة R ، نقطة المنتصف المانعة متصلة بنصف اللف الابتدائي المحول . وضع التشغيل العادي عند نقط التلامس رقم Y حيث تكون نقطتا التلامس C_1 ، C_2 ، ثابتتين ، ونقطتا التلامس C_1 ، C_2 مغلقة ، يمر تيار التحميل في كلا من C_1 ، نصفي المانعة C_1 . C_2 . C_3 يتم تغيير نقطة التقسيم من C_4 ، يفتح C_3 يتم تغيير



شكل (٢٢-٢) وجه واحد لمحول ثلاثي الاوجه يحتوى على نقط تقسيم



شكل (٢٣-٢) نقط تقسيم لمحول (يتم التغيير مع وجود الحمل)

وضع b من نقطة التقسيم T الى نقطة التقسيم T . ثم يغلق c_2 وبذلك يحدث قصر دائرة لجزء الملف بين نقطتى التقسيم T – T من خلال الممانعة T فرق الجهد بين نقط التقسيم T ، T تعمل على انشاء تيار دائرى بالاضافة الى تيار التحميل ، الا أن وجود الممانعة T تعمل على أن يكون التيار المار ذا مستوى مناسب منخفض .

بعد غلق c_1 يفتح حيث يتم تغيير a من نقطة التقسيم ٢ إلى ٣ ثم يغلق c_1 وبذلك يحدث التغيير الكامل لنقط التقسيم من ٢ إلى ٣ .

يتم تغيير اوضاع نقط التقسيم على المحول بنظام ميكانيكى يعمل بمحرك كهربى ذى تيار مستمر أو تيار متغير ، تتم حركة تغيير أوضاع نقط التقسيم للاوجه الثلاثة لحظياً فى نفس الوقت بواسطة دوائر تحكم عن بعد أو محلياً على جسم المحول ، وذلك عن طريق أجهزة تحكم ، وبأستخدام دوائر الجهد يمكن رفع أو خفض الخطوة يدوياً . يكون سعر المحول في هذه الحالة مرتفعاً .

اولاً: تغيير نقط التقسيم لمول في حالة اللاحمل

Off Load Tap Changing

شكل (X-Y) يوضح طرق مختلفة لتقسيم الملف الابتدائى للحصول على نقط تقسيم مختلفة كل تقسيم يعنى عدد معين من اللفات المتصلة على التوالى .لمحولات توزيع حتى X-Y0 ك.ف. أيحتوى الملف الابتدائى على ثلاث خطوات . الخطوة الوسطى X-Y2 مقابل قيمة الجهد المقنن للمحول أى X-Y1 ك.ف الخطوة ين X-Y3 تقابل X-Y4 X-Y6 ك.ف الخطوة ين X-Y4 ، مقابل X-Y6 ك. من قيمة الجهد المقنن وتمثيل للمحول أى X-Y6 ك.ف الخطوة ين X-X8 ، مقابل X-Y6 ك. من قيمة الجهد المقنن وتمثيل هذا المحول بشكل X-Y6) أ

بفرض أن عدد لفات الملف الابتدائى ١٠٠٠ لفة فان قيمة ٥ ٪ من عدد اللفات تساوى ٥٠ لفة أى أن تغيير الخطوة يضيف أو يطرح عدد ٥٠ لفة للخطوة الوسطى للملف . كذلك فان تغيير الخطوة يقابل ٣١٥ قوات اذا كان جهد الخطوة الوسطى ٦٣٠٠ قوات (الجهد المقنن) أى أن الجهد يتغير من ٥٩٨٥ قوات إلى ٦٦١٥ قولت .

لقدرات أعلى يستخدم عدد من الخطوات اكبر كما في شكل (٢٤-٢) ب حيث تم استخدام عدد ٥ خطوات .

المولات الكهريائية

يمكن ان تكون نقط التقسيم فى احد طرفى الملف كما فى شكل (7 - 7) أ ، ب أو تكون نقط التقسيم فى منتصف الملف كما فى شكل (7 - 7) جـ ، ء كذلك يمكن أن يستخدم تقسيم معكوس كما فى شكل (7 - 7) هـ .

وعلى ذلك ففى حالة محولات توزيع من ١٠٠ إلى ١٠٠٠ ك.ف.أ يحتوى المحول عادة على ثلاث خطوات: ٥ ٪ أعلى من قيمة الجهد المقنن كما فى الشكال (٢٤-٢) أ، جـ، هـ.

وفى حالة محولات توزيع من ١٦٠٠ الى ٦٣٠٠ ك. ف. أ. يكون هناك عادة خمس خطوات : ٥ ٪ أعلى ٢,٥ ٪ أعلى ، عادى ، ٢,٥ ٪ اقل ، ٥ ٪ اقل من قيمة الجهد المقنن ، كما فى شكل (٢-٢) ب ، ء .

يتم تغيير الخطوة بواسطة مقبض تشغيل يوجد أعلى جسم المحول ، أما مفاتيح تغيير الخطوة (نقط التقسيم) فتوجد داخل جسم المحول .

شكل (٢٥-٢) يوضح مجموعة توصيلات مفاتيح تغيير خطوة المحول.

شكل (٢-٢٠) أ أول مجموعة في الشكل تمثل مفتاح تغيير الخطوة على ملف المحول المثلبشكل (٢٤-٢) ج. .

شكل (٢-٢٥) ب تمثل مفتاح تغيير الخطوة لنقط التقسيم أما في طرف الملف أو وسطه كما في شكل (٢-٢) أ ، ب .


لنقط التقسيم للملف في شكل (٢٤-٢) هـ يمثل مفتاح تغيير الخطوة بشكل (٢٥-٢) ب أنضاً.

شكل (٢-٢) ج. يمثل مفتاح تغيير خطوة لوجه واحد للحالة بشكل (٢٤-٢) د .


فيما يلى بعض انواع مفاتيح تغيير الخطوة (نقط التقسيم) في حالة اللاحمل:

شكل (٢-٢٦) مفتاح تغيير خطوة ثلاثة اوجه يستخدم لمحولات توزيع حتى شكل (٢-٢٦) بيتم تثبيت مفتاح تغيير الخطوة على جسم المحول . عند تحريك الخطوة يتحرك قبقاب نقطة التلامس المتحرك y_2 , z_3 إلى z_2 , x_3 إلى z_2 , z_3 إلى z_3 إلى z_3 إلى z_3 إلى ويتم تغيير نقط التقسيم مثلاً من

المصولات الكهريائيسة



شکل (۲۵–۲)



شکل (۲۵-۲)

المحسولات الكهربائيسة

إلى 3 أي يتم التغيير من الخطوة رقم ٢ الى الخطوة رقم ٣

بمعنى آخر يتم تحريك المقبض المتصل بعمود الحركة مسافة ٣٠ للحصول على الخطوة اللازمة.

شكل (۲-۲۷) يمثل مفتاح تغيير خطوة - ثلاثة أوجه ـ يستخدم لمحولات توزيع من ١٠٠ الى ١٠٠ ك. ف. أ. للجهود حتى ١٠ ك. ف. ، التيار المقنن للمفتاح ١٢٠ أمبير يحتوى المفتاح على عدد ٩ نقط تلامس ثابته كما في مسقط الشكل (٢-٢٠) ب. يتم تغيير الخطوة بمقبض التشغيل بزاوية ١٠٠ شكل (٢-٢٨) يمثل مفتاح نو تلامس اسطواني (Drum Type) يستخدم مع النظام الموجود بشكل (٢-٢٠) والمثل بشكل (٢-٢٠) -

شكل (٣٠-٢) أ يمثل مفير جهد يحتوى على عدد ٥ خطوات ، يتم تفيير الخطوة عن طريق مقبض يدور في اتجاه عقارب الساعة .

شكل (٣٠-٢) ب يمثل مغير جهد ، لمحمول توزيع ، يتكون من مقبض ، نهايات الخطوات (المقابلة لنقط التقسيم) وقضيب يتم عن طريقه التلامس بين نقط التقسيم المقابلة للخطوة .


ثانيا : نقط التقسيم في حالة الحمل On Load Tap Changing

يوجد فكرتين اساسيتين لجميع انواع المحولات المجهزة بنقط تقسيم في حالة الحمل هما:


١ - يتم اضافة مقاومة أو ممانعة للدائرة للتغلب على التيار الكبير الذي يمر أثناء عملية تغيير نقط التقسيم.


٢ - عمل مسارين متوازيين ليمر التيار بأحدهما أثناء تغيير نقط التقسيم على المسار
 الآخر .


ولكل نوع مميزاته ، فمن مميزات طريقة استخدام المقاومة أثناء التغيير أن عمر نقط التلامس يصبح اطول نتيجة قصر وقت بقاء القوس الذي يكون معامل قدرته الوحدة ، على الرغم من أن طريقة التغيير باستخدام ممانعة هي الاكثر شيوعاً ، حيث يكون عمر نقط التلامس أقل ، كذلك فإن المحولات المجهزة بالمانعة تكون مصممة على أساس مقنن مستمر (Continuously Rating) ، بينما المحول المجهز بمقاومة يكون مصمم، على أساس مقنن



شکل (۲۶-۲۱)









المصولات الكهربائية

148





شكل (٣٠-٢) للمسولات الكهربائية

بزمن محدد نتيجة كبر الفقد في الطاقة

الفكرة العامة أن يتم عمل تقسيم الملف من خلال مفاتيح بعدد معين ، ويتم فتح أو قفل هذه المفاتيح بطريقة معينة وتتابع معين ، بحيث نحصل على ما يسمى بالخطوات (position) ودائماً ما يحتوى المحول على جدول يوضح عدد الخطوات ويقابل كل خطوة وضع المفاتيح المستخدمة للحصول على هذه الخطوة ، كذلك يتم توضيح الجهد المقابل لهذه الخطوة .

وفيما يلى أمثلة لبعض الطرق المستخدمة لتغيير نقط التقسيم في حالة الحمل

١ - تغيير نقط التقسيم عن طريق تغيير ممانعة

On Load Tap Changing By Reactor Transition

يكون أبسط انواع التغيير عن طريق تغيير ممانعة ، وهى الطريقة المستخدمة بالشكل (٢-٣١) حيث يوضح الشكل ملف ابتدائى لأحد أوجه محول يحتوى على مغير جهد نو عدد ٩ خطوات يتم الحصول عليها عن طريق مجموعة من المفاتيح ، موصلة عند نقط تقسيم مختلفة على الملف ، حيث يقابل كل خطوة عدد من المفاتيح تكون في وضع توصيل .


يتم توصيل المفاتيح فى مجموعتين متصلين بممانعة تحتوى على طرف بنصفها ، الملفات فى هذه الحالة تكون ذات مقنن مستمر . الجدول المرفق يوضح اى المفاتيح تكون فى حالة توصيل عند كل خطوة من خطوات المحول . فمثلاً عند الخطوة رقم ، يكون المفتاح رقم ، مقفل وتكمل الدائرة الكهربائية من خالل نصف الممانعة فقط ، لتغيير وضع المحول من الخطوة رقم ، الى الخطوة رقم ، يتم توصيل المفتاحين ارقام ، ، وتكون الممانعة متصلة توازى مع جزء الملف بين المفتاحين ، ، وهذا هو وضع المنتصف الجهد . الخطوة الثالثة يكون المفتاح رقم ، فقط مقفل اى أن الدائرة تكمل من خلال النصف الثانى للمانعة ، وهكذا ..

هذا النوع من المحولات يجب أن يكون حجمه كبير لأحتوائه على عدد من المفاتيح ذات سعة تيار قطع ، وبالتالي يلزم كمية كبيرة من الزيت .

٢ - تغيير نقط التقسيم عن طريق ممانعة ومفاتيح تحويل

On Load Reactor Type Using Diverter Switches


وقد أجرى تعديل للطريقة السابقة باضافة مفاتيح تحويل كما في شكل (٣٢-٢) ، يحتوى



	٩	7	٧	7	۵	٤	٣	ς	١		الحظوة
ı								•	•	١	ولتن
I							•	•		5	
I				•	0	•				۲	
I		•		8						٤	
Į	•	•								٥	

• تشعرالي أن المفتاح مى حالة تومسيل

شكل (٣١-٢) تغيير نقط التقسيم عن طريق تغيير ممانعه



-		
	ا لتوصبيلا مفتاع سنمال	الحظوة
1) - 4	11 - 5	,
)) - T	1 5	9
1 7	1 5	٣
1 7	9- 9	٤
9 - 7	9-5	٥
9 - 10	۸ - ۲	٦
۸ - ۲	V - C	٧
ハー で	V - C	٨
V - T	7 - c	٩
Y - Y	7 - 0	١٠
7 - 5	7 - <	11
7 - 7	0 – <	10
0- 4	2 - 0	۱۳
0-7	<u>2</u> – <	31
٧ - خ	\$ C	۵۱

شكل (٣٢-٢) تفيير نقط التقسيم عن طريق ممانعة ومفاتيح تحويل

المحول فى هذه الحالة على عدد ١٥ خطوة ، يمكن الحصول عليها باستخدام عدد ٢ مفتاح كهربى منتقى (Selector Switch) وعدد ٢ مفتاح تحويل (Diverter Switch) يوجد ترابط ميكانيكى (Mechanical Interlock) بين مفتاح التحويل ومفتاح كهربى منتقى ، الجدول المرفق يوضح وضع المفاتيح المقابل لكل خطوة من خطوات المحول .

لتغيير خطوة المحول من الخطوة رقم ۱ إلى رقم ۲ يفتح D.S رقم ۲ ، يحرك S.S رقم ۲ من نقطة التقسيم ۱۱ الى نقطة التقسيم ۱۰ ثم يقفل D.S رقم ۲ .

لتغيير خطوة المحول من الخطوة رقم ٢ إلى الخطوة رقم ٣ نبدأ بنفس النظام باستخدام D.S رقم ٣ مكان D.S رقم ٢ وتتبع نفس وضع المفاتيح بالجدول المرفق .

٣ - تغيير نقط التقسيم عن طريق ممانعة ومفاتيح تفريغ

On Load Reactor Type Tap Changer With Vacuum Switch


فى بعض الحالات يكون من المستحب استخدام قاطع تفريغ مع المانعة المستخدمة لتغيير نقط التقسيم . يوضح هذا النوع فى الشكل رقم (٣٣-٢) المحول فى هذه الحالة يحتوى على عدد ١٥ خطوة . يمثل الشكل وضع الخطوة رقم ١ وفيه جميع المفاتيح مغلقة .

لتغيير خطوة المحول من الخطوة رقم ۱ الى رقم ۲ ، يفتح D.S رقم ۲ بدون حدوث قوس كهربى ، تيار التحميل يمر خلال S.S رقم ۲ ، مفتاح التغريغ رقم ٤ ، توازى مع مفتاح S.S رقم ۳ ، من خلال منتاح رقم ۳ ، يفتح مفتاح التغريغ رقم ٤ ، يغلق S.S رقم ۲ ، يتحرك من وضع ۱ الى وضع ۱ ، يغلق مفتاح التفريغ رقم ٤ ، يغلق D.S رقم ۲ ، يصبح المحول على الخطوة رقم ۲ الى خطوة رقم ۳ يستخدم S.S ، الخطوة رقم ۲ الى خطوة رقم ۳ يستخدم S.S ، رقم ۳ ، بنفس الطريقة التى اتبعت لتغيير الخطوة من رقم ۱ إلى رقم ۲ – ونتبع نفس وضع المفاتيح بالجدول المرفق . من مشاكل استخدام قاطع التفريغ حدوث فقد في المفرغ S.S of S.S ولذلك يجب وضع الحماية الكافية الكشف عن هذه المشكلة وتجنبها .

٤ - تغيير نقط التقسيم عن طريق مقاومة تحويل

Diverter Resistor Tap Changers

من مشاكل تغيير نقط التقسيم للمحولات في حالة الحمل ، حدوث قوس كهربي خلال



شكل (٣٣-٢) تغيير نقط التقسيم عن طريق ممانعة ومغتاح مفرغ

المصولات الكهريائية

مفتاح تغيير (Diverter Switch) يؤدى الى تلوث زيت المحول نتيجة تكرار عمليات تغيير خطوة المحول . لحل هذه المشكلة تم وضع مفتاح التغيير بحجرة منفصلة ــ مملوءة بالزيت ــ وغير متصلة بخزان الزيت الرئيسي للمحول .


على الرغم من أن عمر نقط التلامس ، لمغير الجهد سريع الاداء الذى يستخدم مقاومات ، يعتبر أطول من مثيلاتها فى حالة استخدام ممانعة ، فان استخدام مفتاح التفريغ (Vacuum Switch) ينطوى على شىء من الخطورة ، ولذلك فقد تم التوصل الى عدة تصميمات يكون الغرض منها حذف مفتاح التفريغ من دوائر مغيرات الجهد .

فى الولايات المتحدة الامريكية تم تغيير الجهد عن طريق نقط تقسيم على الملف الثانوى للمحول ، طبقاً للمواصفات القياسية 1972 . $\frac{0}{\Lambda} \times \infty$ بأستخدام $\frac{0}{\Lambda} \times \infty$ بالمحول ، طبقاً للمواصفات القياسية 1972 . $\frac{0}{\Lambda} \times \infty$ بأستخدام ممانعة وقنطرة تغيير اوضاغ نقط المقسيم (تستخدم ممانعة ثغرية ذات قلب حديدى ، نقط تقسيم فى وسط الملف ، الجهد بين طرفى الممانعة يساوى الجهد بين خطوتين ، ويكون تيار المغنطة عند هذا الجهد مساوياً من طرفى المانعة يساوى الجهد بين خطوتين ، ويكون تيار المغنطة عند هذا الجهد مساوياً من 3 \times إلى ٥٠ \times من قيمة أقصى تيار) .


شكل (٣٤-٢) يوضح محول قدرة مجهزاً بنقط تقسيم باستخدام ممانعة.اصبح استخدام مقاومات ذات سرعة عالية لتغيير نقط التقسيم بالمحولات ينتشر أنتشاراً كبيراً ، حيث أنه أبسط وارخص من استخدام ممانعة . في هذه الحالة يحتوى المحول على حجرتين ، الحداهما تحتوى على مفتاح كهربي منتقى (Selector Switch) ، التي تعمل بدون قطع التيار ، والاخرى تحتوى على المقاومات ومفاتيح التغيير (Diverter Switch, Resistors)، وهذا الجزء يجب ان يكون مملوءاً بزيت عزل ، كما يكون معزولاً عزلاً تاماً عن خزان الزيت الرئيسي للمحول منعاً لحدوث تلوث في زيت المحول نتيجة نشوء القوس الكهربي أثناء عمليات تغيير الخطوة ،

شكل (٣٥-٢) يوضح محول قدرة بدون الجسم الخارجي له ، موضحاً به مغير الجهد والاطراف الموصلة الى مفاتيح التغيير .


شكل (٢-٣٦) يوضح شكل مفتاح تغيير _ ١٧ خطوة _ مناسب لتيار مقنن حتى ٥٠٠ أمبير وجهد النظام ٢٢٠ ك. ف. ثلاثة اوجه . يقسم مغير الجهد سريع الاداء نو المقاومة (High Speed Resistor Tap Changers)




شكل (٣٤-٢) محول ١٢٠ م.ف.أ. ، ١٣,٨/٢٤٠ ك.ف. مجهز بتغيير نقط التقسيم عند الحمل



شكل (٣٥-٢) محول ٢٠م.ف.أ. ، ١١/٣٣ ك.ف.موضحاً بها نهايات نقط التقسيم ومفتاح التغيير، في حالة الحمل



شكل (٣٦-٢) مفتاح تغيير ١٧ خطوة .



أ – النوع نو الحجرة الواحدة ويستحدم مفتاح كهربى منتقى من النوع الدائرى أ – النوع نو الحجرة الواحدة ويستحدم مفتاح كهربى منتقى من النوع الدائرى (Rotary Form of Selector Switch) وهذا النوع موضح بشكل ($\Upsilon - \Upsilon V$) أ مغير جبد باستخدام مقاومة تحويل من النوع المثلث ($\Upsilon - \Upsilon V$) ب ، π ، د تحتوى على مقاومتين مستقلتين ومفاتيح تغيير ويعرف هذا النوع بالعلم ($\Upsilon - \Upsilon V$).

كذلك يمكن استخدام الطرق المبينة بشكل (7 – 7) حيث يمثل شكل (7 – 7) أ مغير جهد لحدود تغيير خطوة صغيرة ، ويمثل شكل (7 – 7) ب استخدام مفتاح عكس بالاضافة الى مفتاح منتقى لمغير جهد لحدود تغيير خطوة صغيرة ايضا ، اما شكل (7 – 7) جـ يمثل مغير جهد منتقى ذى خطوة كبيرة نسبيا وآخر لضبط القيمة النهائية المطلوبة .

يصمم مغير الخطوة طبقا للمواصفات القياسية العالمية IEC بحيث يكون عدد مرات التشغيل اكثر من ٢٠٠,٠٠٠ مرة.

شكل (٣٩ – ٢) يوضح مفتاح منتقى كهربى ومفتاح قلاب مغمور فى زيت الخزان الرئيسى للمحول ، حيث ان هذه المفاتيح لا يتم عن طريقها فصل أو توصيل التيار ، وبالتالى لا يحدث منها قوس كهربى يلوث زيت المحول .


ب - النوع نو الحجرتين ويستخدم للمحولات ذات القدرات العالية بحيث يوجد مفتاح كهربى منتقى (Diverter Switch) بحجرة ، ومفاتيح التحويل (Selector Switch) بحجرة اخرى . شكل (٤٠ - ٢) يوضع مغير جهد من النوع ذى الحجرتين .

شكل (٤١ - ٢) يوضح الدائرة المكافئة لنوع مغير الجهد ذى الحجرتين باستخدام مقاومة . يكون النظام في هذه الحالة على النحو الآتى :


- يوجد مفتاحا كهربائيا من النوع منتقى : $Selector\ Switch)$ S_1 , S_2) يتم عن طريقهما تغيير نقط التقسيم ، ولكن لا يتم عن طريقهما فصل أو توصيل التيار الكهربى ، ولذلك فهما موضوعان في الخزان الرئيسى لزيت المحول .

 M_1 , M_2 , T_1 , T_2 , R_1 وہتکون من (Diverter Switches) اوجد مفاتیح تحویل , R_2


شكل (٤١ - ٢) أ يوضع وضع التشفيل عند الخطوة رقم ١ حيث :



شکل (۳۸–۲) .



شكل (٣٩-٢) حقير جهد من النوع المجهز بمقاومة



شكل (٤٠-٢) مقير جهد من النوع ذي الحجرتين

- ا مقرم رقم التقسيم رقم S_7 مفتاح
- γ مقر ميسقطة التقسيم مقر S_2 حاتفلا –
- المفتاح T_1 (في الجانب الايمن) بحيث يمر تيار التحميل (I_L) خلال نقطة التقسيم بقم \ الى المقامة R_1 الى المفتاح T_1 حتى نقطة التعادل كما في شكل R_1 ب .

لتغيير وضع الخطوة من رقم ١ الى رقم ٢ فانه يلزم تغيير مفتاح التحويل من الجانب الايمن المانب الايسر تبعا للخطوات التالية:


ا – شكل (2 - 1) جـ يتحرك مفتاح التحويل ويصبح جزء التلامس من جهة (M_1) مفتوحا فيمر قوس كهربى ثابت ، يستمر فى هذا الفراغ حتى يصل أول تيار الى قيمة الصفر ، بعد ذلك يمر تيار التحميل I_L من خلال المقاممة R_1 الى نقطة التعادل .


هذا التيار يحدث جهدا مستعادا (Recovery Voltage) يساوى $I_L R_I$ مضافا الى الجهد بين الخطوتين 1 ، 1 .


فی هذه الحالة یجب ان تکون R_I صغیرة جدا بحیث تعطی اقل جهد (Recover) استعادة ممکن ، ولکن فی اوضاع اخری یجب ان تکون R_I قیمة کبیرة للحصول علی علی اقل قیمة للتیار الدائری ، وعلی ذلك تصمم R_I بحیث تکون مناسبة للحصول علی جهد استعادة صغیر وکذلك تیار دائری مناسب .


بين يصبح بين $I_{L}/2$ في هذه الحالة يمر تيار التحميل I_{L} ، خلال المقاممتين R_{2} , R_{1} بقيمة T_{2} , T_{1} في هذه الحالة يمر تيار التحميل I_{L} ، خلال المقاممتين ولى اتجاه معكوس ، بحيث تكون قيمة لكل منهما ، كذلك يمر تيار دائرى I_{L} في المقاممتين ولى اتجاه معكوس ، بحيث تكون قيمة التيار المار في المقاممة R_{1} يساوى R_{1} ، وقيمة التيار المار في المقاممة I_{1} ، المناوى قيمة الجهد بين الخطوتين ، ، I_{1} ويساوى قيمة الجهد بين الخطوتين ، ، I_{2} مقسوما على مجموع المقاممتين I_{1} (في هذه الحالة يجب ان تكون قيمة كل من , I_{2} كبيرة الحصول على قيمة صغيرة التيار I_{1}).


 Υ – شكل (Υ – Υ) هـ يتغير وضع نقط تلامس مفتاح التحويل بحيث يصبح هناك فراغ بين T_2 , T_1 نيحدث قوس كهربى مرة ثانية حتى تصل قيمة التيار للصفر . تكون قيمة جهد الاستعادة مساوية الجهد بين الخطوتين Υ مطروحا منها قيمة فقد الجهد للمقاومة Υ

















شکل (۲۱–۲)

لتحميل I_L في يتم استكمال حركة نقطة تلامس مفتاح التحويل بحيث يمر تيار M_2 . T_2 و مفتاح S_2 ، ومفتاح التحويل I_L الى نقطة التعادل للملف

تتكرر نفس المراحل للتغيير من خطوة إلى أخرى فمثلاً للتغيير من الخطوة ٢ الى الخطوة ٣ ، حيث يتم تغيير وضع المفتاح S_1 من نقطة تقسيم ١ الى نقطة التقسيم ٣ ، قبل تغيير وضع مفتاح التحويل من الجانب الايسر $(T_2\,,M_2)$ الى الجانب الايمن $(T_1\,,M_1)$.

شكل (٢٤-٢) يمثل مثال لمغير نقط تقسيم بمقاهمة احادية ، حيث يتم تغيير نقط التقسيم على الملف الابتدائي لمحول قدره خفض .

شكل (1 - 2) أ يمثل وضع الخطوه رقم \ ، حيث يمر تيار التحميل (1) خلال الملف الابتدائي الى نقطة التقسيم رقم \ ثم نقطة تعادل الملف .

لنقل خطوة المحول من رقم ١ الى رقم ٢ يتم الآتى:


\ - شكل ($Y-\xi Y$) ب يتم تغيير وضع نقط تلامس القوس لتلامس نقطة التقسيم رقم \ فيمر تيار التحميل I_L خلال الملف وحتى نقطة التعادل من خلال نقطة التقسيم رقم \ أيضاً ويمر تيار دائرى I_C من نقطة التقسيم رقم \ المقاومة I_C .

 I_L ج. تفتح نقط تلامس القوس نقطة التلامس رقم ١ ويمر التيار R حتى نقطة التقسيم رقم ٢ ، ثم R ، ثم نقطة التعادل .

 I_LR جهد الاستعارة بين نقطة تلامس القوس المتحرك يساوى جهد الخطوة مطروحاً منه I_LR نقط تلامس القوس الرئيسى تستمر في الحركة حتى يحدث تلامس ثابت للخطوة رقم I_L عند ذلك يمر تيار التحميل I_L من خلال نقطة التقسيم رقم I_L ، كما في شكل I_L وهو يمثل وضع الخطوة رقم I_L .

يوجد اختلاف بين الحالتين ، عندما تتحرك نقط التلامس الى أعلى ، للتغيير إلى خطوة أعلى (من الخطوة ١ إلى الخطوة ٢ مثلاً) ، أو عندما تتحرك نقط التلامس إلى اسفل (من الخطوة ٢ الى الخطوة ٢ مثلاً) ويكون توضيحها كالآتى :

شكل (٤٦-٢) هـ يمثل بداية التغيير من الخطوة رقم ٢ الى الخطوة رقم ١ ، حيث تتحرك نقط تلامس القوس الرئيسي ، بحيث تلامس المقاومة R نقطة التقسيم رقم ٢ ، ويمر تيار



التحميل خلال الملف الى نقطة التقسيم رقم ٢ الى المقاومة R الى نقطة التعادل

ثم تتحرك نقطة تلامس القوس لملامسة نقطة التقسيم رقم \ ، كما في شكل (Y-- و في هذه الحالة يمر تيار التحميل I_L خلال الملف ونقطة التقسيم رقم \ ، ثم نقطة التعادل ، ويمر تيار دائري I_c من نقطة التقسيم رقم \ الى نقطة التقسيم رقم \ خلال المقاومة I_c ويمر ثيار دائري عند الوصول الى الحالة (I_c)ر يكون التيار المار ، اثناء حدوث القوس عند فتح نقط التلامس في الوضع \ ، هو التيار I_c .

ويكون جهد الاستعادة في هذه الحالة مساوياً جهد الخطوة بين نقطتي التقسيم رقم ١،٢.

اذا كانت حدود تغيير نقط التقسيم كبيرة أو كان جهد النظام كبيراً جداً ، في هذه الحالة يكون الجهد بين الخطوات كبير ، وللتغلب على ذلك تقسم نقط التقسيم الى جزئين كما في شكل (R_1 , R_2) ، وتضاف مقاومتان انتقائيتان R_1 , R_2 ، ومفتاحي تحويل ، الشكل يحتوى على عدد ١٤ نقطة تقسيم ، يتم التغيير من خلال نصفهم فقط عند التشغيل .

فى شكل (٤٣-٢) ب الجزء من الملفات المراد التحكم فيه مقسم الى عدد ٩ اجزاء (من نقطة التقسيم رقم ١ الى نقطة التقسيم ١٠) بينما الجزء العلوى طوله يساوى طول ١٠ اجزاء (من نقطة التقسيم ١٠) .

في الاشكال (٢-٤٣) ج. ، عجزء ملف المحول نفسه يكون معكوس

أختيار نقط التقسيم يعتمد على تصميم المحول ، في الاشكال (٤٣-٢) أ،ب،ج. ،

نقط التقسيم تبدأ عند نقطة التعادل للملفات المتصلة نجمة ، بينما نجد في شكل (٢-٤٣)د نقط التقسيم لمحول ذاتي بمراحل عكسية عند نهاية الملف

شكل (٤٤-٢) يوضح الطرق المختلفة لتنظيم الجهد لمحول ذاتي يحتوى على:

(BW) ملف توالى (SW) ، ملف توازى (PW) ، ملف ذى نقط تقسيم


شكل (٤٤-٢) أ يوضح الملف ذا نقط التقسيم موصلاً بين ملف توالى وملف توازى

شكل (٤٤-٢) ب يوضيح الملف ذا نقط التقسيم موضوعاً عند نقطة التعادل


شكل (٤٤-٢)جـ يوضح الملف ذا نقط التقسيم موضوعاً عند نهاية ملف توالى .


شكل (٤٤-٢) د يوضح الملف ذا نقط التقسيم بين ملف توالى وملف توازى

شكل (٤٥-٢) يوضح محول ذاتي ٢٤٠ م. ف. أ. نسبة الجهد ٤٠٠ / ١٣٢ ك. ف. ثلاثة





شكل (٤٣-٢) دوائر مضير جهد بإستخدام مقاومة إنتقالية ومفاتيح تحويل المصابح المص






ر1)







شکل (۲-٤٤)




شكل (٤٥-٢) محول قدرة ذاتى ٢٤٠ م.ف.أ. - ٢٣٢/٤٠٠ ك.ف.



شكل (٢-٤٦) مقطع في هغير الجهد الموضح في شكل (٢٥٥).





شكل (۲-٤٧) محول ذاتي ذو هغير جهد

أوجه - يحتوى على ثلاثة مغيرات جهد تعمل عند الحمل بنهاية ملف ١٣٢ ك ف

يلاحظ أن المفتاح الكهربي المنتقى يكون داخل الخزان الرئيسي للمحول بينما مفتاح التغير يكون مثبتاً في الخزان أعلى عازل أختراق ١٣٢ ك.ف

شكل (٢٥-٢) يوضح مقطع في مغير الجهد بشكل (٥٥-٢)

يوجد بشبكة كهرباء بريطانيا عدد كبير من المحولات الذاتية جهد ٤٠٠ / ١٣٢ ك.ف، ٢٧٥ / ١٣٢ ك.ف نقطة ١٣٢ ك.ف الحميل عند حالة الحميل عند نقطة ١٣٢ ك.ف الحميل كالمحولات على مغير جهد عند حالة الذاتى منكل (٤٠٠) يوضح طريق بن لاستخدام مغير جهد على محول ذاتى .

شكل (٧٧-٢) أ هو الرسم التوضيحي للحالة بشكل (٤٤-٢) أ

بينما شكل (٧٤-٢) ب هو الرسم التوضيحي للحالة بشكل (٤٤-٢) ب.

مثال (۲-۱)

شكل (٤٨-٢) يوضيح محول قدرة بيانه كالآتى:

القدره: ٥,١٢ م. ف. أ

نسبة الجهد ٦٦ / ١١ ك. ف. يتم تنظيم الجهد من خلال نقط تقسيم على الملف الابتدائي

طريقة توصيل الملفات: Yyd


اطراف الملف الابتدائي: UVWN

اطراف الملف الثانوي : uvwn

اطراف ملف الاتران: w1x1

يحتوى المحول على ١٩ خطوة الجهد المقابل لكل خطوة كالآتى:

الجهد بالقولت	الخطوة	الجهد بالقولت	الخطـــوة	الجهد بالقولت	الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7.7	١٥	٠٨٢٨٠	٨	٧٦٢٦.	١
۰۹۱٦۰	١٦	٦٧١٤٠	٩	٧٥١٢٠	۲
۰۲۰۸۰	17	٦٦	١.	۷۳۹۸۰	٣
٥٦٨٨٠	١٨	٦٤٨٦٠	11	۷۲۸٤٠	٤
٥٥٧٤٠	١٩	7777.	14	٧١٧٠٠	o
		۸۵۲۲.	15	٧٠٥٦٠	٦
		7188.	١٤	7987.	٧



شکل (۲۸ –۲۲)

مثال (۲-۲)

شكل (٤٩-٢) محول قدره " ياباني " بيانة كالآتي

القدرهُ: ٢٥ مْ. ف. أُ نسبة الجهد : ٦٦ / ١١,٤ ك. ف.

المجموعة الاتجاهية: Dy

عدد الخطوات: ١٩ خطوة

ملف ابتدائي


لات	التوصي		بيـــر	11	
مفتاح قلاب	مفتاح الخطوة	الخطـــوة	ONAF	ONAN	الجهيد
f	٨	\	199	189	٧٢٦
	٩	۲	7.1	101	٧١٧٨.
	٧	٣	7.7	١٥٣	V-90.
-	٦	٤	7.7	١٥٤	٧٠١٣٠
	٥	٥	۲۰۸	107	798
	٤	٦	711	۸۵۸	ገለደለ.
	٣	V	717	17.	٦٧٦٥٠
	Y 1	, A	717	777	٦٦٨٣٠
1	١.	۸ ۱۹ ۹ ۹	414	178	77
	٨	١.	771	177	1011.
	٧	11	377	174	7570.
	٦	14	777	۱۷۰	7707.
+	۰	١٣	77.	177	777
	٤	١٤	777	140	7111
	٣	١٥	777	177	71.0.
	۲	17	78.	١٨٠	7.78.
	١	۱۷	727	7.7.1	098


ملف ثانوي

۱۲۷.

90.

118..





المحسولات الكهسربائسيس

۲.۱

مثال(۲-۲)

محول قدره الماني شرقي شكل (٥٠-٢) بيانه كالآتى :

القدرة: ٢٥ م. ف. أ.

نسبة الجهد: ٢٦ / ١١ ك. ف.

الجموعة الاتجاهية: YNynod

عدد الخطوات: ١٩ خطوة


ملف الجهد العالى

7 111	ىپير)	التيار (أ		- 1 31	
التوصيلىــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ONAF	ONAN	الجهد (ڤولت)	الخطوة	
	194,4	109	٧٢٦	١	
A I	4.1,1	17.,4	V1VV0	4	
W	7.4,8	177,4	V.40.	٣	
٤	Y . 0 , A	176,4	V.170	٤	
	۲.٨,٣	177,7	798	ô	
	٧١٠,٨	۱۹۸,۹	, 7,8270	٦	
	414, 8	14.,4	7770.	٧	
	۲۱٦, .	177,4	9785	٨	
				ia	
K	۲ ۱۸, ۷	١٧٥,.	77	4	
				۹ ب	
4	271,0	144,4	70170	1.	
	275,4	149, 6	7240.	11	
1 1 1	244,4	۱۸۱,۸	74040	14	
الطرف 0	74.,4	186,4	777	14	
	444,4	۶,۲۸۱	31440	12	
	787, A	144,1	71.0.	10	
	789, V	191,4	7.770	17	
٩	724,.	198,8	092	14	

1400

١..٤

ملف الجهد المنخفض ١١٥٠٠



شكل (٥٠١-)

۲.۳

مثال (۲-ع)

محول قدرة (وستنجهاوس) بيانه كالآتي :

القدرة: ٢٥ م.ف.أ

نسبة التحويل: ٦٦ / ١١ ك. ف.

الجموعة الاتجاهية: Yyd

مغير الجهد:

- يتم تغيير الجهد على الملف الابتدائي بعدد ٣ خطوات في حالة اللاحمل .

- يتم تغيير الجهد على الملف الثانوى بعدد ١٦ خطوة ع ، ١٦ خطوة خفض فى حالة الحمل بأجمالي ٣٣ خطوة .

شكلى (٥١-٢)أ ، ب يوضحا مفتاح التوصيل لتغيير الجهد في حالة اللاحمل ، والشكل الداخلي للجزء العلوى للملفات .


الجدول يوضح الجهد ، الخطوة ، الاطراف .

شكل (٥٢-٢) يوضع نقط التقسيم على الملف الثانوى، والمفاتيح الخاصة للحصول على عدد ٣٣ خطوة .


شكل (٥٣-٢) يوضح الخطوات اللازمة لنقل خطوة المحول من رقم ١٦ الى رقم ١٥ من خلال الاشكال (أ، ب، ج،،،،، ه، و)




(A) مفتاح مفير عبود عنوالبرعمل



(ب) الشكل الداخلي للحزد العلوى مسرالملفات شكل (٥١)



شکل (۲۵-۲)



لمولات الكهريائية

الل ف الجهد العالى الجهد العالى الجهد العالى الجهد العالى الجهد العالى الحيد العالى		r			manustria como reparentales (Pagamer (April e a april e chica-		
ET				الاطسر	الخطـــوة	الجهــــد	اللــف
ST		3		٤٤	1	795	11-11 11 -11
R P4 P1		1	الى		۲	77	1 1
R			الي		٣	777	Y
B		R	P4	P_1	1		ملف الجهدالثانوي
B		n					y
B 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.				•	17	171	
B						17.71	1
B				1	•	11797	
B A A A B A A B A A B A A A A A A A A A	-				٠٩٦ ١٣	11199	
B	-				7 11	1170	
B	-				1		
B	-			i	•	VAFII	
B	1			•	I .	11719	
B 7 0 0 1/15/17 B 7 0 0 1/15/15 B 0 0 0 5 C 1/17/0 B 6 6 6 7 1/17/7 B 6 7 7 1/17/7 A 6 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1	-				3	1100.	
B 0 0 0 E E NITTO	1			1	3	11841	
B 0 0 5	1			1	7	11817	
B				1	3	11788	
B	1					1	
A £ M M M M N N N N N N N N N N N N N N N	1				1	117.7	
A M M N N N N N N N N N N N N N N N N N					1	11177	
A M 11					1 1		
A 11 11 Y 1.AYT A 11 1. E 1.AYT A 1. Y 1.VYE A 1. Y 0 1.TYO A 1 1 1 1.OAY A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ı				ሞ !	11	
A 11 1.					1 1	1.981	
A 1. 1. 2				1			1
A 1. 9 A 9 A 1. 170 A 9 A 1.0AV A 1.0A A 1.20 A 1.0A A 1.20 A 1.0A A 1.20 A 1.0A A 1.0				1			
A				1	٤		
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A					1 1	1.770	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A					1	1.047	
A A V V A I I I I I I I I I I I I I I I						1.019	
A V V V I I. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.				^ :	٨	1.80.	
A V 7 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1		1.77.1	
A 7 7 1 1.1Vo A 0 0 1 1 1 1.1VT A 0 8 10 9979						1.717	
A γ ο				1 1			
A ο ο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1 1	The state of the s		
A 0 E 10 9979		A		1 1		1.1.7	
					3	3	
A & & 17 99					8	9979	
		Α	٤	٤ ١	17	99	

مثال : (۲-۵)

محول قدرة " ميرلان جيران " بيانه كالآتي


القدرة: ٢٥ م. ف. أ


نسبة الجهد : ۱۹۰۰ + ۸ × ۱۹۲۰ ٪ / ۱۱۰۰۰ ڤولت

المجموعة الاتجاهية: YNynod


عدد الخطوات : ١٩ خطوة


النسبة	لأمبير	التيار بالأمبير		التيار بالأمبير جهد الملف		جهد الملف	
میسا	ONAF	ONAN	الثانوى	ONAF	ONAN	الابتدائي	الخطوة
7.01	1818	1.89	11	194,4	109	٧٢٦	1
٦,٥.٨				7.1,1	17.,9	V1VV0	4
7,244				7.7, 2	177,4	٧.٩٥.	٣
7,40%				Y . 0 , A	198,4	V.170	٤
٦,٢٨٣				4.4.4	177,7	798	8
7,7.4				۲۱۰,۸	174,7	28570	٩
7,188				۲۱۳, ٤	14.,4	1770.	٧
٦,.٥٨				۲۱٦, .	177,4	87888	٨
۵,۹۸۳	1414	1. 89	11	Y14, Y	140,.	٠٢	٩، ٩٠، ٩ج
0,9.7				271,0	144,4	20140	١.
0 , 177				445.4	179, £	7280.	11
۸۵۷, ۵				444,4	141,4	24010	17
٥,٦٨٣				74.,4	145,4	777	۱۳
۸۰۶, ٥				777,7	1,7,1	4146	18
8,077				3,577	1.81	71.0.	10
0 , £ 0 A				Y44.V	191,8	7.770	17
ů, MAM	1417	1.59	11	727,.	198,8	٥٩٤	14








O = OFF , F = ON
(اب)
شکل (۲-۵۱)














شکل (۵۵-۲)

شكل (٢-٥٤) أ يوضح وضع الخطوة رقم ١ وفيها يكون المفتاح S_I مغلقاً وكذلك المفتاح D_2 فقط ، حيث يمر التيار من خلال نقطة التقسيم رقم ١ ومنها الى S_I إلى نقطة التعادل N .

شكل (٥٤-٢) ب يوضح خطوات تتابع المفاتيح بالشكل رقم (٥٤-٢) أ لتحويل الخطوة رقم ١ .

شكل (٥٥-٢) يوضح الخطوات التنفيذية لذلك:

شكل (٥٥ - ٧) أ يوضح الزمن الكلى لفتح المفتاح S_I أى الزمن وفي هذه الحالة يم تيار الحمل I_L من نقطة التقسيم ١ الى المفتاح P_I الى نقطة التعادل .

شكل (٥٥-٢)ب يوضح الزمن t_4 وبعد هذا الزمن يفتح P_I 6ويمر القوس الكهربى للتيار I_L 4 خلال المفتاح P_I 0 يخمد القوس الكهربى عند مرور التيار بقيمة الصفر لاول مرة خلال المفتاح P_I 1 ويكون الجهد على طرفى المفتاح P_I 2 مساوياً P_I 2.

شكل (4-00) جـ يوضح الزمن t_5 وفي هذه الحالة يكون A_I مغلقاً ومتصلاً بنقطة التقسيم رقم A_I ، وابتداء من الزمن t_5 يصبح A_2 مغلقاً ومتصلاً بنقطة التقسيم رقم A_2 من نقطة التقسيم رقم A_2 الى نقطة التقسيم رقم A_2 من نقطة التقسيم رقم A_2 الى نقطة التقسيم رقم A_2 من نقطة التقسيم رقم A_2 الى نقطة التقسيم رقم A_3 من نقطة التقسيم رقم A_3 الى نقطة التقسيم رقم A_3 من نقطة التقسيم رقم من نقطة التقسيم رقم من نقطة التقسيم الت

شكل (7-00) د يوضح الزمن 1 عند هذا الزمن يفتح 1 ويحدث قوس كهربى نتيجة التيار الدائرى ، ويخمد القوس عند مرور التيار بقيمة الصفر لأول مرة .

شكل (٥٥ - ٢) هـ يوضح الزمن t_7 وهو بداية اشتفال P_2 ومازال موصلاً من خلال نقطة التقسيم رقم ٢ .

شكل (٥٥- (7-0) و يوضح الزمن f_0 وعند هذا الزمن يفتح f_2 وغير تيار التحميل f_2 من خلال نقطة التقسيم رقم f_2 ، والتلامس f_2 الى نقطة التعادل . وهذه هى الحالة التى تمثل الخطوة رقم f_2 .

on Load Regulation تنظيم جهد المحول في حالة الحمل

يتم التحكم في جهد المحول في حالة الحمل عن طريق تغيير عدد لفات الملف بدون

فصل مصدر التغذية .


$$U = 2.22 \text{ B A N}$$
 the contraction of the contraction is the contraction of the contra

حيث B = كثافة الفيض المفناطيسي (التأثير المفناطيسي) ويبر على كل متر مربع (۱ وبر = ۱۰ مخط)

$$\frac{U}{N}$$
 مساحة الصلب في قلب المحول بالمتر المربع =A α B (۲-۵)

اى ان النسبة بين الجهد وعدد اللفات تتناسب مع كثافة الفيض المغناطيسي ، حيث ان المساحة (A) ثابتة . وستدرس فيما يلى العلاقة بين الجهد وعدد اللفات عند ثبوت كثافة الفيض المغناطيسي أو عند تغييره.

١ - تنظيم جهد الملف الابتدائى عند كثافة فيض مغناطيسى ثابت Regulation of The Primary At Constant (تأثير مغناطيسي ثابت) Induction



نفرض ان:

 U_1 جهد الملف الابتدائی بالڤولت ویتغیر فی حدود U_1 U_2 جهد الملف الثانوی بالڤولت U_2 = عدد لفات الملف الابتدائی المقابله U_1

 N_2 عدد لفات الملف الثانوى .

 $\pm u$ عدد اللفات الابتدائى ، التى سيتم تنظيم الجهد بالقولت من خلالها فى حدود $\pm u$

$$rac{U_1 \pm u}{U_2} = rac{U_1 \pm u}{U_2}$$
 = $rac{U_1 \pm u}{V_2}$ = $rac{N_1 \pm n}{V_2}$ = $rac{N_1 \pm n}{V_2}$ = $rac{N_1 \pm n}{V_2}$ = $rac{N_1 \pm n}{V_2}$ = $rac{N_1 \pm n}{V_2}$


المصولات الكهربائيسة

$$\frac{U_1}{N_1} = \frac{U_1 \pm u}{N_1 \pm n} = \frac{U_2}{N_2} = \frac{U_1}{N_2}$$

بالرجوع الى المعادلة رقم (٥-٢) نجد أن النسبة بين الجهد وعدد اللفات تظل ثابتة اذا كان التأثير المغناطيسي (B) ثابتاً.

٢ - تنظيم جهد الملف الثانوي

Regulation Of The Secondary Voltage



أ - قيمة جهد الملف الثانوى تكون عالية نسبياً (محولات القدرة ذات الجهود العالية مثلاً ٢٠ / ٢٦ / ٢٦ / ٢٠ اللف الثانوى ذا قيمة مقبولة (أى ليس عدد قليلاً من اللفات) ، فى هذه الحالة يتم تنظيم الجهد عن طريق تغيير عدد لفات الملف الثانوى ، ويتبع فيها نفس الحالة السابقة عند ثبوت التأثير المغناطيسى .

$$\frac{U_1}{U_2 \pm u} = \frac{U_1}{U_2 \pm u}$$
 حدود جهد الملف الثانوى
$$\frac{N_1}{N_2 \pm n} = \frac{N_1}{N_2 \pm u}$$
 حدود عدد لفات الملف الثانوى
$$\frac{U_1}{N_1} = \frac{U_2 \pm u}{N_2 \pm n}$$
 ثابت = $\frac{U_2 \pm u}{N_2 \pm n}$

(ب) إذا كانت قيمة جهد الملف الثانوى منخفضة نسبياً (محولات القدرة التى تخفض الجهد الى قيمة متوسطة) يكون عدد لفات الملف الثانوى قليلة نسبياً ، وفي هذه الحالة يتم تنظيم جهد الملف الثانوى عن طريق تغيير عدد لفات الملف الابتدائى عند تأثير

مغناطيسي متغير ، على النحو التالى :

$$\frac{U_1}{U_2 \pm u} = \frac{U_1}{U_2 \pm u}$$
 حدود جهد الملف الثانوى

$$\frac{U_2 \pm u}{U_2 \pm u} = \frac{U_2 \pm u}{U_2 \pm u}$$
 حدود جهد الملف الثانوى $\frac{V_2 \pm u}{V_2} = \frac{N_1 \pm n}{N_2}$ عدد لفات الملف الثانوى عدد لفات الملف الثانوى

بالنسبة للملف الابتدائى:

$$\frac{U_1}{N_1 \pm n} = 2.22 \text{ B A}$$

نفرض ان u_1 ثابت

$$\frac{U_1}{222A} = K$$

قيمة ثابتة

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{K}}{\mathbf{N}_1 \pm \mathbf{n}}$$

اى ان التأثير المغناطيسى بتغير بتغيير عده لفات تنظيم الجهد (n) بالنسبة للملف الثانوي:

$$\frac{U_2}{N_2} = 2.22 \text{ B A}$$

حيث أن N_2 ثابتة فان

$$\lambda = 2.22 \text{ N}_2 \text{ A} =$$
 ثابت

المدولات الكهريائية


$$U_2 = \lambda B$$

(B) يتغير بتغيير التأثير المغناطيسى U_2 يتغير بتغيير التأثير المغناطيسى المالة العامة :

يجب تحقيق الآتي للوصول للحالة العامة:

- $(\pm u)$ في حدود U_1 في حدود يتغير جهد الملف الابتدائي
 - يكون حمل الملف الثانوي متغيراً
 - يكون معامل القدرة (Cos ф) للحمل متغيراً

على أن تكون قيمة جهد الملف الثانوى ، عند حالة الحمل ، ثابتة ومساوية لقيمة الجهد المقنن .




يلزم حساب حدود تنظيم الجهد على الملف الابتدائى مع تحقيق الشروط المذكورة عالياً . كذلك يجب حساب حدود جهد الملف الثانوي عند حالة

اللاحمل وعند أقصى وضع لنقط التقسيم ، وعلى ذلك يحسب:

- اقصى خفض فى الجهد (عند أقصى حمل ، أقل معامل قدرة) تبعاً لأعلى جهد للملف الثانوى في حالة اللاحمل .
- أقل خفض فى الجهد (عند أقل حمل ، أقصى معامل قدرة) تبعاً لأقل جهد للملف الثانوى فى حالة اللاحمل .

وعلى ذلك:

$$1 = \lambda_{max} = \frac{(1 + u\%) U_1}{U_{2(min off Load)}}$$



المحولات الكهربائية

$$\lambda \min = \frac{(1 \text{ u \%}) \text{U}_1}{\text{U}_{2(\max \text{ off Load})}}$$
 $\lambda \min = \frac{U_{2(\max \text{ off Load})}}{U_{2(\max \text{ off Load})}}$ $\lambda \max + \lambda \min$ القيمة المتوسطة لنسبة التحويل

وعلى ذلك يكون حدود التغيير (تنظيم الجهد) عبارة عن:

$$\pm 1/2 \left[\frac{\lambda \max - \lambda \min}{\lambda_{av}} \right] 100 \% \tag{Y-3}$$

أى ان :

يلاحظ ان النسبة $\frac{\overline{U}}{\overline{U}}$ (اى نسبة جهد الملف الابتدائى الى جهد الملف الثانوى) لاتمثل القيمة المتوسطة لنسبة التحويل ، ولكن تنتقل القيمة الى أعلى أو الى أسفل معتمدة على حدود قيمة الحمل ومعامل القدرة .

مثال

مواصفات محول قدرة كالآتى:

الحول =
$$P_A = 10000$$
 KVA = قدرة المحول = $60/20$ KV

مفقودات مقاومة المحول عند الحمل الكامل $P_{c} = 70~{
m KW}$ (مفقودات مقاومة المحول عند الحمل الكامل

Reactance Short Circuit Voltage = L_{w1} % = V_{cc} % = 10 %

(النسبة المئوية لجهد دائرة القصر الحثى)

 $20~{
m KV}$ عند $10~{
m KV}$ ويلسزم تثبيت جهد الملف الثانوي عند $10~{
m KV}$ مع :

المصولات الكهريائيسة

حمل متغیر من
$$1/3$$
 الی $1/3$ معامل حمل (أی نصف حمل الی حمل کامل) - معامل قدرة متغیر من $1/3$ ($1/3$ $1/3$ $1/3$ $1/3$) الی معامل قدرة $1/3$

عند معامل حمل ٤/٤ (الحمل الكامل)

$$L_{w1} \% = 10 \%$$

$$R_{1} \% = \frac{Kw}{KVA}$$

$$= \frac{70}{10000}$$
 $\times 100$

عند معامل حمل ٤/٢ (نصف الحمل)

$$L_{w1}$$
 % = (10%) 2/4 = 5 %
$$R_{1}$$
 % =
$$\frac{Kw}{KVA}$$
 القدرة $\frac{2}{4}$ = 0.35 %

معادلة انخفاض الجهد (Au)

$$\Delta u = (L_{w1} \%) \sin \phi + (R_1\%) \cos \phi + \frac{[(R_1\%) \sin \phi - (L_{w1} \%) \cos \phi]^2}{200}$$

یتم حساب أقصی انخفاض جهد عند الحمل الکلی (٤/٤) ، جتا $\phi = 0$ ، ، جا $\phi = 0$

أقصى انخفاض جهد
$$\Delta u_{max} = 6.85 \%$$

المحولات الكهربائيية

ويكون جهد الملف الثانوي عند حالة اللاحمل المقابلة لأقصى أنخفاض جهد عبارة عن .

$$U_2 = \frac{20 \text{ KV}}{100 - 6.85} \times 100 = 21.47 \text{ KV}$$

اقل أنخفاض جهد $\Delta u_{\min} = 2 \%$

ويكون جهد الملف الثانوي عند حالة اللاحمل المقابلة لاقل انخفاض جهد عبارة عن:

$$U_2 = \frac{20 \text{ KV}}{100 - 2}$$
 X $100 = 20.4 \text{ KV}$

للحصول على حدود التغيير (التنظيم) في الجهد بتطبيق العلاقة (٦-٢) يلزم حساب $\lambda_{\rm av}$, $\lambda_{\rm min}$, $\lambda_{\rm max}$

$$\lambda_{\max} = \frac{60 \times 1.1}{20.4} = 3.235$$
 اقصى نسبة تحويل $\lambda_{\min} = \lambda_{\min} = \frac{60 \times 0.9}{21.47} = 2.515$ اقل نسبة تحويل $\lambda_{\max} = \lambda_{\max} = \frac{3.235 + 2.515}{2} = 2.875$

Reference Ratio وذلك بفرض أن المحول يعمل أساساً عند نسبة تحويل كمرجع


المحولات الكهربائيسة

$$\lambda_{\rm R} = \frac{U_1}{U_{2\rm max~off~Load}} = \frac{60}{21.47} = 2.795$$
.

نجد أن هناك اختلافاً بين متوسط نسبة التحويل وبين نسبة التحويل كمرجع تساوى 2.875 - 2.795 = 0.08

وبفرض ان المحول مجهز بمغير خطوة (نقط تقسيم) يعمل عند حالة الحمل بعدد ١٩ خطوة ، اى + ٩ خطوة حول الخطوة المتوسطة

أى أن بعد وضع خطوة المرجع عن وضع خطوة المتوسط تمثل خطوتين طول كل خطوة منهما ٤٠٠٤.



دوائر التحكم في تغيير الخطوة (حالة الحمل)


Control Of On-Load Tap Changers

حدث مؤخراً تقدم كبير جداً فى دوائر التحكم فى تغيير الخطوة مع وجود الحمل . تتم عملية تغيير الخطوة اساساً بدوائر ميكانيكية وأخرى كهربائية ، لاعطاء اشارة البداية للمحركات ـ التى يتم عن طريقها تغيير الخطوة ـ حيث يدور المحرك فى اتجاه معين "لرفع" الخطوة ، وعندما يدور فى الاتجاه المضاد يحدث " خفض " للخطوة .


المحولات ذات القدرات الصغيرة يتم تغيير الخطوة بها يدوياً ، بينما يتم تغيير الخطوة في المحولات ذات القدرات الكبيرة آلياً ، بالأضافة الى أنه يمكن تغيير الخطوة بها التغلب على الحالات الطارئة .

حيث أن الغرض من مغيرات الجهد للمحولات هو الحفاظ على قيمة جهد المخرج مستقراً، عندما يتغير جهد المدخل نتيجة انخفاض الجهد ، بالاضافة الى تغيير عوامل النظام فانه للتحكم فى جهد المحول يحتاج الامر الى محول جهد (Potential) النظام فانه للتحكم فى جهد المحول يحتاج الامر الى محول جهد (Transformer)يوصل على جانب الجهد للتحكم فيه للمحول الرئيسي ، ويغذى محْرج محول الجهد ملف الجهد اجهاز تحكم ذى حساسية للتغيير فى الجهد ، يكون متصلاً بنقط تلامس بداية الحركة لمغير الجهد ، فى اتجاه الحركة المطلوب،عادة يزود جهاز التحكم بعنصر تأخير زمنى للتغلب على التشغيل غير المرغوب فيه أو حالة اقتناص (Hunting) لتغيير الجهد خلال حالة الموجه العابرة (Transient) يوضح شكل (٥٦-٢) الفكرة الاساسية لجهاز التحكم ذى الحساسية للتغير فى الجهد ، يتم توصيل محول الجهد بين الوجهين ٩٨.٢ ، ويوصل محول التيار على الوجه ٨ ، كما يتم توصيل الملف الثانوى له على ممانعة ومقاومة متغيره.

يغذى ملف الجهد لجهاز التحكم بمحصلة فرق الجهد على المقاومة والمانعة مطروحاً منه جهد مخرج محول الجهد . الأساس في الجهاز أن يصبح متزناً بصفة مستمرة ، أي أن قيمة فرق الجهد على المقاومة والممانعة تساوى قيمة جهد مخرج محول الجهد . أما في حالة حدوث عدم اتزان بقيمة موجبة ، أي حين تكون قيمة التيار قد زادت ، وبالتالي اصبح فرق الجهد على المقاومة والممانعة أكبر من قيمة جهد مخرج محول الجهد ، فأن الجهاز يعطى اشارة لرفع جهد الخط عند نهاية الطرف بقيمة مساوية لانخفاض معاوقة الخط . وعند حدوث عدم اتزان بقيمة سالبة يحدث العكس ، غالباً يستخدم جهاز التحكم على الاوجه



شكل (٥٦ - ٢) الدائرة الكهربائية لتعويض فقد الخط



شكل (٥٧ - ٢) عنصر التحكم في جهاز AVE**5** المصولات الكهربائيي

الثلاثة .

يوجد نوعان من متممات تحكم الجهد آلياً (Automatic Voltage Relay) ويرمز لها يوجد نوعان من متممات تحكم الجهد آلياً (AVR) ، النوع الاول ، وهو النوع القديم ، أجهزة ميكانيكية كهربائية ذات غاطس متزن (Balanced Plunger Electro-Mechanical) ، والنوع الثانى ، وهو النوع الحديث ، متممات الجهد من المواد شبه الموصلة (Solid State Voltage Relay) في النوع الاول ، لتعويض خفض الجهد ، يحتوى الجهاز على مقاومة متغيرة خارجية متصلة على التوالى ، وذلك لتنظيم عنصر الجهد ، تحتوى على ثلاثة قيم للضبط :

- التغير من ٩٠ ٪ الى ١١٠ ٪ من قيمة الجهد المضبوط عند حالة اللاحمل.
 - حدود تغيير مستمر من صفر الى ١٥ ٪ لتعادل المقاومة .
 - حدود تغيير من صفر الى ١٥ ٪ لتعادل المانعة .

شكل ($^{\circ}$) يوضح فكرة جهاز تحكم ذى غاطس متزن من طراز ($^{\circ}$) يتكون الجهاز من ملف ($^{\circ}$) ذى قلب حديدى يتحرك على دليل بواسطة عدد $^{\circ}$ 7 زمبرك ورقى ($^{\circ}$ 8) الحد طرفيه مثبت مع القلب الحديدى المتحرك ($^{\circ}$ 8) والطرف الآخر مثبت على هيكل الجهاز ، حيث يضبط بعناية لحفظ اتزان وزن القلب ($^{\circ}$ 9) ويكون فى نفس الوقت وضع القرص ($^{\circ}$ 9) عند علامة المنتصف ($^{\circ}$ 9) ، كذلك يتم حفظ نقطة التلامس ($^{\circ}$ 8) بين التلامسين ($^{\circ}$ 8) عند تسليط الجهد المقنن .


عند ارتفاع الجهد أو انخفاضه ، تقوم القوى المغناطيسية بتحريك القلب الحديدى الى أعلى أو الى أسفل ، يحتوى أعلى أو الى أسفل ، وتتلامس النقطة (A) مع النقطة (B) الى أعلى أو الى أسفل ، يحتوى الجهاز على مخمد تيارات اعصارية ($Eddy\ Current\ Damper$) عبارة عن مغناطيس ثابت ($Eddy\ Current\ Damper$) بتوجيه نحاس متحرك (V) لتقليل التذبذب .


شكل (٥٨-٢) يوضح جهاز من أجهزة التحكم الحديث (Solid State Voltage Relay) وهى التي تحتوى على مواد شبه موصلة .

تحتوى المحولات على مبين خطوة لمغير الجهد كما في شكل (٩٥-٢) أ .

كما تحتوى على عداد لتسجيل عدد مرات تشغيل مغير الجهد كما في شكل (٩٥-٢) ب.

المدولات الكهربائية






(4)


شکل (۸۸ -۲)

المحولات الكهربائية

277



٠ (٩)



(4)

شکل (۹۹ –۲)

Insulating Liquid مواد العزل السائلة Y - ٣

تشتمل مواد العزل السائلة المستعملة في المعدات الكهربائية على

- · الزيوت المعدنية السائلة مثل الزيوت البترولية وهي الاوسع انتشاراً
 - المواد العازلة السائلة الاصطناء بة مثل اسكاريل.

قبل مناقشة مميزات وعيوب، وخصائص دل نوع سيتم تعريف بعض الخصائص الكهربائية ` للمواد العازلة :

۱ - ظل زاوية مفقودات المادة العازلة (ظا δ) عبارة عن خاصية كهربائية مميزة يمكن بواسطتها تعيين مقدار فقد الطاقة (مفقودات العازل) بالمادة العازلة للكهرباء عند وقوعها تحت تأثير جهد متغير .

ويتم قياس ظل زاوية مفقودات العازل ظا δ باستخدام قنطرة تيار متردد .

Dielectric Strength المتانة الكهربائية للعزل - ٢

خاصية كهربائية مميزة يمكن عن طريقها معرفة قدرة المادة العازلة للكهرباء على مقاومة الانهبار تحت تأثير القوى الكهربائية .

وتعرف بالنسبة بين الجهد المسلط على المادة العازلة والتى يحدث عندها الانهيار ، مقاسة بالكيلوڤولت ، مقسوماً على سمك المادة العازلة فى منطقة الانهيار ، مقاسة بالمللمتر .

وعلى ذلك تكون وحدة المقاومة الكهربائية كيلوڤولت / مم .

Density - الكثافة - ٣

كثافة المادة هي كتلة المادة منسوبة إلى وحدة حجمها وتكون وحداتها جم / سم٣

اللزوجة Viscosity - ٤

تنقسم الي

- اللزوجة الديناميكية Dynamic Viscosity

وتعرف وحداتها

P = Poise

cP = Centipoise

 $1 \text{ cP} = 10^{-3} \text{ Kg} / \text{ms}$

- اللزوجة الكينمتيكية Kinematic Viscosity

(لزوجة / كثافة)

وتعرف وحداتها

St = Stokes ستوك

CSt = Centistokes with CSt = Centistokes

 $1 \text{ C St} = 10^{-6} \,\text{m}^2/\text{S}$

وفيما يلى نستعرض بعض المواد العازلة السائلة المعدنية والاصطناعية .

الزيرت المعدنية

يتم الحصول على الزيوت المعدنية بوساطة التقطير الجزئى للبترول . حيث يعتمد التركيب الكيميائى لهذه الزيوت على تركيب البترول . ، وتعتبر جميع الزيوت البترولية مكونات ايدروكربونية ، أى مركبات للكربون والايدروچين ، يتم الحصول على الزيوت من البترول بتسخينه في جو معين للتخلص من المركبات الخفيفة ، مثل البنزين والكيروسين ، ثم يتم فصل زيت السولار من الجزء المتبقى _ المسمى بالمازوت _ عند درجة حرارة اعلى من ٠٠٠م-ثم يعالج هذا الزيت بفصل المركبات الكيماوية غير الثابتة ، ويعرف عند هذا الحد بزيت العازل الكهربي . يتم غسيل هذا الزيت باء مقطر دافيء ، ثم يترك بعض الوقت وتزال منه المركبات الغريبة بجفف الزيت المغسول بالماء ثم ينقى من المواد غير الثابتة كيميائياً _ ثم يتم ترشيح الزيت للحصول عليه في صورته النهائية ،يضاف أحياناً إلى كيميائياً _ ثم يتم ترشيح الزيت للخصائص الطبيعية الكيميائية له .

الخصائص العامة المرغوبة في زيت المحولات هي:

- أن تكون المتانة الكهربائية لعزل الزيت عالية (High Dielectric Strength)

المدولات الكهربائيية

- لا يحتوى الزيت على أية أحماص _ قلوبات _ مركبات كبريتية ، وذلك للتغلب على صدأ النحاس ، وحماية العازلات من الاضرار
 - أن تكون اللزوجة منخفضة للسماح للزيت بعمليات التقليب (الدوران) السريع .
- أن تكون نقطة التجمد منخفضة ، للحفاظ على الزيت من التجمد في الاجواء الباردة .
- مقاومة امتزاج (Emulsion) عالية ، للتغلب على تعلق المياه بالزيت ، حيث أن الزيت المحترى على المياه تقل متانته الكهربائية .
 - يجب ألا يحتوى الزيت على أية رواسب .
 - أن تكون ظل زاوية مفقودات العازل منخفضة (Low Loss Tangent)

من امثلة الزيوت المعدنية زيوت شل ديلا (Shell Diala Oil) وله انواع كثيرة تتميز كل منها بخواص معينة من هذه الانواع:

- زيوت شل ديلا C و B
- زيوت شل ديلا BX
- زيوت شل ديلا D
- زيوت شل ديلا DX
 - زيوت شل ديلا F

وفيما يلى عرض مبسط لهذه الانواع ، كل على حدة .

(Shell Diala Oils) زيوت شل ديلا

من الزيوت الطبيعية المعدنية التى تستخدم بالمحولات ومعدات الفصل والتوصيل الكهربائية والمكثفات .

من خصائص زيوت شل ديلا أنها منقاه بطريقة خاصة ، ذات لزوجة منخفضة ، ذات متانة كهربائية عالية ، ذات أكسدة عالية ، لها خصائص تحويل الحرارة .

تكون الخصائص المطلوبة لزيوت العزل موضوع اهتمام من المواصفات العالمية ، وقد صممت انواع من زيوت شل ديلا تتفق مع المواصفات العالمية القياسية .

(Shell Diala Oils B & C)

زبرت شل دیلا B و C

تتفق مع المواصفات العالمية الآتية :

- IEC 296 (Class 1)
- SEV 3163 / 1972 (Class 1)
- *VDE 0370 / 10.66 (except for viscosity)*

(Shell Diala Oil BX)

زیرت شل دیلا BX

لها نفس خصائص زبوت دیلا (B) الا أنها تحتری علی اضافات مضادة للأكسدة و تتفق مع نفس المواصفات العالمية لديلا (B) ،

(Shell Diala Oil D)

زيوت شل ديلا D

تتفق مع المواصفات العالمية الآتية

- IEC 296 (Class 2)
- VDE 0370 / 10.66
- SEV 3163 / 1972 (Class 2)
- BS 148 / 1972

(Shell Diala Oil DX) DX زيوت شل ديلا

لها نفس خصائص زيوت ديلا (D) الا انها تحتوى على أضافات مضادة للأكسدة وتتفق مع نفس المواصفات العالمية لديلا (D)

(Shell Diala F) F زيوت شل ديلا

مصمم للاستخدام في المحولات والمعدات الكهربائية :

- كعامل تبريد ، لامتصاص الحرارة القائمة من تحميل المحول .
- كعامل عزل ، لعزل المكونات العاملة عند ضفوط مختلفة .

المصولات الكهريائية

مميزاته:

يمتلك نقطة انصباب (Pour Point) منخفضة ، ولزوجة عند درجات حرارة مختلفة تعطى سعة تبريد ، وضمان مقدرة الأداء عند درجات حرارة مختلفة .

يمتلك استقراراً كبيراً ومقاومة عائية للأكسدة لمقاومة الاحماض العضوية والترسيب الناشىء عن التفاعل مع الاكسچين في الهواء ، عند درجات حرارة التشغيل ، وتأثيرات التكل في الحديد والنحاس .

المواصفات:

زيت ديلا (F) ، نقى جداً ، معالج ، له نقطة انصباب طبيعية منخفضة جداً تخضع المواصفات القياسية الآتية

- CEI PUBLICATION 296, 1982

Class 1 & 2

- UTE NFC 27 101, 1982

Class 1 & 2

- BS 148, 1984

Class 1 & 2

اذا اتبعت تعليمات وتوصيات المنتجين فان زيوت شل ديلا (F) ليس لها مخاطر على الصحة.

يتم تخزين الزيوت في وعاء يحتوى على نيتروچين طبيعي .

يعبأ في براميل صغيرة سعة ٥٠ كجم أو ١٨٠ كجم أو خزانات زجاجية مجهزة بهواء جاف.

خصائص الزيوت المعدنية للمحولات (طبقا لشركات البترول)

عند جهد	عند جهد	
- ەك . ف	۳۰ ك . ف.	
٠,٨٨	و۸۸, ۰	١ – الثقل النوعي عند ١٥ / ٤° م (القيمة القصوى)
180	12.	 ٢ - نقطة الوميض ، وعاء مغلق، PM ، درجة مئوية (أقل قيمة)
100	١٥٠	٣ - نقطة الاحتراق ، PM ، درجة مئوية (أقل قيمة)
0	٣	٤ - نقطة الانصباب درجة مئوية (أقصى قيمة)
		ه – اللزوجة الكينماتيكية (سنتي ستوك Cst)
11/14	10/1	عند ۱۰۰ درجة فهرنهیت
٧	٤	عند ۲۱۰ درجة فهرنهیت (أقصى قیمة)
٤.	_	عند ۷۰ درجة فهرنهیت (أقصى قیمة)
مقبول	مقبول	٦ - أختبار التآكل الكيماوي للكبريت
٠,٠١	٠,٠١	٧ - أختبار كونردسون الكربون (Wt %) (أقصى قيمة)
٠,٠١	٠,٠١	۸ – الرماد الكلى (wt) (أقصى قيمة)
		٩ – قيمة التعادل (mgm KOH/gram oil) (أقصى قيمة)
٠,٠٥	•,•0	(ملی جرام هیدروکسیدبوتاسیوم / جرام زیت)
-		١٠ - الاحماض والقلويات الذائبة في الماء (أقصى قيمة)
		١١ - التآكل الكيماوي لخوصة نحاس عند ١٠٠ م
١	1 -	لدة ٣ ساعات (أقصى قيمة)
مقبول	ِ مقبول	١٢ اختبار المواد العالقة بعد الاكسدة (wt) (أقصى قيمة)
		١٣ - أختبار التعادل بعد الأكسدة (wt) (أقصى قيمة)
مقبول	مقبول	(mgm KOH/gram oil)
٦.	٤.	١٤ – أجهاد العزل
١.	١.	٥١ – درجة اللزوجة طبقاً للمواصفات القياسية
ارتنز المفلق	ھاز بنسکی ما	÷ = PM
		المحولات الكهريائيسة

خصائص الزيوت المعدنية للمحولات طبقا ُللمواصفات القياسية البريطانية $B.S.\ 148:1972$

%, 1	۱- أقصى قيمة للمواد العالقة (Sludge)
٠,٤	Y - أقصى حموضة بعد عمليات الاكسدة (mg KOH/g)
١٤.	٣ – أقل نقطة وميض (أناء مغلق) درجة مئوية
۸	٤ - أقصى لزوجة عند - ١٥م (سنتى ستوك)
٤	٤ - أقصى لزوجة عند ٢٠ م (سنتى ستوك)
٣	٦ - أقصى نقطة انصباب أو الانسكاب م
٣.	٧ - أقل اجهاد كهربي للأنهيار (الزيوت الموردة في زجاجات) (ك.ف)
**	الزيوت المرسلة في براميل انجليزية (ك.ف)
لم تحدد القيمة	الزيوت المرسلة عن طريق البحر في براميل
, • ٣	٨ - أقصى قيمة للحموضة (القيمة الطبيعية) (mg KOH/g)
لا يوجد	۹ – تاكل كيماوى للكبريت
٣٥	١٠ - أقصى قطرات مياه (الزيوت الموردة في زجاجات) جزء من مليون
0 •	الزيوت المرسلة في براميل انجليزية - جزء من مليون
لم تحدد	الزيوت المرسلة عن طريق البحر في براميل
, ۸۹0	۱۱ – أقصى كثافة عند ۲۰ م (جرام / سم٣)
.,0	۱۲ – أقصىي ظل زاوية مفقودات العزل عند ٩٠ م
لم تحدد	۱۳ – المقامة

الخواص الطبيعية والكيميائية والكهربائية للزيوت العازلة للمحولات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٧٤٥ - ١٩٨٥

الخواص الطبيعية :

```
- الكثافة عند ٢٠° م جرام / سم ٣ (حد اقصى)
   . , 190
                         - درجة الوميض بجهاز بنسكى مارتنز المغلق م (حد أدنى)
    18.
                    - اللزوجة الكينماتيكية سنتى ستوكس عند - ١٥° م (حد أقصى)
    ۸. .
                      عند ۲۰ م (حد أقصى)
     ٤.
                                        - درجة حرارة الانصباب م (حد أقصى)
   ٣. -
                                                     الفواص الكيميائية
             - الحموضة المعدنية غير العضوية ملجرام بوأيد / جرام زيت (حد اقصى)
   خال
             - الحموضة الكلية ملجرام بو أيد (بو أ يد هو رمز هيدروكسيد بوتاسيوم )/
   ٠,٠٣
                                                      جرام زيت (حد أقصى)
                      - محتوى الماء الماء جزء في المليون (حد أقصى ) زيت (صب)
    80
                      زیت(برامیل)
     ٥.
                                                       - الكبريت المحدث للتأكل
لا يسبب تأكل
                                                             - أختيار الاكسدة
                                نسبة الجلخ بعد الاكسدة / بالوزن (حد أقصى)
    ٠,١
                   الحموضة بعد الأكسدة ملجرام بوأيد / جرام زيت (حد أقصى)
    ٠,٤
                                                    الخواص الكهربائية
            - قوة العزل الكهربي كيلوڤولت/سم (حد ادني) للزيت غير المعالج : زيت صب
    ٣.
            : زيت براميل
    44
                           - عامل الفقد في العزل الكهربي عند ٩٠° م (حد أقصى)
  .,..0
                                                      المصولات الكهريائية
```

الفواص العامة للزيت

يكون الزيت رائقاً متجانساً وخالياً من المواد والرواسب والشوائب الميكانيكية والمواد العالقة.

التعبئة:

يورد الزيت في عبوات جديدة ونظيفة تماماً ، ويراعى اثناء التعبئة ان تكون درجة حرارة الزيت أعلى من درجة حرارة الجو لتحاشى تكثيف الرطوية الموجودة في الهواء أثناء التعبئة. تغلق العبوات بعد التعبئة بإحكام لتحاشى تسرب الرطوبة الى الزيت أثناء الشحن والتخزين.

المراجع الاساسية للزيوت

IEC 296 Class 1	١ - المواصفات
IEC 475	٢ – العينات
IEC 567	في حالة الاحتياج الى تحليل الغازات الذائبة
	٣ - طرق الاختبار
IEC 156	– كسر أجهاد العزل
IEC 296 Amendment No. 1	– الكثافة
ASTM D 445 - 65	– اللزوجة الحركية
ASTM D 93 - 66	– نقط الوميض
ASTM D 97- 66	– نقطة الانصباب
IEC 296	– قيمة تعادل الحموضة
ASTM D 1275 - 67	– تآكل الكبريت
ASTM D 971 - 50	– التوتر السطحي البيني
ISO R 760	الرطوبة
IEC 567	– الغازات الذائبة
IEC 422	٤ – الصيانة
ا أكبر من أو يساوى ۱۲۳ ك . ف يجب $U_{\rm m}$	ه - جميع المعدات الكهربائية مقنن الملفات عند

المصولات الكهريائية

ملتها على فراغ (Under Vacuum).

في الخدمة	اول ملء] -7
أكبر من أو يساوى ٥٠	أكبر من أو يساوى ٧٠	کسر اجهاد العزل $U_{ m m}$ اکبر من ۱۷۰ ك . ف.	
أكبر من أو يساوى ٤٠	اکبر من أو يساوى ٥٠	اقل من او یساوی ۱۷۰ ك . ف. $U_{ m m}$	
أقل من أو تساوى ٢٠	أقل من أو تساوى ١٠	– الرطوية (ppm)	
أقل من أو تساوى ٨	أقل من أو تساوى ٣	- الغازات الذائبة %	
أقل من أو تساوى ٣,٠	أقل من أو تساوى ٢ , ٠ ٢	mg KOH/goil – الحموضة	

ppm = جزء من مليون

Synthetic Liquid السوائل العازلة المصنعة البديلة

هناك بعض الحالات التى لايمكن استخدام الزيت المعدنى فيها ، كعازل ومبرد المحولات. في أوائل عام ١٩٣٠ تم استخدام السائل المسمى " اسكاريل ، " وهو مصنع من بولى كلور بيفنيل (Polychlorobiphenyls) ، والذى يرمز له بالرمز (PCB) ، ولكن نشأت بعد القيود لاستخدامه في المحولات ، وذلك نتيجة مخاطره على البيئة ، واذلك حظرت بعض الدول أستخدام هذا السائل المصنع " اسكاريل "

من السوائل العازلة البديلة ، سوائل السيليكون (Silicon Liquids) ، وسائل استر : (Synthetic Ester Fluid) ، التي اصبحت شائعة الاستخدام حالياً والتي من خصائصها

- نقطة وميض عالية
- توصيل حراري جيد
- انخفاض اللزوجة عند درجات الحرارة العالية .

المحولات التى تستخدم هذه البدائل تصمم بنفس طريقة المحولات التى تستخدم الزيت المعدنى أو سائل اسكاريل مع تعديل بسيط جداً ، حيث أن هذه المحولات تمتاز بأنها أخف وأصغر من المحولات الاخرى . وفيما يلى عرض لبعض انواع السوائل العازلة المصنعة البديلة .

المحولات الكهربائية

السائل المستّع " اسكاريل" (Askarel) لتبريد المحولات (سبتمبر - اكتوبر ١٩٦٦)

من عيوب استخدام الزيت الطبيعى لتبريد المحولات أنه نو قابلية للاشتعال ويساعد على المتداد وأنتشار اللهب . للتغلب على هذا العيب ، هناك مجموعة من السوائل المصنعة ، المعرفة تحت بند التجميع (Askarel) ، التي من خصائصها انها تصمد للنيران . هناك أسماء تجارية لهذا السائل منها Pyranol, Pyroclor, Clophen

الخصائص الطبيعية للسائل المسنَّع:

نقى ــ بدون لون	١ - اللون	
لاتوجد نقطة احتراق حتى درجة الغليان	٢ - نقطة الاحتراق في بوبقة مفتوحة	
٥٢٥,١	٣ - الثقل النوعي عند ١٥ م جرام / سم٣	
, • • • V	٤ – معامل التمدد الحراري	
	ه – الحرارة النوعية عند ٢٠° م	
., ٢٥٥	Cal کالودی	
	جرام درجة حرارة gm ^O C	
	٦ - اجهاد العزل ٢٠ / ١٠٠ م	
حوالی ۲۰۰	ك.ف	
	cm سم	
	٧ – المقاومة النوعية عند	
17 1 · × o	۹۰ م (أوم . سم)	
٣.	۸ – اللزوجة (سنتى ستوك)	
٣,٩	٩ - ثابت العزل عند ١٠٠ * م	

نتيجة ارتفاع اجهاد العزل والخصائص الاخرى السائل المصنَّع ، فانه يستخدم بتوسع كعازل ووسط مبرد بالمعدات الكهربائية .

يقل اجهاد العزل عند وجود قليل من الشوائب والرطوبة ، لهذا السبب يجب عدم إضافة الية زيوت طبيعية للاسكاريل .

السوائل المصنعة ذات مقاومة عالية للاحماض ، ولترسيب الاوساخ أكبر من الزيوت الطبيعية ، وبتبعاً لذلك يكون عمر اسكاريل أطول من عمر الزيوت الطبيعية .

خِرْإِن الْمِحولات يكون محكم الغلق ، يجب ان يؤخذ في الاعتبار تمدد السائل داخل الخزان عن طريق تجهيز مخدة هوائية بالخزان الاحتياطي ، يجهز بصمام تصريف الضغط للامان ضد انتشار الضغط بالداخل .

من فوائد استعمال السائل المصنع " اسكاريل " لملء المحولات ، أنه يسمح بالاستغناء عن أجهزة وقاية الحريق وأجهزة الكشف عن الحريق وأجهزة التحكم الآلي للحريق .

يفَهُ إِنَّ استخدام المحولات المملوءة بالسائل المصنع في الأماكن الآتية :

- المناجم تحت الأرض.
 - المسارح ، السينما
 - في صناعة المعادن
 - الأنفاق
- الاماكن ذات المخاطر العالية مثل معامل التكرير.

صيانة السوائل الصناعية المستخدمة في ملء المحولات " اسكاريل " :

يجب ملاحظة مستوى السائل فى زجاجة البيان ، كذلك ملاحظة عدم تسريب السائل ، من المرغوب الحفاظ بمرشح منفصل وألواح جافة لكل محول ـ درجة الحرارة خلال عمليات الترشيح يجب الا تزيد عن ٥٠ م ،

ملحوظة هامة:

عند المعاملة مع السائل الصناعي يجب مراعاة الآتية :

١ - يجب عدم ملامسة الجلد للسائل .

٢ - يجب حماية اليد باستخدام دهان جلسرين أراستخدام قفاز مقاوم للزيت .

المراكب ريائية

- ٣ اذا تلامس الجلد بالسائل يجب غسله مباشرة بالماء والصابون .
- ٤ اذا جاء السائل على العين يجب رشها فوراً بكمية كبيرة من الماء .
- ه اذا تم استخدام السائل في مكان مفلق ـ يجب أن تكون التهوية كافية ، او أن يلبس
 جهاز تنفس صناعي .

سائل السيليكون المستنَّع Silicone Liquid

عبارة عن منتج من سبائك قاعدتها المغنسيوم " دو" (Dow Corning Product) وهو من المواد المصنعة والمعروفة باسم " بولى ديميثيل سيلوكسان " (Polydimethylsiloxane) ، وهى ذات استقرار حرارى وخمول كيماوى له استخدامات عملية شائعة ونتائج ممتازة على الصحة خلال الثلاثين عاماً الماضية ، حيث استخدم فى المواد الطبيسة ومواد التجميل وما شابه ذلك . وفى الاونة الأخيرة سجلت بعض التحذيرات لأضراره على الصحة العامة .

سائل السيليكون له نقطة وميض عالية جداً . وهو لا يشتعل تحت درجة ٣٥٠ م إذا قربت شعلة من السطح ، اذا أجبر على الأشتعال ، تحت ظروف خارجية ، ينشأ عنه حرارة صغيرة جداً جداً بالمقارنة بالسوائل العضوية ، ومن خصائصة عمل طبقة من السيليكون تمنع الهواء عن السطح .

يستخدم السائل السيليكونى بمحولات التوزيع بكميات كبيرة جداً ، بحيث يربو عدد هذه المحولات على الآلاف . وهو شائع الاستخدام في اوروبا لمحولات ذات القدرة من ٢٥٠ ك . ف . أ وحتى ٣ م . ف . أ للجهود من ١١ ك . ف الى ١٥ ك . ف ، والمحولات حتى ٩ م . ف . أ لحهد ٢٦ ك . ف .

سائل استر المصنّع Synthetic Ester Fluid

يستخدم سائل استر المصنع في محولات الجهد العالى كعازل وكذلك بخزان مغير الجهد .

سائل المحولات (Midel) المستخدم في المملكة المتحدة يستعمل ميكانيت (عازل كهربي) وسائل استر كعازل له نقطة وميض عالية جداً ٣١٠ م ، واشتعال ذاتي (Auto-Ignition) عند درجة ٥٣٥ م .

سائل استر (Midel 7131) يصنع من مركبات كثيرة من أصل نباتى ، وهو معالج بحيث تكون درجة سميته منخفضة جداً ، وفى حالات معينة تكون درجة السمية لسائل استر أقل بدرجة كبيرة عن الزيت البترولى المعالج .

جدول (١-٢) مقارنة بين خصائص السوائل العازلة المحولات

سائل استر 7131	سائلالسيليكرن	اسكاريـــل	زیت معـــدنی	الخامىــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
١	٥٠	١٥	17	– اللزوجة ، ٢٥° م ، سنتى ستوك	
٠,٩٨	٠,٩٦	١,٥	٠,٨٨	_ الكثانة ، g/ml	
, Yo	, ۱ - ٤	٠,٠٠٠٧	٠,٠٠٠٧	- معامل التمدد الحراري / درجة مئوية	
0	00-	٤٥-	٤٥-	- نقطة الانصباب. درجة مئوية	
.,٣٧	۲۳۰۰۰,۰	٠,٠٠٠٢٨	٠,٠٠٠٣٢	حمعامل التوصيل الحراري Cal / g S °C	
YoV	٣	190	١٥٠	- نقطة الوميض ، درجة مئوية ، وعاء مفتوح	
۲۱.	٣٦.		170	-نقطة الحريق، درجة مئوية ، وعاء مفتوح	
				معامل المقالمة المجمية (المقالمة النوعية)	
17-1.×1	10-1.×1	1×-1-×1	۱-۱۰×۱	أوم . سم٢ / سم عند ٢٥° م	
.,1	٠,٠٠٠٢	.,	•,•••	- معامل مفقودات العازل عند ٢٥° م ، ٥٠ هرتز	
۲,۲	۲,۷	٤٠٥	۲,۲	– السماحية عند ٢٥ م ، ٥٠ هرتز .	
		•	,		

الخصائص الفيزيائية لزيت المحولات

الخصائص الفيزيائية لزيت المحولات عبارة عن:

اللزوجة _ نقطة الوميض _ الكثافة _ نقطة الانصباب ، سنذكر فيما يلى موجز عن كل خاصبة

Viscosity اللزوجة - ١

من مميزات جميع السوائل أن جزيئاتها تتمتع بقدرة كبيرة على الحركة بالمقارنة مع جزئيات المواد الصلبة . وكلما ارتفعت درجة حرارة السائل كلما زادت قدرة جزيئاته على الحركة . وتستخدم اللزوجة لتقييم هذه الخاصية . فعند استخدام الزيوت المعدنية مع المواد العازلة الجامدة ، فان الزيت يملأ مختلف المسام في هذه المواد ، نظراً لارتفاع قدرة جزئيات الزيت على الحركة. فالزيوت المعدنية تشبع المواد الكهربائية العازلة ذات المسام مثل الورق والكرتون بكفاءة ، وحيث أن الزيوت المعدنية عبارة عن مواد جيدة العزل فانها تؤدى بعد نفاذها الى داخل مسام هذه المواد الكهربائية الى تحسين خصائصها الكهربائية ، على سبيل المثال ترتفع قيمة قوة العزل الكهربائية (Dielectric Strength) بصورة ملحوظة .

ينشأ عن تحميل المحولات تولد حرارة بالملفات تنتقل ، بالتأثير الحرارى ، خلال المواد العازلة الى الزيت ، حيث تتغير لزوجته نتيجة تغيير درجة الحرارة ، فعند ارتفاع درجة الحرارة تنخفض لزوجة الزيت ، بمعدل يعتمد على طبيعة الزيت الكيميائية ، شكلى (٦٠ -٢) ، وضحا العلاقة بين درجة الحرارة واللزوجة .


إن الارتفاع الزائد في اللزوجة عند درجات الحرارة المنخفضة لا يحقق التبريد المناسب للمحول . لذلك تنص المواصفات القياسية على حدود درجات الحرارة المقابلة لأقصى لزوجة لزيت المحولات . فمثلاً المواصفات القياسية البريطانية تنص على أن حدود درجات الحرارة للزوجة بين - ١٥ م ، ٢٠ م ، ٢٠ م .

تقاس ازوجة الزيت باستخدام انبوبة زجاجية خاصة بمقياس اللزوجة ، وهي انبوبة قياسية ، تستخدم مقياس سنتي ستوكس (Cst) ، وتعطى قيمة مطلقة الزوجة بتجهيزها عند درجة حرارة - ١٥° م ، ٢٠° م .


Closed Flash Point تقطة الهميض - ٢

تعرف بأنها أقل درجة حرارة بحدث عندها اشتعال لعينة زيت داخل جهاز اختبار.

المحولات الكهربائية



شکل (۲۰ – ۲)



المدولات الكهربائية

يجب ألا تتعدى نقطة الوميض قيمة محددة ، وذلك للتغلب على الفقد الزائد فى الزيت ، نتيجة عملية التبخر ، فى دورة التنفيس الطبيعية للمحول . اذا قل حجم الزيت ، يمكن أن يصل الى درجة يصبح عندها قلب المحول والملفات غير مغطاه بالزيت ، فان التبريد سيقل وتخضع المواد العازلة الصلبة لدرجات حرارة زائدة وينتج عن ذلك حدوث قصف للملفات واحتمال حدوث تفتت

وعلى ذلك فان درجة حرارة الزيت أثناء تحميل المحول يجب أن تكون أقل بكثير من نقطة الوميض المسموح بها لزيت المحول ، وإذا تغيرت نقطة الوميض فان هذا يشير إلى وجود تلوث في الزيت ، نتيجة المواد المتطايره الموجودة بكميات صغيرة ، ويمكن أن يؤدى ذلك الى حدوث مخاطر اذا تركزت أبخرة مواد قابلة للاشتعال فوق سطح الزيت . هذا ، ويمكن أن يحدث التلوث في الزيت عند نقل عينة لاغراض الكشف أو عند استخدام براميل غير نظيفة .

من العوامل المسببة لانخفاض نقطة الوميض للزيت (حين يكون الاناء مغلقاً) حدوث بعض أنواع الاعطال الكهربائية ، التي تؤدى الى تعدى جهد الانهيار في الزيت ، حيث ينشأ عن ذلك هيدروكربونات ذات جزئيات صغيرة متطايرة أو غازات قابلة للأشتعال ، وهي التي تذوب في الزيت ، يفضل أن يتم تسجيل قيمة أولية لنقطة الوميض للزيت ، في أثناء أختبارات التسليم ، واعتبارها مرجعاً أو اساساً للمقارنة عند عمل أي أختبارات بعد ذلك لنفس زيت المحول .

تقاس نقطة الوميض ـ فى اناء مغلق ـ باستخدم جهاز بنسكى مارتن (Pensky-Martens Apparatus)، وهو يعطى دلالة لدرجة حرارة اشتعال بخار الزيت فى حدود مسافة ضيقة تحتوى على هواء، وبتقريب شعلة أو مصدر آخر للاشتعال، مثل قوس أو شرارة.

T - الكثافة Density

تعرف الكثافة بأنها الكتلة منسوبة الى وحدة الحجم (سمم) .

وتختلف الكثافة من مادة إلى أخرى وتكون وحدتها جم/سم٣

يجب أن تنص المواصفات القياسية على حدود كثافة الزيت عند درجة حرارة معينة . عندما تكون الكثافة العالية عند درجات الحرارة المنخفضة يحدث تجمد الزيت عند السطح . أقصى قيمة للكثافة ٨٩٥, ٠ جم / سم٣ عند ٢٠° م .

٤ - نقطة الانصباب Pour Point

تعرف بأنها أقل درجة حرارة يمر عندها التيار تحت ظروف الضغوط المختلفة . وتعطى دلالة لأقل درجة حرارة محيطة يمكن أن يملأ عندها المحول بالزيت ليعمل بأمان . القيمة القياسية المناسبة لنقطة الانصباب هي - ٣٠٠ م .

جدول يوضح بعض خصائص زيت المحولات غير المستخدم مسبقاً

درجة حرارة التجمد (لاتريـــد عــن)	درجـة حرارة اشتعال الأبضـــرة	أقصىي لزوجـــة سنتــــى ستوكــــس	
	(لا تقل عن)	٠٠٠ م	۰۲۰ م
٤٥ —	۱۳٥	٩,٦	٣.

الخصائص الكيميائية لزيت المحولات

لتحديد الخصائص الكيميائية لزيت المحولات يتم عمل الاختبارات الآتية:

- اختبارات بعد عمليات الأكسدة لتحديد المواد العالقة (Sludge) وانتشار الحموضة (Acidity)، وذلك للتأكد من خلو الزيت من المواد غير المرغوب فيها ، اى اختبارات لتحديد قيمة الحموضة (نقطة التعادل) ، تأكل الكبريت (Corrosive Sulphur) أو النحاس ، تلوث الزيت .

- اختبارات أحتواء الزيت على قطرات مياه .

بتأكسد الزيت ، ويتم هذا التأكسد بأكسچين الجو ، ونتيجة ارتفاع درجات حرارة تشغيل المحولات فأن معدل التأكسد يزداد بسرعة ، كذلك تزداد سرعة التأكسد نتيجة لتأثير المواد المعدنية مثل النحاس الأحمر والأصفر والحديد والمعان الأخرى .

يتم أختيار الأكسدة بوضع عينة من الزيت (٢٥ جرام) في وجود معدن النحاس ، عند درجة حرارة ١٠٠ م ، يتم نفخ اكسچين على العينة لمدة ١٦٤ ساعة ، ثم يبرد الزيت في

المعولات الكهرياتية

مكان مظلم لمدة ساعة ، ويخفف بمادة هبتين عادية (Heptane) لمدة ٢٤ ساعة ، خلال هذا الزمن فان ناتج الاكسدة العالية ترسب مواد عالقة ، تفصل وتوزن ، المحلول المتبقى من الزيت المؤكسد لعدد (n) هبتين يستخدم لقياس الحموضه الناتجة ، إذا تساوت قيمتين متاليتين فان ذلك يعنى استقرار الاكسدة في الزيت .

يتحقق التبريد الجيد للمحولات اذا كان الزيت له استقرار أكسدة وبالتالي فان اللزوجة لاتتغير خلال سنين تشغيل المحول المتوقعة ، ولا يحتوى الزيت على مواد عالقة .

تشكل المواد العالقة يقلل من كفاءة تبريد المحول ، فاذا ترسبت المواد العالقة على المواد العازلة ، فان ذلك يعوق تصريف الحرارة الموادة بالمحول ، ويمكن أن يحدث ترسيب المواد العالقة على مواسير الزيت داخل المحول ، والخاصة بتبريد الملفات ، وعلى ذلك فان معدل دوران الزيت للأسطح الساخنة يقل ، وإلى جانب ذلك يمكن أن تتجمع المواد العالقة في وحدات التبريد مسببة تأخير تبريد الأسطح بالإضافة الى انخفاض الكفاءة نتيجة معدل دوران الزيت في المحول ككل . والنتيجة النهائية ارتفاع درجة حرارة تشغيل المحول .

امكن انتاج زيوت مضادة للأكسدة وبالتالى لاتحتوى على مواد عالقة Non-Sludging) امكن انتاج زيوت مضادة للأكسدة وبالتالى لاتحتوى على مواد عالقة Oil) يجب أجراء اختبارات ورية على الزيت للتأكد من استقرار الأكسدة .

ومن المعروف أنه بالاضافة الى تشكل الأجسام الحمضية فى الزيت فانه تتشكل أشياء أخرى مثل بروكسيد (Peroxides) (أكسيد يحتوى على نسبة عالية من الاكسچين)، الايديهيد (Aldehydes). الكيتون (Ketones) مركب عضوى، تتشكل هذه الاشياء مع بعضها ومع الماء واوكسيد الكربون مكونة مواد صلبة متمثلة فى المواد العالقة. وجود الحموضة فى الزيت يتسبب فى حدوث تآكل فى بعض خزانات المحولات وبغلاف الخزان ولذلك يجب الاهتمام بالكشف عن الحموضة فى الزيت وعلاجه.

لا يحدث التآكل فى الجزء أسفل سطح الزيت ، ولكن يحدث فى غلاف الخزان للجزء أعلى من سطح الزيت ، الغير مغطى بالزيت ، ولذلك تحدث مشاكل بمحولات التوزيع التى لا تحتوى على خزان أحتياطى وبالتالى يتعرض الجزء الأعلى من سطح الزيت لعمليات التآكل، يكون تأثير التآكل خطير جداً اذا حدث تساقط للرقائق الصغيرة ، من الخزان المتآكل ، على القلب والملفات ، مسببة أنواع أعطال مختلفة ، ومسببة أيضاً عدم تصريف الحرارة ، المولدة

بالمحول الاختبارات الدورية العادية لزيت المحولات لايكشف عن هذا العيب بعمل أختبار للحموضة يجب أن تكون قيمته بين ٢ إلى ١٠ (mg koh /g) واذا تم التأكد من وجود ثقب بغلاف الخزان نتيجة الصدأ فانه يتم دهان هذا الجزء بنوع مضاد للصدأ أو حمايته بطريقة أخرى .

وبسبب الاهتمام بعلاج حموضة الزيت ، الى تسبب تشكيل وتكوين المواد العالقة بالزيت فانه تم انتاج زيوت معالجة ضد الحموضة ، وهى تحتوى على نسبة منخفضة جداً من الحموضة ، وبالتالى يمكن ألا تتشكل مواد عالقة بالزيت .

وجد عملياً أن نتائج الاختبارات يمكن أن تعطى نسبة حموضة عالية ، ولكن لا تكون مصاحبة بحدوث تأكل . مع ملاحظة وجود مواد عالقة يمكن أن تكون ناتجة عن اتحاد حالات مختلفة .

المواصفات القياسية البريطانية 1972 : BS 148 نصت على أقل قيمة للحموضة وهي mg koh /g) وكذلك نصت على أقل لنسبة للمواد العالقة بالزيت مكن التخلص من الحموضة الموجودة بالزيت نهائياً ، أو تقليل نسبتها بقدر الامكان عن طريق عمل تكرير للزيت .

المسواد الحمضية يمكن أن تكون أحد أنواع أحساض النفتالين Naphtheni) المجودة طبيعياً في زيت البترول غير المكرد ، والتي تنتج أحماضاً عضوية من عمليات انهيار الأكسدة في الزيت .

الطريقة المستخدمة لتقدير درجة الحموضة في الزيت تكون بإيجاد حجم مناسب لمحلول قلوى ، عادة يكون بوتاسا كاوية (Caustic Potash) يرمز له KOH (البوتاسا عبارة عن كربونات أو أيدروكسيد البوتاسيوم) ، يمكن الحصول به على نقطة التعادل ، ويكون التعبير المناسب للحصول على درجة الحموضة عبارة عن وزن مللي جرام بوتاسا كاوية مطلوبة لكل جرام زيت .

عملياً المعايرة بالتحليل الحجمى لنقطة التعادل تتم فى وجود محلول مناسب لاحماض عضوية ، وتكون نقطة التعادل هى النقطة التى يتغير عندها اللون ويتحول الى قلوى نتيجة اضافة مادة كاشفة .


لاختبار تاكل الكبريت (طبقاً للمواصفات القياسية البريطانية (BS 148: 1972) يتم المدولات الكهربائيية

غمس شريط من النحاس اللامع في الزيت ، عند درجة حرارة ١٤٠ م وفي وجود النتروچين وذلك لمدة ١٩ ساعة . بعد ذلك يتم الكشف عن شريط النحاس ، اذا كان الشريط أو جزء منه أصبح لونه رمادياً غامقاً أو بنياً أو أسوداً فان الزيت في هذه الحالة لا يكون مناسباً ، ويدل ذلك على احتواء الزيت على مادة الكبريت .


تنص المواصفات القياسية البريطانية Bs 148 على أن يكون الزيت نقياً ونظيفاً ولا يحتوى على أية شوائب أو مياه أو محتويات أخرى ، وذلك لان خصائص الزيوت تحت تأثير الشوائب وظروف التشفيل ، تتغير فيلاحظ أن قوة العزل الكهربائية للزيت تنخفض نتيجة لاحتواء الزيت على المياه ، وعلى الشوائب الصلبة الأخرى . حيث أن المياه التى تصل إلى الزيت تنوب فيه بكميات كبيرة (تعرف بالمياه الجزئيية) وعند انخفاض درجة الحرارة تنفصل هذه المياه الذائبة في الزيت على هيئة قطرات صغيرة جداً (هذا ما يطلق عليه مستحلب مائي (Emulsion) تنتشر داخل كل حجم الزيت. تتأثر قوة العزل الكهربائية الزيت بصورة ملحوظة نتيجة المستحلب المائي ، في حين لا تؤثر المياه الجزيئية تأثيراً كبيراً على قوة العزل الكهربائية الزيت .

كذلك تتأثر قوة العزل الكهربائية بدرجات الحرارة – شكل (٢٦-٢) يوضح العلاقة بين قوة العزل الكهربائية للزيت (كيلو قولت / مم) ومحتوى المياه به عند درجتى حرارة ٢٥ م ، ٦٥ م ويلاحظ أن قوة العزل الكهربائية ترتفع عند درجات الحرارة العالية على الرغم من أن الزيت يحتوى على مياه ، ولكنها تكون في هذه الحالة مياه جزيئية .

أما ارتفاع درجة حرارة الزيت الجاف فتؤدى الى انخفاض قوة العـزل الكهربائيـة للزيت . تنص المواصفات القياسية البريطانية BS 2511 على كيفية اختبار وجود المياه بالزيت (طريقة كارل فيشر Karl Fisher method) ولكن لم تنص على القيمة التقريبية لوجود المياه بالزيت باختبار الطقطقة (crackle بفياه بالزيت باختبار الطقطقة عن طريق تمدد لحظى للبخار نتيجة تسخين سريع جدا فوق درجة الغليان .



شكل (٦٢ - ٢) العلاقة بين المتانة الكهربية ومحتوى الماء للزيت عند درجات حرارة مختلفة



شكل (٦٣ – ٢) العلاقة بين المتانة الكهربية للزيت ومحتوى الماء عند ٢٥ $^{\circ}$ م

تفسير تحليل الغازات الذائبة في زيت المحول

جميع التحليلات ، حسب المواصفات القياسية العالمية ، موضوعة لمحولات قدرة ذات ملفات مصنوعة من النحاس ، والعزل المستخدم عبارة عن ورق السليولوز ، أو عواد علبة مكبوسة ، المحول مملوء بالزيت الطبيعي الهيدروكربوني (Hydrocarbon Mineral Oil) .

تعمل محولات القدرة تحت ظروف محيطة متغيرة ، وحالات أحمال تعتمد على تشغيل المنظومة الكهربائية . خلال تشغيل المحولات ، يخضع عزل ملفات المحولات لدرجات حرارة عالية واجهادات حرارية وكهربائية مسببة تأكل المواد العازلة الصلبة ، مثل الورق المضغوط ، ويتم تشكيل غازات من أنواع مختلفة ، حيث تنوب هذه الفازات في زيت المحول ، ويمكن الكشف عنها بعمل تحليل كيميائي . من الأسباب الرئيسية لحدوث تأكل أو أنهيار المواد العازلة حدوث البقع الساخنة (Hot Spots)، والقوس الكهربي (Arcing).. مثل هذه الأعطال لا تسبب انهيار لحظي أي يمكن أن يستمر عمل المحول في وجود هذه الأعطال ، ولكن مقنن المحول ينخفض نتيجة وجود هذه الاعطال .

يمكن تقسيم الغازات الناتجة كالآتى:

١-غازات ناتجة من تحليل الزيت هي:

غاز الهيدروجين ويرمز له و الم

غاز الميثان ويرمز له CH4

 C_2H_6 غاز الایتان ویرمز له

 C_2H_4 غاز الاثيلين ويرمز له

 C_2H_2 غاز الاستيلين ويرمز له

٢ - غازات ناتجة من تحلل المواد السليولوزية (Celluosie) وهي:

أول أكسيد الكربون ويرمز له CO

ثاني أكسيد الكربون ويرمز له C O2

تعتمد كمية الغازت الناتجة ، أثناء وجود الأعطال ، على خصائص الطاقة المتسببة في حدوث الغازات وبالأضافة إلى نوع العطل الحادث .

إذا كان مستوى الطاقة منخفض وحد ث تفريغ شحنة جزئى ، في فراغ الغاز المحيط

المصولات الكهريائية

بالزيت أو المادة المغموسة بالزيت ، يحدث تحلل أيونات جزئيات الزيت وينطلق الهيدروچين .

فى حالات أخرى يتحلل الزيت نتيجة ارتفاع درجة الحرارة مع تغيير نوع الهيدروكريونات الناتجة.

نتيجة درجات حرارة التشغيل العادية يحدث تحلل بسيط للزيت وينتج عنه غازى هيدروچين وميثان.

اذا كان مستوى الطاقة مرتفع ، وحدثت بقع ساخنة (Hot Spots) يمكن أن ترتفع درجات الحرارة من ١٥٠٠ م إلى ١٠٠٠ م مسببة تحلل الزيت

وبمكن حدوث أي من الحالات الآتية

- عند درجات الحرارة المنخفضة ينتج غاز الميثان CH₄
- عند درجات الحرارة المرتفعة ينتج غاز الايثان C_2H_6 يصاحبه قوس كهربي
 - C_2H_2 م ينتج غاز الاستيلين 1ذا ارتفعت درجة الحرارة إلى 1 $^{\circ}$ م ينتج غاز الاستيلين

قيم الفازات الذائبة التي يكون لها معنى خاص:

هناك سؤالان يجب الاجابة عليهما أولاً:

ا - هل قيم الغازات الذائبة المقاسة أكبر من حساسية طرق التحليل أو حساسية المعدات ؟

٢ -أذا كانت الإجابة نعم ، فهل الغازات الذائبة كافية لتبرير البحث عن أن هناك عطل
 بالمحول ؟

إجابة السؤال الأول تعتمد على طرق التحليل ، ونوع المعدات المستخدمة ، وتحدد المواصفات القياسية العالمية IEC 567 قيم حساسية التحليل ، إذ يجب التأكد من أن قيمة الفازات المركزة بالزيت تكون على الأقل عشرة أمثال قيمة حساسية الغاز بالزيت .

لأجابة السؤال الثانى يجب معرفة أنه نتيجة التشغيل العادى يحدث تشكيل الغازات، ولا يكون هناك أى أعطال، كذلك فى المحولات الجديدة أو المحولات التى تم اعادة ملئها بالزيت، يمكن أن تتكون غازات بالزيت، مصادر هذه الغازات يمكن تلخيصها كالآتى:

- ۱ تتشكل غازات خلال عمليات التكرير ، ولا يمكن التخلص منها بواسطة عمليات طرد (Oil Degassing).
 - ٢ غازات تتشكل خلال عمليات التجفيف وغمس المحولات في المصنع .
- ٣ غازات تتشكل نتيجة أعطال سابقة ولم يمكن التخلص منها بالكامل أثناء عمليات
 التكرير.
 - ٤ غازات تتشكل أثناء عمليات التصليح مثل لحام النحاس ، ...

للتغلب على هذه المشاكل ، تقترح المواصفات العالمية القياسية ، أن يتم عمل تحليل للفازات الذائبة بعد تشغيل المحول ، وتسمى (Benchmark) وتعتبر كمرجع للمحول عند عمل تحليل لغازات المحول بعد ذلك ، وتختلف من محول إلى محول آخر .

خلال عمليات التشغيل العادى ، يمكن أن تتشكل غازات اول وثانى أكسيد الكربون (CO, CO₂) وعلى ذلك فان جميع الغازات تتركز بنسبة أكبر كلما زاد عمر المحول (على الرغم من أن بعض القيم تستقر نتيجة تغيير الهواء أعلى الخزان الاحتياطى) ، وتتغير القيمة الحقيقية لتركيز الغازات بالزيت لمحولات ذات أعمار مختلفة تغيراً كبيراً حسب طريقة التشغيل وتصميم المحولات ، ولهذا يوصى دائماً بأن تكون هناك قيم مسجلة للغازات المركزة بالزيت لكل محول عند الأعمار المحتلفة .

اذا كانت نتائج تحليل زيت المحول ، أثناء اختبار دورى ، غير مطابقة لقيم نتائج المصنع ، فليس من الضرورى الحكم بأن النتائج تدل على وجود عطل بالمحول ، ولكن تشير فقط إلى أنه بجب الاهتمام والعناية أكثر بهذا المحول .

ولكن اذا تعدت نتائج الغازات الذائبة قيماً معينة ، يجب في هذه الحالة الرجوع إلى القيم القياسية ومعرفة نوع العطل .

المواد العازلة السليولوزية Cellulosie

ينتج عن تحلل المواد العازلة السليولوزية كل من غازى اول وثانى اكسيد الكربون , (CO) بنسب مرتفعة أكبر من الغازات الأخرى ، وكذلك ينتج كل من اول وثانى اكسيد الكربون نتيجة التشغيل العادى للمحولات ، وتزيد النسبة بزيادة عمر المحول ، بالاضافة إلى أنه نتيجة عمليات التجفيف ، ثم ملء المحولات بالزيت بالمصنع ، يحدث تحليل للمواد العازلة

السليواوزية ، ونتيجة لذلك فان بعضاً من غازى (CO, CO₂) تبقى بالمحول .

كذلك فان المحولات التى التى تملأ بغاز ${\rm CO}_2$ اثناء عمليات النقل ، يكون من الصعوبة التخلص منه بعد ذلك ، ولذا يجب أن تؤخذ فى الاعتبار بعد ذلك ، عند عمل تحليل لنسب الغازات الذائبة. بالاضافة الى ذلك فان المحولات التى تحتوى على خزان احتياطى يمكن أن يدخل غاز ${\rm CO}_2$ مع الهواء الجوى الى حوالى ${\rm CO}_3$ ميكرولتر لكل لتر من الزيت ، وعلى هذا فانه عند تحليل الغازات الذائبة بالزيت تكون كمية ${\rm CO}_2$ الناتجة اما من المواد السليولوزية نتيجة الأسباب السابقة ، أو نتيجة عطل بالمواد السليولوزية .

ا الركز الذائب في الزيت : ${\rm CO}_2$ ، ${\rm CO}$

نتيجة التشغيل العادى للمحولات يحدث تحلل للمادة العازلة السليولوزية وينتج كل من غازى ($\frac{\cos_2}{\cos}$) ، وإذا أمكن عمل تحليل احصائى ، فإن النسبة بين $\frac{\cos_2}{\cos}$ تكون حوالى ۷ (على الرغم من أن القيمة القياسية حوالى ٤)

ينتج عن درجات الحرارة العالية عند حدوث بقعة ساخنة أو قوس كهربى تحلل فى المواد العازلة السليولوزية التى تساعد على زيادة كمية غاز $\frac{\mathrm{CO}}{\mathrm{CO}}$ ، ويعتمد معدل انتاج غازى $\frac{\mathrm{CO}}{\mathrm{CO}}$ على الاوكسجين والرطوبة ودرجة الحرارة ، وعلى ذلك اذا كانت النسبة $\frac{\mathrm{CO}}{\mathrm{CO}}$ اقل من T أو أكثر من T تشير إلى حالة عطل مرتبط بالمادة العازلة السليولوزية ، ويمكن ايضاً أن تشيرلتطل الزيت ، ويمكن مقارنة النتائج بحالة سابقة لنفس المحول أو محول آخر يؤدى نفس الاحمال ، ومن نفس التصميم .

منخفضة ، والنسبة من CO_2 ، CO_3 ، تشغيل المحولات تكون قيم غازى CO_2 ، ومنخفضة ، والنسبة قليلاً مع عمر تشغيل المحول .

طريقة تشخيص الغازات الحرة الموجودة بجهاز تجميع الغازات:

خلال الاعطال ، فان معدل انطلاق الغازات لجميع أنواع الاعطال تكون مرتبطة بمعدل اطلاق الطاقة الكهربائية . فعند معدل الطاقة المنخفض ، وفي وجود تفريغ شحنة جزئي أو درجات حرارة نتيجة البقعة الساخنة فسوف تنطلق غازات ببطئ وتنوب جميعها في الزيت .

اذا كان معدل اطلاق الطاقة مرتفع مع وجود درجة حرارة عالية ، فسوف تنطلق غازات سريعة ، النتيجة ان فقاقيع الغازات تتجة الى الخزان الاحتياطى ويذوب جزء من الغازات فى الزيت (هذا الجزء سوف يتبادل أو يتحد مع الغازات الذائبة سابقاً فى الزيت) بعض

الفازات تتجه الى جهاز تجميع الفازات أو مخدة الغار

نتيجة معدل اطلاق الطاقة المرتفع جداً مصاحباً بحدوث قوس كهربى يحدث انتشار سريع للغاز ، كذلك فقاعات الغازات تزيد بسرعة فى إتجاه الجهاز ، وتتحد مع قليل من الغازات الذائبة بالزيت ، وعلى ذلك فأن الغازات المتجمعة فى الجهاز تكون مبدئياً غير متعادلة مع الغازات الذائبة بالزيت اذا تركت هذه الغازات لمدة طويلة فى الجهاز ، فان بعض هذه الغازات سوف تنوب أيضاً فى الزيت ، من أمثلة هذه الغازات غاز الاستيلين . الذى ينتج من حدوث قوس كهربى ، يكون سريع الذوبان بالزيت ويؤدى الى نتائج مضللة .

عموماً ، فانه لتحليل الغازات الحرة الموجودة بجهاز تجميع الغاز أو من مخدة الغاز، يمكن اتباع نفس طريقة تحليل الغازات الذائبة في الزيت ، وعلى ذلك ، فانه عندما يعمل جهاز (Surge Element) ، يجب الأخذ في الاعتبار حدوث عطل خطير ، ويجب تحليل الغازات لمعرفة نوع هذا العطل .

عند تجميع الغازات ببطء ، فانه يفضل عمل تحليل للغازات الذائبة بالزيت منها للغازات الحرة ، وذلك لتحديد العطل الموجود .

النسبة بين الغازات المركزة الذائبة بالزيت الى الغازات المرة

تعرف هذه النسبة بمعامل الستوالد (Ostwald Coefficient) لكل غاز على حدة ويرمز لها بالرمز K ويعرف لاى غاز كالآتى

$$K = \frac{Concentration\ of\ Gas\ in\ Liquid\ Phase}{Concentration\ of\ Gas\ In\ Gas\ Phase} = \frac{1}{Concentration\ of\ Gas\ In\ Gas\ Phase}$$

قيمة المعامل K للغازات المختلفة الموجودة بزيوت العزل الطبيعى عند درجات حرارة $^{\circ}$ م $^{\circ}$ م $^{\circ}$ م $^{\circ}$ م $^{\circ}$ م تعطى من الجدول ($^{\circ}$ - $^{\circ}$)

جدول (۲-۲)

K مند ۲۰°م	الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الغـــان
٠,٠٩	N ₂	نتروچين
٠,١٧	O ₂	اكسچين
•,•0	H ₂	هيدروچين
٠,١٢	∞	اول اكسيد الكربون
١,٠٨	CO_2	ثاني اكسيد الكربون
٠ , ٤٣	CH ₄	میثان
۲, ٤	C_2H_6	ایثان
١,٧	C_2H_4	اثيلين
١,٢	C_2H_2	استيلين
	۰,۰۹ ۰,۰۷ ۰,۰۰ ۰,۰۷ ۰,۰۸ ۰,۱۲ ۱,۰۸ ۰,٤٣ ۲,٤	الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكن ان تكون القيم الحقيقية للمعامل K مختلفة اختلافاً بسيطاً عن القيم المذكورة بالجدول) يلاحظ أن تكون عينة الغاز والسائل عند نفس درجة الحرارة .

معدل التغيير في انتاج الفازات

يحدث نتيجة الاعطال انتشار للغازات ، ويعتمد معدل انتشار الغازات على شدة العطل الحادث ، ويمكن قياس هذا المعدل بوساطة تحليل كميات متتالية من الغازات الموجودة بالزيت ، عند أزمنة متتالية ... , t_1 , t_2 , t_3 ...

يعرف الاختلاف (الفرق) بين تركيزين متتاليين كالآتى

$$Y_2 - Y_1 = \Delta Y_1$$

$$Y_3 - Y_2 = \Delta Y_2$$
.....

المدولات الكهريائية

حيث ΔY_2 , ΔY_1 كمية الغاز لكل فترة وبتكون الفترات بين التحليلات

$$t_2 - t_1 = \Delta t_1$$
$$t_3 - t_2 = \Delta t_2$$

.....

ويمكن ان تكون الفترات كل اسبوع أو كل يوم ، أو كل يوم ، أو كل عدد معين من الساعات من القيم المتتالية ΔY يمكن الوصول إلى تحليل لسبب العطل .

فيما يلى بعض الامثلة:

١ - العلاقة بين الغازات الناتجة وعوامل تشغيل المحول

فى أغلب الحالات ، تكون كمية الغازات الناتجة فى كل مرحلة بين التحليلات دالة على طريقة تشغيل المحول خلال كل مرحلة ، فمثلاً ، من الحالات الشائعة ان العلاقة بين الغازات الناتجة وزمن تشغيل المحول (Energized) تكون خطية ، هذا بفرض ان الغاز الناتج يكون محكم عن طريق اعادة الشحن الجزئى ، أو بوساطة وجود أو غياب فيض القلب ، تكون العلاقة بين Δt , ΔY خط مستقيماً لايمر بنقطة الصفر بسبب أن هناك فقد فى الغاز من سطح الزيت.

وبتكون المعادلة العامة

 $\Delta \mathbf{Y} = \mathbf{a}\mathbf{x}_1 - \Delta \mathbf{t} \cdot \mathbf{Z}$

حيث

a = معامل يعطى دلالة لشدة العطل

(Energized) الزمن خلال الفترة $\Delta_{\rm l}$ والتي يكون فيها المحول مغذى بالتيار ${\bf x}_{\rm l}$

net gas losses كمية تعتمد على فقد الغاز = Z

(لازمنة الاختيار الصغيرة تعتبر Z ثابتة)

 I^2 من الشائع أن الغاز الناتج تكون علاقته خطية معتمداً على تكامل الكمية I^2 dt حيث I^2 حيث I^2 الزمن (يمكن حساب هذه الكمية بالتقريب بأخذ القراءات كل ساعة مثلاً) ،

وعلى ذلك فان الحالة تعتمد على مفقودات الحمل ، حيث تكون المفقودات I^2R غالباً المتسببة في حدوث ارتفاع درجة حرارة الموصلات ، وعلى ذلك تكون المعادلة كالآتي

$$\Delta Y = b \int I^2 dt - \Delta t \cdot Z$$

هناك عوامل أخرى تعتمد عليها المعادلة ΔΥ ، مثلاً التيار I ، بفرض أن العطل مثلاً يكون متصلاً بتسريب الفيض .

وتكون العلاقة العامة:

 $\Delta Y = ax_1 + bx_2 + cx_3 + \dots - \Delta t \cdot Z$

حيث

(Energized) الزمن خلال الفترة Δt والتى يكون المحول فيها مغذى بالتيار Δt الخيار Δt الخيار Δt تكون مساوية Δt ال Δt الخيار Δt ا

. يمكن أن توضع مساوية لعوامل اخرى مناسبة وتكون مقترحة بالتجربة x_4

٢ - اختبار تغيير شدة العطل

كما ذكر سابقاً فان العوامل ...,a,b,... تدل على شدة نوع العطل .

يمكن تحديد قيمة هذه العوامل لكل دورة عن طريق ملاحظات تحليلات التوالى المبدئية . واستمرار الملاحظة لعينات اخرى يمكن أن يعطى قيماً ثابته لهذا العوامل ، وهذا لأكثر من دورة . إذا كانت قيم هذه العوامل في زيادة مطردة ، فان شدة القصر تكون في ازدياد، ويمكن أن تعطى دلالة على ضرورة خروج (فصل) المحول من الخدمة . أما اذا كانت القيم ثابته ومستقرة تقريباً ، فأنها تعطى دلالة على استقرار العطل ، وعندما تقل هذه القيم يكون ذلك دلالة على تلاشى العطل .

٣ - التغلب على تشبع الزيت

للاعطال الشديدة الثابته ، المعادلة الخطية تعطى دلالة على أن تركيز الغاز فى الزيت سوف ينمو خطيا ، حتى يصل إلى حالة تشبع بالزيت .

المه لات الكهربائية

عند تشبع الزيت بالغاز يبدأ الغاز في الانطلاق ، وينتج عن ذلك تشغيل جهاز تجميع الغازات .

من الطريقة السابقة يمكن التغلب على حدوث تشبع بالزيت ، فمثلاً اذا كانت المعادلة الموثرة هي :

 $\Delta Y = bx_2 - \Delta t \cdot Z$

فاذا أمكن التحكم في الحمل بحيث لا تكون الكمية $b \int I^2 dt$ خلال أي فترة أكبر من $\Delta t.Z$ ، خلال نفس الفترة ، فانه يمكن في هذه الحالة عدم وصول الزيت لحالة التشبع بالغازات . وفي العادة فان نمو Y يمكن أن ينبئ بأستخدام قيماً مناسبة لكل من Z , D ، وقبل توقع وصول D الى حالة تشبع بالزيت ، يحدث طرد الغازات بالزيت . التشبع في هذه الحالة يستخدم الدلالة على مستوى ذوبان الغازات ، ثم تنطلق فقاعات الغازات ، وتكون مجموع كل التركيزات المتكافئة في الغاز مساوياً الوحدة .

وعلى هذا ، اذا كان نمو Y متوقعاً لكل غاز في زيت المحول ، فأن هذه التركيزات يجب أن تقسم على المعامل Ostwald Coefficient) K لاعطاء التركيزات المتكافئة في الغازات المحرة، ثم تجمع الزيادة في هذه التركيزات مع الزمن . اذا كانت نتيجة جميع المنحنيات تقترب من الوحدة ، فان حدوث تشبع يصبح قريب الوقوع .

التحليل الكروماتوغرافي (كيميائي) للفازات الذائبة بالزيت

Dissolved Gas Analysis By Gas Chromatography

الاعطال الشائعة التى يمكن أن تحدث داخل جسم المحول ، مثل ، القوس الكهربى ، ارتفاع درجة الحرارة ، التفريغ الجزئى للشحنة ، ينتج عنها اضطرابات كهربائية وكيماوية غير عادية . اساساً هذه الاضطرابات تسبب انطلاق الغازات الذائبة بالزيت . التحليل الكروماتوغرافى للغازات يعطى بيان بكميات الغازات وانواعها للتعرف بدقة على نوع العطل ، ومكانه بدقة ، كذلك يمكن لجهاز التحليل الكروماتوغرافى الحساس أن يكشف بدقة الغازات فى الغاز المخلوط والغازات الذائبة فى الزيت .

فى بداية أى عطل بسيط داخل المحول يمكن أن تنطلق الغازات ببطء وتنوب فى الزيت ، ولاتعمل على تشغيل جهاز الوقاية الغازية ، يمكن أن يكشف جهاز التحليل الكروماتوغرافى عن النسب الصغيرة من الغازات الذائبة فى الزيت ، مأخوذة من اماكن مختلفة من المحول ، والتى تعطى دلالة لنوع العطل ، وتساعد على منع تفاقم العطل ، او علاجه ، قبل حدوث انهيار كامل للمحول .

شكل الغازات الموجودة بزيت المحولات:

يعمل جهاز الوقاية الغازية (البوخهلز) بوساطة الغازات المتجمعة أعلى المحول يمكن أن تتجمع الغازات بشكل مفاجىء نتيجة حدوث قوس كهربى شديد ، أو تتجمع الغازات تدريجياً كما في حالة تدهور بطيء بالعازل.

يمكن تصنيف الغازات المتجمعة بخزان المحول نتيجة للعمليات الآتية:

- أكسدة Oxidation
- تىخر Vapourisation
- تحلل العزل Insulation Decomposition
 - انهيار الزبت Oil Breakdown

وسيتم توضيح كل عملية على حدة

Oxidation الاكسدة - ١

تبدأ عمليات الاكسدة عندما تتحد (كيماوياً) كمية صغيرة من الزيت مع الاكسجين الذائب في الزيت ، مكونة آثار لأحماض عضوية ، توثر على مكونات المحول ، مشكلة مادة صابونية . هذه المادة تتحلل في الزيت وتكون عادة حافزاً للاسراع في عمليات الاكسدة ، حيث ينطلق غاز ثاني اكسيد الكربون (CO)خلال عمليات الاكسدة .

Vapourisation التبفر - ۲

يحدث تبخر الزيت عند درجة حرارة ٢٨٠ م تقريباً (تبخر الماء عند ١٠٠ م) يمكن أن يحدث انذار زائف لجهاز الوقاية الغازية في الحالات الآتية :

- نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة في الخزان وتبخرها ، من سخونة المصدر ، فيحدث تكثيف لبخار الماء يؤدي الى تشغيل جهاز الوقاية الغازية .

- نتيجة تبخر المواد الايدروكربونية المكونة لزيت العزل.

Insulation Decomposition حتال العزل - ٣

من المكونات الرئيسية للمحولات احتوائها على مواد عازلة صلبة ، وتتكون هذه المواد الصلبة اساساً من مواد سليولوزية أو راتنجية ، مثل الورق ، الورق المكبوس ، القطن ، راتنجات ، دهان ، ورنيش . هذه المواد يحتوى بنيانها الجزيئى على كميات من غازات الاكسجين ، الكربون ، الهيدروجين . بين درجتى ١٥٠ م - ٤٠٠ م تتحلل المواد العازلة وينتج هيدروجين ، أول وثانى أكسيد الكربون ، عند درجات حرارة أعلى من ٤٠٠ م تقل نسبة تشكل الغازات .

8 - انهيار الزيت Oil Breakdown

يحدث انهيار فى الزيت نتيجة لحدوث قوس كهربى . يحتوى الزيت على الايدروكربونات الفطرية او الا روماتية (Aromatic)، التى تعتبر مركبات هيدروكربون وهيدروجين . نتيجة انهيار الزيت ينتج غاز الاستيلين (Acetylen)، وغاز ميثان (Methan) بكميات كبيرة . كذلك تنطلق غازات هيدروكربونية اخرى نتيجة الانهيار .

ه - تأثير الكتروليتي Electrolytic Action

نتيجة لوجود أجزاء صغيرة ودقيقة من الالياف (Fibres) في الزيت يحدث التأثير الالكتروني وخلال ذلك ينتج غازى هيدروچين واكسچين ويمكن وجود غازات هيدروكربونية قليلة اذا اختلطت بالمواد العازلة الصلبة .

اساس ونظرية التحليل الكروماتوغرافي (التحليل الكيميائي) للغازات.

١ – التحليل الكروماتوغرافي شكل خاص من التحليل الكيميائي الفنى ، يحتوى على جزء متنقل عبارة عن الغاز الحامل (Carrier Gas)، وجزء ثابت عبارة عن ممتص ، يكثف جزئيات الغاز ويلصقها بسطحه الصلب (Solid Adsorbent).

يمرر الغاز الحامل ، بعد تقليل الضغط ، خلال عمود الكروماتوغرافى الذى يحتوى على المتص،وهو عبارة عن جزئيات محببة من مواد كيميائية ، مثل الالومينا (اكسيد الالومنيوم) ، هلام السيليكا (نوع هلامى من السيليكا شديد الامتصاص) ، ومنخل جزئى ، ويوضع العمود فى فرن تحكم حرارى .

٢ - تحقن عينة الزيت المحتوية على غازات مخلوطة (ذائبة) بوساطة سرنجة دقيقة (نائبة) بوساطة سرنجة دقيقة (Micro-Syringe) أو عن طريق صمام لتحديد عينة الغاز (Micro-Syringe) العمود الكروماتوغرافي عند النهاية الاقرب الى مصدر الغاز الحامل . الغاز الحامل يدفع العينة الى العمود ، وعندما يمر الخليط خلال الجزء الثابت ، يحدث تكثيف بين مكونات الغازات المخلوطة ، ويتم الكشف عن المكونات المفصولة عند نهاية عمود الكروماتوغرافي . شكل (٢-٦٤) يوضح رسم مبسط لطريقة التحليل الكروماتوغرافي .

Detector - ۲


أهم جزء في مكونات جهاز التحليل هو المكتشف ، وتعتمد حساسية الجهاز على حساسية ونوع المكتشف المستخدم به .

هناك نوعين من هذا المكتشف، وهي الاكثر رواجاً لتحليل الغازات الذائبة هما:


- الكتشف بالتوميل الحراري

Thermal Conductivity Detector Or Katharometer

المدولات الكهريائيسة



شکل (۲۶ – ۲)



شکل (۹۵ – ۲)

يقيس المكتشف التغيير فى التوصيل الحرارى لسلك ساخن نتيجة تدفق الغازات ومرورها عليه . يسرى الغاز الحامل بمعدل تحكم معتدل خلال سلكين ، احد السلكين موجود فى العمود الكروماتوغرافى والآخر فى العمود الأصم (Dummy Column). السلكين يمثلان ذراعى القنطرة كما فى شكل (٦٥–٢).

التغيير في درجة الحرارة النوعية والتوصيل الحراري راجع الى مرور الغازات المروقة (Eluted) على أحد الاسلاك مسببة عدم اتزان الجهد الناتج على القنطرة ، والذي يكبر ثم يسجل . الجهد المستخدم للقنطرة من ٤ - ١٢ قولت .

- مكتشف التأين باللهب Flame Ionisation Detector

يعتبر هذا النوع اكثر حساسية من النوع السابق ، يستخدم لهذا المكتشف خليط سريع الاشتعال مكون من هيدروچين ، اكسچين ، نيتروچين .

الغاز القادم من العمود يحترق من خلال منفث متصل لمخرج العمود ، المنفث يحمى من تيارات الهواء عن طريق شبكة تجميع ، القرة الدافعة الكهربائية (e.m.f)المستخدمة خلال اللهب تغيير مقاومته ويحدث تغيير في قيمة المقاومة ، البخار المروق الموجود يشير الى أكبر قيمة المقاومة نتيجة تأين الجزئيات العضوية في اللهب .

Recorder مسجل - ٤


اغلب أجهزة التحليل الكروماتوغرافي تحتوى على ورق مسجلات متحرك يتم تسجيل النتيجة النهائية عليه . يوجد نوعين من المسجلات هما :

- جلفانومتر Galvanometer

يعتبر رخيص السعر نسبياً ولكن يحتاج الى اشارة كهربائية لتشغيله (Signal) اكبر من اغلب أنواع المسجلات الاخرى .

- مقسم جهد Potentiometer

هذا النوع أكثر حساسية ، يستخدم قنطرة للحصول على قوة دافعة كهربائية (Off-Balance e.m.f) لتشغيل محرك تزامني ، يتم ضبط تلامس سلك الانزلاق للقنطرة (Slide Wire Contact) مع اتزان القنطرة ، الملامس يتصل بالقلم أو الريشة التي تسجل



وضع الاتزان على الشريط المتحرك (Moving Chart Strip)

۵ - يتم استخلاص الغاز من عينة الزيت عن طريق الجهاز الموضح بشكل (٢٠٠٦٦) .

تفسير النتائج

معرفة الهيدروچين الذائب والفازات الأخرى عند درجات الحرارة المختلفة في الزيت سوف تساعد على تفسير نتائج تحليل الفازات

الفازات الذائبة المختلفة عند درجة حرارة ٥٥ م بطريقة (Pugh and Wagner) موضحة في جدول رقم (٣-٢)

قيمة الغازات الذائبة المركزة المسموح بها في زيت المحولات الموضوعة بواسطة M/S محولات اتحاد المانيا الغربية معطى في جدول رقم (3-Y)

جدول (۳-۲)

نسبة الدجم ٪	فـــــاز	نــــوع الن
v	Hydrogen	ھيدروچين
17	Oxygen	أكسچين
۸,٦	Nitrogen	نيتروچين
١٥	Argon	ارجون
9	Carbon mon.	أول أكسيد الكربون
١٢.	Carbon dio.	ثاني أكسيد الكربون
٣٠ -	Methan	ميثان
۲۸.	Ethan	ایثان
۲۸.	Ethylene	اثيلين
٤	Acetylene	استيلين
١٢	Propylene	بروبليين
19	Propane	بروبان
٤	Butane	بيوتين

جدول (٢-٤) التركيز المسموح به للغازات المذابة في زيت المحولات (Transformatoren Union AG)

أكثر من عشر سنوات في الخدمة	٤ - ٦ سنوات في الخدمـــة	أقل من أربع سنوات في الخدمة	الفـــان
۳/۲	۲۰۰/۲۰۰	10./1	هيدروچين
۲/۲	10./1	٧٠/٥٠	میثان
10./1	٥٠/٣٠	٣٠/٢٠	استيلين
٤٠٠/٢٠٠	۲/١٥٠	10./1	ایثیلین
١٠٠٠/٨٠٠	10./1	٥٠/٣٠	ايثان
٧٠٠/٦٠٠	٥٠٠/٤٠٠	٣٠٠/٢٠٠	اول اكسيد الكربون
17/9	٥٠٠٠/٤٠٠٠	٣٥٠٠/٣٠٠٠	ثانى اكسيد الكربون

Part per million (ppm) الوحدات جزء من المليون (V gas / V oil)

الطرق العامة لتفسير النتائج

١ -قوس كهربي في الزيت بدون تحلل لاي مواد عازلة صلبة .

الغازات المخلوطة تكون :

بالاضافة الى ذلك يحتوى الزيت علي هواء مذاب ، وعلى ذلك احتواء العينة على النسبة العالية للهيدروچين واستيلين ، وغياب اى كمية من اول وثانى اكسيد الكربون تعكس نوع العطل وهو القوس الكهربي

٢ - قوس كهربي خلال المواد العازلة الصلبة

الغازات الناتجة من حدوث قوس فى الزيت مع جزء خلال مادة عازلة صلبة مثل الورق أو الورق المنقوط عبارة عن كمية كبيرة من غاز الهيدروچين والاستيلين مصحوباً بكمية كبيرة من اول اكسيد الكربون ، نسبة الميثان اكبر منه فى الحالة الاولى .

٣ - تفريغ جزئى في مادة السليلوز وفي الزيت

الغازات الرئيسية في هذه الحالة هي الهيدروچين ، ميثان ، اول اكسيد الكربون ، ثاني أكسيد الكربون ، ثاني أكسيد الكربون ، بينما غاز الاسيتيلين لا يظهر

٤ - تحليل حراري للزيت

يحدث تحليل حرارى عند درجة حرارة ٤٠٠ م ويزيد بزيادة ارتفاع درجة الحرارة وشكل الغازات يكون جزيئيات منخفضة هيدروكربونية اساسا ، ميثان ، ايثان ، اسبتيلين ، هيدروچين . عند درجة حرارة ٢٠٠ م الغازات المخلوطة تتكون من ميثان وهيدروچين يوجد ايضا ثانى اكسيد الكربون ولكن تتحلل عند درجات الحرارة الاعلى

ه - تحليل حراري لمادة سليلوز والزيت

في هذه الحالة الغازات الاساسية عبارة عن ثانى اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون بالاضافة الى الهيدروچين عند درجات الحرارة اعلى من ٥٠٠ م

جيول (٥-٢) يلخص التفسير العام للنتائج

طريقة روجرز لتفسير النتائج Roger's Method

هذه الطريقة ممتازة في حالة الغازات الهيدروكربونية . بمعرفة نسبة الغاز يمكن الكشف عن نوع العطل .

باستخدام هذه الطريقة لا يحتاج لمعرفة حجم عينة الزيت .

في هذه الطريقة يتم استخدام اربع نسب للغازات هي :

أق

$$\frac{C_2H_2}{C_2H_4}$$
 , $\frac{C_2H_4}{C_2H_6}$, $\frac{C_2H_6}{CH_4}$, $\frac{CH_4}{H_2}$

هذه النسبة يمكن أن تكون أكبر من الواحد أو أقل النسبة والعطل موضحة في جدول (٢-٦)

تفسير النتائج بمعرفة نسبة التركيز للغازات الذائبة فى الزيت الطريقة المتفق عليها لتشخيص الاعطال عن طريق حساب النسبة بين تركيز الغازات التالية

ء او

$$\frac{C_2H_4}{C_2H_6}$$
, $\frac{CH_4}{H_2}$, $\frac{C_2H_2}{C_2H_4}$

جدول (٢-٧) يوضح حدود النسب المختلفة تبعاً للعمر الطبيعى ، ولانواع الاعطال المختلفة والتي يمكن عن طريقها تحديد نوع العطل . هذه الطريقة هي المنصوص عليها بالماصفات القياسية العالمية 1EC 599 .

جدول (٥-٢)

٦ – نقطة ساخنة	هيدروچين + ايثيلين
	7000
ه – تحليل حرارى لمادة السليولوز والزيت	ثاني اكسيد الكربون + اول اكسيد الكربون + هيدروچين عند درجة أعلى من
	أعلى من ١٠٠ م : ميثان + هيدروچين + كربون
	عند ١٠٠ م : ميثان + هيدروچين
٤ – تحليل حراري للزيت	عند ٠٠٠ م. ميثان + ايثان + استيلين + هيدروچين
الزيت	
٣ - تفريغ جزئى في مادة السليولوز وفي	هيدروچين + ميثان + اول اكسيد الكربون + ثاني اكسيد الكربون
۲ – قوس کهربی خلال مادة عازلة صلبة	هيدرهچين + استيلين + ميثان + اول اكسيد الكربون
صلبة .	
١ - قوس كهربي في الزيت بلون مواد عازلة	هيدروچين + استيلين + عدم وجود أي كمية من اول وثاني اكسيد الكربون
العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الغـــازاتالناتجــة

جدول (٢-٢) طريقة روجرز لتشخيص الاعطال باستخدام نسبة الفازات الهيدروكربونية

مبة عينة حـــول	التق في حيد	$\frac{C_2H_2}{C_2H_4}$	$\frac{C_2H_4}{C_2H_6}$	$\frac{C_2H_6}{CH_4}$	СН ₄	
۲	- اذا كانت <u>CH</u> 4 صفر أو		•			
48,7	الوحدة يكون تفريغ جزئى – فيما عدا ذلك يكون انهيار عادى					
	- تسخين اعلى من الحد ببطئ اقل				\	
11,4	من ۱۵۰ م – تسخين اعلى من الحد ببطئ	•		١	,	
٩	۴۰۰ – ۱۰۰ م					
٧,٨	- تسخين اعلى من الحد ببطئ ٢٠٠٠ - ٢٠٠ م	•		1	•	
11,1	- الموصلات تسخن اعلى من الحد	•	\	•	•	
	- تيارات اعصارية أو ارتفاع حد التسخين عند نقط التوصيل أو	٠	\	•	1	
9	كليهما					
۲,۱	- قفز الوميض بدون قدرة	\	.	.	•	
	- عطل بدوائر نقط التغيير(انهيار	\	.	\	•	
١,١	الاليت					
	– قوس في وجود قدرة (قوس	\			•	
۹,٧	مستمر)					

							رقم الكود	٠	-		> -	3-		ų,		6		5-		>		<	
		نسية القازات المتصة	اقل من ۱۰۰	7:-1	1 1	آکبر من ۳	خصائص المطل	لايوجد عطل	تفريخ جزئى لكثاقة طاقة منخفضة		تفريخ جزنى لكثاقة طاقة مرتفمة	تفريغ لطاقة منخفضة (ملحوظة ١١)		تغريغ لطاقة مرتفعة		عطل حرارى لدرجة حرارة منخفضة	اقل من ١٥٠ م (ملحوظة ٢)	عطل حرارى لدرجة منخفضة بين	. ١٥٠ – ٢٠٠٠ م (ملحوظة ١٩٠	عطل حرارى لدرجة حرارة متوسطة	بين ٣٠٠ – ٧٠٠ م (ملحوظة ١٧)	عطل حرارى لدرجةحرارة اكبر من	۰۰۰ م (ملحوظة ٤)
Sa Sa	C ₂ H ₂ C ₂ H ₄		•	-	-	2-		٠			1	1-1		-			200 T DO THE CO			· ·		•	
کود حدود النسبة	CH ₄		e de la constante de la consta	•	2-	2-		•	-		1		ř			•		2-		2		2-	
1.4,	C ₂ H ₄ C ₂ H ₆		•	•	-	2						<u>1-</u>		> -		_				1		2-	
							اطاة لمرذجية	تأثير طبيعى بالزمن	تفريغ في تجويف ملئ الغازات ناتج من عدم اكتمال الفمس ، او سرعة التشبع او	ارتفاع الرطوية او التجويف	كما في الحالة السابقة ، ولكن يؤدي الى ترك اثر او ثقب في العازل المصمت	قوس كهربي مستمر في الزبت بين نقطتي توصيل سئ مع اختلاف جهديهما او	لجهد عائم . انهيار للزيت بين المراد الصلبة	تفريغ في وجود الطاقة . انهيار . قوس كهربي للزيت بين اللقات او الملفات او بين	الملئات والارض - تيار القطع منتقى	سخونة عزل المرصلات		مكان تجارز السخونة في القلب يرجع الى مكان تركيز الفيض . ارتفاع درجة حرارة	النقطة الساخنة ، التغيير من صِفر النقطة الساخنة في القلب ، قصر في القلب ،	ارتفاع درجة حرارة القلب راجع الى التيارات الاعصارية ، نقط لحام غير جديدة	(تشكيل كربوني حراري) حتى القلب والحزان تمرر تيارات دائرية .		

ملاحظات على جدول (٧-٢)

ملحوظة

للغرض من هذا الجدول ، سوف تتجه النسبة

 $\frac{C_2H_2}{C_2H_4}$ للارتفاع من القيمة بين ۱ . ۰ - ۳ الى اكبر من ۳

للارتفاع من القيمة بين ١ , ٠ - ٣ الى اكبر من ٣ مثل حدوث شرارة بشدة $\frac{C_2H_4}{C_2H_6}$ ملحوظة ٢

في هذه الحالة فإن الغازات تحدث اساساً من تحلل المادة العازلة الصلبة؛هذا يوضح قيمة النسبة $\frac{C_2H_4}{C_2H_6}$

ملحوظة

حالة العطل هذا تشير اساساً الى زيادة تركيز الغازات . النسبة $\frac{CH_4}{H_2}$ عادة حوالى 1 ، القيمة الحقيقية اعلى من الوحدة معتمدة على عدة عوامل مثل تصميم نظام حماية الزيت 1 مستوى درجة الحرارة الحقيقى وكمية الزيت

ملحوظة ٤

زيادة كمية C_2H_2 ربما تشير الى أن درجة حرارة النقطة الساخنة اعلى من ١٠٠٠ م

مثال (۱) : محول قدرة ۱۵ م.ف.أ ٦٦ / ۱۱ ك.ف تم تجربته في ديسمبر ۱۹۷۱ نتائج تحليل الزيت :

(حجم الغاز / حجم الزيت) جزء من المليون ppm	الغـــاز				
Y 0	CH ₄	ميثان			
Y 4	C_2H_6	ايثان			
14	C_2H_4	اثيلين			
٦٢	C_2H_2	استيلين			
لايكن الكشف عنها	H_2	هيدروچي <i>ن</i>			
475	CO_2	ثانى اكسيد الكربون			
لم تختبر	co	اول اكسيد الكربون			

تركيز غير عادى لغازى ايثيلين واستيلين يشير الى حدوث تسخين أعلى من الحد حتى ٣٠٠ م . طريقة روجرز تشير الى عطل تسخين أعلى من الحد ، يعتقد أنه راجع الى التيارات الاعصارية من قلب / قلب

$$\frac{C_2H_2}{C_2H_4} = \frac{62}{18} = 3.4$$

$$\frac{CH_4}{H_2} = \frac{25}{0} = \infty \qquad 2$$

$$\frac{C_2H_4}{C_2H_6} = \frac{18}{79} = 0.23 \quad --- \quad 0$$

مثال ٢ محول قدرة ٢٥٠ م.ف:أ ٢٢٠ / ١٣٢ ك.ف - نم تركيبة ١٩٧٤ أعطى جهاز الوقاية الغازية انذاراً _ ثم اجراء طرد للغازات عدة مرات . وكانت النتائج كالتالى:

(حجم الغاز / حجم الزيت) جزء من المليون ppm		الغاز
1.7	CH ₄	ميثان
٠٧٤	C_2H_6	ايثان
194,4	C_2H_4	اثيلين
۲,۸	C_2H_2	استيلين
Y0,7	H ₂	ء ۔ ھيدروچي <i>ن</i>
1784,8	CO ₂	ثاني اكسيد الكربون
177	co	اول اكسيد الكريون

النسب تدل على ارتفاع حد التسخين نتيجة التيارات الاعصارية بين الملفات ، هذا يمكن ان يكون راجعاً الى عدم توافق نقط التوصيل في موصلات متعددة، مسبباً تيارات اعصارية في موصلات منفردة

$$\frac{C_2H_2}{C_2H_4} = \frac{2.8}{162.9} = 0.017$$

$$\frac{\text{CH}_4}{\text{H}_2} = \frac{106}{25.6} = 4$$

$$\frac{\text{C}_2\text{H}_4}{\text{C}_2\text{H}_6} = \frac{162.9}{24} = 6.75$$

$$0 - 2 - 2 = 8$$

اى حالة العطل رقم Λ بالجدول (V-Y)

مثال ۳:

محول وحدة مولد ٦٠ م . ف . أ ١٣٢ / ٢٢٠ ك . ف .

اشتعال جهاز الوقاية الغازية

نتيجة تحليل الغازات كالتالى:

(حجم الغاز / حجم الزيت) جزء من المليون ppm	الغــــاز				
770	CH ₄	ميثان			
١	C_2H_6	ايثان			
٥٣٠	C_2H_4	اثيلين			
١٥	C_2H_2	استيلين			
اثر	H_2	هيدروچي <i>ن</i>			
£ • •	CO_2	ثانى اكسيد الكربون			
لم يختبر	СО	اول اكسيد الكربون			

من النسب يتضح أن عطل تسخين أعلى من الحد قد حدث ، غالباً يرجع ألى التيارات الاعصارية خلال الملفات ، ويمكن أن يكون راجع ألى سخونة أعلى من الحد عند نقط الربط

$$\frac{C_2H_2}{C_2H_4} = \frac{15}{530} = 0.01 \qquad 0$$

$$\frac{CH_4}{H_2} = \frac{265}{0} = \infty \qquad 2$$


$$\frac{C_2H_4}{C_2H_6} = \frac{530}{100} = 5.3 \qquad 2$$

مثال ٤ محول قدرة ٤٠٠ م .ف أ الجهد المقنن ٢٢٥ ك .ف تم تشغيله ١ / ١٢ / ١٩٩٠ مفير الجهد يعمل عند حالة اللاحمل .


				•
41///٢.	41/4/4	91/8/1.	91/8/9	تاريخ اخذ العينة
(اسقل المحول)	(اعلى المحول)	(استقل المحول)	(العينة من اسفل المحول)	الفاز جزء من المليون
127	1.7	اقل من ۲	١.	H ₂
٣٣٠.	17	١	۲	O ₂
TEV	141	177	190	N ₂
۲۳.	317	117	١٣٥	CO ₂
۸۱	79	٦٥	75	СО
377	779	٣	٥	CH ₄
1.0	170	٤	١.	C_2H_6
۲۸.	777	اقل م <i>ن</i> ٥,٠	اقل من ٥٠٠	C ₂ H ₄
اقل من ٥٠٠	اقل من ٥٠٠	اقل من ٥٠٠	اقل من ٥٠٠	C_2H_2
				النسبسة
	_	-	-	C_2H_2/C_2H_4
١,٨٦	۲,۷۱	-	٠,٥	CH ₄ / H ₄
۲,٦٧	۲,۱	-	-	C_2H_4/C_2H_2
۲,۸۲	٣,١٢	1,77	۲,۱۰	CO ₂ /CO

0-2-1=7 - 0-0-0=0 النتيجة

من خلال جدول (۷ - ۲) فأن حالة العطل هي رقم ۷ أي عطل حراري لدرجة حرارة متوسطة بين ٣٠٠ - ٧٠٠ م.



شكل (٦٧ - ٢) تأثير المياه والشوائب الصلبة على جهد الانهيار الكهربي للزيت



شكل (٦٨ - ٢) خلية إختبار الزيت

المحولات الكهربائية

اختبارات الزيت

ا - اختبار قوة العزل الكهربي Dielectric Strength Test

يعتبر هذا الاختبار من أهم الاختبارات التي تجرى على زيت المحولات ، وذلك لأنه يعطى دلالة لأهم خاصية للزيت وهي قوة العزل . قوة العزل الكهربائي للزيت تتأثر بما يحتويه من مياه وألياف وشوائب صلبة أخرى .

شكل (٦٧ - ٢) يوضح العلاقة بين قوة العزل الكهربائى ، والرطوبة ، والشوائب بالزيت . ويلاحظ في الشكل أن قوة العزل الكهربائى تنحفض بشدة للزيادة البسيطة في الشوائب الصلبة ، عندما يكون محتوى المياه بالزيت ١٠ جزء من المليون .

عرفت المواصفات BS 148, 1972 اختبار قوة العزل الكهربائي بأنه حالة الزيت التي يجب أن يتحمل عندها جهد ٣٠ك. ف. خلال ثغرة ٤ مم لمدة دقيقة .

ولكن تغيرات المواصفات 1972, BS 148 وكذلك نصت المواصفات IEC على أن يكون أختبار قوة العزل الكهربي المطلوب متغيير خلال ثغرة ٢,٥ مم عند زيادة في المعدل ٢ ك. في. / الثانية يبدأ من الصفر ويرتفع الجهد حتى الوصول الى قيمة الجهد الذي يحدث عندها أنهيار كهربي للعزل (الزيت)، وعند حدوث القوس الكهربي يحتاج الى ٢,٠ ثانية حتى يتم اخماده.

جهاز اختبار قوة العزل الكهربائي


الغرض من الاختبار قياس قوة العزل الكهربائية للزيوت المستخدمة في محولات القدرة الكهربائية . شكل (٦٨-٢) يوضح الشكل العام لجهاز الختبار .

يتلخص الاختبار في تسليط جهد متردد متزايد على عينة زيت ، تحت ظروف محددة ، حتى يحدث انهيار كهربائي لعينة الزيت .


شكل (٢٩-٢)، (٧٠-٢) يمثلانوعين من اجهزة اختبار الزيت.

متكون جهاز الاختبار عموماً من:

وعاء مصنوع من الزجاج او مادة عازلة مناسبة ، أبعاد الوعاء الداخلية لاتقل عن ٥٥
 مم عرضاً ، ٩٠ مم طولاً ، ١٠٠ مم عمقاً ، ويكون الوعاء مزوداً بقاعدة مناسبة عازلة للكهرباء »



شكل (٦٩ - ٢) خلية إختبار زيت ذات قطبين بسطح كروى



شكل (٧٠ - ٢) خلية إختبار زيت ذات قطبين كرويين

حتى يتم عزله عن الارض ، سعة الوعاء ٣٠٠ - ٥٠٠ مللي لتر

- عدد ٢ الكترودات ، عبارة عن كرات معدنية مصقولة ، مصنوعة من النحاس الاصفر او البرونز او ستنيل ستيل ، قطرها من ١٢,٧ الى ١٣ مم مثبتة افقياً فى وعاء الاختبار ، بحيث يبعد محورها عن قاع الخلية بمسافة لاتقل عن ٤٠ مم . عند اجراء الاختبار تكون المسافة بين الكرات من ٥,٥ - ٤ مم .

- مصدر التغذية بالجهد ، يكون ذا تردد مناسب (٢٥ - ١٠٠ هرتز) ومزود بمحول كهربائى يمكن رفع جهده بانتظام من الصفر . يجب أن يكون الجهد الخارج من المحول كافياً لإحداث قوس كهربى خلال عينة الزيت .

عينة الزيت:

يجب الاهتمام بالاحتفاظ بالعينة بعيداً عن أى مصدر للتلوث ، حيث أن وجود أى شوائب في عينة الزيت يؤثر على النتائج التى يعطيها هذا الاختبار ، يجب ان تكون درجة حرارة غرفة الاختبار بين ٥٠ م ، ٢٥٠ م وتكون سعة العينة لاتقل عن ٢٠٠٠ مللى لتر .

خطوات الاختبار:

١ - يتم تنظيف الوعاء والقطبين ثم تجفف جيداً . يفضل اضافة قليل من العينة على القطبين ، ثم يشطف الوعاء بهذا الزيت ، ويصب الزيت منه ، وتكرر هذه العملية .

٢ - ترج الزجاجة التي تحتوى على عينة الزيت ، ثم يصب منها قليل من الزيت اتنظيف فوهة الزجاجة ، ثم يصب الزيت بحرص داخل وعاء الاختبار ، حتى يصبح فوق القطبين بمسافة ٤٠ مم ويترك الزيت لمدة ٢٠ دقيقة وذلك للتخلص من الفقاعات الهوائية الموجودة بالعنة .

٣ - يزاد الجهد بانتظام إبتداء من قيمة صغرى ، وحتى الوصول الى القيمة التى سيتم الاختبار عندها . خلال فترة زمنية تتراوح بين ١٠ - ١٥ ثانية . ثم يثبيت الجهد عند تلك القيمة لمدة دقيقة واحدة . فاذا حدث انهيار كهربائى ، أو لم يحدث ، تسجل هذه الملاحظة (يستدل على حدوث الانهيار الكهربى بتكون قوس كهربى متصل بين القطبين) .

٤ -- يكرر نفس الاختبار على كميتين من العينة الاصلية ، ويراعى أن تكون إحدى هاتين
 الكميتين الجزء الموجود بقاع الزجاجة .

ه - في حالة عدم حدوث انهيار كهربى (قوس) للعينة بعد دقيقة ، وإذا طلب معرفة قيمة جهد الانهيار الكهربي للعينة ، يتم رفع الجهد تدريجياً بمعدل واحد كيلو قولت ، لكل ثانية ، حتى تنهار العينة .

δ - أختبار ظل زاوية مفقودات المادة العازلة (ظا δ)

Loss Tangent or Dielectric Dissipation Factor (DDF)

يعرف ظل زاوية مفقودات المادة العازلة او معامل مفقودات العازل (DDF) ، عموماً ، بأنه خاصية كهربائية مميزة ، يتم بها تعيين مقدار فقد الطاقة (أي مفقودات العازل) بالمادة العازلة الكهربائية عند تسليط جهد متفير عليها . لأجراء اختبار ظل زاوية مفقودات الزيت ، تستخدم خلية اختبار أو مكثف ذي تصميم خاص ، يملأ بالزيت ، المراد اجراء أختبار له ، حتى يتم اخراج الهواء ، ويصبح كما لو كان مكثف المادة العازلة به زيت .

يجب أن تكون خلية الاختبار ، لها فقد صغير جداً ، سهلة الحل والتركيب بدون تغيير أوضاع الاقطاب ، كذلك يجب أن تكون نظيفة .

شكل (٧١-٢) يوضح شكل خلية الاختبار الموضوعة بمعرفة CIGRE ، بينما شكل شكل خلية الاختبار الاكثر شيوعاً الآن .

يتم توصيل خلية الاختبار مع قنطرة تيار متغير ، حيث يتم عن طريقها قياس ظل زاوية مفقودات العازل (ظا δ)، تتكون القنطرة كما في شكل (V^{γ} - V^{γ}) ب من مكثف نموذجي هوائي (C_0) ، مقاومة متغيرة (R_3) ، مقاومة ثابتة (R_4) ، مكثف متغير مغرغ مجموعة من مكثفات الميكا ، جلفانومتر ترددي (مبين توازن قنطرة) ، عدد V^{γ} مفرغ (لتقريغ التيارات الى الارض في حالة انهيار المادة العازلة الجاري اختبار ها او انهيار المكثف النموذجي (V^{γ})) .

طريقة عمل القنطرة ، يتم تغيير قيمة المقاومة (R_3) ، وسعة المكثف (C_4) ، حتى يحدث انزان للقنطرة ، اى يصبح مؤشر الجلفانومتر على الصفر .

 $\tan \delta = C_4$ عند حدوث اتزان للقنطرة يتم حسباب مقدار ظا δ تبعاً للمعادلة سعة المكثف بمعنى ان تتساوى ظا δ عددياً مع مقدار سعة المكثف المتغير فمثلاً اذا كانت سعة المكثف القابله لحدوث الاتزان تساوى 0.00 ميكروفاراد ، فان ظل زاوية مفقودات العزل ، للمادة

المدولات الكهريائية


العازلة المقاسة ، تساوى ١٠,٠١

يمكن قياس طا δ بأستحدام القنطرة حتى 1×1^{-0} من خلال مكثف 1×1^{-0} بيكوفاراد (بيكوفاراد = 1×1^{-1} فاراد) ، يجب ان يكون الجهد المسلط على القنطرة ذا موجة جيبية . تؤخذ القياسات عند اجهادات 1×1^{-0} الى 1×1^{-0} مم عند 1×1^{-0} م


شكل (٧٣ – ٢) أ يوضح العلاقة بين ظل مفقودات العزل (ظا δ) ودرجة الحرارة لنوعين من الزيت أ ، ب ، ويلاحظ زيادة قيمة (ظا δ) للزيوت المستعملة عنه للزيوت الجديدة .

D.C Resistivity معامل المقاومة للتيار المستمر - ٣


تستخدم نفس خلية الاختبار المستخدمة لاختبار (ظا δ) ايضاً لأختبار معامل المقاومة للتيار المستمر في العازل ، حيث يتم قياس التيار المار بين قطبين عند تسليط جهد قيمته ٠٠٠ ڤولت (D.C). يقاس التيار بعد مرور دقيقة واحدة ، يتم عمل قصر بين القطبين لمدة خمس دقائق ، ثم يتم اعادة التجربة . يتم حساب القيمة المتوسطة لمعامل المقامة للتيار المستمر المقاس . يجب ان يكون جهاز قياس التيار دقيقاً لدرجة مقياس ١٠ أمبير . المواصفات القياسية البريطانية المرق قياس كل من (ظا δ) ومعامل المقاومة للتيار المستمر هي 1979 : 5733 573 .




شكل (٧١ - ٢) خلية إختبار تحتاج ٤٥ مللي لتر زيت تقريباً



شكل (٧٢ - ٢) خلية إختبار ٩٠ مللي لتر زيت تقريباً





شکل (۲۳ – ۲)

عينة الزيت Sampling

يجب اجراء كشف على زيت المحولات ، على الأقل ، مرة كل سنة . يجب ان يكون اناء العينة نظيفاً وكذلك السدادة الخاصة بالاناء .

حجم العينة يعتمد على نوع الاختبار، فمثلاً فى جميع أنواع الاختبارات العادية تؤخذ عينة زيت حوالى ٥٠٠ مللى لتر، ولكن لاجراء اختبار الحموضة يحتاج لعينة ١٠٠ مللى لتر. يجب حماية عينة الزيت من تلوث البيئة المحيطة، ويجب ان تكون السدادة من النوع المحكم الغلق وعلى ذلك يجب حماية الزيت حتى يتم اعادة غلق الاناء.


يتم أخذ عينة الزيت من أسفل المحول عن طريق محبس استصفاء (Drain Cock). بعد تنظيف المحبس ، ان أمكن ، بورق تنظيف خاص التخلص من أية ألياف عالقة ، لاتؤخذ أول كمية من الزيت عند فتح المحبس ، وإنما ، تؤخذ عينة الزيت اللازمة بعد ذلك .

يوجد طرق مختلفة لأخذ عينات الزيت ، ابسط هذه الطرق الطريقة المذكورة بالمواصفات القياسية العالمية IEC والموضح بشكل (٧٤ – ٢) أ يكون وعاء العينة اما من الزجاج او المعدن وحجمة من ٢٥٠ مللي لتر الي ١ لتر ، ويتصل بالوعاء من الجانبين انبوبتين تحتوى كل منهما على محبس (Stop Cocks) أو محبس بقرص (Pinch Cocks).


اصبحت الطريقة الحديثة لأخذ عينة الزيت هي استخدام سرنجة زجاجية عادية من النوع كبير الحجم حوالي ١٠٠ سم يجب التأكد، قبل استخدامها ، من نظافتها وذلك بغسلها بنفس زيت المحول ، كما يجب التأكد من سلامة حركة المكبس الخاص بها ، ثم يتم توصيلها كما في شكل (٧٤-٢) ب من خلال بلف المحول . يعتمد مكان وعدد العينات المأخوذة من ربت المحول على الغرض من أخذ العينة . فمثلاً العينات اللازمة لعمل تحليل غازات يجب أن تؤخذ من الاماكن الموضحة بشكل (٧٥ - ٢) أ حيث تم أخذ ثلاثة عينات ، من جهاز تجميع الغازات ومن أعلى مستوى للزيت ومن أسفل مستوى للزيت .

وعند الشك فى حدوث قصر داخلى تؤخذ عينتين من أعلى واسفل مستوى للزيت كما فى شكل (٧٥ – ٢) ب. بينما تؤخذ عينة واحدة عند اجراء الاختبار الدورى للزيت ، إما من اسفل او اعلى مستوى زيت المحول كما فى شكل (٧٥ – ٢) ج.


شكل (٧٦ - ٢) يوضح الخطوات التفصيلية لأستخدام السرنجة مع ملاحظة الا يتعدى ملئ السرنجة أكثر من ٢٧ سم٣.




شکل (۷۶ – ۲)



شکل(۷۶ – ۲) ب



شکل (۲۰ – ۲)



شکل (۲۷ - ۲)

عمر المحول Transformer Age

يجب ان تتصف جميع الزيوت العازلة للكهرباء بثبات خصائص الزيت ، والتي يمكن ان تتغير مع مرور الزمن اي مع قدم الزيت .

يستدل على قدم الزيت بمقدار أكسدته بأكسيهين الجو ، ويزداد هذا التأكسد بالعوامل الآتية :

- ارتفاع درجة حرارة تشغيل المحول
- نتيجة لتأثير المحفز إت المعدنية مثل النحاس والحديد والمعادن الاخرى
 - وجود المياه في الزيت

الاختبارات الحديثة تعرف المحولات بأنها غير قديمة ، اذا كانت حموضة الزيت منخفضة ، وله درجة تشبع عاليه ، بين ١٠٠ – ١٨٠ جزء من المليون عند ٢٠ م ، بالمقارنة بالقيم القياسية البريطانية Bs 148 وهي ٤٥ جزء من المليون عند ٢٠ م .

تقاس الرطوبة النسبية (Relative Humidity) ويرمز لها بالرموز (R.H) ، لزيت العزل ، ومى تعطى دلالة هامة للعزل السليولوزى ، بمعنى مقاومة العزل ، نسبة محتوى المياه ، الاستقرار الحرارى . إذا كانت كمية محتوى المياه ثابته فى المادة العازلة الصلبة فان (R.H) لاتعتمد على درجة الحرارة .

تعرف وحدات (R.H) بالرموز p.g / p.g.s حيث:


p.g قياس ضغط بخار الماء عند درجة حرارة معينة

p.g.s تشبع ضغط بخار الماء عند نفس درجة الحرارة .


شكل (٧٧-٢) يوضع العلاقة بين (R.H) ودرجة حرارة محول (١٣٢ ك.ف) ، شكل (٧٠-٢) يوضع معدل القدم بدلالة تركيز الاكسچين .

تقادم الزيت Ageing Of Oil

خلال عمر التشغيل العادى الزيت وخاصة عند درجات الحرارة العالية ، تطلق الغازات الهيدروكربونية ، واكسيد الكربون ، بالأضافة إلى منتجات أكسيدية . شكل (٧٩-٢) يوضع العلاقة بين تركيز الغازات بالزيت وعمر الزيت (تقادمة) .



شكل (٧٧ - ٢) العلاقة بين الرطوية النسبية ودرجة الحرارة لمحول ١٣٢ ك.ف.




شكل (٧٨ - ٢) معدل القِدَمْ بدلالة تركيز الاكسچين


تقادم المواد السليولوزية Ageing Of Cellulose

تقل قوة العزل الميكانيكية للملفات نتيجة قدم المواد السليولوزية . معدل التقادم للمواد السليولوزية والزيت متشابهان .

شكل (٨٠-٢) يوضع العلاقة بين تقادم المواد السليولوزية بدلالة الزمن مع درجة الحرارة



شكل (٧٩ - ٢) العلاقة بين تركيز الغازات بالزيت وعمر الزيت



درمه الحرارة ٥٠

شكل (٨٠ - ٢) العلاقة بين تقادم المواد السليولوزية بدلالة الزمن مع درجة الحرارة

Drying Out Of Transformers مناهدولات ٢٠٤

تتم اجراءات عمليات التجفيف لجميع المحولات بعد تركها للمصنع الذى انتجها ، حيث ينتج عن عمليات النقل والتخزين للمحولات أن تمتص نسبة من الرطوبة.وعلى هذا يجب اجراء عمليات التجفيف لها عند بداية تشغيلها ، للتخلص من أية نسبة رطوبة فى الزيت أو العوازل لضمان أمان التشغيل ، ثم تجرى الاختيارات اللازمة للتأكد من أنه تم التخلص من الرطوبة فعلاً

تجفيف الزيت واللفات:

اذا تم نقل أو شحن المحول وهو مملوء بالزيت ، فيجب في هذه الحالة اجراء اختبار انهيار العزل لعدد ٤ أو ٥ عينات زيت يؤخذ من اسفل الخزان الرئيسي . تحدد صلاحية العزل كالآتي :

- اذا كان متوسط نتائج اختبار انهيار العزل لايقل عن ٢٢ ك.ف.
- (عند فجوة مقدارها ٢,٥ سم) ، فان هذا يشير الى أن العوازل والزيت في حالة تشفيل جيد .
- اذا كان متوسط نتائج اختبار انهيار العزل يقل عن ٢٢ ك. ف. يجب في هذه الحالة أجراء تجفيف الزيت .

اذا تم شحن المحول بدون زيت ، أو كان مملوءاً بغاز نيتروچين جاف فانه في هذه الحالة يحتاج الى تجفيف عند وصوله الى موقع التركيب .

يتم عادة قياس مقاومة العزل للمحولات حيث انها تعطى دلالة تقريبية لحالة المحول من حدث احتياجه لعمليات التجفيف .

مقاومة العزل Insulation Resistance

تتناسب قيمة مقاومة العزل تناسباً عكسياً مع درجة الحرارة ، فتكون قيمة مقاومة العزل عندما يكون المحول بارداً أكبر من قيمتها والمحول ساخن ، كذلك تكون قيمة مقاومة العزل والمحول بدون زيت أكبر من قيمتها والمحول مملوء بالزيت . وقياساً على ذلك يجب أن يتم قياس مقاومة العزل عند حالة معينة وهي : درجة الحرارة ٢٠ م ، يجب ملء المحول بزيت محولات جاف وفي حالة جيدة .

جبول رقم (-7) يوضح قيمة مقاومة العزل في الزيت عند درجة حرارة $^{\circ}$ م ، المقابلة لقيمة الجهد العادى (خط / خط) (Line to line) جبول (-7) أقل قيمة لمقاومة العزل في الزيت (-7 م)

مقاومة العزل (ميجا أوم)	چهد الخط (ك. ف.)	
۳۲	1,4	
7.4	۲,٥	
١٣٥	0	
۲۳.	77, A	
٤١٠	١٥	
٦٧٠	70	
98.	٣٤,٥	
178.	٤٦	
٠٢٨١	79	
454.	47	
٣١	110	
۳۷۲.	٨٦١	
٤٣٥.	171	
۰۳۰۰	197	
77	75.	
VVo.	YAY	
98	720	

اذا لم يتم قياس مقاومة العزل عند ° م يمكن فى هذه الحالة تصحيح قيمة مقاومة العزل المقاسة ، وذلك باستخدام جدول رقم (°) ، على أن يتم ضرب قيمة المقاومة المقاسة فى معامل التصحيح المقابل لدرجة حرارة المحول اثناء القياس . أما فى حالة قياس مقاومة العزل ، وكان المحول خالياً من الزيت ، فإن القيمة المقاسة يجب قسمتها أولاً على ° ، مشم

عمل تصحيح بمعامل التصحيح لدرجة الحرارة التخلص من معامل التصحيح عندما تكون قيمته كبيرة ، يجب ان تكون درجة حرارة المحول بين ٤٠ م ، صفر م ، جدول رقم (٩-٢) يوضح قيم معامل التصحيح لدرجات الحرارة .

جيول (P-Y) قيم معامل تصحيح درجة الحرارة القياس مقاومة العزل .

معامل التصحيح	درجة حرارة المحول (مُ)	معامل التصحيح	درجة حرارة المحول (مُ)
٤,٥	٤٥	A9	10
٣,٣	٤.	77	۹.
۲,٥	٣٥	٤٩	٨٥
١,٨	٣.	٣٦,٢	۸.
١,٣	۲٥	۸,۶۲	٧o
١,٠	۲.	۲.	٧.
٧٣,	١٥	١٤,٨	٦٥
, ٤ ο	١.	11	٦.
, ٤	٥	۸,١	00
۰,۳		٦	0.
٠,٢٢	o		
۲۱,۰	١		
٠,١٢	10-		

طرق قياس مقاومة العزل

۱ - استخدام میجر Megger

من الطرق السهلة والاكثر شيوعاً لقياس مقاومة العزل مباشرة ، بالميجا أوم هي استخدام ميجر .

لقياس مقاومة العزل تتبع الخطوات التالية:

- التأكد من أن الخزان والقلب مؤرضين

- يتم عمل دائرة قصر بين أطراف كل ملف .
- يتم قياس مقاومة العزل بين أطراف ملف وأطراف الملفات الأخرى بعد تأريضها .

إذا كانت توصيلة ملفات المحول مؤرخة مباشرة مع الارض ، فيجب أولاً فك هذا الارض قبل قياس مقاومة العزل . اذا كانت توصيلة الارضى لا يمكن فكها ، كما فى حالة بعض الملفات ، التى تكون نقطة التعادل لها مؤرخة مباشرة مع الارض ، فلا يمكن فى هذه الحالة قياس مقاومة عزل الملفات .

لو اعتبرنا محولاً يحتوى على ملفين: ملف جهد عالى و ملف جهد منخفض فلقياس مقاومة عزل ملف الجهد العالى ، فانه يتم عمل دائرة قصر بين أطراف ملف الجهد العالى (الثلاثة أوجه) وعمل دائرة قصر اخرى مع الارض بين اطراف ملفات الجهد المنخفض (الثلاثة اوجه) ، ثم يتم قياس مقاومة العزل بين أطراف ملف الجهد العالى وأطراف ملف الجهد المنخفض المؤرض ويتم عكس التوصيلات على ملفات المحول عند قياس مقاومة عزل ملف الجهد المنخفض ، كما في شكل (٨-٢) أ ، ب ، ج .

يجب الا يقل جهد مخرج الميجر عن ٥٠٠ ڤولت .


يوجد بالميجر محرك ، وهو اما أن يدار باليد ، أو عن طريق دائرة موحد كهربى داخلية ، يجب أن تؤخذ قراءة الميجر بعد مرور دقيقة واحدة من عملية إدارة المحرك ، بمعنى آخر يجب أن يستقر الجهد الخارج من الميجر لمدة دقيقة واحدة ، قبل تسجيل قراءة مقاومة العزل . في حالة استخدام الميجر ذات اليد فانه يمكن أخذ القراءة بعد نصف دقيقة لصعوبة استمرار الدوران أحياناً لمدة دقيقة واحدة .


Y - الاستدلال بمعامل قدرة العزل Insulation Power Factor ۲


يتم اختبار معامل قدرة العزل اما باستخدام قنطرة خاصة أو بواسطة استخدام طريقة فولت امبير ـ وات لاعطاء دلالة لحالة الرطوبة في العزل . اذا كانت قيمة معامل قدرة العزل . • / أو أكثر فإن هذا يشير الى وجود رطوبة في العزل .

طرق التخفيف Methods of Drying out

ان الغرض الاساسى من عمليات تجفيف المحولات هو التخلص من الرطوبة الموجودة في المواد العازلة داخل المحول







شکل (۸۱ -۲)

الطرق المستخدمة للتجفيف

١ - التجفيف باستخدام تسخين داخلي

٢ - التجفيف باستخدام تسخين خارجي

٣ - التجفيف باستخدام تسخين وتفريغ تحت ضغط ،

اذا كانت الظروف تسمح بإختيار طريقة التجفيف ، فيكون ترتيب افضلية الاختيار ٣ ثم ٢ ثم ١ .

في الطريقتين ١ ، ٢ يكون معدل التجفيف بطيء بالمقارنة بالطريقة ٣ .

عموماً يجب الا يقل زمن التجفيف عن ٧٢ ساعة ويمكن ان تصل فى بعض الحالات الى أربعة أو خمسة اسابيع ، على حسب كمية الرطوبة الموجودة ، ونوع وحجم المحول ، وطريقة التجفيف المستخدمة .

١- التخفيف باستخدام التسخين الداخلي

Drying Out By Internal Heat

يتم التسخين الداخلى بامرار تيار متردد بالمحول وهو مملوء بالزيت مع ترك فتحة الدخول (Manhole) مفتوحة لتسمح بدوران الهواء في حيز الهواء ، فوق سطح الزيت ، بالمحول ، وللحصول على تيار متردد يتم عمل الآتى :

أ - نقوم بعمل دائرة قصر لملفات الجهد المنخفض .

ب - يتم تسليط جهد على ملفات الجهد العالى بقيمة حوالى ٥, الى ٥, ١ ٪ من الجهد المقنن للملفات عند التردد المقنن ، فيكون التيار المار حوالى ١/٥ تيار الحمل الكامل للمحول ، وهذا يكفى للوصول بدرجة حرارة الملفات الى قيمة من ٨٠ م الى ٩٠ م .

جـ - تلغى وسيلة التبريد المستخدمة سواء كانت أنابيب تبريد أو مشعات حتى تمنع دورة الهواء ، وبالتالى تمنع فقد الحرارة .

يلاحظ انه يجب استخدام الاطراف النهائية وليس أطراف نقط التقسيم (Tappings)، حتى يمر التيار في كل الملف . كما يمكن التحكم في قيمة التيار المار بالملفات بإضافة مقامة متغيرة أو إضافة منظم على التوالي مع دائرة ملفات الجهد العالى ، هذه الطريقة

المصولات الكهريائية

بطيئة جداً وتستخدم مع المحولات الصغيرة فقط .

شكلى (٨٣-٢) ، (٨٣-٢) يوضعان طريقة التجفيف بالتسخين عن طريق عمل دائرة قصر للفات الجهد المنخفض للمحول وتسليط جهد خارجى اما أحادى الوجه أو ثلاثى الاوجه يتم توصيل امبيرمتر وفولتميتر مصهرات فى دائرة ملفات الجهد العالى ويجب قياس درجة حرارة الزيت على فترات أثناء عملية التجفيف ويكون ذلك باحدى الطريقتين الآتيتين:

أ - وضع ترمومتر في الزيت لقياس درجة الحرارة ، ويفضل استخدام ترمومتر كحولى اما اذا تعذر ذلك ، يمكن استخدام ترمومتر زئبقى ، ولكن يراعى أن يكون بعيداً عن تأثير المجال المغناطيسى المتسرب ، بمعنى آخر فان تأثير التيارات الاعصارية يؤثر في الزئبق ويعطى قراءة اكبر من القراءة الحقيقية لدرجة حرارة الزيت .

ب - يتم قياس المقاومة على فترات باستخدام دائرة تيار مستمر ، ويلاحظ أنه يجب فصل دائرة التسخين أثناء توصيل دائرة قياس المقاومة .

وباستخدام المقاومة المقاسة يتم حساب درجة الحرارة المقابلة من العلاقة:

$$T_2 = \frac{R_2}{R_1} (235 + T_1) - 235$$

تطبق المعادلة اذا كانت الملفات من النحاس ، اما اذا كانت من الالومنيوم فان العدد ٢٣٥ يستبدل بالرقم ٢٢٥ .

حيث

درجة حرارة الملفات وهي باردة (درجة مئوية) = T_I


(درجة حرارة الملفات وهي ساخنة (درجة مئوية) = T_2

مقاومة الملفات المقاسة والملفات الباردة R_{J}

مقاومة الملفات المقاسة والملفات ساخنة R_2

 $(T_2$ - $T_I)$ الارتفاع في درجة حرارة الملفات تساوى

اقصى متوسط درجة حرارة مقاسة يجب الا يزيدعن ٩٥مْ يمكن استخدام نفس الطريقة



شکل (۸۳ –۲)

اذا أريد تجفيف المحول وهو خارج الخزان ، اى بدون زيت ، ولكن يلاحظ تقليل قيمة جهد مصدر التغذية فقط .

شكل (٨٤-٢) يوضح العلاقة بين درجة الحرارة (درجة مئوية) وبين محتوى المياه بزيت المحول عند حالة التشبع .

فى حالة المحولات الكبيرة المملوءة بالزيت يتم التسخين باستخدام قياس سخان كهربى زيتى (Oil Immersion Heating) ، وهو عبارة عن صندوق معدنى مانع لتسرب الزيت ، يحتوى على فتحة سفلية لدخول الزيت ، وفتحة علوية فى الاتجاه المعتاد لخروج الزيت ، وعنصر التسخين ، المثبت فى أعلى الصندوق ، يتم توصيل السخان مع المحول من خلال مرشح ومضخة .. بحيث يمر الزيت اولاً على مرشح ، التخلص من أية شوائب ، ثم تقوم المضخة بدفعه الى الفتحة السفلية السخان ، ثم يخرج من الفتحة العلوية ومنه الى أعلى المحول .

تستخدم مضخة بقدرة كافية لاستكمال دورة الزيت فى حوالى ساعة تقريباً قدرة السخان يجب أن تكون حوالى ١,٢٥ مرة من قيمة الاشعاع المقدر للخزان ، بالاضافة الى كمية الحرارة المتبددة عند درجة حرارة الخزان ٥٨ م . يمكن اعتبار كمية الحرارة المتبددة ٥٧,٠ وات / بوصة مربعة من مساحة السطح البارد المؤثر ، وهى عبارة عن المساحة الكلية لحوائط الخزان ، بالاضافة لمساحة السطح العلوى للمحول . كذلك يمكن أعتبار الحمل الكهربي ١ وات / بوصة مربعة ، بفرض فقد جزء من الحرارة فى المواسير والسخان .

يراعى الا تزيد درجة حرارة السخان عن ٩٠° م ، ولذلك يجب قياس درجة الحرارة فى الجزء العلوى من الزيت بوساطة ترمومتر، او ازدواج حرارى . يتم فصل السخان عن طريق استخدام دوائر تحكم الحفاظ على درجة حرارة السخان ، وبالتالى درجة حرارة الزيت .

تجهز دوائر ترابط (أنتراوك) بين مصدر تغذية المضخة وبين دائرة تشغيل السخان بحيث تفصل التغذية عن السخان عند انقطاع مصدر تغذية المضخة آلياً ، وذلك تجنباً لحدوث زيادة غير مرغوبة في درجة حرارة الزيت ، اذا توقفت المضخة عن العمل .

للاسراع فى عملية التجفيف يمكن استخدام تفريغ باستخدام ضغط تفريغ عالى (High Vacuum) (٢٨ بوصة زئبق أو اكثر) على أن يتحمل المحول الضغط المستخدم .

كذلك يمكن استخدام مرشح ضاغط (Filter Press) للزيت ويراعى عدم وضعه فى مسار الزيت الساخن ، وتكون قدرة المرشح حوالى ١٠ جالون فى الدقيقة (GPM) أو أقل .

خلال عملية التجفيف تسجل القراءات التالية على فترات منتظمة:

- مقاومة العزل بين ملفات الجهد العالى والجهد المنخفض وبين كل ملف والارض
 - درجة الحرارة
 - انهيار عزل الزيت ،

يمكن تلخيص عملية التجفيف مرحلياً كالآتى:

i - مرحلة ارتفاع درجة الحرارة ، ابتداءاً من درجة الحرارة المحيطة الى أقصى درجة حرارة مسموح بها لعملية التجفيف ، وتكون هذه فترة قصيرة سبياً ، وتهبط فيها مقاومة عزل الملفات .

ب - دورة التجفيف الحقيقية ، وهي فترة طويلة ، وفيها تكون درجة الحرارة ثابتة وكذلك مقاومة العزل ثابتة تقريباً وتبدأ مقاومة العزل في الارتفاع في نهاية الدورة .


جـ - المرحلة النهائية ، وهي عبارة عن دورة قصيرة ، حث يم فصل مصدر التسخين ، فتيدأ درجة الحرارة في الانخفاض ، وترتفع مقاومة العزل .

شكل (٨٥-٢) يوضح منحنيات التجفيف لمحول ٥٠٠ ك. ف، أ. ثلاثة أوجه التردد ٥٠ هرتز ، موضحاً بها مراحل التجفيف المختلفة من حيث منحنى العلاقة بين الزمن ودرجة حرارة الزيت ، ومنحنى العلاقة بين الزمن ومقاومة العزل .


٢ – التجفيف باستخدام التسخين الخارجي

Drying Out By External Heat

اذا كان المحول غير مملوء بالزيت ، ويراد تجفيف الملفات ، فانه يمكن تسليط هواء ساخن على الملفات ، داخل الخزان من مصدر خارجى ، مع استخدام مراوح للحصول على تيار هواء خلال الملفات بمعنى آخر يجب دفع الهواء الساخن ، بقدر الامكان ، خلال مواسير تبريد الزيت الموجودة بالملفات والعزل . ومن الضرورى وضع الواح عارضة (حواجز) بين القلب والملفات ، وبين الملفات وحائط الخزان ، لمنع تسرب الهواء بقدر



شکل (۲- ۸٤)



شكل (٨٥ - ٢) منحنيات التجفيف

الامكان ، ولدفع الهواء الساخن الى أعلى خلال مواسير التبريد . كما يجب أن تكون مروحة دفع الهواء الساخن (Blower Fan) ذات قدرة كافية لدفع الهواء ، تقدر بواحد قدم مكعب من الهواء الحر / الدقيقة لكل ١٠ ك. ف. أ. من قدرة المحول .

يتم دخول الهواء الساخن من فتحات لايقل مساحة مقطعها عن ٢٠ بوصة مربعة لكل الفتحة محمد / الدقيقة من مصدر الهواء يتم خروج الهواء من الفتحة العلوية (Manhole) ويجب الا تقل مساحة مقطعها عن مساحة مقطع فتحات دخول الهواء .

يجب أن تقدر حرارة سخان الهواء بحوالى ٢, ٤٤ وحدة الحرارة البريطانية / الدقيقة لكل قدم مكعب / الدقيقة للهواء المندفع ، تقدر قدرة سخان الهواء بحوالى ٤٣ وات لكل قدم مكعب / الدقيقة للهواء المندفع .

يفضل أن يتم دخول الهواء الساخن من أكثر من فتحة ، ويدفع الهواء بقوة حتى يكون الهواء في حالة تقليب مستمر ، ويتجدد الهواء دائماً .

مثال: محول قدره ٢٠,٠٠ ك . ف . أ . يراد معرفة كيفية التجفيف باستخدام التسخين الخارجي .

أقل قدره نفخ هواء يحتاجها المحول ٣٠٠٠ قدم مكعب / الدقيقة .

أقل مجموع مساحات مقطع فتحات دخول الهواء ٦٠ بوصة مربعة .

الفتحة العلوية (Manhole) لخروج الهواء ذات ١٦ بوصة قطر أى بمساحة مقطع ٢٠١ بوصة مربعة .

يتم اختيار طريقة تسخين الهواء حسب حالة الموقع والمكان الذي ستتم فيه عمليات التجفيف.من هذه الطرق:

- استخدام السخانات الكهربائية .
- استخدام البخار من خلال مبادل حرارى لتسخين الهواء .
- تسخين غير مباشر بوساطة احتراق الوقود (وقود غازى أو وقود سائل) من خلال مبادل حرارى لتخليص الهواء من منتجات الاحتراق ، واستخدام هواء ساخن نقى داخل المحول .

المصولات الكهريائية

يراعي الحذر الكامل عند استخدام اي من طرق التسخين منعاً لحدوث اي حرائق نتيجة التلامس مع الملفات مثلاً ..ويجب ألا تزيد درجة حرارة الهواء الساخن عن ٩٠ م، حتى لايتسبب في حدوث احتراق ذاتي للزيت ، وعلى ذلك يجب فصل السخان عند الوصول الى هذه الدرجة . ومن الخطأ التفكير في محاولة عمل اسراع لعملية التسخين ، عن طريق مرود تيار دائري بملفات المحول ، وهذا يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي انهيار عزل الملفات ويفضل وجود دائرة تحكم بين السخان ومراوح دفع الهواء الساخن ، بحيث يفصل السخان عند تعطل أو توقف مراوح دفع الهواء ، كذلك يتم فصل السخان اذا ارتفعت درجة الحرارة عن الحد المفروض ، كما يمكن التحكم في الدوائر يدوياً .

٣ - التجفيف باستخدام التسخين والتفريغ

Drying Out By Heating and Applying Vacuum

هذه الطريقة تجمع بين استخدام التسخين والتفريغ لتجفيف المحولات بطريقة اسرع من الطريقتين السابقتين وخطواتها كالآتى:

أ - يتم التسخين بأحدى الطريقتين السابقتين ، تسخين داخلى أو خارجى ، حتى تصل درجة حرارة الملفات المقاسة من ٨٠ م الى ٩٠ م

يجب التحكم في مصدر التسخين بحيث يحافظ على درجة الحرارة هذه على الأقل ٢٤ ساعة . عندئذ يفصل مصدر التسخين عن المحول

ب - يسلط ضغط تفريغ (Vacuum) على خزان المحول من خلال مرشح ضاغط (Filter Press) او اى صمام علوى فى أعلى الخزان ويجب تقليل الضغط بالقدر المسموح للحصول على أعلى تقريغ ، (يكون مسجلا على لوحة بيان المحول اقصى وادنى ضغط مسموح به) عندما يكون الخزان تحت ضغط التقريغ ، يجب أن تكون طلمبة التقريغ قادرة على أعطاء ضغط تقريغ مستمر على الاقل ٢٨ بوصة _ زئبق لخزان المحول . ويزيد معدل التخلص من الرطوبة عن طريق استعمال تقريغ عالى ، والذى يكون مصحوباً بانخفاض نقطة غليان الماء .

عند وصول درجة حرارة الملفات المقاسة الى ٤٠ م، يتم فصل طلمبة التفريغ.

ج. _ نوقف التقريع مع استمرار عملية التسخين حتى تصل درجة حرارة الملقات من ٨٠° م

الى ٩٠° م ، عندئذ يتم قياس مقاومة العزل التأكد من نجاح عملية التجفيف .

تكرر الخطوات أ ، ب ، جـ أى التسخين ، ثم التفريغ ، ثم التسخين ، وهكذا حتى يشير كل من منحنى التجفيف ، والعلاقة بين مقاومة العزل والزمن ، الى انتهاء تجفيف الملفات والعزل.

يعتمد عدد مرات دورات التجفيف ، والتسخين والتفريغ ، الضرورية على كمية الرطوبة الموجودة في العازل المراد تجفيفه .

تكون عدد دورات التجفيف على الأقل ثلاثة مرات ، ويكون اقصى عدد سبعة أو أكثر للحالات الكبيره ، بينما يتراوح زمن التجفيف بين اسبوع واسبوعين أو اكثر معتمداً على عدد دورات التجفيف الضرورية .

ملاحظات:

١ - الزمن اللازم لعملية التجفيف .

لايوجد زمن محدد لعملية تجفيف المحولات ، ولكن يعتمد الزمن على الطريقة المستخدمة لعملية التجفيف ، وحجم المحول ، وجهده . فمثلاً عند استخدام التسخين الداخلى أو الخارجى ، فان الزمن اللازم لعملية التجفيف لا يقل عن اسبوع ويمكن أن يصل الى أربعة اسابيع فأكثر ، بينما تكون عملية التجفيف باستخدام تسخين وتفريغ اكثر سرعة وربما تحتاج الى اسبوع فقط .

عموماً يجب الا يقل زمن التجفيف عن اسبوع .

Y - تزيد مقاومة العزل المقاسة ، عند درجة حرارة ثابتة ، تدريجياً أثناء عملية التجفيف ، ثم تزداد سرعته في نهاية دورة التجفيف . في بعض الاحيان ترتفع وتنخفض مقاومة العزل خلال فترة قصيرة أو أكثر من فترة قبل الوصول الى حالة الاستقرار القصوى ، ويرجع هذا الى خروج الرطوبة من الاجزاء الداخلية للعزل الى الاجزاء الخارجية ، التي تكون قد جفت في بداية الامر نتيجة تغيير درجات الحرارة يمكن أن يحدث تغيير كبير في مقاومة العزل المقاسة. تسجل قيمة مقاومة العزل كل أربع ساعات خلال دورة التجفيف ، وفي نهاية كل دورة تسخين ، وإذا استخدمت طريقة التفريغ فيجب أن تؤخذ قراءة مقاومة العزل قبل عملية التفريغ .

٣ - منحنى المقاومة ، يتم رسم العلاقة بين مقاومة العزل والزمن بحيث يكون المحور الافقى ممثلاً للزمن بينما يمثل المحور الرأسي مقاومة العزل .

ويجب أن تقاس مقاومة العزل عند درجة حرارة $^{\circ}$ م، واذا تعذر القياس عند $^{\circ}$ م. فيجب أحذ معامل تصحيح درجة الحرارة في الاعتبار (جبول $^{\circ}$ $^{\circ}$)


عموماً تتغير قيمة مقاومة العزل في الجزء الاول من دورة التجفيف تغييراً كبيراً ، ثم تنخفض مقاومة العزل أثناء التخلص من الرطوبة ، ومع استمرار التجفيف ترتفع قيمة مقاومة العزل مرة اخرى ، وذلك خلال اربع قياسات متتالية على الاقل (اى خلال ١٦ ساعة من دورة التجفيف).

٤ - يجب أن تكون درجة حرارة الملفات أقل من ٩٠ م حتى لا تتعرض المواد الليفية العضوية (Organic Fibrous) للافساد . ومن الافضل الحفاظ على درجة حرارة الملفات عند درجة حرارة ٨٠ م أثناء التجفيف ، اى تترك ١٠ م سماحاً لخطأ القياس .

٥ – عند اجراء عمليات التجفيف يجب أخذ الحذر الكامل من حدوث اى اشتعال او حريق ، وعلى ذلك يمنع التدخين أثناء عمليات التجفيف للمحولات . ومن الاساسيات المعروفه أنه يجب أن يجهز المكان بوسيلة اطفاء حريق متنقلة أثناء عملية التجفيف ، يوصى باستخدام غاز خامل لإطفاء الحريق ، في حالة حدوثه ، مثل ثاني اكسيد الكربون أو النيتروچين . ولا تستخدم وسائل اطفاء الحريق التالية : رابع كلوريد الكربون _ حامض صودا _ رغوى _ مياه حيث انهاتسبب في مخاطر اضافية .

ماكينة ترشيح الزيت Filtration Plant

شكل (٢-٨٦) يوضح المكونات الرئيسية لماكينة ترشيح الزيت . تتكون الماكينة من ثلاثة اجزاء رئيسية . تسخين _ ترشيح _ تجفيف تحت ضغط تفريغ . ويكون الغرض منها التخلص من أى شوائب عالقة بالزيت ، وكذلك التخلص من الرطوبة وتجفيف الزيت ، يتم يخول الزيت ويمر اولاً على سخان (Irnmerision Heaters) ثم يمر على المرشح Filter للتخلص من الشوائب وفي النهاية يمر على غرفة التفريغ التخلص من الرطوبة ويخرج زيت نقى نظيف من فتحة خروج الزيت .



شکل (۸٦ -۲)

السابالثالث

Transformer Losses المفقودات في المحول ۳۰۱

يمثل الفقد في المحول دوراً هاماً في تحديد كفاءة المحول وتنقسم مفقودات المحولات تبعاً للدوائر المكونة للمحولات وهي دائرة كهربائية ـ دائرة مغناطيسية ـ دائرة العازل.

كل دائرة مسئولة عن جزء من المفقودات توضع كالآتي :

أ - مفقودات الدائرة الكهربائية:

- فقد I²R نتيجة تيارات الحمل
- فقد I²R نتيجة تيارات اللاحمل
- فقد التيارات الاعصارية في الموصلات ، نتيجة مجال التسرب
 - ب مفقودات الدائرة المغناطيسية
 - فقد التخلف في شرائح القلب
 - فقد التيارات الاعصارية في شرائح القلب
 - فقد التيارات الاعصارية الشاردة في رباطات ومسامير القلب
- جـ مفقودات دائرة العازل Dielectric Circuit

هذا الفقد صغير جداً ، لجميع الجهود حتى ٥٠ ك. ف. ، ويعتبر ضمن مفقودات اللحمل ، أي ضمن مفقودات الحديد .

تصنف المفقودات بالطريقة الشائعة والمكونة من فقد اللاحمل وفقد الحمل . ويعرف فقد اللاحمل ببساطة بأنه القدره الفعاله التي يستهلكها الملف عند تسليط الجهد المقنن ، بالتردد المقنن ، على نهاية الملف بينما يكون الملف الآخر مفتوح الدائرة . ويعرف فقد الحمل بأنه القدره الفعاله المستهلكة عند تسليط جزء صغير (حوالي ٤٪) من الجهد المقنن ، بالتردد المقنن ، بحيث يمر التيار المقنن ، بكل من الملفين ، بينما تكون نهاية الملف الآخر مقصورة بدائرة قصر ، وترتبط هذه القيمة بدرجة حرارة الجو المحيط . ويكون الفقد الكلي هو مجموع فقد اللاحمل وفقد الحمل

تتكون مفقودات اللاحمل (تعرف أيضاً بمفقودات الحديد أو مفقودات القلب) من :

- ۱ فقد I²R نتيجة تيار اللاحمل
- ٢ فقد التخلف في شرائح القلب
- ٣ فقد التيارات الاعصارية في شرائح القلب.
- ٤ فقد التيارات الاعصارية الشاردة في رياطات ومسامير القلب.

تتكون مفقودات الحمل (تعرف أيضاً بمفقودات النحاس او مفقودات دائرة القصر) من:

- ۱ فقد I²R نتيجة تيارات الحمل
- ٢ فقد التيارات الاعصارية في الموصلات نتيجة فيض التسرب.

اولا : مفقودات اللاحمل (أو مفقودات الحديد او مفقودات القلب)

No - Load Losses (Iron Loss Or Core Loss)

نتيجة تيارات اللاحمل I^2R نتيجة تيارات اللاحمل

I²R Loss Due to No-Load Current

يعرف تيار اللاحمل بأنه التيار الذي يمر في ملف عندما يسلط عليه الجهد المقنن ، وبالتردد المقنن ، بينما يكون الملف الآخر مفتوحاً . يعبر ، غالباً ، عن تيار اللاحمل لملف بنسبة منوية من قيمة التيار المقنن لهذا الملف ، وعادة لايتعدى ه \times من تيار الحمل المقنن ، وفي المحولات الكبيرة لا يتعدى من 1-7 \times . وحيث أن الفقد يتناسب مع مربع التيار ، والذي يعتبر صغيراً جداً ، فبذلك يكون الفقد صغير جداً ، ويمكن اهماله . عند تصميم المحولات يؤخذ في الاعتبار أن تكون كثافة الفيض تحت نقطة التشبع الحرجة (Critical Saturation Point) ، وكذلك تصمم شرائح القلب بحيث لاتحتوى على أية ثغرات هوائية غير مرغوبة ، وذلك الحفاظ على قيمة ثابتة تقريباً لتيار اللاحمل ، وذلك بنسبة مئوية من قيمة تيار الحمل الكامل . شكل (1-7) يمثل منحنى 1/2 لحولات ذات صلب مسحوب على البارد ، وفيه نرى انه عند قيمة 1/2 أكبر من 1/2 تسلا (1/2) (وبر متر مربع) فيان شدة المجال المغناطيسي (1/2) ، وهي التي تعتمد مباشرة على تيار المغنطة ، تزيد بسرعة ، وتبعاً لذلك فان كثافة الفيض العادية المحول عند حالة التشغيل المغنطة ، تزيد بسرعة ، وتبعاً لذلك فان كثافة الفيض العادية المحول عند حالة التشغيل

تكون مساوية لهذه القيمة (وذلك طبقاً للمواصفات القياسية البريطانية BS) . يجب الاهتمام بهذه الملاحظة في المحولات الصغيرة ، نظراً لكبر شدة المجال المغناطيسي (امبير / متر) ، حيث يعتمد على متوسط طول الدائرة المغناطيسية ، بالمقارنة بشدة المجال المغناطيسي بالنسبة لملفات الجهد العالى . شكل (Y-Y) يوضح العلاقة بين الفقد لكل كجم وكثافة الفيض (الدرجة H معناها مادة لها فقد أقل من المادة القياسية)

(٢) فقد التخلف في شرائح القلب

Hysteresis Loss In Core Sheets

يتسبب مرور التيار المتردد في ملفات المحول في إيجاد منحنيات التمغنط في القلب الحديدي ، نتيجة لمرور التيار المتردد في اتجاه معين ، وانخفاضه ، ثم مروره في الاتجاه المعاكس . يكون المنحنيات اتجاهان متضادان ، فكلما تغير اتجاه المغنطة تتغير اقطاب الجزئيات المغناطيسية ، وهذا يؤدي إلى فقد في قدرة المحول ، ويعرف بفقد التخلف ، وهو الذي يتناسب مع التردد وكثافة الفيض المغناطيسي .

لتقليل فقد التخلف ، يجب تقليل وزن المادة المستخدمة في القلب بقدر الامكان ، وكذلك يجب الا تزيد كثافة الفيض عن قيمة معينة ويمكن الحصول على فقد التخلف من المعادلة الآتية :

h= ثابت التخلف يتراوح بين ١٠٠١ ، الى ٠٠،٠٠٣

f =التردد

B_i أقصى كثافة فيض

٧=حجم الحديد (سم٣)

(٣) فقد التيارات الاعصاريةفي شرائع القلب

Eddy Current Loss In Core Plates

تعرف التيارات الاعصارية في القلب الحديدي بأنها التيارات الناتجة في القلب نتيجة تغير الفيض المغناطيسي ، بأعتبار أن القلب مادة موصلة للكهرباء ، وهذه التدارات

المصولات الكهريائية

الاعصارية من الاشياء غير المرغوب فيها .

وتعتمد قيمة فقد التيارات الاعصارية على قيمة كثافة الفيض ، ونوع المادة المستخدمة في شرائح القلب ، ومدى فعالية المادة العازلة بين شرائح القلب .

يمكن تقليل التيارات الاعصارية اذا كان القلب الحديدى مصنوع من شرائح من الحديد اللين ، حيث تكون كل شريحة معزولة عن الأخرى بمادة عازلة .

شكل (٣-٣) يوضع قلب مصنوع من قطعة واحدة من الحديد ، وأتجاه التيارات الاعصارية بالقلب .

اذا تم تقسيم قطعة الحديد الى جزئين متساويين فسوف يمر نصف التيار فقط فى كل جزء ، وتكون مفاقيد كل جزء تساوى ١/١ قيمة المفاقيدفى حالة استخدام الجزئين معا كقطعة واحدة . اذا تم تقسيم القلب إلى ٧ أجزاء متساوية فأن ١/٧ التيار يمر فى حالة كل جزء ، وتكون مفاقيد كل جزء متساوية اتساوى ١ / ٤٩ من قيمة المفاقيد فى حالة استخدام القلب كقطعة واحدة ، شكل (٤-٣) يوضح التيارات الاعصارية فى قلب مكون من سبعة شرائح .

عادة يشار الى فقد التخلف مع فقد التيارات الاعصارية فى شرائح القلب ، حيث يتم تسجيل النوعين معاً على منحنيات تورد من الصانع ، حسب نوع المادة المستخدمة فى صناعة شرائح القلب .


شكل (٥-٣) يوضح العلاقة بين كثافة الفيض والفقد / كجم لقلب مصنوع من صلب مدافن على البارد .

يمكن تقليل الفقد عن طريق تقليل سمك الشرائح ، ولكن تقليل سمك الشرائح يتسبب في العيوب التالية :


أ - اذا قل سمك الشرائح ، فان مجموع سمك المادة العازلة المستخدمة بين الشرائح سوف تزيد ، وهذا يؤدى إلى معامل حيز صغير (Poor Space Factor)


ب – اذا قل سمك الشرائح بدرجة كبيرة ، فانه من الصعوبة تجميع القلب للمحول ، واذا
 أمكن فسوف بكون ضعيفاً ميكانيكياً .

(٤) فقد التيارات الاعصارية الشاردة في رباطات ومسامير القلب.



شکل (۱ - ۳)





المحولات الكهربائية

4.4

Stray Eddy Current Loss In Core Clamps, Bolts ...

من الصعب تحديد قيمة هذا الفقد ، ويسمح عادة باضافة نسبة معينة لهذا الفقد، وهي التي يتم الحصول عليها من التجارب عن طريق الصانع . ويكون هذا الفقد ، أقل ما يمكن . اذا تم الاعتناء برباطات وتجميم القلب أثناء صناعة المحول ، والقيم المسموح بها كالآتي :

- للمحولات أحادية الوجه ـ مركزية ـ تضاف نسبة مساوية 2% من مفاقيد النحاس
- للمحولات ثلاثية الوجه مركزية متضاف نسبة مساوية 2.5 Z% من مفاقيد النحاس.

(٥) فقد التيارات الاعصارية الشاردة في الخزان

Stray Eddy Current Loss In Tank

يشبه هذا الفقد ، فقد التيارات الاعصارية الشاردة في الرباطات والمسامير ، الا أنه يزيد من قيمة فقد الحديد ، ويرجع هذا الفقد الى الفيض المغناطيسي الشارد الذي يقطع جسم الخزان . في حالة الأحمال العالية (مرور تيار عالى في ملف الجهد المنخفض) فان قيمة هذا الفقد تكون مرتفعة نسبياً ، ولتقليل هذا الفقد يجب بذل عناية خاصة عند تركيب اطراف ملفات الجهد المنخفض ، وكذلك العازلات (Bushing). ويمكن استخدام مادة غير مغناطيسية في الأمكان المجاورة لشفة العازل (Bushing Flange)، وذلك للحفاظ على قيمة الفقد صغيرة ، وفي حدود المسموح .

فى النهاية فان مفاقيد اللاحمل (أو مفاقيد الحديد، أو مفاقيد القلب) وهى مجموع المفاقيد التى ذكرت سابقاً، يمكن ايجادها ببساطة وبقيمة تقريبية عن طريق معرفة الوزن بالرطل للمادة المستخدمة فى صناعة قلب المحول ويضرب هذا الوزن فى قيمة الفقد / الرطل المعطاه من الصانع.

كذلك اذا امكن معرفة أبعاد القلب ، فمن السهل حساب كثافة الفيض وحجم المادة لكل قطاع بالقلب . وحيث أن وزن البوصة المكعبة من الصلب تساوى ٢٧٦, ٠ رطل فانه يمكن الحصول على الوزن الكلى يضرب حجم القلب في ٢٧٦, ٠ رطل .

شكل ($^{-7}$) يوضح العلاقة بين كثافة الفيض بالكيلوخط / بوصة مربعة ومفاقيد القلب بالوات / الرطل لقلب مصنوع من الصلب السيليكونى ، المنحنى رقم (1) يمثل الفقد لقلب من النوع الملفوف (2) والمنحنى رقم (2) يمثل الفقد فى قلب ذى شرائح

مستوية (Flat Sheet Cores) لمحول أحادى الوجه فاذا كانت كثافة الفيض معروفة ، ووزن القلب فانه يمكن تحديد قيمة فقد اللاحمل من شكل (٢-٣٠) , يمكن استخدام المنحنى (٢) لمحول ثلاثى الأوجه بضرب قيمة الفقد في ١,١ اما اذا كانت كثافة الفيض كيلو جاوس ، فيمكن الحصول على الفقد بالوات / كجم من الشكل رقم (٧-٣)

ثانياً: مفقودات الحمل (أو مفقودات النحاس أو مفقودات دائرة القصر).

Load Losses (or Copper Losses or Short Circuit Losses) نتيجة تيارات الحمل (١) نقد 1²R نتيجة تيارات الحمل

I²R Loss Due to Load Current

هذا الفقد يساوى مجموع مربعات التيارات ، كلا مضروباً فى مقاصة الملف الذى يمر فيه ، حيث أن التيار يكون ثابتاً ، على حسب مقنن المحول ، فانه من غير المكن التحكم فى هذا الفقد عن طريق التيار ، ولكن العامل الوحيد للتحكم فى هذا الفقد هو مقاومات الملفات .

لتقليل قيمة مقاومة الملفات يجب تكبير مجموع مقاطع الموصلات وتقليل الطول الكلى للملفات . اذا زاد مقطع الموصلات فان المقاومة تقل وبالتالى I^2R يقل ، ولكن هذا يؤدى إلى زيادة المفاقيد المغناطيسية . وعلى ذلك فان العامل الوحيد الذي يمكن التحكم فيه لتقليل فقد I^2R ، هو طول الملفات الكلية ، والتي يمكن تقليلها للحصول على فقد I^2R مناسب ، وكذلك الحفاظ على حجم مناسب للمحول .

يمكن حساب فقد I^2R ببساطة من معرفة الوزن بالرطل للنحاس المستخدم لعمل ملفات ، ومفاقد كل ملف بالوات / الرطل .


لمعرفة وزن النحاس ، يجب أولاً ايجاد متوسط طول اللغة لكل ملف ، ثم ضرب متوسط طول اللغة في عدد اللغات ، لايجاد الطول الكلي للملف :


الرطل
$$wt = 3.858 \text{ LA}$$
 . (۲–۳) ميث $wt = 3.858 \text{ LA}$

L = الطول الكلى للملفات (قدم)

A = مساحة مقطع الموصلات (بوصة مربعة)


يحسب الفقد / الرطل من كثافة التيار كالآتي .






شکل (۳ - ۳)


414



شکل (۷ – ۳)



شکل (۸ – ۳)



شکل (۹ – ۳)

$$W_{c} = \frac{2.64 d^{2}}{10^{6}}$$
 (r-r)

حيث

الرطل) عند ه
$$^{\circ}$$
 م (وات / الرطل) $I^{2}R$ فقد W_{c} فقد d النحاس) عند ه d

وعلى ذلك بحساب وزن ملفات النحاس من المعادلة رقم ($\Upsilon-\Upsilon$) ، ثم ضربها في ناتج المعادلة رقم ($\Upsilon-\Upsilon$) ، نحصل على فقد النحاس I^2R بالوات .

(٢) فقد التيارات الاعصارية في الموصلات نتيجة فيض التسرب

Eddy Current Loss In Conductors Due to Leakage Flux

تعتمد قيمة فقد التيارات الاعصارية على قيمة كثافة فيض التسرب (Leakage Flux Density)، والتى يمكن ايجادها ، في حالة موصلات ذات مقطع مستطبل ، من العلاقة الآتية :

$$w_{c} = \frac{2.15 \text{ f}^{2} \text{ B}_{i}^{2} \text{ b}^{2}}{10^{10}}$$
 (Y-\varepsilon)

حيث

فقد التيارات الاعصارية عند ه ٨ م (وات / الرطل)
$$= w_{
m c}$$
 = التردد (هرتز)

اقصى كثافة فيض تسرب (خط / بوصة مربعة) = B_i

b= عرض الموصل (بوصة) والذي يكون متعامداً مع خطوط فيض التسرب

لايجاد المفاقيد الكلية للتيارات الاعصارية ، يضرب الوزن الكلى لملفات النحاس ، المحسوب من المعادلة (٢-٣) .

جدول (١ - ٣) يوضح قيم مفقودات النحاس والحديد لمحولات توزيع ذات قدرات مختلفة

طبقاً للمواصفات (1962 - 2026 (1.S)

يمكن تحديد قيم مفقودات النحاس والحديد عملياً باجراء تجربة لكل منهما كالآتى:

أ - تجربة اللاحمل لتحديد قيمة فقد الحديد

تم تسليط الجهد المقنن (Rated Voltage) على طرفى ملف الجهد العالى ويترك ملف الجهد المنفض مفتوحاً ، أو يتم توصيل فولتميتر بين طرفيه ، ويتم توصيل فولتمتر والمسرمتر وواتمتر بملف الجهد العالى ، كما في الشكل (٨-٣) .

يتم أخذ قراءات نحصل على المعلومات $W_0\,,\,I_0\,,\,V_2\,,\,V_1$ ومن هذه القراءات نحصل على المعلومات الآتية :

$$\cos \phi_0 = rac{W_0}{V_1 \, I_0}$$
 معامل القدرة عند اللاحمل $= \cos \phi_0 = rac{W_0}{V_1 \, I_0}$ للحول عند اللحمل $= rac{T_1}{T_2} = rac{V_1}{V_2}$ منابعة التحويل في المحول $= R_0 = rac{V_1}{I_0 \, \cos \phi_0}$ مقاومة التمغنط $= X_0 = rac{V_1}{I_0 \, \sin \phi_0}$ مانعة التمغنط $= W_0 - I_0^{\,\,2} R_1$

حيث ${\rm I_0}^2 {\rm R_1}$ قيمة مفقودات النحاس ، نتيجة مرور تيار اللاحمل ${\rm I_0}$ في مقاومة ملف الجهد العالى ${\rm R_1}$ ، وتكون صغيرة جداً ، ويمكن اهمالها .

وعلى ذلك فان:

w ≈ مفقودات الحديد

(ب) تجربة دائرة القصر لتحديد قيمة فقد النماس

Short Circuit Test

يتم عمل دائرة قصر على ملف الجهد المنخفض أو توصيل أمبيرمتر بين طرفيه (مقاومة الامبيرمتر صغيرة جداً ، ويمكن اهمالها) . يتم توصيل اميتر وفولتمتر وواتمتر بملف الجهد العالى ، كما فى شكل (٩-٣) . يتم تسليط جهد بقيمة منخفضة ، حوالى ٥ ٪ من الجهد المقنن على ملف الجهد العالى ، بحيث يمر تيار بملف الجهد المنخفض (دائرة القصر) مساوياً لتيار الحمل الكامل المحول . في هذه الحالة تبدد قدرة الدخل كلها في المفقودات .

وتكون عبارة عن جزئين : مفقودات حديدية ذات قيمة صغيرة جداً يمكن اهمالها ، مفقدهات نحاسية مناظرة لمرور تيار الحمل الكامل بالمحول . يتم أخذ . قدراءات W_s, V_s, I_2, I_1 ومن هذه القراءات نحصل على المعلومات الآتية :

معامل القدرة =
$$\cos \phi_{\text{S}} = \frac{W_{\text{S}}}{V_{\text{S}} \, I_{2}}$$

 $W_{\rm S}$ المفقودات النحاسية في المحول عند التيار $I_{\rm 2}$ تساوى تقريب المفقودات النحاسية عند تيار الحمل الكامل $I_{\rm n}$ تساوى بالتقريب

$$W_s \left[\frac{I_n}{I_2} \right]^2$$

نسبة التحويل للمحول =
$$\frac{T_1}{T_2} \approx \frac{I_2}{I_1}$$

جدول (٣-١) قيم مفقودات النصاس ومفقودات الصديد لمحولات التوزيع ، طبقاً للمواصفات (1962 - 2026: I.S) .

مفقودات النحاس (٥٧ م)	مفقودات الحديــــد	قدرة المصول
وات	وات	ك . ف . أ
۲	0 • •	١
240.	٥٧٠	170
YAE.	٦٧.	17.
٣٤	۸۰۰	۲
٤	90.	Yo.
٤٧٧٠	110.	٣١٥
٥٧٠٠	18%.	٤
797.	177.	0
۲۲۸.	191.	٦٣.
991.	۲٤	٨
1144-	۲۸	١
		,

ويلاحظ من الجدول النسبة بين مفقودات النحاس الى مفقودات الحديد حوالى ٤، ويلتزم بهذه النسبة عادة تقريباً عند تصميم محولات التوزيع .

جدول(٢-٣) مثال لقيمة الفقد في محولات قدرة حتى ٣٥ م. ف. أ.

فقـد الحمل عنـد ۷۵°م ك . وات	فقد اللاحمل ك . وات	قدرة المصول م. ف. أ	أقصى جهد للف الجهـد العــالى ك . ف
AY 9V 110	\o \V \٩,o	17.0 17 7.	أقل من أو يساوى ٣٦
AY 9V 110 177 17.	\0 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	17,0 17 7. 70 71,0	أقل من أويساوى ٥,٧٢

ملحوظة هامة: يلاحظ أن نسبة مفقودات النحاس الى مفقودات الحديد فى هذه المحولات، لاتختلف كثيراً عن النسبة فى محولات التوزيع، السابق ذكرها فى الجدول رقم (١-٣)، ذلك لأن هذه المحولات هى فى حقيقة الأمر، بالنسبة لمستلزمات التصميم التى تمليها طبيعة عملها، عبارة عن محولات توزيع فى محطات المحولات الخاصة بالمرحلة الأولى لخفض الجهد، بغرض الوصول بالجهد العالى لخطوط النقل، الى الجهد الذى يمكن الوصول به الى الأحياء السكنية، لتغذية محولات التوزيع التقليدية، التى تعطى الجهد المناسب للاستخدامات المنزلية، وفى المصانع، وقد درجت العادة على تسميتها بمحولات القدرة، على أساس مقننات قدراتها العالية، فهى فى تصميمها تنضوى تحت لواء محولات التوزيع، بخلاف محولات القدرة التى تستخدم فى محطات التوليد.

Efficiency of Transformer کفاءة المحول ۲-۲

يحدث نتيجة المفقودات التي يبددها المحول ، على شكل مفقودات الحديد ومفقودات نحاسية ، أن تقل قدرة مخرج المحول عن قدرة المدخل . وبذلك تعرف كفاءة المحول بمعلومية قدرة المخرج ، والمفقودات ، وقدرة المدخل من الينبوع ، كالآتي :

قاءة = الكفاءة =
$$\frac{P_2}{P_2 + P_{Fe} + P_{cu}}$$

$$= \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_1 - P_{Fe} - P_{cu}}{P_1}$$

$$= 1 - \left[\frac{P_{Fe}}{P_1} + \frac{P_{cu}}{P_1}\right]$$

$$= 1 - \delta$$

حىث

(Rated Input) مقنن قدرة المدخل = P

(Rated Output) مقنن قدرة المخرج = P2

عن مقنن الجهد والتردد (Iron Losses) عن مقنن الجهد والتردد P_{Fe}

عند الحمل الكامل ($Cuppor\ Losses$) عند الحمل الكامل = P_{cu}

(Defficiency Factor) عامل القصود = δ

(δ) في نهايته الصغرى .

$$\delta = \frac{P_{Fe}}{P_1} + \frac{P_{cu}}{P_1}$$

باعتبار الجهد ثابتاً ، يكون:

$$\frac{P_{Fe}}{P_1} = \frac{C_{Fe}}{I}$$

(
$$P_1 = VI, P_{Fe} = C_{Fe} V$$
) ا باعتبار أن

$$\frac{P_{cu}}{P_{1}} = C_{cu} I$$
 ($P_{1} = VI, P_{cu} = C_{cu} I^{2}$)

$$\delta = \frac{C_{Fe}}{I} + C_{cu}I$$

$$\frac{d\delta}{dI} = -\frac{C_{Fe}}{I^2} + C_{cu} = 0$$

وهذا هو شرط الحصول على η_m ، أي أن

$$C_{Fe} = I^2 C_{cu}$$

وهذا يعنى اننا نحصل على قيمة النهاية العظمى لكفاءة المحول η_m ، عندما تكون قيمة التيار I_m ، بحيث تكون مفقودات النحاس ، التى تنتج عن هذا التيار ، مساوية لمفقودات الحديد ، التى تكون ثابتة فى المحول (باعتبار أن التردد والجهد ثابتان)

نفرض أن المحول محمل بالنسبة x من الحمل الكامل ، أي أن :

$$x = \frac{I_{m}}{I_{n}}$$

 η_{m} التيار ، الذي يتحقق معه شرط الحصول على I_{m} حيث I_{n} تيار الحمل الكامل

نجد أن

$$P_{Fe} = P_{cu} \left[\frac{I_m}{I_n} \right]^2 = x^2 P_{cu}$$

$$x = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{cu}}}$$

اى أن النسبة بين قيمة التيار (I_m) ، المقابلة للحصول على قيمة النهاية العظمى للكفاءة ، بالنسبة لقيمة تيار الحمل الكامل (I_n) ، تتوقف على النسبة بين مفقودات الحديد الى مفقودات النحاس عند الحمل الكامل .

وعلى ذلك يجب أن يراعى ، عند تصميم محولات القدرة (التى تستخدم فى محطات التوليد) ، أن تكون مفقودات الحديد مساوية لمفقودات النحاس عند تيار الحمل ، حيث يكون من المتوقع تشغيل المحول بهذا التيار معظم الوقت ، لكى نحصل على أعلى قيمة للكفاءة ، خلال فترة التشغيل تقريباً ، وتكون النتيجة خفض الطاقة المستهلكة فى مفقودات المحول بالكيلو وات ساعة وبالتالى خفض قيمة تكاليف التشغيل وتكون كفاءة المحول عادة عالية ، عند الحمل الكلى ، وهى قد تتراوح بين ٩٦ ٪ الى ٥٨ ٩٨ ٪ معتمدة على تصميم وحجم المحول .

الكفاءة اليومية All Day Efficiency

تظل محولات التوزيع التى تستخدم لتحويل جهد الارسال ، العالى نسبياً ، الى جهدمنخفض (على مرحلتين: الاولى فى محطات المحولات التى يطلق عليها مجازاً محولات القدرة ، والثانية عند التوزيع) ، طوال اليوم موصلة الى الينبوع لتغذية المنازل والورش والمحلات العامة ، مما يجعلها تستهلك المفقودات الحديدية طول هذا الوقت ، بدون انقطاع ، ويكون تحميل المحول مقسم الى فترات ، فترة يكون الحمل فيها هو أقصى حمل ، وفترات يكون الحمل فيها جزءاً من الحمل ، وفترة بدون حمل تقريباً وهكذا .. عند حساب مفقودات الحديد لهذه النوعية من المحولات ، على مدار ٢٤ ساعة ، نجدها كبيرة .

لذلك فانه في حالة محولات التوزيع يتم حسابِ الكفاءة اليومية ، على أساس النسبة بين


الطاقة التى يعطيها المحول والطاقة التى يأخذها من الينبوع على مدى ٢٤ ساعة وتكون هذه الكفاءة اليومية منخفضة بسبب ارتفاع قيمة مفقودات الحديد ، إذا تمت مساواتها بمفقودات النحاس عند الحمل الكامل للحصول على القيمة العظمى للكفاءة η_m عند الحمل الكامل للملاط عند تصميم هذه المحولات ، ويراعى خفض الكامل لهذا السبب يتم التجاوز عن هذا الشرط عند تصميم هذه المحولات ، ويراعى خفض قيمة النسبه بين مفقودات الحديد الى مفقودات النحاس ، عند مقنن الجهد والتيار ، بحيث تتراوح بين ١٥ ، ١٠ الى ٣ , ٠ تقريباً ، وفي هذه الحالة سوف نجد أن الكفاءة اليومية للمحول أصبحت مناسبة .

شكل (۱۰-۳) يوضع العلاقة بين الكفاءة ونسبة الحمل عند معامل قدره يساوى ٨,٠، وعند معامل قدره يساوى الوحدة .


أقصى كفاءة للمحول يمكن الحصول عليها عند تساوى فقد النحاس وفقد الحديد عند حمل معين .

ومن ذلك يمكن ببساطة ايجاد كفاءة المحولات بطريقة سريعة باستخدام نوموجرام (Nomograms) شكلى (۱۱-۳)، (۲-۱۳) يوضحان نوموجرام عند قيم مختلفة لفقد الحديد وفقد النحاس . ولايجاد الكفاءة عند نسبة حمل معين ، يتم رسم خط بين فقد النحاس وفقد الحديد ، والخط الناتج يقطع الخط الرأسى المثل للكفاءة عند الحمل المراد معرفة الكفاءة عنده .

مثال




شکل (۱۰ – ۳)



شکل (۱۱ - ۳)

المحدولات الكهربائية



شکل (۱۲ – ۳)

المحولات الكهربائيية

مثال:

مطلوب شراء محول توزيع له الخصائص الآتية :

- القدرة ١٥٠٠ ك.ف.أ عند ٨,٠ معامل قدرة متأخرة .

- طبيعة عمل المحول خلال العام كالآتى: حمل كامل لمدة ٢٨٠٠ ساعة ، نصف حمل لمدة ١٦٠٠ ساعة ، المحول عند حالة اللاحمل .

اى المحولين الآتيين يتم أختياره:

محول (أ) له كفاءة (η) عند الحمل الكامل تساوى ه , η ٪ ، ومفاقيد الحديد ٢٥, ٤ ك و ، ومعامل قدره η .

محول (ب) : له كفاءة (η) عند الحمل الكامل تساوى 4.1 % ومفاقيد الحديد 0.7 ك و ومعامل قدره 0.7 .

تكاليف شراء محول (أ) أكثر من تكاليف شراء محول (ب) بقيمة ٢٠٠ جنيه وتكاليف اك. و. س. يساوى ٤ مليم . نفرض أن سعر الفائدة والاستهلاك تساوى ١٢ ٪ (Rate Of Interest and Depritiation)

الحل:

باعتبار أن المحولين مستوفيان لجميع المواصفات الفنية ، فان المفاضلة بين المحولين تكون على أساس الناحية الاقتصادية ، لذلك يختار المحول الذى يكلفنا الثمن الأقل ، يتكون من : الثمن الاساسى لشراء المحول ، وثمن تكاليف تشغيل المحول ، والتى تختلف من محول إلى آخر ، نتيجة اختلاف قيمة المفقودات فى كل منهما ، التى تعنى زيادة غير مستفاد بها فى ثمن الطاقة المستهلكة ، ولكى تكون المقارنة على أساس سليم ، فان الزيادة فى ثمن أحد المحولين عن الآخر تحول الى دفعة سنوية مستهلكة من رأس المال ، تضاف مع فوائدها إلى ثمن المفقودات فى المحول الأعلى سعراً ، وذلك بسعر الفائدة والاستهلاك المعطى .

$$\cdot$$
 , \cdot معامل القصور لحول (i) = \cdot – \circ ، \cdot

مجموع المفقودات محول (أ) = مفقودات الحديد + مفقودات النحاس

مفقودات النحاس لمحول (أ) = ۱۸, ۲۰ – ۲۰, 3 = 31 ك. و

مجموع مفقودات محول (ب) = ۲۳,۲۰ = ۲۳,۲۰ ك و

مفقودات النحاس لمحول (ب) = ۲۳, ۲۰ – ۲۰, ۷۰ = ۱٦, ۷٥ كو

الطاقة المستهلكة في المفقودات بالكيلووات ساعة خلال عام (٨٧٦٠ ساعة)

 $\lambda_{\text{Lot}}(1) = -774 \times 07, 3 + -474 \times 17. + 17. \times 0,74 \times 0.000$

= ۲۲۲۷ ك. و. س

وتكون التكاليف السنوية للطاقة المستهلكة في المفقودات

الطاقة المستهلكة في المفقودات بالكيلووات ساعة خلال عام (٨٧٦٠ ساعة)

 $L_{\text{obs}}(\gamma) = -7 \text{VA} \times 0, F + -4 \text{VA} \times 0 \text{V}, F + -4 \text{VA} \times 0 \text{V}$ لحول (ب)

التكاليف السنوية للطاقة المستهلكة في المفقودات

الدفعة السنوية لزيادة ثمن المحول (أ) بالجنيه = ٢٠٠ / ١٢ × ٢٠٠ = ٢٤

تضاف الى تكاليفة السنوية ، فتصبح التكاليف الكلية للمحول (i) ، التى تتم على أساسها المقارنة ، تساوى ٣٥٧,٠٩٦ جنيه

وعلى ذلك يختار المحول (أ) لانخفاض السعر

(يلاحظ في معادلة الطاقة المستهلكة في المفقودات ان الرقم ٣,٥ تم الحصول عليه كالآتي:

مفقودات النحاس عند الحمل الكامل = 1 ك ك. و $= I^2R$ مفقودات النحاس عند نصف الحمل = $R = (I/2)^2$ = 0 مفقودات النحاس عند ربع الحمل الكامل)

- ۳-۳ وقالة المحولات Protection of Transformers
- يمكن تلخيص الغرض الأساسي من وقاية المحولات فيما يلى .
- وقاية المحول من الاعطال الخارجية مثل حالات القصر المختلفة ، إرتفاع الجهد ، زيادة الحمل .
 - وقاية الشبكة الكهربائية المتصلة بالمحول.
 - وقائة الاجزاء المحيطة بالمحول وقت العطل.
- ملاحظة ومراقبة تشغيل المحولات وذلك لتقليل المخاطر ، بقدر الامكان ، وقت حدوث العطل .

من الاعطال شائعة الحدوث بالمحولات: قصر أرضى - قصر بين وجهين - قصر بين اللفات الداخلية - عطل بالقلب - إرتفاع الحرارة نتيجة زيادة الحمل، او نتيجة زيادة حرارة القلب لأى سبب من الاسباب - انهيار العوازل نتيجة تراكم الاتربة والرطوبة - ضعف في الملفات إلخ .

يعتمد إختيار الوقاية اللازمة لأى محول على عدة عوامل منها الحجم ، وما اذا كان المحول يحتوى على مغير جهد يعمل عند حالة الحمل أو حالة اللاحمل .

يجب توفر المعلومات الاتيةعند إختيار الوقاية اللازمة للمحولات:

- ١ البيانات الاساسية:
 - القدرة ك. ف. أ.
 - نسبة التحويل .
- المجموعة الاتجاهية (طريقة توصيل الملفات) .
 - نسبة معاوقة المحول المنوية (Z%).
- حالة نقطة التعادل للمحول: هل هي مؤرضة مباشرة مع الأرض، أو معزولة، أو مؤرضة من خلال مقاومة.
 - حالة نقطة التعادل للنظام.

- هل المحول مركب داخل مبنى أو خارجه .
 - هل المحول جاف أو مملوء بالزيت .
- هل يحتوى المحول على خزان إحتياطي أو هو بدونه .
- ٢ طول ومقطع الأسلاك بين محولات التيار وخلايا أجهزة الوقاية .
 - ٣ مستوى دائرة القصر عند القضبان الرئيسية للمحول .
 - ٤ وضع المحول بالنسبة للشبكة الكهريائية .

تقسم اجهزة الوقاية للمحولات كالتالى:

- أجهزة وقاية كهربائية تكشف الأعطال غير العادية عن طريقة قياس دوائر التيار أو دوائر الجهد ، أو الإثنين معا ، وتتجاوب لها لحماية المحول .
 - أجهزة أمان وتحذير.

وفيما يلى نستعرض كل جزء على حدة .

أولاً: أجهزة الوقاية الكهربائية:

يمكن تلخيص أنواع أجهزة الوقاية ، اللازم تركيبها على المحول ، على حسب قدرة المحول كالآتى :

- أ في حالة محولات التوزيع ذات القدرات الصغيرة :
- تستخدم مصهرات سعة قطع كبيرة للحماية ، من حالات القصر مع الأرض .
 - لا يحتاج الأمر لإضافة وقاية ضد زيادة الحمل.
 - ب في حالة محولات التوزيع ذات قدرة تبلغ ٥٠٠ ك. ف. أ.
 - وقاية ضد زيادة التيار.
 - وقاية ضد التسرب الأرضى .
- ج في حالة محولات التوزيع المركبة في أماكن هامة ذات قدرة تزيد على ٥٠٠ ك. ف. أ.
 - وقاية ضد التسرب الارضى المقيد.

- وقاية ضد زيادة التيار.
- وقاية غازية (البوخهلز).
- د في حالة محولات القدرة ذات القدرة ٥ م. ف. أ. فأكثر .
 - وقاية تفاضلية .
 - وقاية ضد التسرب الارضى المقيد.
 - وقاية ضد زيادة التيار .
 - وقاية ضد زيادة الفيض.
 - وقاية غازية (البيخهلز).
 - وقاية ضد انخفاض الضغط.


فيما يلى نستعرض الانواع المختلفة لأجهزة الوقاية الستخدمة:

الوقاية التفاضلية Oifferential Protection الوقاية التفاضلية


تعتمد الوقاية التفاضلية في أساسها على اتزان أو مقارنة التيارين المارين في الملفين الثانويين لمحولى التيار (الخاصين بجهاز الوقاية) ، المركبين على كل من جانبى المحول يوضح شكل ((R-T)) النظرية الأساسية لجهاز الوقاية التفاضلية ، حيث يتم توصيل ملف المتمم ($(Relay\ Coil)$) في جهاز الوقاية ((R)) على التوازى مع الملفين الثانويين لمحولى التيار ((R-T)) . في حالة التحميل العادى المحول بدون وجود عمل تكون محصلة التيارين المارين بملف الوقاية التفاضلية ((R)) مساوية الصفر ((R-T)) .

يتضح من شكل (۱۳ – ۳) أن جهاز الوقاية التفاضلية يحتوى على ملف واحد (R) يعمل بالتيار ، وهو نو حساسية عالية ، بحيث يمكن أن يكشف عن الاعطال الآتية : قصر أرضى – قصر بين وجهين – قصر بين ثلاثة أوجه ، إذا فرض ، كما في شكل (۱٤ – ۳) أحدوث قصر خارج المنطقة المحمية عند الوضع (F_1) (المقصود بالمنطقة المحميةهي المنطقة بين محولي التيار على جانبي المحول) ، في هذه الحالة فان محصلة التيار تساوى صفراً

$$(I_0 = I_1 - I_2 = 0)$$



شکل (۱۳ – ۳)



شکل (۲۶ – ۳)


هذا مع ملاحظة انه فى حالة التشفيل العادى المحول، وكذلك فى حالة الاعطال الخارجية ، فان محصلة التيار تساوى تيار المغنطة وهو صغير جداً ، ويفرض تجاوزاً أنه يساوى الصفر ، ولكن فى الواقع ، فإنه يتم ضبط تشغيل الجهاز على قيمة أكبر من أعلى تيار مغنطة يمكن أن يمر بالجهاز .

يوضح شكل (F_2) ب حالة قصر داخل المنطقة المحمية عند الوضع (F_2) ، وفي هذه الحالة تمر محصلة التيار بملف المتمم (F_1) ، وتكون قيمتها أعلى من القيمة اللازمة لتشغيل الجهاز ، فيعمل الجهاز ، ويعطى اشارة لقاطعى التيار على جانبى المحول ، فيفصلانه من الخدمة .

من أنواع أجهزة الوقاية التفاضلية جهاز التفاضل النسبى Percentage ، الذي يضمن عدم التشغيل الخاطئ للجهاز في أحوال معينة ، ويحتوى الجهاز في هذه الحالة على ملف تشغيل (Operating Coil) ، وملفين آخرين يعرفان بالملفين المقيدين (Restraining Coil) ، وتكون محصلة عزم التقيد في الملفين مؤثرة في نقط تلامس إتجاهيه ، وتتناسب مع الجمع الاتجاهي للتيارات الداخلة والخارجة .

يوضح شكل (١٥ – ٣) أحدوث قصر خارج المنطقة المحمية ، في هذه الحالة فإن العزم المحصل الذي يؤدي الى بقاء نقطة التلامس الخاصة بالمتم مفتوحة ، يعمل على منع الفصل الخاطئ نتيجة مرور التيار التفاضلي I_0 ، الذي يعطى هذا العزم في الإتجاء المرغرب ، بملف التشغيل .

يوضح شكل (١٥ – ٣) ب حدوث قصر داخل المنطقة المحمية ، في هذه الحالة فان التيارين المارين بملفي التقيد ، يعطيان عزماً محصلاً في إتجاه مضاد ، ولكنه يكون أقل بكثير من تيار التشغيل الناتج عن العطل داخل المنطقة المحمية ، فيتغلب عزم التشغيل (Operating Torque) ، نتيجة مرور التيار التفاضلي I_0 ، على عزم التقيد (Restraining Torque) وتقفل نقط التلامس معطية إشارة كهربية بفصل قاطعي التيار ، كما في شكل (١٥ – ٣) . (تيار ملف التشغيل يكون أكبر من نسبة معينة ، التي تكون أصغر أو أكبر من تيارات التقيد ، معتمداً على نوع الجهاز المستخدم ، مع ملاحظة أن الأمبير – الفة الفات التقيد تتناسب مع $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$



المصولات الكهربائية

تعمل بعض الاجهزة عند نسبة ثابتة لقيمة عدم إنزان (Uubalance) التيارات المارة بملفات التقيد وأجهزة أخرى تعمل عند حدود مدى متغير للتيار التفاضلي المار بملف التشغيل، ويجب أن يكون الجهاز حساس جداً للتيارات الصغيرة ويمنع التشفيل الزائف.

لتوصيل جهاز الوقاية التفاضلي لمحول ثلاثة أوجه ، فإنه يجب العناية بطريقة توصيل محولات التيار على محولات التيار ، المركبة علي جانبي المحول ، تعتمد طريقة توصيل محولات التيار على المجموعة الاتجاهية للمحول ، فيتم توصيل محولات التيار على شكل دلتا جهة ملف المحول الموصل نجمة ، وهذا واضح من شكل (١٧ - ٣) .

بينما يتم توصيل محولات التيار على شكل نجمة ، جهة ملف المحول الموصل دلتا كما في شكل (١٨ - ٣)

تقسيم المجموعات الاتجاهية للمحولات طبقاً للمواصفات القياسية كالآتى:


صفر	زاوية الإزاحة	نجمة/نجمة	مجموعةا
° ۱۸۰	زاوية الإزاحة	نجمة/نجمة	مجموعة٢
۰۳. –	زاوية الإزاحة	دلتا / نجمة	مجموعة
°r.+	زاوية الإزاحة	دلتا / نجمة	مجموعة ٤

يوضع شكل (۱۹ – ۳) طريقة توصيل جهاز الوقاية التفاضلي مع محول قدرة له مجموعة اتجاهية (نجمة / دلتا) حيث تم توصيل محولات التيار على الاوجه الثلاثة على شكل دلتا ـنجمة (أي عكس المجموعة الاتجاهية للمحول).


يوضح شكل (٢٠ - ٣) طريقة توصيل جهاز الوقاية التفاضلى مع محول قدرة له مجموعة اتجاهية (نجمة / نجمة) ، ويلاحظ أن محولات التيار على الاوجه الثلاثة قد تم توصيلها علي شكل دلتا .


يمكن أن تعمل أجهزة الوقاية التفاضلية بطريق الخطأ نتيجة أحد العوامل الآتية:

أ - إختلاف طول الأسلاك المستخدمة بين محولات التيار على جانبى المحول ، وبين خلية أجهزة الوقاية - أى عدم تساوى المسافة من محول التيار جهة الجهد المنخفض وحتى الجهاز ، والمسافة من محول التيار جهة الجهد العالى وحتى الجهاز . يتم التغلب على




شکل (۱۷ – ۳)





شكل (۱۹ - ۳)



شکل (۲۰ – ۳)

إختلاف الأطوال هذا بإضافة مقاومة متغيرة للضبط تساوى مقاومة الأسلاك على جانبى الجهاز . أو يمكن أن يحتوى كل من ملف التشغيل وملف التقيد على نقط تقسيم متغيرة ، يمكن بإستخدامها بطريقة مناسبة الحصول على الإتزان المطلوب .

y=1 ب المتلاف نسبة تحويل محولات التيار: ينشأ نتيجة الخطأ في نسبة التحويل لكل من محولي التيار ، عند قيم تيارات القصر العالية ، أن يمر من ملف المتمم (R) تيار (I_0) يعمل على تشغيل جهاز الوقاية التفاضلي بطريق الخطأ . التغلب على ذلك يكون ملف التقيد متصل على التوالى مع أسلاك التوصيل حيث يكون التيار المار في ملف التغيير $\frac{II+I2}{2}$ ، ويؤدى إرتفاع قيمة هذا التيار في ملف النقيد الى زيادة في عزم التقيد المضاد ، وبالتالى لا يعمل الجهاز بطريق الخطأ .

ج - يؤدى تشغيل مغير الجهد (Tap Changer) ، لتغيير نسبة تحويل الجهد (او التيار) لملفى الجهد العالى والجهد المنخفض المحول ، الي جعل جهاز الوقاية التفاضلى يعمل بطريق الخطأ نتيجة تغيير التيار الثانوي ، ولذلك يفضل أن يكون الجهاز من النوع التفاضلى النسبى ، والذى يمنع التشغيل الخاطئ .

د - تيار الاندفاع المعنط (Magnetizing Current Inrush): عند بدء تشغيل المحول لا توجد قوة دافعة مغناطيسية (e.m.f.) منتجة بالحث ، ويشبه ذلك حالة التوصيل على دائرة حثية . تكون المقاومة صغيرة جداً نسبياً ، فيمر تيار مغنطة إندفاعي كبير . قيمة هذا التيار تساوي أضعاف تيار الحمل المقنن ، ويعتمد ذلك على حالة الدائرة ، وقيمة الجهد على موجة الجهد لحظة توصيل القاطع ، وتكون أقصى قيمة يمكن الوصول إليها في هذه الحالة حوالي من ٦ الي ٨ مرات قيمة التيار المقنن .

العوامل التي تؤثر على قيمة وزمن حدوث تيار الاندفاع المغنط هي :

- قدرة المحول
- حجم النظام
- نوعية الحديد المغناطيسي المستخدم في صناعة القلب
 - قيمة الفيض المتبقى في القلب قبل لحظة التوصيل.
 - -كيفية تومىيل التيار الى المحول

يحدث أقصى ثيار إندفاعى إذا كانت موجة الجهد ثمر بقيمة الصفر ، لحظة توصيل القاطع ، ففى هذه الحالة يكون كل من التيار والفيض فى أقصى قيمة لهما عندما تكون الدائرة حسية ، وفى منتصف الموجة يتغير الفيض فى الاتجاه ، الحصول على أقصى قيم، في نصف الموجه التالى ، وإذا وجد فيض متبقى فى المحول ، فإن الفيض المطلوب يمكن أن يكون فى نفس الاتجاه أو فى الاتجاه المعاكس ، وبالتالى فإن تيار المغنطة يمكن أن يقل أو يزيد . إذا زاد تيار المغنطة فإن هذا سيؤدى الى تشبع القلب ويترتب على ذلك مناظرة فى مركبة تيار المغنطة

فى الترددات القليلة التالية يقل تيار المغنطة الاندفاعي بسرعة ، ثم يقل بعد ذلك ببطء أحياناً يحتاج الامر الى من ٤ الى ٦ ثواني .

يكون ثابت الزمن لدائرة (L/R) متغيراً نتيجة قيمة (L)(نتغير بتغير معامل النفاذ المغناطيسى (Permeability) لمادة القلب الحديدى) . هذا ، وتتسبب المفقودات فى تخميد التيارات الاندفاعية ، ويكون ثابت الزمن للتيار الاندفاعي بين \cdot , \cdot ثانية و دقيقة واحدة ، معتمداً على حجم المحول .

يوضح شكل (٢١ - ٣) موجات التيار الاندفاعي في ثلاثة أوجه للمحول.

التيار الاندفاعي يظهر فقط بمحولات التيار المركبة على الملف الابتدائي للمحول ، ولا يتحول التيار الى الملف الثانوي الى للمحول ، وعلي ذلك فإن التيار الاندفاعي يتسبب في تشغيل جهاز الوقاية التقاضلي ، الا اذا كان الجهاز يحتوي علي صامد للإندفاع (Inrush ، لتغلب على هذه الظاهرة .

قديماً كانت أجهزة الوقاية التفاضلية مجهزة بتأخير زمنى حوالي ٢,٠ ثانية ، حيث يتلاشى خلال هذا الزمن التيار الاندفاعى ، وبالتالى لا يعمل جهاز الوقاية ، ولكن أحياناً ، وعلى الرغم من وجود التأخير الزمني ، فإنه عند توصيل المحول يؤدى التيار الإندفاعى الكبير الي فصله ، وفى هذه الحالة لا يتبين من يقوم بتوصيل المحول ، هل تم فصل المحول نتيجة مرور التيار الاندفاعى او نتيجة وجود قصر حقيقى على المحول . ومن الخطأ فى هذه الحالة الإعتقاد بأن الفصل يكون راجعاً الى التيار الاندفاعي ، بينما يتصادف وجود عطل داخل المحول فيتم إعادة توصيله ، ويفصل مرة أخرى وهكذا ...

التغلب على هذا العيب يتم إضافة عنصر تقييد تيار التوافقيات Harmonic/

. (Harmonic Blocking) ، وحاجز للتوافقيات (Restraint)

يحتوى التيار الاندفاعي المغناطيسي في بدايته على مركبات عالية الدرجة من التوافقيات الفردية والزوجية. الجدول التالي يوضيح تحليل نموذجي للتوافقيات

النسبة المئوية لإتساع التوافقية	درجة التوافقية
من إتساع التوافقية الاساسية	
٦٣	الثانية
۸,۲۲	काधा
٥,١	الرابعة
٤,١	الخامسة
٣,٧	السادسة
۲,٤	السابعة


تهمل مركبات التوافقية الموجودة بتيار القصر ، وهذه القاعدة تستغل لتقييد عمل جهاز الوقاية أثناء وجود التيار الاندفاعي ، كما يظل جهاز الوقاية الذي يحتوى على عنصر تقييد للتوافقيات حساساً لتيارات القصر ، بينما لا يعمل بفعل تيارات المغنطة .

يستقبل ملف التشغيل (Operating Coil) المركبات الاساسية للتيار فقط بينما يستقبل ملف التقييد (Restraining Coil) مجموع المركبات الاساسية والتوافقية ، بعد مرورهم على دائرة توحيد (Rectifier) . وعلى ذلك فإن التيار الاندفاعى المحتوى على مركبات توافقية يتسبب في عزم تقييد أكبر ، وبالتالى لا يعمل الجهاز بفعله .


يحتوى حاجز التوافقيات (Harmonic Blocking) على نقط تلامس متصلة علي التوالى مع نقط تلامس جهاز الوقاية التفاضلى ، وكذلك يحتوى على مرشح حاجز ، لتردد ١٠٠ هرتز ، موصل مع ملف التشغيل ، ومرشح حاجز لتردد ٥٠ هرتز ، موصل مع ملف التقيد .

عند مرور تيار اندفاعى فإن مركبة التوافقية الثانية تكون هى الغالبة ويعمل جهاز الحجز، بينما تظل نقط تلامس جهاز الحجز مفتوحة.

في حين انه عند حدوث دائرة قصر فإن المركبة الأساسية (٥٥ هرتز) تكون هي الغالبة ،



شکل (۲۱- ۳)



المسولات الكهربائيـــــة

شکل (۲۲ - ۳)

وعلى ذلك يعمل جهاز الحجز ، وتقفل نقط التلامس .

الوقاية التفاضلية لمحول ذات ثلاثة ملفات:

المبادئ الاساسية موضحة في شكلي (٢٢ - ٣) أبب.

اذا كان وضع التشغيل الدائم ان الاحمال مغذاه من ملفين من ملفات المحول فإنه يمكن إستخدام جهاز وقاية تفاضلي يحتوى على عدد ٢ ملف تقييد ، ويتم توصيل الجهاز كما في شكل (٢٢ – ٣) أ


اما اذا وجد احتمال لإستخدام أحد الملفات اما مصدر تغذية او حمل ، في هذه الحالة يستخدم جهاز وقاية تفاضلي يحتوى علي عدد ٣ ملفات تقييد ، ويتم توصيلهم كما في شكل (٢٢ – ٣)ب

٢) وقاية الأعطال الارضية المقيد


Restricted Earth Fault Protection

جهاز الوقاية ضد الاعطال الارضية يتم توصيله فى دائرة محصلة محولات التيار ، أى يتم توصيل الملفات الثانوية لمحولات التيار على التوازى ثم يتم توصيل ملف جهاز الوقاية فى دائرة التجميع لهم ، كما فى شكل (77 - 7) ، وهذا الجهاز يحمى المحول ضد الاعطال الارضية ، سواء كانت توصيلة الملفات دلتا أو نجمة غير مؤرضة . اذا كان أحد ملفى المحول موصل دلتا أو نجمة غير مؤرضة كما فى شكلى (77 - 7) أ، جـ ، فإنه بإستخدام جهاز الوقاية ضد الاعطال الأرضية المقيد ، سوف تتم حماية المحول من الاعطال الارضية على هذا الملف فقط . بينما يوضح الشكلان (77 - 7) ب ، د طريقة توصيل جهاز الوقاية فى حالتى توصيلة ملف المحول نجمة مؤرضة ذات ثلاثة اطراف أو أربعة أط اف .

يوضيح شكل (٢٤ – ٣) محول قدرة موصل نجمة / دلتا ، حيث يتم توصيل جهاز ضد F_1 الأعطال الارضية المقيد على الناحية الموصلة نجمة في حالة حدوث قصر عند الموضيع $I_{1'}I_{2}$ يمر التياران $I_{1'}I_{2}$ بالملفات الثانوية المحولات التيار ، ويمر بالجهاز محصلة التيارين وهي تهمل لصغرها ، بينما عند حدوث قصر عند الموضيع F_2 فانه يمر تيار I_2 فقط الذي يعمل على تشغيل الجهاز. وعلى ذلك لا يعمل جهاز الوقاية ضد الاعطال الارضية في حالة حدوث قصر بعد محولات التيار .



شکل (۲۳ – ۳)



شکل (۲۶ - ۳۰)

المدولات الكهربائية

عند حدوث قصر قريب جداً من نقطة تعادل المحول ، يكون التيار المار صغيراً ، وعلى ذلك يجب ان يكون الجهاز ذا حساسية عالية ، وغالباً ما يعمل الجهاز عند حوالى ١٥ ٪ من قيمة التيار المار بملفات المحول .

7) الوقاية ضد زيادة التيار Over Current Protection

يعتبر تركيب جهاز وقاية تفاضلي لمحولات القدرة أقل من ٥ م.ف.أ مكلفاً ، ويكفى في حالة هذه المحولات تركيب جهاز وقاية ضد زيادة النيار ، لحماية المحول ضد أنواع القصر .

في حالة محولات القدرة أكبر من ه م. ف. أ تكون الوقاية الرئيسية هي جهاز الوقاية التفاضلي ، ويركب جهاز وقاية ضد زيادة التيار كوقاية احتياطية للأعطال خارج المنطقة المحمية بالاضافة الى جهاز ضد الاعطال الارضية (تسرب أرضى) . وفي حالة محولات التوزيع التي تبلغ قدرتها ٥٠٠ ك. ف. أ ، يكفي تركيب مصهرات ذات سعة قطع كبيرة جهة الجهد العالى للمحول .

يجب أن يتحمل المحول الاجهادات الحرارية والميكانيكية ، التى تحدث نتيجة الأعطال : (External Short Circuit or Through Faults) تبعاً للآتى :

- قيمة جذر متوسط مربع التيار المتماثل r.m.s of Symmeterical Current في أي ملف لاتزيد عن ٢٠ مرة من قيمة التيار الاساسي للملفات .

- زمن دائرة القصر الخارجية تحدد تبعاً للجدول الآتى المنصوص عليه بالمواصفات الامريكية ANSI C 57 - 12.00 - 1968

Z %	ٔ زم <i>ن ا</i> لدورة	نسبة جذر متوسط مربع التيار المتماثل في
للمحول	بالثانية	الملفات
		(عدد مرات من التيار الأساسى)
٤	۲	Yo
0	٣	۲.
٦	٤	١٣,٣
٧	0	18,8

المدولات الكهريائية

حيث أن جهاز الوقاية التقاضلي لا يكشف الأعطال الخارجية فأنه اذا استمر العطل الخارجي على المحول لمدة زمنية طويلة ، سيحدث انهيار بالمحول نتيجة الاجهادات الحرارية . تعزل الأعطال الخارجية عن طريق جهاز الوقاية ضد زيادة التيار ويمكن أن يكون مصحوباً بجهاز ضد انخفاض الجهد ، أو وقاية ضد التعاقب الصفرى Zero Sequence (Negative Sequence Protection)

٤) الوقاية ضد تعدى الحمل تعتمد درجة السماح بزيادة الحمل ومدتها ، على نوع التبريد ودرجة العزل المحول .

سمح بتعدى الحمل لمدة زمنية مقيدة تبعاً للجدول الآتى:

۳	۲	170	١٥.	170	نسبة التحميل المئوية
١	١.	۱٥	٤٥	170	زمن التحميل (دقيقة)

جهاز الوقاية ضد تعدى الحمل يعطى اشارة انذار ، بعد تأخير زمنى محدد ، وفي بعض الاحيان يحهز بحيث يعطى اشارة فصل لقاطع التيار بعد هذا الزمن المحدد .

ه) الوقاية ضد ارتفاع الفيض Over Flux Protection

يحدث ارتفاع الجهد اجهادات على العزل ، وفي نفس الوقت يرفع قيمة الفيض مما يؤدى الى زيادة قيمة مفقودات الحديد ، كما تزيد قيمة تيار المغنطة ، ويصل الفيض المغناطيسي في القلب الى حالة التشبع ، مما يتسبب في انحرافه بين الشرائح الى اجزاء الهيكل.

وفى الحقيقة فانه عند ارتفاع قيمة الفيض فى القلب ، تمر بمسامير ربط القلب مركبة كبيرة للفيض ، مما يعمل على تسخينها ، وانهيار العازل حولها . وإذا استمرت الحالة على هذا النحو ، فقد ينهار عزل الملفات ايضاً . ويحدث نفس هذا التأثير اذا انخفض التردد ، كما بتين من المعادلة الاساسية للفيض ، حيث

$$\Phi = K \frac{E}{F}$$

ديث:

يمة الفيض المغناطيسى Φ

E = الجهد المسلط

F = التردد (هرتز)

K = ثابت

وعلى ذلك فان جهاز الوقاية ضد ارتفاع الفيض يعمل لقياس النسبة $\frac{E}{F}$ ، فيتم تدريجه بدلالة هذه النسبة من ١ الى ١,٢٥ ، غالبا يضبط الجهاز على ١,١ لحماية المحول من حدوث ارتفاع في الفيض ، وبالتالى حدوث انهيارات في العزل .

حماية المحولات المتصلة على التوازى:

تكون اجهزة الوقاية الضرورية في حالة محولات متصلة على التوازي (بالاضافة الى الوقاية الاساسية: التفاضلية والغازية) عبارة عن:

- جهاز وقاية ضد زيادة التيار

- جهاز وقاية ضد الاعطال الارضية

- جهاز وقاية ضد زيادة التيار - اتجاهى

- جهاز وقاية ضد الاعطال الارضية - اتجاهى

هذا وتركب الوقاية الاتجاهية على جانب الجهد المنخفض للمحول ، لمنع المغذيات السليمة من تغذية القطاع العاطل .


شكل (٢٥ - ٣) يوضح توصيل هذه الاجهزة على محولين متصلين على التوازى .

ثانيا: اجهزة الامان:

بالاضافة الى اجهزة الوقاية الكهربائية يتم تجهيز المحولات باجهزة امان وتحذير منها:

- مقياس مستوى السائل Fluid Level Gauge

- مقياس ضغط التفريغ Vacuum Gauge



شکل (۲۵ – ۳)

Pressure / vacuum Swith

- مفتاح ضغط تفريغ

Pressure Relief Valve

- صمام تنفيس الضغط

- متممات الحد من القابلية للاشتعال Combustible Limit Relays

- مبينات درجات الحرارة ، وهي

Fluid Temperature Indicator

- مبين درجة حرارة السائل

Hot Spot Temperature Indicator

- مبين درجة حرارة النقطة الساخنة

Gas Temperature Indicator

- مبين درجة حرارة الفاز

يعتمد استخدام هذه الاجهزة على نوع المحولات ، كما يتضح من الجدول الآتى ·

جاف محكم	تهوية جافة	مملوء	مملوء بالزيت	نوع المحول
الغلق		اسكاريل		الجهاز
		J	1	١ . مقياس مستوى السائل
•		1	1	٢ . مقياس تنفيس الضغط
		1	1	٣ . صملم الضغط
1		1	1	٤ . جهاز الضغط المفاجئ (معدل ارتفاع الضغط)
				٥ . مفتاح ضغط تفريغ
		1	1	٦ . مبين درجة حرارة السائل
1	•	1	1	٧ . مبين درجة حرارة النقطة الساخنة
1				٨ . مبين درجة حرارة الفاز

١ - مقياس مستوى السائل


Low Oil Level or Fluid Level Gauge


يعتبر إنخفاض مستوى السائل داخل المحول ، عند المستوى المحدد له ، ضاراً ، نظراً لتعرض العوازل الداخلية والاطراف النهائية للهواء ، في هذه الحالة .

قد ينخفض مستوى السائل نتيجة لما يأتى:


- خطأ مبدئى عند ملء الزيت حتى العلامة المرقومة

المصولات الكهريائية






شکل (۲۹ – ۳)



P)



شكل (٢٧ - ٣) الصور الفعلية لما جاء في شكلي (٢٦ - ٣) أ ، ب

- وجود تسرب في الزيت من خلال الخزان .

عندما تكون درجة حرارة جزء من أنابيب التبريد منخفضة ، أو تصبح درجة حرارة الأنابيب قريبة من درجة حرارة الجو المحيط ، فإن هذا يعطى دلالة على أن دورة تبريد الزيت غير طبيعية ، وأن مستوى الزيت منخفض ، وغالباً أقل من المستوى المطلوب . ويعطى مبين مستوى الزيت في هذه الحالة انذاراً ، من المحتمل أن يكون زائفاً ، ولذلك يلزم الكشف على مبين مستوى الزيت .

يتصل مقياس مستوى السائل بعوامة '(Float) ، وذراع (Arm) . تعلق العوامة في النيت ، وعندما ينخفض مستوى الزيت تميل العوامة بالذراع ، الذي يوصل نقط تلامس تعطى انذاراً ، ويكون مقياس مستوى السائل محترياً على نقطتى تلامس لإنخفاض وإرتفاع مستوى الزيت . يوضح شكل (٢٦ – ٣) مكونات مقياس مستوى السائل من النوع المغناطيسي ، ويكون مثبتاً على أحد جانبي الخزان الاحتياطي . شكل (٢٧ – ٣) يوضح نوعين من أنواع مبينات مستوى الزيت . كما يمكن إستخدام زجاجة لبيان مستوى الزيت ، تثبت على الخزان الاحتياطي .

Gas Actuated Devices اجهزة تعمل بالغازات - ۲

الأجهزة المستخدمة لهذا الغرض هي :

Pressure Relief Devices

- أحيزة تنفيس الضغط

Rate of Rise Pressure Relay

- متمم معدل إرتفاع الضغط

- متمم تجمع الغازات (البوخهلز) Gas Accumulater Relay or Buchholz Relay

أ) متمم الضغط وتنفيس الضغط

Pressure Relief and Pressure Relay

يثبت هذا الجهاز على السطح العلوى للخزان الرئيسي للمحول ، ويكون الغرض منه التنفيس عن ضغط الغاز بإطلاقه الى الجو المحيط عند:

(High Overload Peaks)

- الذروات العالية لتعدى الحمل

(Prolonged Over Load)

- تعديات حمل ممتدة لفترة طوبلة

- أعطال مؤدية لحدوث قوس في الزيت (Arcing Faults Within oil)


شكل (٢٨ - ٣) أ يوضح شكل متمم تنفيس الضغط ، بينما شكل (٢٨ - ٣) ب يوضح مقطعاً في هذا الجهاز .


صمام تنفيس الضغط عبارة عن زنبرك مضغوط (ياي) (Spring Loaded) ، وقاعدة مزودة بمانع تسرب محكم (Seal Seat) ونقط تلامس . شكل (٣٠ - ٣)أ يوضيح الوضيع العادى للصمام . عند زيادة الضغط داخل الخزان ، بقيمة أعلى من قيمة معينة ، تتعدى القوة المؤثرة على الجزء المتحرك من الصمام قوة الزنبرك ، فيؤدى ذلك الى فتح الصمام ، كما في شكل (٢٩ - ٣)ب ، عندئذ تقفل نقط التلامس ، وتعطى انذاراً . هذا ويمكن أن يجهز الصمام بحيث يعطى إشارة بفصل قاطعي التيار للمحول ، وفي هذه الحالة يجب ، بعد التنفيس عن الضغط ، أن يتم إعادة وضع الصمام يدوياً .

ب - متمم معدل ارتفاع الضغط Rate of Rise Pressure Relay


متمم معدل إرتفاع الضغط لا يستجيب للضغط الساكن (Static Pressure) ولكنه يستجيب لمعدل ارتفاع الضغط الناتج من قوس كهربى داخلى . والعنصر الرئيسي لحساسية الضغط الفعلى عبارة عن مفتاح دقيق مثبت داخل منفاخ معدني . ولا يؤثر الضغط الساكن على المنفاخ ، أما الضغط الديناميكي فيضغط على المنفاخ ويؤدي الى تشغيل المفتاح الدقيق ، كما في شكل (٣٠ - ٣) .

المصولات الكهريائية






شکل (۲۸ – ۳)



شکل (۲۹ – ۳)



شکل (۳۰ – ۳)

Buchholz Relay (البوخهلز) عتمم الوقاية الغازية (البوخهلز)

يكون تشغيل جهاز البؤخهاز عادة في بداية العطل الحادث تحت مستوى الزيت داخل المحول ، ويؤدى الى قفل نقط تلامس تعطى إشارات إنذار . حيث أن القوس الناتج عن القصر يؤدى الي تحليل الزيت ، ونظراً لإحتواء ناتج التحليل على أكثر من ٧٠٪ من غاز الهيدروچين ، وهو يعتبر خفيف الوزن ، مما يساعد علي إرتفاع الغازات الي أعلى في إتجاه الخزان الاحتياطى . ويثبت متمم الوقاية الغازية على الانبوبة الواصلة بين الخزان الرئيسى والخزان الاحتياطى .


شكل (٣١ – ٣) أ يوضع شكل جهاز البوخهاز ، بينما يوضع شكل (٣١ – ٣)ب مقطعاً في هذا الجهاز .


عند حدوث عطل داخل المحول يحدث تحلل للزيت ، ينتج عنه غازات تتجمع فى الجزء العلوى لجهاز البوخهلز ، وعلى ذلك ينخفض مستوى الزيت بالجهاز. تطفو العوامة بميل ، داخل الجهاز ، وتقفل نقط تلامس المفتاح الزئبقى ويعطى إشارة انذار ببداية حدوث عطل داخل المحول ، مما يفضل معه فصل المحول وأخذ عينة زيت للإختبار والتحليل ، حيث توضح نتيجة التحليل نوع العطل الحادث ، وبذلك يمكن حماية المحول من استمرار العطل الداخلي .عند حدوث دائرة قصر خطيرة داخل المحول ، فإن الضغط يزداد داخل المحول ويندفع الزيت الى أعلى في إتجاه الخزان الاحتياطي ، فيمر من خلال جهاز الوقاية الغازية ونتيجة لإندفاع الزيت بقوة ، فإن العوامة الثانية تعمل على توصيل نقط تلامس المفتاح الزئبقي المتصل بها وهو يعطى اشارة بفصل قاطع التيار الرئيسي للمحول وبالتالي خروج المحول من الخدمة .

تؤخذ عينة من الغازات المتجمعة في الجزء العلوى من جهاز البوخهاز ، حيث تختبر من حيث : اللون ، القابلية للإحتراق ، التركيب الكيميائي ... ومن هذا التحليل يمكن معرفة نوع العطل . هذا ويبدأ تحلل الزيت داخل المحول عند حوالي ٣٥٠° م .

في حالة إنخفاض مستوى الزيت عن حد معين ، نتيجة التسرب في زيت المحول ، فإن متمم الوقاية الغازية يعطى إنذار فقط .

يستخدم هذا المتمم فى المحولات المحتوية على خزان احتياطى فقط ، وكما ذكر سابقاً ، فإن جهاز البوخهلز يثبت على الانبوبة الواصلة بين الخزان الرئيسى و الخزان الاحتياطى ، كما فى شكل (٣٢ – ٣) . وتكون مواصفات الانبوبة كالآتى :







شکل (۳۱ – ۳)

المحولات الكهريائية

401





(4)

شکل (۳۲ – ۳۲)

المحولات الكهربائية

40 V

القطر الداخلي للأنبوية:

في المحولات حتى ١ م.ف.أ.

للمحولات من ١ م.ف.أ. وحتى ١٠ م.ف.أ. ٥٠ مم

للمحولات أكبر من ١٠ م.ف.أ. مم

يراعى أن تكون أوضاع الانبوبة كالآتى:

- ميل الانبوبة على المستوى الافقى حوالي ١٠ الي ١١

- لا يقل بعد مكان تركيب متمم الوقاية الغازية عن جسم المحول ، مقاساً على الخط المائل ، عن ه أمثال قطر الانبوبة الداخلي .

- المسافة بين متمم الوقاية الغازية وحتى الخزان الاحتياطى ، مقاسعًا على الخط المائل ، لا تقل عن ٣ أمثال قطر الانبوبة الداخلي وهذا واضح بشكل (٣٣ - ٣) .


لا يعتبر المفتاح الزئبقى من الاجهزة عالية الحساسية ، حيث يمكن أن يتم تشفيله بالطريق الخاطئ ، نتيجة الاهتزازات ، الزلازل ، هزات ميكانيكية للأنبوبة ..


يعتبر المتمم بطئ التجاوب لأن أقل زمن لتشغيله عبارة عن ١,٠ ثانية ، بينما متوسط زمن التشغيل ٢,٠ ثانية . ولكنه يعتبر جهازاً ممتازاً لإعطائه تنبيهاً لبداية حدوث قصر .

لا تجهز المحولات أقل من ٥٠٠ ك.ف.أ. بمنتم وقاية غازية ، لإعتبارات اقتصادية ، بينما يضاف متمم وقاية غازية آخر للمحولات المحتوية على غرفة مستقلة لمغير الجهد ، للكشف عن أعطال الزيت لغرفة مغير الجهد .

يمكن التعرف على طبيعة العطل بالمحول وسبب اشتغال متمم الوقاية الغازية وذلك يفحص الغازات المتصاعدة كالآتى:

مصدر العطل	حالة الغازات	
يوجد هواء داخل المحول	- عديم اللون والرائحة وغير قابل للإشتعال	
عطل داخل المحول	— عديم اللون والرائحة وقابل للإشتعال	
ودق العزل	- أبيض او رمادي	
أجزاءخشبية	أصفر	
زيت	– أسود	






شکل (۳۳ – ۳)

المدولات الكهربائية

۳ – أجهزة بيان درجة الحرارة Temperature Indicating Devices

للموازنة بين حماية المحول من الارتفاع الزائد في درجات الحرارة ، والسماح في الوقت نفسه للمحول بالتحميل عن أقصى درجة حرارة مسموح بها ، فقد زودت جميع المحولات بأجهزة حماية ، وأجهزة لبيان درجة الحرارة . فمثلاً محولات التوزيع الصغيرة تجهز بقاطع يوصل على التوالى في دائرة الملف الثانوي ، ويثبت خارج المحول ، فيمر تيار الحمل في هذا القاطع ، ويحتوى القاطع على شريحة من إزنواج معدني (Bimetallic Strip) . تتأثر هذه الشريحة بزيادة التيار او إنخفاضه مما يؤدى الى إرتفاع درجة حرارتها أو إنخفاضها وتتأثر ايضاً عند إرتفاع درجة حرارة الزيت أو إنخفاضه بنفس الدرجة ، وبالتالى فإن حالة الشريحة تمثل درجة الحرارة في ملفات المحول . وعند وصول درجة حرارة الشريحة الى أقصى درجة حرارة تشغيل مسموح بها للملفات يفصل القاطع آلياً شكل (٣٤ - ٣) يوضح أبسط أنواع الاجهزة المستخدمة لقياس درجة حرارة الزيت ، إنتاج شركة (General Electric) الامريكية ، والجهاز عبارة عن ترمومتر كحولى ، مغمور في زيت ساخن ، ومتصل بأنبوبة مرنة حتى المبين . عند إرتفاع درجة حرارة الزيت يسخن الكحول في تجويف الترمومتر (bulb) ، فيتمدد ويزيد الضغط في الانبوية المرنة وينتقل الى مؤشر المبين ، فيتحرك فوق تدريج درجات الحرارة وعند إنخفاض درجة الحرارة ، ينخفض الضغط ويتحرك المؤشر في إتجاه الانخفاض على التدريج ، تجهز بعض هذه المبينات بمؤشرين أحدهما يشير الى أقصى درجة حرارة مسموح بها ، ويشير الاخر الى درجات الحرارة الفعلية . ويجهز المبين عادة بنقط تلامس تقفل عند درجات حرارة مختارة ، تستخدم في تشغيل مراوح التبريد أو المضخات (في حالة نظام تبريد يحتوى على مضخة) أو تعطى أشارة إنذار أو تفصل المحول. شكل (٣٥ - ٣) يوضيح نوع آخر من أجهزة قياس درجة الحرارة إنتاج السويد ، شكل (٣٦ - ٣) أ يوضح الدائرة الداخلية لهذا النوع .

فى محولات القدرة الكبيرة يستخدم ترمومتر لقياس درجة حرارة الملفات وهو موضح فى شكل (٣٧ – ٣) أ. يعطى هذا الترمومتر قراءة درجة حرارة أعلى نقطة سخونة بالملفات (Hottest Stop) يتكون الجهاز من عنصر ترمومترى (مقاومة أو مستودع زئبقى أو مزدوج حرارى) يوضع فى تجويف به زيت فى أعلى مستوى للزيت فى الخزان ، ويتصل بالدوائر الثانوية لمحول تيار (يمثل تيار الحمل بالملفات) شكل (٣٦ – ٣) ب يوضح الاتصال بين المقاومة ومحول التيار على أحد أوجه المحول







(4)

شکل (۳۶ – ۳)

المحولات الكهربائية



شکل (۳۵ – ۳)



المحدولات الكهربائي

فقط (ملفات أحد الاوجه فقط) ، المبين مجهر بنقطتي تلامس تستخدم لاعطاء أنذار أو فصل القاطع ، أو تشغيل مجموعة مراوح التبريد

شكل (٣٥ – ٣) يمكن أن يكون أيضاً جهاز لقياس درجة حرارة الملفات إذا تم تجهيزه بمقاومة داخلية ، كما في الدائرة المكافئة له في شكلي (٣٦ – ٣) ب ، ج. . شكل (٣٨ – ٣) يعطى توضيحاً للإتصال بين تجويف الترمومتر ، وملف التسخين ، ومحول التيار .

يمكن إستخدام طريقة أخرى لقياس درجة حرارة الملفات ، وهي ما يعرف بطريقة القنطرة ، كما في شكل (79-7) . في هذه الحالة لا يستخدم ترمومتر ، ولكن يتم توصيل محول تيار على ملفات المحول . ويتم توصيل الملف الثانوي لمحول التيار مع ملف تسخين (Heating Coil) ، مع العلم بأن كمية الحرارة المولدة في هذا الملف تتناسب مع كمية الحرارة الناتجة من ملفات المحول . يتم وضع مقاومة حثية داخل ملف التسخين ، والتي يتصل طرفيها مع القنطرة ، كما تغذي القنطرة بدائرة تيار مستمر (d.c) . عند مرور تيار بملف المحول ترتفع درجة حرارة ملف التسخين ، وبالتالي ترتفع درجة حرارة المقاومة ، في حالة عدم إتزان . يستدل على حالة عدم إتزان القنطرة من خلال قولتمتر مدرج ، بحيث يعطى قراءة مباشرة لدرجة الحرارة . في حالة التحميل العادي تكون القنطرة متزنة . وأي حالة عدم إتزان للقنطرة يعطى مؤشراً بإرتفاع درجة حرارة الملفات .

مثال الضبط مبين درجة حرارة الزيت:

- درجة حرارة تشغيل المراوح ٥٥ °م
- درجة حرارة اعطاء إنذار ٩٥ °م
- درجة حرارة فصل القاطع ١٠٥ °م


جهاز المتنفس (أو جهاز السليكاجيل)


Dehydrating (Desiccator or Silica-gel)

الجهاز عبارة عن أنبوية إما أن تكون معدنية تحتوى على فتحات بيان أو زجاجية أو من البلاستيك ، مملؤة بالملح البلورى القابل للتشبع بالرطوبة ، وهو نوع من الاحماض السليكونية . عندما يتشبع الملح بالرطوبة يتغير لونه من الازرق الى البنفسجى .


الغرض من الجهاز إمتصاص الرطوبة من الهواء الداخل للمحول ، بحيث يكون جافاً ،

المولات الكهريائية






شکل (۳۷ – ۳)



شکل (۳۸ – ۳۸)



شکل (۳۹ – ۳۲)

المحولات الكهربائية

وكذلك يجب منع دخول الاتربة والشوائب والتي قد تكون عالقة بالهواء ، ولهذا فإن الجهاز يحتوى على إناء صغير به زيت أسفل السليكاجيل


من المعلوم أن هجم الزيت يتغير بتغير الحمل ودرجة الحرارة ، وأثناء تغير حجم الزيت ، في حيز خزان المحول ، يتم دخول وخروج الهواء ، مثل عملية التنفس ، وعلى ذلك فإن الهواء الداخل يمر من خلال السليكاجيل ، فيكون جافاً وخالياًمن الرطوبة والاتربة والمواد العالقة . يثبت الجهاز على جسم المحول ويتصل بالخزان الاحتياطى . ويجب تغيير السليكاجيل عندما يتغير لون حوالى ٨٠٪ من حجمها الى اللون البنفسجى، ولا يفضل أن تترك حتى يتغير لون الكمية كلها . شكل (٤٠ – ٣) جيوضح جهاز متنفس صناعة "جومو شنيدر " الفرنسية مصنوع من المعدن ، ويحتوى على فتحة زجاجية ليكشف على صلاحية السليكاجيل من خلالها .

شكل (٤١ – ٣) يوضح فكرة إشتغال جهاز المتنفس، حيث يوضح شكل (٤١ – ٣) أ أنه لا يوجد أى إتصال بين الهواء الداخل الى المحول وبين الهواء الحيط، حيث أن الهواء الجوى يمر أولاً بالزيت التخلص من أى شوائب، ثم يمر على السليكا جيل اضمان تجفيف الهواء. شكل (٤١ – ٣) ب يبين عملية خروج الهواء (أى عملية زفير) بينما شكل (٤١ – ٣) ج يبين عملية شهيق).


شكل (73-7) يوضح جهاز متنفس إنتاج شركة "شترومبرج " فنلندا ، وهو عبارة عن أنبوبة زجاجية ، أو نوع خاص من البلاستيك ، ويمكن إستخدام أكثر من أنبوبة على حسب حجم المحول وقدرته . شكل (73-7) أ يوضح مقطع في أنبوبة المتنفس وبدل الاسهم فيها على أتجاه دخول الهواء (عملية الشهيق) بينما شكل (73-7) ب تدل الاسهم فيه على إتجاه خروج الهواء (عملية زفير) .


ثغرة تفريغ الشرارة Spark Gap


الغرض من تغرة التفريغ هو تحييد الجهود الزائدة ، التي يمكن أن يتعرض لهاالمحول ، والتي تظهر بين طرفي الثغرة . فعند تعرض المحول لجهد ضارب (Flash Over) مثلاً ، فإنها تحمى المحول من أي جهد زائد ، حيث يضرب هذا الجهد شرارته بين طرفي الثغرة ، بعيداً عن المحول . شكل (٤٤ – ٣) يوضح ثغرة تفريغ الشرارة .



شکل (۲۰ – ۳)








شکل (۲۲ - ۳)

المحولات الكهربائية

414



شکل (۳ - ۳)

مانعة الصواعق Surge Arresler

يتم توصيل مانعات الصواعق ، ذات خاصية المقاومة غير الخطية، بين الوجه والارض ، على الاوجه الثلاثة للمحول ، وذلك لحماية المحول من الجهود الزائدة الناتجة من عمليات توصيل وفصل قواطم التيار ، وكذلك ، من الجهود الزائدة الناتجة من العوامل الجوية .


أى أن مانعة الصواعق توصل الى الارض التموجات ذات الضغوط العالية ، التى تهاجم الشبكة الكهربائية ، خصوصاً عند حدوث الصواعق . شكل (٤٥ – ٣) يوضح مانعة صواعق .

الحماية بتاريض الخزان Tank Earth Protection


في المحولات ذات نقطة التعادل المؤرضة ، فإنه إذا حدث قصر مع الارض يمر تيار كبير من خزان المحول الى الارض . فى هذه الحالة يسمح بعزل المحول عن الارض . وغالباً يتم وضع محول تيار على الوصلة بين الخزان والارض ، حيث يتم توصيل الملف الثانوى لمحول التيار على جهاز وقاية بدلالة التيار (مثل أجهزة التسرب الارضى) ، فيعطى أمراً بفصل القاطع عند حدوث قصر .

شكل (٤٦ - ٣) يوضع هذه الطريقة


جدول (١ - ٣) يوضع بعض الاعطال التي يمكن حدوثها بالمحولات وأجهزة الوقاية التي تعمل نتيجة العطل .



شکل (۲۶ – ۳)



شکل (۳ - ٤٥)



شکل (۳ - ۲۹)

المحولات الكهربائية

		جدول (۱ ۳۰)
ملاحظات	الوقاية	العطل
مهازالوقاية الغازية يستخدم مع	- إنذار لجهاز الوقاية الفازية	- بدایهٔ عطل تحت مستوی الزیت ،
لمحولات ذات القدرة أكبر من		مثلاً بداية قصر بين وجهين أو وجه ٢
٠٠٠ ك.ف.أ	1	والارض ، يؤدى الى حدوث تحلل للزيت
- جهاز الوقاية الغازية يعتبر	١ - فصل بجهازالوقاية الغازية	- قصر داخلی بین وجهین أو بین وجه
طىء وأقل حساسية .		والارض (تحت مستوي الزيت)
- جهاز الوقاية الفازية لمفير		
الجهد ،		
	١ - فصل بجهاز الوقاية الغازية	- قصر في مغير الجهد
لوحدات مكونة من محول ومولد أو	١ - وقاية ضد زيادة الفيض	- تشبع الدائرة المغناطيسية
لحولات كبيرة للتغذية	٢ - وقاية ضد إرتفاع الجهد .	
للمحولات أكبر من ٥ م.ف.أ.	١ - وقاية تفاضلية	- قصر أرضى
- جهاز ضد القصر الارضى	٢ - وقاية ضد الاعطال الارضية	
مقید لحظی		
- جهاز ضد القصر الارضى		
بتأخير زمنى		
وقاية محولات التوزيع	١ - وقاية ضد زيادة التيار	- قصرخارج المنطقة الحمية
	بتأخير زمني .	
محولات توزيع حتى ٥٠٠	٢ - مصهرات ذات سعة القطع	
ك.ف.أ.	كبيرة .	
مبينات درجة الحرارة موجودة	١ - وقاية حرارية ضد زيادة	– زيادة الحمل
على جسم المحول وبلوحة التحكم	الحمل .	
يبدأ عمل المراوح عند درجة	٢ - جهاز إنذار درجة الحرارة	
حرارة معينة .		
يتم إضافة مانعات صواعق على	ة ١ - ثغرة قرنية Horn gap	- إرتفاع مفاجىء في الجهد نتيجا
خطوط التغذية .		مواعق أو توصيل وفصل قواط
		التيار .

Transformer Testing اختیارات الحول ۳-۱

يتم اختبار جميع المحولات بالمصنع للتأكد من مطابقتها للمواصفات والتأكد كذلك من عدم وجود أي اعطال . أحياناً بعض هذه الاختبارات تعاد بعد نقل المحول الى مكان التركيب ، وبعض الاختبارات تجرى دورياً بعد التركيب ، او عند حدوث عطل بالمحول .

تقسم الاختبارات كالآتى:

الاختبارات الدورية Routin Tests

تجرى هذه الاختبارات على جميع المحولات بالنسبة لما يأتى:

- نسبة تحويل الجهد والقطبية Voltage Ratio and Polarity

- مقاومة اللف Winding Resistance

- جهد المعاوقة ، معاوقة دائرة القصير ، فقد الحمل

Impedance Voltage, Short Circuit Impedance and Load Loss

- اختيار العزل Dielectric Test

* مصدر جهد متردد منفصل Separate Source A.C. Voltage

* جهد زائد متولد بالتأثير Induced Over Voltage

- مفقودات اللاحمل والتيار No - Load Losses and Current

- مغير الجهد عند الحمل On - Load Tap Changers

اختبارات نوعية Type Tests

- اختبار ارتفاع درجة الحرارة Temperature - Rise Test

- اختبار دفعة الجهد الناتجة من الصواعق Lightning Impulse Test

Special Test اختبارات خاصة

يتم الاتفاق على هذه الاختبارات بين الصانع والمشترى

- اختيارات العزل Dielectric Tests

المدولات الكهريائية

- معاوقة مركبة التعاقب المرحلي الصفرية في المحول ثلاثي الأوجه

Zero Sequence Impedance on 3 - phase Transformer

- اختيار دائرة القصر Short Circuit Test
- أختبار مستوى الضوضاء Acoustic Sound Level
- التوافقية الناشئة في حالة اللاحمل Harmonics on the No-Load Current
 - القدرة المسحوبة عن طريق المراوح ومحركات طلمبات تبريد الزيت

Power Taken by Fan and Oil Pump Motors

سنذكر فيما يلى بعض الاختبارات الأكثر شيوعاً التى تتم على محولات القدرة او محولات التوزيع.

Resistance Measurement مياس المقاومة - ١

يتم بهذا الاختبار قياس مقاومة ملفات المحول ، حيث يتم تسليط تيار مستمر (d,c) ، ذي قيمة معروفة ، على الملف المراد اختباره ، ثم يتم قياس الجهد بين طرفى الملف ، تبعاً لقانون أوم ، فإن مقاومة الملف بالاوم تكون (R=E/I) حيث E الجهد المقاس بين طرفى الملف . I التيار المار فيه . يجب الا يزيد التيار المسلط على الملف عن 0 1 من قيمة تيار الحمل الكامل للمحول ، وذلك لتجنب زيادة سخونة الملفات . يجب قياس درجة حرارة الزيت أو الهواء المحيط بالملفات (في حالة محول جاف) ، في نفس لحظة قياس مقاومة الملفات ، والتي تعطى دلالة لدرجة حرارة الملفات ، لان المقاومة تتغير مع درجة الحرارة .

(يرجع الى طريقة الاختبار الكاملة)

٢ - اختبار نسبة التحويل 'Ratio Test

يتم ذلك بتسليط مصدر تيار متردد ذى تردد عادى ، على أحد ملفى المحول ، ويتم قياس الجهد على طرفى الملف الآخر (الثانوى) ، فتكون النسبة بين الجهدين المقاسين مساوية لنسبة التحويل للمحول .

اذا كان المحول يحتوى على نقط تقسيم (Tap Changing) فيجب أن يؤخذ الملف الكامل في الاعتبار .

المحولات الكهربائية

۳ – اختبار القطبية Polarity Test

يتم إختبار قطبية المحول بإستخدام تيار متردد ، ولكن إذا لم يتوافر جهد متردد ذو قيمة صغيرة ، فانه يمكن عمل الاختبار بإستخدام تيار مستمر (d.c) (بطارية في العادة) كالآتي:

- يغذى أحد الملفات ، الابتدائى مثلاً ، من مصدر التيار المستمر بقيمة عبارة عن نسبة صغيرة من الجهد المقنن للمحول .
- يتم توصيل قولتميتر (d.c) بين طرفى الملف الآخر (الثانوى مثلاً) بطريقة تجعل المؤشر يتحرك بحرية .
- تفتح دائرة الـ (d.c) ، فيتحرك مؤشر القولتميتر ، إما فى الاتجاه الصحيح على تدريج القياس أو فى الاتجاه المعاكس (الناحية السالبة للتدريج) ، فإذا تحرك الموشر فى الاتجاه الصحيح فإن الطرف الموجب فى الملف الابتدائى يقابله الطرف الموجب فى الملف الابتدائى يقابله بينما إذا تحرك المؤشر فى الاتجاه المعاكس فإن الطرف الموجب فى الملف الابتدائى يقابله الطرف السالب ، فتعاد التجربة ، لكى تتأكد من صحة ترقيم الملفات

2 - إختبارات العزل Dielectric Tests

Test by Applied Voltage الاختبار بالجهد المتسلط

يتم توصيل الدائرة كما في شكل (٤٧ - ٣) حيث يتم تسليط الجهد لمدة دقيقة واحدة .

الاختبار بإستخدام جهد زائد متولد بالتأثير

Test by Induced Voltage

يتم توصيل الدائرة كما فى شكل (٤٨-٣) حيث يتم تسليط ضعف قيمة الجهد عند تردد عالى ، للتغلب على تشبع القلب المغناطيسى ، بزمن يقابل ٢٠٠٠ دورة . يكون الجهد خطى خلال الملفات وترتفع قيمة الاجهادات بين الملفات وبين النقط المختلفة للملفات .

Partial Discharge Test اختبار التفريغ الجزئي

يستخدم هذا الاختبار لقياس الشحنة بين عزل الملفات أو بين عزل الملفات وجسم المحول و ويتم القياس خلال اجراء الاختبار باستخدام جهد زائد حثى . يتسبب تقريغ الشحنة فى تغيير مفاجئ فى الجهد مع الارض ، عند كل أطراف الملفات بالمحول .

المصولات الكهربائيسة

او Narrow Band اليمكن قياس تفريغ الشحنة مباشرة ولكن يتم القياس عن حريق Narrow Band الايمكن قياس تفريغ الشحنة تكون المقاومة Wide Band شكل (٤٩–٣) يوضح الدائرة المستخدمة لقياس تفريغ الشحنة تكون المقاومة $Z_{\rm e}$ مساوية ٥٠ أوم .

الاختبار بالدفعة Impulse Tests

يتم هذا الاختبار باستخدام مولد ، ومكثف متصل على التوازى للشحن ، ومكثف متصل على التوالى للتفريغ ، تحدد قيمة الموجه باستخدام

- جهد الشحن Voltage of The Charge
- عدد المراحل على التوالي Number Of Stages in Series
 - انخفاض الجهد Voltage Drop
 - يمكن ايجاد شكل الموجه باستخدام:
 - ثوایت المولد (R,C) شایت المولد
 - العابقة الكلية Total Impedance

دفعة الجهدالناتجة من الصواعق Lightning Impulse

تنتقل الموجه كاملة الناتجة من ارتفاع الجهد نتيجة العوامل الجوية عن طريق خطوط الجهد العالى . شكل (٥٠ – ٣) يوضح الدائرة المستخدمة للاختبار لمحول ذات مجموعة اتجاهية YNdII

شكل (٥١-٣) يوضح شكل الموجه الكاملة الناتجة من الصاعقة ، ويلاحظ أن :

. T_1 = زمن صدر الموجه = T_1 ميكروثانية t_1 . t_2


 $_2$ زمن نهاية الموجه = ۰۰ ميكرو ثانية ± ۲۰ ٪ = $_2$

 T_1 بينما T تساوى ۱ / ۱۷ من قيمة


يوضىح شكل (٥١ - ٣) ب الموجه المسطورة ويلاحظ ، ان T_2 لهما نفس القيمة كما في حالة الموجه الكاملة في شكل (٥١ - ٣) أ ، بينما T_C تساوى من ٢ إلى ٦ ميكروثانية

يكون تتابع موجات الاختبار بالدفعة الكاملة عبارة عن موجات دفعية قيمة الجهد فيها من


المولات الكهريائية




شکل (۳ – ٤٨)




شکل (۲۷ - ۳)




شکل (۵۰ – ۳)



شکل (۶۹ - ۳)





شکل (۵۱ – ۳)

لمولات الكهربائية

۳۰۷ ۸۰

٥٠ ٪ الى ٧٥ ٪ من قيمة جهد الاختبار ، ثم ثلاثة موجات دفعية عند قيمة مساوية للجهد الكلي.

دفعة الجهد الناتجة من عمليات التشفيل Switching Impulse

شكل (٣-٥٢) أ يوضح الدائرة المستخدمة لاختبار محول بهذه الطريقة ذي مجموعة اتجاهية YNdII

شكل (٥٢-٣) ب يوضع شكل الموجه وفيها ؟

T زمن صدر الموجه ویکون أکبر من ۲۰ میکروثانیة = ۱, ۱ من قیمة T_1

 $V \ge 0.9 \ V_c$ کیر من ۲۰۰ میکروثانیة عند = T_2

زمن وصول الموجه الى الصفر ويكون أكبر من 0.0 ميكروثانية T_3

ويكون تتابع موجات الاختبار بالدفعه كما في الحالة السابقة

ه - مفقودات اللاحمل والتيار

(ذکرت فی ۱ - ۳)

٦ - اختبار دائرة القصر

(ذکر افی ۱ -۳)

٧ - اختبار ارتفاع درجة الحرارة


(ذکر فی ۳-۳)


الم المعاوقة Impedance Measurement - قياس المعاوقة

المعاوقة التى تظهر على لوحة بيان المحول يمكن ايجادها بإتباع الخطوات التالية كما فى شكل (٥٣ - ٣):


- ١ وصل أمبيرومتر على التوالى مع الملف الثانوى للمحول (أى أن الملف الثانوى يقصر).
 - ٢ وصل مقاومة متغيرة على التوالي مع الملف الابتدائي
 - ٣ وصل قولتميتر على طرفى الملف الابتدائي
- ٤ يتم تسليط جهد على الدائرة الكلية للملف الابتدائى ويضبط من خلال تغير المقاومة
 حتى نصل بالتيار في الملف الثانوي الى ما يساوى تيار الحمل الكامل للمحول.
 - ه تؤخذ قراءة قولتميتر على طرف الملف الابتدائي

المحولات الكهريائية





شکل (۳ - ۳)



٠٨٠

٦ - بقسمة قراءة القولتمتر على الجهد المسلط وقت الاختبار ، وبالضرب في ١٠٠
 نحصل على النسبة المنوية المعاوقة .

مثلاً اذا كان الجهد المسلط وقت الاختبار يساوى ٢٤٠٠ قولت والجهد المقاس بالقولتميتر على الملف الابتدائى يساوى ٤٨ قولت فان

النسبة المثوية للمعاوقة تساوى ٤٨ / ٢٤٠٠ × ١٠٠ = 7 % .

البابالرابع

١- ٤ الأعطال التي يمكن أن تلحق بالمحولات وأسبابها Failures and Causes

تعتبر المحولات أقل المعدات الكهربائية تعرضا للاعطال أو إنهيارات نظرا لكونها معدة استاتيكية فهي لا تحتوى على اجزاء متحركة ،

الأجزاء الرئيسية التي يمكن ان تعدث بها أعطال هي:

الدوائر المغناطيسية - ملف الجهد العالى - ملف الجهد المنخفض - دوائر التبريد - العازلات - مغير الجهد ..

بعض الاسباب التي تؤدي الى حدوث اجهادات وأعطال بالمحولات ترجع الى :

- عدم الالتزام بتعليمات التشغيل ، وتشغيل المحول على عطل أو تشغيل غير العادى .
 - عدم الالتزام بتعليمات الصانع من حيث القدرة ، الجهد ، التردد المقنن .
 - تعرض المحولات لاعطال (قصر) بالشبكة الكهربائية المتصلة بها .
 - عيوب في تصميم وتصنيع المحولات .

من الاعطال الشائعة بالمحولات نتيجة عيوب في التصميم:

- أعطال في الدوائر المغناطيسية ، القلب ، الفك ، مواقع الربط في هيكل القلب .
 - اعطال في الملفات: المخدات ، عزل الموصلات.
 - اعطال في العازلات: الزيت ، البكاليت ، الورق .
 - أعطال بالهيكل الخارجي للمحول.

فيما يلى توضيح للاعطال والاسباب:

أولا : عدم الالتزام بتعليمات التشغيل والصيانة للصانع :

۱ - عدم الالتزام بأى من مقننات المحول وهى : القدرة ، الجهد ، التردد ، التيار تؤدى الى اجهادات على المحول كالآتى :

أ - اذا سحبت قدرة من المحول أكبر من القدرة المسموح بها ، فان هذا يؤدى الى زيادة تيارات الحمل ، وبالتالى ارتفاع درجة حرارة المحول .

ب - ارتفاع الجهد الكهربي على ملفات المحول يؤدى الى حدوث اجهادات كهربائية في عازل الملفات .

المصولات الكهريائي

- جـ فى حالة تركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة على الملف الثانوى للمحول يجب مراقبة قيمة جهد الملف الثانوى ، حيث ان المكثفات تؤدى الى ارتفاع الجهد على الملفات الثانوية للمحول وبالتالى حدوث اجهادات على عزل الملفات .
- د اذا ارتفعت قيمة التردد لجهد الشبكة الكهربائية ، فان هذا يؤدى الى ارتفاع قيمة الجهد المنتج بالحث (Induced voltage) بالملقات ، والناتج من الفيض المتبادل (Mutual) ، مما يؤدى الى حدوث اجهادات على عزل الملقات .
 - ٢ عدم الالتزام بتعليمات تشغيل المحولات يؤدى الى اجهادات على المحول كالآتى:
- أ تكرار توصيل المحولات على اعطال يؤدى الى ارتفاع قيمة الجهد المقنن ، مما يؤدى الى حدوث اجهادات على عزل الملفات .
- ب عند وجود عطل بالمراوح وكانت قدرة المحول في الحدود المسموح بها (ولكن يحتاج المحول لتشغيل المراوح) فان ذلك يؤدى الى ارتفاع درجة حرارة المحول .
- جـ اذا اغلقت صمامات المبردات (Radiator values) بطريق الخطأ ، فان ذلك يؤدى الى تقصير في دورة التبريد ، وبالتالى يؤدى الى ارتفاع درجة حرارة المحول
- د اذا تم الغاء تشغيل مغير الجهد (Tap Changer) اتوماتيكيا ، فان هذا يؤدى الى عدم تطابق قيمة الجهد الفعلى الملف الابتدائى مع جهد خطوة مغير الجهد ، مما يؤدى الى حدوث جهد زائد (Excess Voltage) على اطراف مغير الجهد ، وبالتالى حدوث اجهادات على نقط التلامس لمغير الجهد .
- هـ تكرار توصيل وفصل المحولات على جهد (معدل عمل المناورات مرتفع) يؤدى الى :
- عند لحظة ادخال المحول بالخدمة لا يمكن معرفة القيمة على موجة الجهد ، ولا قيمة المغناطيسية المتبقاه في القلب الحديدي ، فمثلا اذا كانت قيمة المغناطيسية المتبقاه حوالي ٢٠٪ من اقصني قيمة ، فان قيمة الفيض قد تصل الي ٢٠٪ من اقصى قيمة ، ويرتفع التيار الى أضعاف قيمة تيار التنبيه (Exciting Current) ، وهذا يؤدي الى ارتفاع قيمة التيار الاندفاعي (Inrush Current) .
- عند فصل قاطع التيار تنشأ جهود عابرة مرتفعة (Transient Over Voltage) ، فصل قاطع التيار تنشأ جهود عابرة مرتفعة تفتت الشرارة الكهربائية داخل غرفة اطفاء الشرارة للقاطع يمكن ان يكون لذلك تأثير

على المحول

٣ - عدم الالتزام بالاختبارات الدورية ، اختبار عزل الزيت الموجود بالخزان الرئيسى
 وغرفة مغير الجهد ، كما ان عدم الالتزام بالصيانة الدورية ، نظافة العوازل وازالة اية
 اجسام غريبة على سطح المحول ، أو خلال المشعات يساعد على حدوث اعطال بالمحول .

ثانيا: تعرض المولات لمالات القمس بالشبكة الكهربائية

١ - يجب ألا تزيد قيمة تيارات القصر (Short Circuit Current) عن القيمة المسموح

٢ - يجب ألا يزيد زمن تيار القصر عن الفترة المسموح بها .

٣ – عند تعرض المحول لدائرة قصر بين الوجه والارض تحدث جهود عابرة مرتفعة
 (Transient Over Voltage) قد تصل قيمتها الى ثلاثة اضعاف قيمة الجهد المقنن .

٤ – اذا كانت نقطة التعادل معزولة او موصلة من خلال مقاومة بالارض ، فيمكن ان يحدث ارتفاع في الجهد على الملفات في الاوجه ، في حالة حدوث عطل على احد الملفات الاخرى .

ثالثًا: عيوب في تصنيع المولات:

أعطال الدوائر المغناطيسية

١ – فى المحولات من النوع ذى القلب (Yoke) يتم ربط ومسك رقائق القلب ، المكونة من الفك (Yoke) والساق (Limb) ، عن طريق مسامير معزولة . فاذا حدث انهيار فى عزل هذه المسامير فانه يمثل حالة قصر بين الرقائق ، وهذه بدورها تتسبب فى مرور تيارات اعصارية كثيفة . أما اذا حدث انهيار بعزل المسامير فى مكانين مختلفين فانه يتسبب فى مرور تيارات اعصارية بين هاتين النقطتين ، وهذه الحالة تمثل قصر خلال مسارات التدفق (الفيض) المغناطيسى . ويعتبر حدوث انهيار فى عزل مسامير الربط بين الفك والساق من أخطر الانواع . وكمية الحرارة المتولدة فى حالة انهيار عزل مسامير الربط تتسبب فى :

- تشويه كل القلب.
- تفحم عزل الملفات .

المحولات الكهربائية

حدوث قصر بين محدات اللفات القريبة

من الشائع حاليا في المحولات استخدام ماسك معزول لربط شرائح القلب ، وبذلك امكن التخلص من مسامير الرباطات .

٢ - قد يحدث انهيار للمواد العازلة بين الرقائق أو بين عزل الفك والاربطة الماسكة للفك .
 يتسبب عنه حدوث تيارات اعصارية كبيرة . تدور في الدائرة المغناطيسية فتحدث كمية كبيرة جدا من الحرارة ، تؤدى الى انهيار القلب وعزل الملفات ، وترتفع قيمة مفاقيد الحديد بالمحول

٣ - عند التحميل العادى تحدث اهتزازات فى القلب ، ولهذا فمن الضرورى عمل
 احتياطات خاصة أثناء التصنيع لكبح تأثير تفكك مسامير مسك القلب وربط هيكل القلب ،
 وهذه الاهتزازات تؤدى الى ضعف عزل القلب وتحدث انهيارات كما ذكر فى بند ١ ، ٢

٤ - خلال عمليات تصنيع المحولات ، ونتيجة استخدام الوات البرى (Worn Tools) لتنعيم حافة شرائح القلب وحافتى الفك ينتج رايش يمكن ان يعمل على حدوث قصر موضعى فى رقائق الحديد ، والنتيجة التيارات الاعصارية وبالتالى حدوث سخونة غير عادية

المسانع الحديثة مجهزة بأدوات قطع وتخريم وتتخلص من الرايش أولا بأول .

٥ - يجب التأكد من عدم وجود برادة معدنية أو قطع معدنية صغيرة ، نتيجة عمليات الفراطة ، بين رقائق القلب ، لان وجودها يحدث تيارات اعصارية موضعية مما يتسبب عنها ارتفاع في درجة حرارة القلب عند هذه المواضع .

آ - فى حالات معينة ، يحتوى الفك العلوى على نتوءات (Butt) وإذا كان الفراغ بين القلب والفك غير عادى ، تحدث تيارات اعصارية شديدة عند هذه النتوءات ، وتنتج حرارة عالية يمكن أن تحرق القلب والفك بالقرب من الفراغ وفى المحولات القديمة تزداد هذه الظاهرة بشدة فى القلب نو الفك المضمحل (Shallow Yoke) حيث تنتج تيارات اعصارية موضعية شديدة ، مسببة فيض مغناطيسى داخل وخارج القلب بزاوية غير عادية عند حروف القلب (أماكن الربط) ، ويحدث برقائق الفك العميقة تدفقا (فيض) اكثر ، افقى الى أعلى أن الى أسفل وتتجه زاوية الدخول والخروج فى اتجاه معاكس للحالة العادية .

اذا كانت موجة القوة الدافعة الكهربائية (emf) للجهد المؤثر المعطى ، ذات قيمة مستوية (Flad - Topped) ، ترتفع قيمة مفقودات القلب وكذلك ترتفع درجة حرارة القلب .
 وهذا واضح من العلاقة بين الجهد والفيض

 $E = 4 K_f B_m AF N/10^6$

حيث

للف المن على الملف الابتدائى او الثانوى E المن الملف الابتدائى المنانوى المالة .

. emf معامل شكل موجة القوة الدافعة الكهربائية K_f

اقصى كثافة تدفق فى القلب (ويبر/مY أو تسلا) =Bm

A = مساحة مقطع القلب (ممA) .

. (هرتزf = التردد

N = عدد لفات الملف الابتدائي أو الثانوي حسب الحالة .

إذا كان شكل موجة القوة الدافعة الكهربية جيبى فان K_f تساوى ١, ١ وهى نسبة جذر متوسط المربع الى القيمة المتوسطة . وإذا كان شكل موجة القوة الدافعة الكهربية بحيث تكون ذات ذروة فان K_f تكون اكبر من ١,١١ ، فتكون B_m اصغر عند نفس قيمة E_f الخان قيمة مفقودات الحديد اقل منها في حالة ما إذا كانت الموجة جيبية .

اذا كانت موجة القوة الدافعة الكهربائية ذات قمة مستوية فان K_f تكون اقل من ١,١١ وعلى ذلك تكون B_m اكبر عند نفس قيمة E ، وكذلك تكون قيمة مفقودات الحديد اكبر منها في حالة ما اذا كانت الموجة جيبية ، وفي هذه الحالة يكون تيار المغنطة Mugnetising اكبر المضا .

۸ – عند توصيل المحولات بدون حمل ينتج تيار اندفاعى كبير (In-rushes) وبالتالى تيار مغتطة كبير ، يؤدى الى اعطاء كثافة تدفق (فيض) عالية فى الدوائر المغناطيسية وعلى الرغم من الاضمحلال السريع لهذا التيار الاندفاعى ، إلا انه يحدث قوى كهرومغناطيسية كبيرة تعمل على اجهاد الملفات ، وتصبح هذه الظاهرة اكثر خطورة اذا كان المحول قريبا

المصولات الكهربائي

من مصدر التوليد ، مما يعرضه لعمليات توصيل متتالية ، وهذه الظاهرة تسبب تحرك الملفات

٩ - كثافة التدفق (الفيض) الكبيرة في الدوائر المغناطيسية تسبب توافقيات عالية للتيار أو الجهد ، وغالبا ما يؤخذ تأثير التوافقية الثالثة فقط ، في هذه الحالة ، ان الجهد بين الخط ونقطة التعادل ، عندما تكون نقطة التعادل معزولة يحتوى على المركبة التوافقية الثالثة ، التي يمكن ان تصل قيمتها الى ٦٠٪ ٪ من القيمة الاساسية ، ونتيجة لذلك يزيد اجهاد العزل (Dielectric Stress) على عزل الملفات مما يسبب تقليل عمر المحول .

إذا كانت نقطة التعادل للملف الثانوى لمحول رفع نجمة / نجمة مؤرضة ، وكان الملف الثانوى متصلا بكابل جهد عالى يحدث تكبير لمركبة التوافقية الثالثة للتدفق المغناطيسى ، مما يؤدى الى ارتفاع قيمة التوافقية الثالثة للجهد وارتفاع درجة حرارة المحول ارتفاعا شديدا ، مسببا تشوهات . للملفات وعزل القلب ، وإذا استمرت هذه الظاهرة فانها تتسبب في ايجاد مواد عالقة بالزيت وكذلك زيادة مفقودات الحديد الى ثلاثة اضعاف القيمة العادية للمحول .

١٠ – احيانا ، ولظروف الاحمال العالية ، يلزم أن يكون جهد المحول مرتفعا ، وعلى ذلك يجب أن يكون التردد أيضا مرتفعا ، وذلك للتغلب على حدوث تشبع مغناطيسى عالى للقلب ، أذ أن الزيادة فى الجهد لا يجب أن يصاحبها انخفاض فى التردد ، وإلا أدى ذلك الى تشبع مغناطيسى فى القلب ، مما يؤدى الى زيادة مفقودات الحديد وسخونة غير عادية للقلب ، حيث تكون العلاقة بين الجهد والتردد وكثافة التدفق كالآتى :

$$B_{m} = \frac{E \cdot 10^{6}}{4 \, K_{f} A \, FN}$$

۱۱ – احیانا یکون نتیجة قدم المحول ، ان یحتاج القلب الی تغییر ، بسبب تشوه شرائح القلب ، الذی یصاحبه ارتفاع فی مفقودات الحدید وارتفاع درجة حرارة المحول . وقد یحدث انهیار جزئی أو کلی لعزل الملفات ، مما یؤدی الی تکوین مواد عالقة بزیت المحول .

١٢ - فى المحولات الهيكلية ذات شرائح مقطع مستطيل ، تحزم وتربط ، من أعلى وأسفل ، لتأخذ الشكل النهائي للقلب ، بوساطة مسامير افقية - وتكون هذه المسامير عادة بالقرب من حافة القلب . يمر التدفق الشارد (Stray Flux) ، من الدائرة المغناطيسية الى المسامير ، مسببا تيارات اعصارية ، تحرق المسامير واركان ألواح القلب .

أعطال الملفات Failures In The Windings

- الحواف (Edges) الحادة في الموصيلات النحاسية بملقات الجهد العالى ، يؤدى
 الى حدوث دائرة قصير بين اللقات المتجاورة بأحد مخدات الملف .
- فإذا تعرض المحول لإهتزازات وقت التحميل ، أو تعرض لصدمات كهرومغناطيسية متكررة ، نتيجة التوصيل على قطع العازل ، وتسمح لمعدن اللفات المتجاورة أن تتلامس ، مسببة لدائرة قصر .
- ٢ أثناء التشغيل العادى لمحول فى حالة الحمل ، وتعرضه لصدمات كهرومغناطيسية شديدة متكررة ، يمكن أن تؤدى الى فك مسامير القلب أو تتسبب فى إزاحة أحد أو أكثر من لفات المخدات ، كل هذه العوامل تسبب احتكاك بين العازل وبين اللفات المتجاورة المزاحة ، فيحدث بها إنهيار يؤدى الى عمل دائرة قصر بين اللفات ، وبالتالى قصر باللف .
- ٣ أحياناً ، لا يمكن لف العازل المغطى للموصلات ، ذات المقطع المستطيل ، فوق النحاس بالدقة اللازمة ، وتسبب هذه الحالة نتوء على سطح الموصلات ، ولا يكون شكل الموصلات واضحاً ويبدو كما لو كان دائرياً . أثناء عمليات لف الملف تحدث إنحناءات تسبب قصر بين اللفات . في بعض الأماكن على الملفات ، تمثل الموصلات المتجاورة حافة الى حافة أو حافة الى سطح ويمكن أن يحدث إحتكاك بين عازلات اللفات وينهار العزل ، وتصبح هذه المشكلة خطيرة ، اذا كانت الحواف حادة وليست دائرية .
- ٤ في المحولات المستخدمة للمنظومات الكهربية الكبيرة ، يولى المسنع الاعتناء بربط وتثبيت مخدات الملفات منعاً لحدوث اية مشكلات ، اذا انكمش أو تقلص عزل الملفات فإذا لم يتم الربط والتثبت عند ضغط معين أثناء التصنيع ، فإن بعض الموصلات تكون عرضة للإزاحة تحت ظروف التشغيل والنتيجة إنهيار العزل ، وحدوث دائرة قصر بين اللفات .
- ه اذا تشبع العزل بالرطوبة يصبح إحتمال حدوث دائرة قصر بين اللفات ممكناً نتيجة
 تأكل العزل .
- 7 إجراء عملية التجفيف (Drying Out) للمحول بالموقع ، بوساطة مسئول غير ملم جيداً بعملية التجفيف ، والإحتياطيات اللازمة اثناء العملية ، يؤدى الى اتمام العملية بصورة

غير ملائمة . فعند تسليط قيمة الجهد العادى أو قيمة جهد الاختبار ، بينما لاتزال مقاومة العزل للملفات صغيرة ، فإن العزل بين اللفات المتجاورة ينهار نتيجة بخار الرطوبة الموجود .

- عند لف مخدات من النوع الحلزونى (Spiral) ، يتم إستخدام موصلات على شكل شريط رفيع ، تلف على سطح إسطوانة عازلة . والمخدات فى هذه الحالة تكون ضعيفة للإجهادات الميكانيكية ، وتكون سريعة الإنهيار عند حدوث قصر خارجى على النظام .
- ۸ اذا كانت ظروف تشغيل المحول بأن يكون معرضاً لحمل متذبذب ، سريع التغير بين قيمتين عظمى وصغرى (Fluctuating Load) غيؤدى ذلك الى حدوث تمدد وإنكماش للموصيلات وبالتالى يتعرض العازل لضغط ميكانيكى متغير ، وتصبح الملفات أكثر قابلية للإنهيار ، نتيجة الصدمات الكهرومغناطيسية .
- ٩ اذا كان تصميم المخدات من النوع المتقاطع (Crossover Type) للف الجهد العالى ، وله عمق قطرى كبير جداً بالنسبة لإرتفاعه ، فسوف تتواجد البقعة الساخنة (Hot) في المخدات الداخلية . هذه الظاهرة تجعل عزل الموصلات هشاً ، وبالتالى يحدث قصر بين اللفات . كما أنها تكون خطيرة اذا كان تصميم نظام دوران الزيت غير ملائم ، كأن تكون أنابيب الزيت ضيقة جداً .
- ۱۰ تستخدم عدة أسلاك توازى لتكوين ملفات الجهد المنخفض ، مما يؤدى الى تعرض الموسلات في هذه الحالة لمرور التيارات الاعصارية (Eddy Currents) .

تكون الأسلاك المستخدمة ذات مقطع مستطيل ، ويتم اللف بحيث يسمح الجانب القصير للأسلاك بمرور التدفق المتسرب (Leakage Flux) بين الملف الابتدائى والملف الثانوى . أما في المحولات ذات القلب ، فتستخدم الملفات متحدة المركز ، بحيث يمر التدفق المتسرب من الجانب القصير ، ويكون الجانب الطويل متوازياً معه . فإذا عكس هذا الوضع ، تمر تيارات إعصارية عالية في الموصلات ، ويمكن تواجد البقعة الساخنة في الملفات . لذلك يجب أن نعكس الطبقات المختلفة لتقسيم الموصلات خلال عمليات لف الملفات ، والتي تم توضيحها عند ذكر لف الملفات ، ويتم هذا لتقسيم الحمل بالتساوى . وعندما لا يتم اللف بهذه الطريقة ، فلا يمكن تقسيم الحمل بالتساوى في الطبقات المختلفة وتكون النتيجة حدوث إرتفاع غير عادى في درجة الحرارة ، وبالتالي حدوث البقعة الساخنة .

۱۱ – يمكن حدوث تجاوز لحد التسخين وقت التحميل بسبب اللحامات غير الجيدة عند أماكن توصيل الملفات ، وبالتالى حدوث تفحم فى الزيت . وتنتقل الحرارة خلال الموصل المخدات المجاورة ، وتتسبب فى تفحم العازل وإنهياره ، كما تؤدى الى حالة قصر بين اللفات . أو يمكن أن يحدث فتح فى دائرة هذا الملف .

۱۲ - يمكن أن تحدث ازاحة شديدة في المخدات اثناء حدوث قصر خارجي ، عندما يكون المحول في حالة عدم إتزان كهرومغناطيسي داخلي .

فى المحولات ذات الملفات الثانوية والإبتدائية الملفوفة مركزياً ، عندما تكون المحاور الافقية للملفين غير متطابقة ، فإن القوى الرأسية بالإضافة الى القوى المحورية العادية تؤثر على مخدات الملفات ، وتتسبب القوى الرأسية فى تشوه نهايات المخدات ، وعلى الاخص فى المحولات القديمة ذات المعاوقة الصغيرة .

فى محولات القدرة التى تحترى على عدد مناسب من نقط التقسيم (خطوات مغير الجهد) فإنه من الصعب الحفاظ على تماثل وإتزان كهرومغناطيسى عند كل النسب المختلفة، وأحياناً لا يمكن التغلب على عدم الإتزان.

فى المحولات الهيكلية ذات المقطع المستطيل ، تكون محاور مخدات الملف الإبتدائى والثانوى ، من النوع المتداخل ، غير متماثلة وتسبب حدوث قوى معوجة تؤثر سريعاً على جانب المخدات ، معتمدة على الوضع النسبى لمحاور جانب المخدات ، وعلى قيمة تيار القصر المار .

۱۳ - نتيجة لوجود تيارات التلاشى (Transient) يمكن أن يحدث: دائرة قصر بين اللفات، النهيار عزل الملفات مع الارض، أو حدوث ثقب في العازلات.

أ - عند حدوث صواعق عابرة (Lighning Surges) ، أو عند اجراء عمليات التوصيل المحولات ، يتركز الجهد على اطراف المخدات ، وينتج ارتفاع الجهد عند تغيير المعاوقة لموجات التيار والجهد العارمة (Surge Impedance) عند نقط التغيير بين المحول والخط ، بالإضافة الى إنعكاس وارسال موجات عابرة من الجهد والتيار (Traveling Wave) . هذا الجهد يؤثر على اطراف نهايات المخدات مسبباً انهيارها

- ب اكثر الاماكن المعرضة للتأثير بإرتفاع الجهد الناتج من الموجات العارمة (Surg) هي : نقط التقسيم المفتوحة ، نهايات الموصلات الفراغات بين المخدرات المتصلة على التوالى ، نقطة التعادل ، وعلى ذلك يجب الإعتناء بتقوية عزل هذه الاماكن بقدر الإمكان حتى يتم التغلب على حدوث أي قصر بين الملفات .
- جـ عند فصل دائرة تحتوى على ملفات حثية ، مثل ملف ابتدائى لمحول ، يكون ملفه الثانوى مفتوحاً ، فان تيار المغنطة ، وبالتالى التدفق المغناطيسى ، ينهار لحظياً ، مما يحول معدل إنخفاضه سريعاً ، مؤدياً الى إرتفاع فى الجهد .
- ١٤ تحميل المحول بأحمال زائدة مستمرة ، ينتج عنه زيادة غير عادية في درجات الحرارة ، مما يؤدي الى ان يصبح العزل هشاً ، ومع إستمرار الوقت ينهار العزل ، ويسبب حدوث قصر بين اللفات . يصاحب انهبار العزل تكون مواد عالقة بالزيت ، وقد تترسب على الملفات والقلب ، ونساعد هذه المواد العالقة المتكونة على الملفات والقلب على الارتفاع المستمر في درجة الحرارة . كما تتعرض مسارات التبريد بالزيت الضيقة السخونة ايضاً . ويلاحظ أن المحولات ذات النسبة العالية لمفاقيد النحاس الى مفاقيد الحديد تكون اقل قدرة على مقاومة زيادة الحمل ، مما يجعلها أكثر تعرضاً للإنهيار .
- ١٥ المحولات المجهزة بنقط تقسيم (خطوات مغير الجهد) ، تكون اطرافها مغمورة فى
 الزيت ، لذلك يجب الإهتمام بأن يكون جميع نقط التقسيم جيدة التوصيل ، حتى لا
 تسبب حالة قصر ، فى جزء من اللفات ، أثناء عمليات تغيير الخطوة .
- ١٦ يجب أن تكون عمليات الربط ، وتثبيت التوصيلات الحاملة للتيار محملة ، حتى لا يحث فيها حل أثناء عمليات التشغيل ، وأثناء ظروف التشغيل العادية . إذا كانت الرباطات غير جيدة ، فإنها تكون معرضة للسخونة ، مسببة حالة قصر إضطرارية .

Failures In The Insulation أعطال المادة العازلة

١ - اذا احتوى الزيت على رطوبة - عن طريق نظام التنفس بالمحول - تعمل الرطوبة على تقليل تحمل الغزل للإجهاد ، مما يؤدى بدوره الى حدوث انهيار فى الملفات او الاطراف ، الى الخزان أو الى هيكل القلب .

٢ - نتيجة إرتفاع احمال المحول ، ترتفع درجة الحرارة ، مما يؤدى الى تحليل المواد

العازلة ، وبالتالى تكوين مواد عالقة مثل الماء والمواد الحمضية .

7 - من خصائص المواد العازلة ان المجاوزية النوعية (Specific Permittivity) لكل مادة يتناسب مع سعك هذه المادة ، غإن لم تتحقق هذا الخاصية فإنها تسبب اجهادات عالية في العازل مثلاً العزل بين ملفات الجهد العالى والجهد المنخفض تتكون عادة من : ورق مادة عازلة صلبة - زيت . بإستثناء محولات الجهد العالى ، يهمل تأثير الورق فقط ، وعلى ذلك يؤخذ في الاعتبار فقط المادة العازلة الصلبة ، لها مجاوزية نوعية ٥ ، والزيت الذي له مجاوزية نوعية ٢ ، الجهد الكلى خلال المادتين يوزع على التوالى بينهما ، وعلى ذلك فإن مجاوزية نوعية ٢ ، الجهد الكلى خلال المادتين عوزع على التوالى بينهما ، وعلى ذلك فإن الجهود خلال المواد ذات السمك المتساوى ، لكل من العازلين ، تتناسب عكسياً مع المجاوزية ، وإذا لم يكن السمك متناسباً مع المجاوزية ، فإن الجهد المسلط لا يكون مناسباً ، ويؤدى وإذا لم يكن السمك متناسباً مع المجاوزية ، فإن الجهد المسلط لا يكون مناسباً ، ويؤدى الى إنهيار العازل الاول ثم الثانى ، نتيجة التفريغ الهالى (Corona Discharge) ،

٤ - يمكن حدوث ظاهرة التفريغ الهالى (Corona) في اركان الموصلات المائلة او الموصلات المائلة ال الموصلات ذات المقاطع الصغيرة ، اذا كان الاجهاد (الجهد / السمك العازل) مرتفعاً (Surface Voltage Gradient) .

٥ - يتم تصنيع الاجزاء العازلة مثل الاسطوانات - الانابيب - النهايات ، من الورق المضغوط ومواد راتنجية صناعية ، وهذا قد يعرض السطح للتلوث اثناء عمليات التصنيع ، أو يكون من النوع الذي يمتص الرطوبة ، في هذه الحالة يكون سطح المادة العازلة معرضاً لعملية التفريغ ، وتنوب المادة الملوثة للعازل محدثاً ثقباً به ، كما يتأين الهواء الممتص مسبباً ارتفاع درجة حرارة العازل .

' آ - وضع دروع تسليح ارضية (Earth Sheilds) ، بين الملف الابتدائى والثانونى ، يساعد على تركيز اجهادات العزل في الحواف Edges ، كما تحدث اجهادات موضعية في العزل ، وقد تؤدى الى تشويه ملفات الجهد العالى .

٧ - اذا كانت قنوات (Ducts) الزيت ضيقة ، فإن التبريد لا يكون مناسباً ، ويصبح عزل اللفات هشاً ، وينتج عن ذلك قصر بين اللفات ، مما يساعد على تقليل عمر تشغيل المحول .

٨ - تحدث اعاقة لعورة عوران الزيت داخل المحول في حالة انخفاض مستوى الزيت عن
 المصولات الكهريائيسة

المستوى المحدد بمعرفة الصانع ، مما يتسبب في إرتفاع درجة الحرارة .

٩ - يضاف أحياناً عازل بين الاوجه بدون عمل دراسة كافية ، لتوزيع اجهادات العزل ، أو تكون المسافات المتروكة (الفراغات) بين الاوجه غير مطابقة للمواصفات ، مما يؤدى الي حدوث قصر بين الاوجه .

١٠ - وأحياناً اخرى يستخدم ماسك خشب ، لتثبيت اطراف نهايات المخدات ، هذا الماسك يجب أن يكون جافاً تماماً ، فإذا كان متشبعاً بالرطوبة ، فإن هذا يؤدى الى حالة قصر بين اطراف النهايات بالمخدات .

۱۱ - في بعض الاحيان ، فإن العلاقة بين الكهرباء الاستاتيكية السعوية بين الملف الابتدائي والملف الثانوى وبين الملفات الفردية والقلب تؤدى الى إرتفاع الجهود في دائرة الجهد المنخفض . ولحل هذه المشكلة يتم عمل أرضى واحد مع تقسيمه الى أجزاء مع أرضى المحول .

١٢ - يمكن أن تحدث شرارة (Flashovr) بين نهايات الاطراف ، المغمورة فى الزيت ، وبين الخزان أو القلب ، من خلال الجزيئيات المعلقة بالزيت ، والتى لها قابلية للتوصيل الكهربى .

أعطال الهيكل:


١ - نتيجة سىء عمليات نقل المحولات ، أو سىء عمل اللحامات اثناء تصنيع المحولات ،
 يحدث ترسيب في الزيت يؤدى الى إرتفاع درجة الحرارة ، وحدوث انهيار بالمحول .

٢ - ترسيب الاتربة ، غبار ، غبار فحمى ، أملاح ، علي سطح العازلات على جسم المحول ، تسبب حدوث وميض (Flash Over) .


٣ - يمكن حدوث قصر عند اطراف نهايات الملفات خارج جسم المحول اذا كانت غير معزولة عن الجسم عزلاً جيداً .

٤ - يجب أن تترك مسافات (فراغات) كافية حول جسم المحول ، لتسمح بالتهوية الجيدة فإذا كان المحول قريباً جدا من حائط أو أى معدة أخرى مجاورة ، فإن درجة حرارة المحول يمكن أن ترتفع ، وتسبب مخاطر لعزل اللفات والزيت .

الأشكال من (١ - ٤) إلى (٨ - ٤) توضع بعض أنواع الإنهيارات.




شكل (١-٤) انهيارات عزل لفات داخلية للف جهد عالى




شكل (٢-٤) انهيار حلقة مسك الملفات نتبجة دائرة قصر خلال مسامير ربط الساق بالفك


المحدولات الكهربائية




شكل (٣ - ٤) تأثير قصر خارجى على محول ٤٠٠ك. ف. أ -. . . / ۱۱ / ۲۲۰ ثولت - ملف الجهد العالى متقاطع ، وملف الجهد المنخفض حازونى



شكل (٤ - ٤) إنهيار للف الجهد المنخفض نتيجة ثقب في عزل الجهد العالى الى عزل الجهد المنخفض يرجع لدخول الرطوية الى داخل المحول



شكل (٥ – ٤) انهيار نتيجة الضغوط العارمة في جانب الجهد العالى لمحول ٥م.ف.أ. ٣/٣٣ , ٢ ك.ف. - نجمة/دلتا




شكل (١-٦) إنسبار نتيجة الضغوط العارمة في جانب الجهد العالى للحالة المذكورة في شكل (٥-٤)

المحدولات الكهربائيسة



شكل (٧-٤) إنهيار بالملف نتيجة دائرة قصر



شكل (٨-٤) إنهيار الملف الابتدائي نتيجة دائرة قصر

II درجة حرارة غير عادية	يلاحظ ارتفاع درجة حرارة المحول خلال ١٠ – ٢٤ ساعة تشغيل ويتم تسجيل البيانات الآتية كل نصف ساعة : تيار الدخل ـ درجة حرارة المحول .	أ – الحول محمل أكثر من المفروض ب – التهرية غير جيدة بحجرة المحول	أ – تقليل حمل المحول حسب قيمة التيار المقنن للمحول . ب – تحسين التهوية المستخدمة بحجرة المحول .
	للطالوب وذلك باستخدام قطعة صلبة من الخشب أو مادة عازلة أو مسماع يوضع على الحول عند اماكن مختلفة وهذا يساعد على تحديد مكان المطل في داخل جسم المحول أو خارجه . فالاجزاء المعنية على جسم الحول أو المحلل ، مثل المتم ، يجب أيضاً التكد من أنها ليست مصدر الصوت غير العادي	لوحة بيان المحول او أي جزء معدني مفكوك. ب - صوت صادر من داخل المحول: ان يحدث ارتخاء خفيف باللفات ا - صوت نتيجة تفريغ سعرى	
[صوت غیر عادی	استمع الى اكثر من مكان في جسم المعال حتى يعكن تحديد الكان	أ – صوت خارجى ، مسمار أو منامولة مثنت على حسم الحولى ، أو	أ – يتم مراجعة جميع التربيطات على حسم المحول : مسمار صامولة
المطال	خطوات تحرى العطل	السيسسب	المـــــالاج

اعطال المولات

تجميع غازات غيرقابلة ، مصحوباً باشتغال الانذار الطراف الخارجية اما اذا كان المطرب الإطراف الخارجية اما اذا كان التعلق فيد عادية لاحد الاطراف الداخلية فيفضل الاتصال التك بعد فصل المحول) خارج المحول التعلق بعد فصل المحول)	۱۱ لم تلاحظ أية نتائج غير عادية في ۱۱ لا تلاحمل (من ۲ لا في يلزم قياس تيار اللاحمل (من ۲ لا في اللحمل (من ۲ لا في اللاحمل (من ۲ لا في الله في اله في الله		يل درجة حرارة الزيت جـ - حدى قصر بين عدد من جـ - إذا لم يحدث فصل لقاطع التيار معود رئبقي مدرج حتى مخدات الملفات ، تزيد مقامة أو لم تفصل مصهرات الجهد المالي فيجب وضمه في جيب الترمومتر التوصيل لمفير الجهد ، أو دائرة أو لم تفصل مصهرات الجهد المالي فيجب فصمه ألم جيب الترمومتر عصر في القلب الحديدي فصل المحيل بسرعة .
نتیجة تجمیع غازات غیرقابلة الاخذار الاخذار ۲ – سخونة غیر عادیة لاحد الاطراف ۲ – سخونة غیر عادیة لاحد الاطراف (یتم التاکد بعد فصل المحول)	 ٧ - اذا كان المحول يسخن بعد فترة زمنية صغيرة نسبيله فان منسوب زيت المحول يكون قد انخفض في الخزان المحال يكون قد انخفض في الخزان الحمال يكون قد انخفض في الخزان متجمعة أو أي مائة الفائية أي مائة الفائية أي منالة أي	منه معلقاً بالزبيت. تقاس درجة حرارة الحجرة في وضعين، على ارتفاع حوالي متر من الارض وعلى ارتفاع ه. متر ايضاً	يتم تسجيل درجة حرارة الزيت بواسطة ترمومتر زئبقى مدرج حتى ١٠٠ م يتم وضعه في جيب الترمومتر الخاص بالمحول هذا الجيب يكون جزء

المفتوح (c) هو نفس الجهد المحول في حالة اللاحمل . يمكن ان تؤرض نقطة التعادل للملف الثانوي في هذه الحالة . وهذا هو التفسير لجميع انواع المحولات .

ب - محول موصل نجمة / نجمة - التحميل من خلال وجه واحد والارض

يوضح شكل (P-3) ب توصيل الحمل بين الوجه (P) ونقطة التعادل بالملف الثانوى ، ويكمل وبفرض مرور تيار قيمته P-1 أمبير . يمر تيار بالاوجه الثلاثة بالملف الابتدائى ، ويكمل دائرته من خلال المولد (P-1) . التيار المار بالملفين P-10 يعتبر كتأثير تيار المغنطة الوجهين دائرته من خلال المولد (P-11) . التيار المار بالملفين P-12 يعتبر كتأثير تيار المغنطة الوجهين الوجه المحمل (P-13) ، ونقطة التعادل . يمثل ذلك حالة ليست مستقرة . هذا الوضع يعتبر وضع تشغيل سي لمحول ثلاثي الاوجه من النوع الهيكلى ، أو لمحول مكون من ثلاثة محولات احادية P-14 بينمالا يؤثر هذا الوضع على محول ثلاثي من النوع ذي القلب .

ج - محول موصل نجمة / نجمة - التحميل من خلال وجه والارض ، مع توصيل نقطتى التعادل بين المولد والمحول ، شكل (٩ - ٤) ج.

فى هذه الحالة فان التيار المار بالوجه A يكمل مساره من خلال نقطة التعادل الى المولد . ويكون الوجهين B , C كما لو كانا دائرة قصر ، وبالتالى لا يحدث تأثير منفعل $Choking\ Effect$ ، ويكون انخفاض الجهد فى ملفات المحول على حسب قيمة المعاوقة العادية للمحول . هذا التفسير لجميع انواع المحولات .

د - محول موصل دلتا / دلتا - التحميل من خلال خطين

يوضح شكل (٩ - ٤) د توصيل الحمل على الوجه (a) ويمر فى الحمل ١٠٠ أمبير بينما يكون توزيع التيار داخل الدلتا بقيمة ثلثى الحمل فى الوجه (a) ، يمر فى الوجهين الآخرين، على التوالى ، قيمة ثلث الحمل-ويمر التيار بالملف الابتدائى بنفس النسب بينما تمر قيمة التيار الكلى بوجهين فقط بالمولد (G) . وهذا الوضع لا يحدث تأثيرا منفعلا Choking) التيار الكلى بوجهين فقط بالمولد (G) . وهذا العضع لا يحدث المعاوقة العادية للمحول . وهذا التفسير لجميع انواع المحولات .

هـ - محول موصل نجمة / دلتا - التحميل من خلال خطين .

يوضع شكل (٩ – ٤) هـ توصيل الحمل على الوجه (a) ، ويكون الوضع كما فى الحالة (a) . التيار باللف الابتدائى ينقسم بنفس النسبة للتيار المار بالملف الثانوى (أى قيمة التيار مضروبة في \overline{T}) ، ومضروبا أو مقسوما على نسبة تحويل المحول ، معتمداً على نوع المحول ، رفع أو خفض . تكون نقطة تعادل الملف الابتدائى مستقرة . وهذا التفسير لجميع انواع المحولات .

و - محول موصل دلتا / نجمة - التحميل من خلال خطين

يوضح شكل (P-3) و توصيل الحمل على الوجهين a, b ويمرر تيار قيمته A, B امبير بينما يمر تيار بالوجهين A, B بقيمة A0 بقيمة A1 بينما يمر تيار بالوجهين الأوجه الثلاثة المولد A1 بقيار منفعلاً (Choking Effect) ويكون انخفاض الجهد في ملفات المحول على حسب قيمة المعاوقة العادية . وتكون نقطة التعادل في الملف الثانوي مستقرة وبالتالي يمكن أن تؤرض . يكون الجهد على الوجه المفتوح ، عمليا ، مثل حالة اللاحمل . وهذا التفسير لجميع انواع المحولات .

س - محول موصل دلتا / نجمة - التحميل بين وجه والارض

يوضح شكل (3-9) س توصيل الحمل بين الوجه a ونقطة التعادل . يمرر تيار قيمته المبير بالوجه a – بينما يمر تيار بالملف الابتدائى قيمته a أمبير ويكمل مساره من خلال وجهين بالموك a — هذا لا يحدث تأثير منفعل (Choking Effect) ، ويكون الخفاض الجهد في ملفات المحول على حسب قيمة المعاوقة العادية للمحول . يكون الجهد على الاوجه المفتوحة ، عمليا ، مثل حالة اللاحمل . هذا التفسير لجميع انواع المحولات .

ص - محول موصل نجمة / معرج - التحميل من خلال خطين

يوضح شكل (P-3) ص توصيل الحمل بين الوجهين a, b بينما يمر تيار بجميع الملفات بالملف الابتدائى ويكمل مساره من خلال المولد (G) هذا لا يحدث وولكمل مساره من خلال المولد (G) هذا لا يحدث وولات المحولات ثلاثية الاوجه من النوع الهيكلى ، أو المحول المكون من ثلاثة محولات أحادية ، فإن نقطة التعادل للملف الثانوى لا تكون مستقرة ، ويجب ألا تؤرض ، إلا اذا كانت كثافة الفيض منخفضة بالكم الذى يسمح بذلك . لمحول ثلاثى الاوجه من النوع ذى القلب فإن نقطة التعادل تكون مستقرة ويمكن أن تؤرض .


ملحوظة


في جميع الحالات بجب ملاحظة الآتي:


أ - التيار المار بسلك التعادل (بين نقطة التعادل لتوصيلة النجمة والارض)يساوى المجموع الاتجاهي (قيمة واتجاه) للتيارات المارة بالثلاثة أوجه


$$\bar{I}_N = \bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c$$

ب – يجب الا يتعدى التيار I_N القيمة الاسمية لسلك التعادل المستخدم وذلك منعاً لتضاعف قيمة فقد النحاس (I^2R) .













شکل (۹ –٤) أ ، ب ، ج ، د









شكل (۹ - ٤) هـ ، و ، س ، ص

المحدولات الكهربائية

£ • A

Sound Levels (Noise) of Transformers الضوضاء عي المحولات ٢

يصدر عن جميع المحولات صوت أثناء التشغيل ، ويرجع هذا الصوت الى الاهتزازات المتولدة من هيكل القلب – المكون عادة من شرائح صلب – والتى تعتمد على ظاهرة التخصر بالمغناطيسية (Magnetostricition) نتيجة كثافة الفيض ولتوضيح هذا نقول إن أى تغيير في كثافة الفيض بنسبة ١٠/ يحدث تغيير بقيمة ٢ الى ٣ ديسبل في مستوى الضوضاء لـ ١٢ الى ١٦ كجرام ، وتردد ١٠٠ الى ١٠٠ هرتز يسمع الصوت الصادر من المحول كطنين وهذا الطنين له تردد ، أساس قيمته ضعف التردد المستخدم . تقاس الضوضاء بوحدة تعرف بالديسبل (Decible) ويرمز لها بالرمز (db) . وتعتبر وحدة الديسبل مناسبة لتطبيقات الترددات الصوتية لأن إستجابة أذن الإنسان للصوت الوغاريتمية ، أى أن احساس الإنسان بالصوت يتناسب مع لوغاريتم شدة الصوت ولتوضيح هذا فإنه إذا كان 1_1 المندتي صوت ، لصوت قياسي فإن النسبة 1_1 الايكون لها تمييز ، وأيضاً لوغاريتم النسبة 1_1 المسل المحتور ولكن للتفرقة بينهما إتفق ان وحدة 1_1 المرمز لها بالرمز "بل" او "Bel" تخليداً لذكرى العالم الكسندر جراهام بل"الذي إختراع التليفون .

ويعرف الديسبل (أحياناً يسمى فون Phon) كالآتى:

Decible = 10 bel

جيول (١ - ٤) من مستويات الضيضاء الشائعة :

مستوى الضوضاء ديسبل (فون)	النـــوع
أكبر من ١٢٠	محرك الطائرة
حوالي ۱۱۰	الفلايات
حوالی ۹۰	مثقاب بالهواء المضغوط
حوالی ۸۰	الصوت العالى (صراخ)
حوالی ۷۰	ضوضاء الشارع
٧٠ – ٠٠	المحادثة العادية
£ - T -	ضوضاء باحياء الضواحي
٧.	ساعة الجيب
صفر	مدخل السمع

بينما مستوى الضوضاء المحيطة بالمباني كالآتى: جدول(٢-٤)

مستوى الضوضاء (ديسبل)	الموقـــــع
£ 0 — Y 0	مساكن
760	مخازن
Vo-£0	مكاتب
90-Vo	مصانع

عموماً عند تركيب المحولات بالمحطات ، داخل أو خارج مبنى ، فان الضوضاء تعتبر مشكلة فى بعض الأماكن الحساسة مثل المستشفيات ، وفى هذه الحالة يؤخذ فى الاعتبار مستوى الضوضاء المحيط بالمبنى ، الذى سيتم تركيب المحول به ، وذلك من جدول (٢-٤) ، ومستوى الضوضاء للمحول المدونه بمعرفة الصانع والمقاس بأجهزة مقياس الضوضاء الدقيقة ، وعلى هذا الاساس يختار المحول الذى له مستوى ضوضاء اقل من مستوى الضوضاء المحيطة ، ذلك لامكان حجب ضوضاء المحول.

مثال:

عند تركيب محول توزيع فى مصنع قدرة المحرك ١٥٠ ك ف أ له ضوضاء ٥٠ ديسبل ومستوى الضوضاء المحيطة ٨٥ ديسبل ، فى هذه الحالة فان صوت ضوضاء المحول لاتسمع .

بينما عند تركيب نفس المحول في مبنى سكنى له مستوى ضوضاء محيطة ٣٠ ديسبل فان صوت ضوضاء المحول في هذه الحالة يكون مرتفعاً ويعتبر مرفوضاً.

فى المبانى ذات الاهمية الخاصة بالنسبة للضوضاء مثل المدرسة أو المستشفى ، يجب اختيار المحول الذى له مستوى ضوضاء أقل من مستوى الضوضاء المحيطة بالمبنى .

المولات الكهريائية

جدول (٣-٤) يوضح مستوى الضوضاء المقابلة لقدرات محولات توزيع مختلفة طبقاً للمواصفات القياسية الامريكية (ANSI)

مستوى الضوضاء (ديسبل)	قدرة المحول ك ف أ
٤.	حتى ٥
٤.	9-9
٤٥	Yo-1.
٤٥	۲۶ – ۰۰
٥٠	1001
٥٥	770-101
0.0	r
٦.	0٣.1

جيول (1-3) يوضح مقارنة بين مستوى الضوضاء لمحولات التوزيع المغمورة في الزيت ، والمحولات الجافة طبقاً للمواصفات الالمانية DIN

مستوى الضوضاء (ديسبل) محولات جافة	مستوى الضوضاء (ديسبل) محولات مغمورة في الزيت	قدرة المحول ك . ف . أ
٥٤	٤٥	0
٦٥	٤٦	1Vo
۸ه	٤٧	17170
٦.	٤٨	.707
٦٢	0.	٤٠٠-٣١٥
78	٥٢	٦٣٠-٥٠٠
<u>-</u> -	٥٤	1A
-	Го	17170.

جدول (٥-٤) يوضح مستوى الضوضاء المسموح به لمحولات القدرة طبقاً للمواصفات الالمانية DIN

مستوى الضوضاء (ديسبل)	قدرة المحول م . ف . أ .
٥٢	Y
70	۲,0
00	٣,١٥
Γ0	٤
٥٧	٥
٥٩	7,7
٦.	A
٦٢	١.
٦٣	17,0
٦٥٠٠	17
77	۲.
٦٧	Y0
79	71,0
٧.	٤٠

تخفيض مستوى الضوضاء

عند تركيب عدد ٢ محول متجاورين لهما نفس مستوى الضوضاء فان مستوى الضوضاء الناتج عنهما يكون أعلى ٣ ديسبل عن مستوى الضوضاء لأحدهما بينما مستوى الضوضاء الناتج من تركيب عدد ٣ محولات مماثلة ، يكون أعلى ٨, ٤ ديسبل عن مستوى الضوضاء لأحدهم مثلاً أذا ركبت عدد ٣ محولات في صالة واحدة ، وكان كل محول ٥٠ ك . في أ . – ٥٠ ديسبل ، فان مستوى الضوضاء الناتجة عنهم تصبح ٨ , ٤٩ ديسبل ، وليس ١٥٠ ديسبل

المحولات الكهربائيية

يجب مراعاة الآتي للتخفيض مستوى الضوضاء

۱ عند اختيار محول يجب مراعاة القيم المسموح بها لمستوى الضوصاء ، طبقاً للمواصفات القياسية ، وأن يكون مستوى الضوضاء للمحول أقل عن مستوى الضوضاء المحيطة بالموقع الذى سيتم تركيب المحول به

٢ - يجب تركيب المد , بعيداً بقدر الامكان عن الأماكن التي تكون الضوضاء فيها
 مكروهة ومرفوصة .

٣ - يجب أن تركب المحولات بالأماكن التي لا تحدث تكبيراً لصوت الضوضاء،أو انعكاساً للصوت ، عن طريق الحوائط والأسقف .

ويفضل أن تكون الحوائط والأسقف مغطاه بالواح ماصة للصوت أو فيبر جلاس ، وهي التي تمتص الصوت في التوافقيات العالية للمحول ، والتي يكون تأثيرها بسيطاً للمركبه الرئيسية للطنين المتولد بالمحول .

٤ - يثبت المحول بما يعرف بالتثبيت المن (Flexible Mounting) ، بحيث لاتنتقل الاهتزازات الميكانيكية الى أجزاء المبنى .

References

(1) FOSTER

This article by C.P Burns of Foster Transformer Ltd Appeared in the Journal "Electrical Times".

(2) ASEA

Pamphlet KT 09 - 114 E Edition 1

(3) J & P

Transformer Book

A C Franklin

D P Franklin

Eleventh Edition, Butterworths 1985

(٤) تكنولوچيا المواد الكهربائية

دكتور مهندس / محمد محمود نور

(5) International Electrotechnical Commission Power Transformer

IEC 76-1/1976 General

IEC 76 - 2 / 1976 Temperature Rise

IEC 76 - 3 / 1976 Insulation Levels and Dielectric tests

IEC 76 -4 / 1976 Tappings And Connections

IEC 76 - 5 / 1976 Ability to Withstand Short Circuit

(6) International Electrotechnical Commission

Interpretation Of The Analysis of Gases In Transformers And Other

المولات الكهريائية

Oil-Filled Electrical Equipment In Service IEC 599 - 1978.

(7) Dissolved Gas Analysis By Gas Chromatography. A Modern Tool To Delect Incipient Faults In Power Transformer.

Post Box No. 1242

Bangalore - 560012

(8) Assembly Of Power Transformer

E. Minsker

V. Anshin

Mir Publishers Moscow.

(9) Electrical Transmission and Distribution Reference Book

By General Station Engineers of the Westinghouse Electric Corporation

(10) Transformers Principles and Applications

Second Edition

Kenneth L. Gebert

Kenneth R. Edwards

American Technical Publishers, Inc.

- (11) Large Power Transformers Shell Form, Form-Fit Construction Jeumont Schneider.
 - (12) Westinghouse Electric Corporation

Sharon Plant - Transformer

Instructions

Determination of Dryness and Methods of Drying out

المحولات الكهربائية

Superselds I.L. 47 - 600 - 10C July 1960

(13) Alternating Current Machines

M.G. say

Great Britain.

١٤ - تجارب معملية من معهد تدريب جنوب القاهرة للمهندسين
 التابع لهيئة كهرباء مصر

(15) ASEA Journal 1979 : 5 PP 101-110

Milestones in The History Of ASEA Power Transformers

Paul Hangard, Power Products and Systems Division.

(16) SIEMENS Short Circuit Current in Three Phase System.

(17) Transmission and Distribution

Reference Book "W"

۱۸ - مذكرات د. يحيى غزالة عن التأريض
۱۹ - المحولات الكهربية
وآلات التيار المستمر
دكتور مهندس / محمد احمد قمر

A Company of the Comp	فهسرس
رقم ال	الموضـــــوع
	المقدمة
	الباب الأول
	١-١ نبذة عن تاريخ المحولات المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
	٢-١ تعريف المحول
	٣-١ المكونات الرئيسية للمحول
	٤-١ المحولات ثلاثية الاوجه
Y	٥-١ تشغيل المحولات على التوازي
,	٦-١ تأريض نقطة التعادل
	الباب الثانى
	١-٢ طرق التبريد
	٢-٢ تغيير الجهد بتغيير نقط التقسيم
••••••	٢-٢ مواد العزل السائلة
	٤-٢ تجفيف المحول
	البابالثاث
	۱-۲ المفقودات
	۲–۲ كفاءة المحول
	٣-٢ وقاية المحرلات
	٤-٢ اختيارات المحول
	الباب الرابع
•	١-٤ الاعطال التي يمكن أن تلحق بالمحولات وأسبابها
	٢-٤ تشفيل المحول تحت ظروف تختلف عن مواصفات تصنيعه
	٢-٤ الفيوضاء بالمولات
	الداحم

للمؤلفة.

- ١ المكثفات و تحسين معامل القدرة.
- ٧ المحولات الكهريائية الجزء الأول.
- ٣ المحولات الكهربائية الجزء الثاني.
- ٤ الوقاية في الشبكات الكهربائية الجزء الأول.
 - ٥ التوافقيات في الشبكات الكهربائية.
 - ٦ جودة التغذية الكهربائية.
 - ٧ الإضاءة وتوفير الطاقة.
- ٨ الوقاية في الشبكات الكهريائية الجزء الثاني.
- ٩- إدارة طلب الطاقة و فرص ترشيد استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية
 والتجارية الجزء الأول.
 - ١٠ البيئة الطاقة و غازات الإحتباس الحراري.
 - ١١ إدارة طلب الطاقة الجزء الثاني.
 - ١٢ إضطرابات جودة التغذية الكهربائية.
 - ١٣ ارشادات لوسائل التوعية لترشيد استخدام الطاقة.
 - ١٤ ٧٥ فرصة لترشيد استخدام الطاقة.
 - ١٥ الفقد في الطاقة الكهريائية.
 - ١٦ مؤشرات إعتمادية الأنظمة الكهربائية.

جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلفة

رقسم الإيسداع ١٩٩١/٩٢٥١

دارالجامعيين للطباعة والتجليد ت: ٣/٤٨٦٢٠٠٤٠